현장출동확인서

수 신 테스트 보험사 귀하

사고접수번호	1111	피보험자명	132131
출동담당자	테스터 협력사	협력업체	test협력사
주소	서울 강서구 하늘길 70 ㅁㅇㅁㅇㄹ		
출동일시	2026-01-09 18:11		

상기 건에 대하여 현장 출동 조사를 실시하였으며,
조사 결과를 별첨 보고서와 같이 제출합니다.

위 내용이 사실과 다름없음을 확인합니다.

2026년 1월 5일

회 사 명 : test협력사

담 당 자 : 테스터 협력사

연 락 처 : 01043035855

FLOXN

출동확인서

현장정보			
방문일시	2026-01-09 18:11	**출동 담당자**	테스터 협력사
출동 담당지	-	**협력업체**	test협력사
피보험자 주소	서울 강서구 하늘길 70 ㅁㅇㄺㅇㄹ		

사고 원인(+수리항목)			
사고 발생일시	2026-01-05 18:11 18:11	**누수유형**	기타
사고원인	코킹		

현장 특이사항
특이사항 없음

특이사항 및 요청사항 (VOC)
-

피해 복구방식 및 처리 유형			
피해자명	-	**피해자 연락처**	-
피해주소	서울 강서구 하늘길 70 ㅁㅇㄺㅇㄹ		
처리유형	비교견적		
복구방식	부분수리		

작성일: 2026년 1월 5일

작성자: 테스터 협력사 (test협력사)

현장 피해상황 도면

접수번호: 260105019-1

고객사: 테스트 보험사 **피보험자:** 132131 **주소:** 서울 강서구 하늘길 70 ㅁㅇㅁㅇㄹ

증빙자료

접수번호: 260105019-1

현장사진 - 현장출동사진

KakaoTalk_20251211_171953850_02 (1).jpg

업로드: 2026. 1. 5.

기본자료 - 보험금 청구서

KakaoTalk_20251202_160206134_02.png

업로드: 2026. 1. 5.

증빙자료

접수번호: 260105019-1

기본자료 - 보험금 청구서

KakaoTalk_20251202_160206134_03.png

업로드: 2026. 1. 5.

기본자료 - 개인정보 동의서(가족용)

KakaoTalk_20251202_160206134.png

업로드: 2026. 1. 5.

증빙자료

접수번호: 260105019-1

기본자료 - 보험금 청구서

KakaoTalk_20251202_160206134_01.png

업로드: 2026. 1. 5.

증빙자료 - 등기부등본

Group 1707481384.png

업로드: 2026. 1. 5.

현장 피해/복구 면적 산출표

접수번호	260105019-1	고객사	테스트 보험사	고객사 번호	1111
장소	서울 강서구 하늘길 70 ㅁㅇㅁㅇㄹ			작성일자	2026년 1월 5일

단위: ㎡

구분	공사내용	공사분류	피해면적			복구면적			비고
			면적	가로	세로	면적	가로	세로	
주방	천장	반자틀	0.0	0.0	0.0	95.0	43.0	2.0	-

작성일: 2026년 1월 5일

견 적 서

현장명(주소)	서울 강서구 하늘길 70 ㅁㅇㅍㅇㄹ	**공급자**	**사업자번호**	
보험사	테스트 보험사		**상호명**	test협력사
접수번호	260105019-1		**대표자**	

노무비

공종	공사명	노임항목	복구면적	적용단가	수량(인)	합계	경비	비고
목공사	반자틀	건축목공	123㎡	8,710	3.80	1,071,304	-	-
목공사	반자틀	보통인부	123㎡	2,280	1.60	280,501	-	-
철거공사	반자틀	보통인부	123㎡	2,250	1.60	276,810	-	-
노무비 소계						**1,628,615**		

자재비

공종	공사명	자재항목	단가	수량	단위	합계	비고
가설공사	건축물현장정리	보양재	12,000	3.00	EA	36,000	-
자재비 소계						**36,000**	

노무비 합계	1,628,615
자재비 합계	36,000
소계	1,664,615
일반관리비 (6%)	99,877
이윤 (15%)	249,692
천원단위 절사	-4,184
합계	2,010,000
부가세 (10%) - 포함	201,000
총 합계	**2,211,000**

상기 견적은 시공 전 예상금액이며, 현장 상황 및 실제 시공범위에 따라 일부 변동될 수 있습니다.