TVM
MAINTENANCE & SERVICE SAV

Fiche de suivi SAV

N° d’intervention / appel TVM	**26-00031**
N° d’appel client	**0004567-EXEMPLE**
Date	26/10/2026

DOSSIER ET COMPTEUR DE TRAITEMENT	
Dossier / état	26-00031 · Clôturée
Société	EXEMPLE FICTIF — Société Démonstration
Référence client	0004567-EXEMPLE
Client final	Site final fictif
Arrivée	19/10/2026 à 13:41
Clôture	26/10/2026 à 13:41
Temps écoulé	**120.00 heures ouvrées · 5 jour(s) ouvré(s)**
Compteur	Arrêté à la clôture
Seuil de 2 jours ouvrés	**Dépassé**
Base de calcul	48 heures ouvrées ; samedi et dimanche exclus. Sans exclusion des jours fériés ni horaires de bureau.
Fuseau du compteur	Africa/Lagos
Calcul au	26/10/2026 à 13:41

MATÉRIEL ET RÉCEPTION	
Numéro de série	DEMO-FICTIF-001
Marque / modèle	TVM — exemple Modèle de démonstration
Puissance	3.00 kVA
Site / emplacement	Site fictif
Retour	Non
Emballage	Carton de démonstration
Lieu de traitement	Atelier
Livré par	Transporteur
Transporteur	Livreur fictif
Accessoires	Câbles de démonstration
Traitement déclaré	Non précisé
Contact	Contact fictif
Téléphone	Non renseigné
E-mail	exemple@example.invalid

SIGNALEMENT

SPÉCIMEN — données entièrement fictives
Exemple de présentation. Aucun équipement ni client réel dans cette fiche.

SUIVI CHRONOLOGIQUE PUBLIC

26/10/2026 à 13:41 · Équipe SAV
État initial : Clôturée
Demande SAV créé. État : Clôturée.

26/10/2026 à 13:41 · Équipe SAV
État initial : Terminée
Intervention créé. État : Terminée. Fiche : Maintenance. Planification : non renseignée 2026-10-26 12:41:41.493272+00:00. Réalisation : non renseignée 2026-10-26. Technicien affecté : Technicien Fictif. Conclusion : Terminée. Défaillance des batteries : coché. Remplacement des batteries : coché. Maintenance — pannes et actions — commentaire : Travaux fictifs, à titre de présentation.. Batteries remplacées : 6. Vérification de la protection électrique : coché. Vérification de la section des câbles : coché. Branchement : coché. Mise sous tension : coché. Test de fonctionnement normal : coché. Test d’autonomie :

coché. Test du by-pass : coché. Test des alarmes : coché. Contrôle de l’environnement de l’onduleur : coché. Contrôle des câbles d’alimentation : coché. Contrôle de l’historique des alarmes : coché. Dépoussiérage : coché.
Diagnostic : Exemple : batteries à remplacer.

Travaux réalisés : Exemple fictif : remplacement de six batteries et essais de fonctionnement.

Recommandations : Contrôle périodique à planifier selon le contrat applicable.

Synthèse : SPÉCIMEN FICTIF — remplacement de batteries et contrôles de fonctionnement.

26/10/2026 à 13:41 · Équipe SAV
SPÉCIMEN : contrôle terminé, document de démonstration sans valeur de signature.

INTERVENTIONS ET RAPPORTS ASSOCIÉS

Réf. de visite : INT-2026-5FE37EC5 · Maintenance · Terminée
Rapport détaillé : /api/interventions/62/report/
Diagnostic
Exemple : batteries à remplacer.
Travaux réalisés
Exemple fictif : remplacement de six batteries et essais de fonctionnement.
Recommandations
Contrôle périodique à planifier selon le contrat applicable.
Synthèse
SPÉCIMEN FICTIF — remplacement de batteries et contrôles de fonctionnement.

Situation au moment de la génération. Notes internes exclues ; anciennes opérations non importées non reconstituées. Aucun visa ni cachet présumé recueilli.