

Société Civile Professionnelle
Catherine DE BENEDICTIS
Géraldine COEFFARD
Stéphane MAUREL
COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIES
Le Mansard C - 1 Place Martin Luther King
13090 Aix-en-Provence
☎ :04.42.52.54.00
📠 :04.42.52.54.01
email : contact@huissier-aix.com

Référence : 16-23-07-10958 / 438007



PROCES-VERBAL DE CONSTAT

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS ET LE *Lundi Trois JUILLET* à Onze Heures

A LA REQUETE DE :

Madame TARRIT-BELL Catherine demurant 51 rue d'Italie 13100 AIX EN PROVENCE

LAQUELLE NOUS DEMANDE :

De bien vouloir nous rendre ce jour à son domicile à l'adresse suivante : 51 rue d'Italie 13100 AIX EN PROVENCE afin de dresser toutes constatations utiles concernant des dégâts occasionnés dans son appartement par suite d'importants travaux réalisés par son voisin du dessous, afin de sauvegarder ses droits.

DEFERANT A CETTE REQUISITION,

Nous, Société Civile Professionnelle Catherine DE BENEDICTIS - Géraldine COEFFARD & Stéphane MAUREL, Commissaires de Justice Associés à la Résidence d'Aix-en-Provence, y Domiciliée : Le Mansard entrée C - 01, Place Martin Luther-King – 13090 AIX-EN-PROVENCE

Nous nous sommes rendus ce jour le **Lundi 03 JUILLET 2023 à 11h00** à l'adresse suivante : 51 rue d'Italie 13100 AIX EN PROVENCE, où étant, en compagnie de Monsieur Jonathan BELL, fils de Madame TARRIT-BELL Catherine, nous avons pu procéder aux constatations suivantes auxquelles nous avons annexé les clichés photographiques ci-après.

Préalablement à nos constatations, précisons que Madame Caroline TARRIT nous a exposé :

- Que sa mère Madame TARRIT-BELL Catherine âgée de 83 ans, habite ce petit appartement sis 51 rue d'Italie 13100 AIX EN PROVENCE,
- que son voisin du dessous, Monsieur GRIMALDI, a fait réaliser de gros travaux à son domicile notamment en abattant un mur porteur,
- Que cela a occasionné de très gros dégâts dans l'appartement de sa mère,
- Qu'une déclaration de sinistre a été réalisé auprès de son assurance en date du 03 avril 2023,

Elle nous demande de bien vouloir dresser toutes constatations utiles à cet effet afin de sauvegarder ses droits.

Nous constatons une importante fissure visible sur le mur à la jonction avec le pilier, fissure qui se poursuit en hauteur à la jonction du coffrage de la poutre et du revêtement lambris en plafond à ce niveau.

Photos n° 01 à 05









Nous constatons qu'une poutre apparente présente de très grosses traces d'infiltrations et d'humidité.

Nous constatons juste au-dessous de cette poutre apparente, une fissure visible sur le mur, de forme plutôt oblique.

Photos n° 06 à 11









Au niveau du plancher, nous constatons un phénomène de fissures visible au niveau d'une ancienne trappe d'accès au sol.

Photos n° 12 à 13



Nous constatons sur le mur en extrémité de l'appartement (au niveau de la petite terrasse surélevée), que la partie basse du mur présente également d'importantes fissures, sur toute sa largeur.

Photos n° 14 à 21











Plus rien n'étant à constater, nous nous sommes retirés et nous avons rédigé et dressé le présent Procès-Verbal de Constat pour servir et valoir à notre requérant ce que de droit.

Signé Maître Stéphane MAUREL

