



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**



**OF/PMSMJ/COMPDEC/Nº 008/2026**

Santa Maria de Jetibá - ES, 09 de abril de 2026.

À Senhora  
**Suzanne Vervloet**  
Representante da Verca Construtora

Assunto: Solicitação de Laudo Técnico de Avaliação Estrutural

Prezados Senhores,

Considerando o Relatório de Vistoria Técnica nº 044/2026, emitido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, referente à edificação localizada na Rua Camilo Vieira Mendonça, Centro, neste município, foi constatada a ocorrência de manifestações patológicas relevantes, tais como fissuras no solo e em elementos de vedação, além de indícios de movimentação do terreno com características de recalque diferencial.

Importante ressaltar que o imóvel encontra-se inserido em área de influência direta de obra de grande porte atualmente em execução sob responsabilidade desta empresa, sendo verificada a evolução do quadro de instabilidade geotécnica e estrutural ao longo das vistorias realizadas.

Diante da impossibilidade de aferição conclusiva da estabilidade estrutural da edificação por meio de análise exclusivamente visual, solicita a elaboração e apresentação de Laudo Técnico de Avaliação Estrutural detalhado, a ser realizado por profissional legalmente habilitado.

Atenciosamente,

**Bruno Augusto Vieira Pagel**  
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil  
Portaria 288/2025