

## RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION

Affaire : SIEGE SOCIAL BNA - TOUR B - Alimentation électrique de quatre pompes à chaleur		Date :  22/06/2021	Code :  PP210328	Lot :  ELECTRICITE
Maitre d'ouvrage	Architecte	Bureau d'études	Entreprise	
BNA			SOGES ELECTRO FLUIDES AMEN CLIMAT	

### Objet de la visite ou de la réunion :

#### Visite de chantier dans le cadre de réception de quatre pompes à chaleur de tour B – BNA –

- Les quatre pompes à chaleur en service.
- Chaque pompe à chaleur se fonctionne à 25% (valeur afficher sur la machine).
- L'estimation de consommation d'électricité du l'immeuble le jour de notre visite est à  $\cong$  50% (valeur donnée par les agents BNA et ELEECTROFLUIDES)
- Les mesures de consommation au niveau de poste transformateur est à 450A pour chaque phases.

### Remarques :

- Revoir en tout urgence la condensation de vapeur d'eau au niveau de chaque pompe à chaleur.
- Nous fournir le dossier complet des extracteurs pour avis (électricité – fluides).
- Respecter les observations et les recommandations des visites précédents.

Inspecteur Sigma  
Mr. Salem GMATI

