


Croqui



Departamento:	SERRA	Município:	SÃO MARCOS	Equipamento :	FC 1156281
Data do Levantamento:	28/05/2026	Levantamento de campo realizado por:	ELISSANDRO MONTEIRO		



Avaliação de Viabilidade	* Preenchimento obrigatório com Sim, Não ou Não Avaliado	Viabilidade:	12,5%
Foi realizada a avaliação do TIPO DE SOLO para permitir executar este Obra ?		Não	
Foi realizada uma AVALIAÇÃO EM CAMPO do Poste ou dos Equipamentos, se estes apresentam as condições de operação para realizar as Manobras?		Sim	
Foi realizada uma AVALIAÇÃO EM CAMPO para verificar a compatibilidade do condutor nos casos de trabalhos de equipes de Linha Viva (Solicitação /DIRA) ?		Não Avaliado	
Caso seja necessário uma PREPARAÇÃO para execução da Obra, ela já foi realizada?		Não Avaliado	
Existe VEÍCULO RESERVA no dia do desligamento, caso necessite?		Não Avaliado	
Se a execução afetar o CLIENTE, ele concorda com a intervenção?		Não Avaliado	
O MATERIAL para esta obra está disponível?		Não Avaliado	
O Tempo para execução está adequado e evita possibilidades de ATRASOS na execução ou no deslocamento para a obra?		Não Avaliado	
Está previsto outro DOCUMENTO RESERVA para esta obra, que será cancelado posteriormente?		Não Avaliado	
Este documento já foi CANCELADO ou é uma Reprogramação?		Não	