

POSITIVO TECNOLOGIA

Rua João Bettega, 5200

CIC - Curitiba - PR - CEP 81350-000 Acompanhe o atendimento pelo nosso site

Suporte > Acompanhe seu reparo

Chamado Nº 50013283924

Seg: PI Governo

Ref: 001008307278

DADOS DO CLIENTE

Emissor da ordem: 1001235795

Nome do cliente: APM DA EE PROFA MARIA

Endereço: Rua Osvaldo Vacari Complemento:

Bairro: Jardim Maria Antonia (Nova Veneza)

Cidade: Sumaré UF: SP

Contato: Proati tayna 19 9 9980 0325

Número: 777 **CEP:** 13178374

1º Telefone: 19-38642081

2º Telefone: 3º Telefone:

DADOS DO CHAMADO				
Abertura	Informações Gerais	Assist ncia Técnica		
Data:22/05/2025 Hora: 9:56 Responsável: 51916179000162 Forma: Sintoma: PROBLEMAS FÍSICOS OS do cliente:	STS: ATENDIMENTO ON SITE Tempo de esp: 00:00:00 SLA de atendimento	Cod.:89009180 Nome:AGIL LOCACOES E SERVICOS DE TI LTDA Endereço:GETÚLIO VARGAS 1342 Bairro:BAETA NEVES Cidade:São Bernardo do Campo UF:SP 1º Telefone:11-97086624 2º Telefone:11-97086624		
	Tipo chamado: Garantia TA: 0 Hs TB: 0 Hs TS: 0 Hs			

DADOS DO EQUIPAMENTO				
	-	Início garantia: 20/12/2021 Término garantia: 20/12/2026		

DESCRIÇÃO DAS ATIVI	DADES
---------------------	-------

Atividade 1: ABERTURA Início: 22/05/2025 09:56 Término: __/__/___:_

- * 22/05/2025 09:56 ESCOLA MARIA DE LOURDES MARTINS PROFESSORA (51916179000162)
- * Dobradiça

Atividade 2: ORÇAMENTO Início: 26/05/2025 17:14 Término: 26/05/2025 17:14

- * 26/05/2025 17:14 Yuri oliveira (yuri.oliveira)
- * DANIFICADA / SINAIS DE MAU USO 000000000003044842
- * TECLADO COM TECLAS FALTANDO, EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO ISSO NÃO OCORRE, GERAR ORÇAMENTO

Atividade 3: FINALIZADO SEM CONSERTO Início: 26/05/2025 17:14 Término: 26/05/2025 17:14

- * 26/05/2025 17:14 Yuri oliveira (yuri.oliveira)
- * 00000000003044842

Atividade 4: ENCERRAMENTO Início: 26/05/2025 17:14 Término: 26/05/2025 17:14

- * 26/05/2025 17:14 Yuri oliveira (yuri.oliveira)
- * TECLADO COM TECLAS FALTANDO, EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO ISSO NÃO OCORRE, GERAR ORÇAMENTO

DADOS ADICIONAIS		
Deslocamento:km Refeição: R\$	Outros:	
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamen	to foi testado pelo usuário e considerado apto para o uso.	
Data:// Nome do técnico: № documento do técnico: Assinatura:	Número de Rastreio: Nome do cliente: № documento do cliente: Assinatura:	