

## POSITIVO TECNOLOGIA

Rua João Bettega, 5200

CIC - Curitiba - PR - CEP 81350-000 Acompanhe o atendimento pelo nosso site

Suporte > Acompanhe seu reparo

**Chamado Nº** 50013284041

Seg: PI Governo

Ref: 001008307368

## **DADOS DO CLIENTE**

Emissor da ordem: 1001235795

Nome do cliente: APM DA EE PROFA MARIA

Endereço: Rua Osvaldo Vacari
Complemento:

Bairro: Jardim Maria Antonia (Nova Veneza)

Cidade: Sumaré UF: SP

**Contato:** Proati tayna 19 9 9980 0325

Número: 777

**CEP:** 13178374

1º Telefone: 19-38642081

2º Telefone: 3º Telefone:

DADOS DO CHAMADO				
Abertura	Informações Gerais	Assist ncia Técnica		
Data:22/05/2025 Hora: 10:16 Responsável: 51916179000162 Forma:	STS: ATENDIMENTO ON SITE Tempo de esp: 00:00:00 SLA de atendimento	Cod.:89009180 Nome:AGIL LOCACOES E SERVICOS DE TI LTDA Endereço:GETÚLIO VARGAS 1342		
Sintoma: PROBLEMAS FÍSICOS OS do cliente:	Tipo chamado: Garantia TA: 0 Hs TB: 0 Hs TS: 0 Hs	Bairro:BAETA NEVES Cidade:São Bernardo do Campo UF:SP 1º Telefone:11-97086624 2º Telefone:11-97086624		

DADOS DO EQUIPAMENTO				
	=	Início garantia: 20/12/2021 Término garantia: 20/12/2026		

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES					
Atividade 1: ABERTURA	Início: 22/05/2025 10:16	Término://:			
* 22/05/2025 10:16 ESCOLA MARIA DE LOURDES MARTINS PROFESSORA (51916179000162) * Problema nas dobradiças					
Atividade 2: UTILIZANDO BACKUP	Início: 26/06/2025 13:42	Término: 26/06/2025 13:43			
* 26/06/2025 13:42 JEANE QUITERIA (JEANE QUITERIA) * NÃO LIGA 00000000011169458 * DOBRADIÇA QUEBRADA , FEITO A TROCA DA LCD, ATUALIZAÇÃO I	DA BIOS, TESTE EM GERAL.				
Atividade 3: FINALIZADO TECNICAMENTE	Início: 26/06/2025 13:42	Término: 26/06/2025 13:43			
* 26/06/2025 13:42 JEANE QUITERIA (JEANE QUITERIA) * 00000000003044842					
Atividade 4: ENCERRAMENTO	Início: 26/06/2025 13:42	Término: 26/06/2025 13:43			
* 26/06/2025 13:42 JEANE QUITERIA (JEANE QUITERIA) * DOBRADIÇA QUEBRADA , FEITO A TROCA DA LCD, ATUALIZAÇÃO DA BIOS, TESTE EM GERAL.					

DADOS ADICIONAIS		
Deslocamento:km Refeição: R\$	Outros:	
Estou de acordo com o presente relatório. O equipament	to foi testado pelo usuário e considerado apto para o uso.	
Data://	Número de Rastreio:	
Nome do técnico:	Nome do cliente:	
Nº documento do técnico:	Nº documento do cliente:	
Assinatura:	Assinatura:	