

POSITIVO TECNOLOGIA

Rua João Bettega, 5200

CIC - Curitiba - PR - CEP 81350-000 Acompanhe o atendimento pelo nosso site

Suporte > Acompanhe seu reparo

Chamado Nº 50013296870

Seg: PI Governo

Ref: 001008317036

DADOS DO CLIENTE

Emissor da ordem: 1001232632

Nome do cliente: APM DA EE PROFA ANESIA

Endereço: Rua Eduardo de Oliveira Complemento:

Bairro: Anchieta Cidade: São Bernardo do Campo UF: SP

Contato: Jenifer

Número: 35 CEP: 09608010

1º Telefone: 11-43686178 **2º Telefone:** 0-43686178

3º Telefone:

DADOS DO CHAMADO				
Abertura	Informações Gerais	Assist ncia Técnica		
Data:26/05/2025 Hora: 13:55 Responsável: 49521057000125 Forma: Sintoma: HD / SSD COM FALHA OS do cliente:	STS: ATENDIMENTO ON SITE Tempo de esp: 00:00:00 SLA de atendimento	Cod.:89009180 Nome:AGIL LOCACOES E SERVICOS DE TI LTDA Endereço:GETÚLIO VARGAS 1342		
	Tipo chamado: Garantia TA: 0 Hs TB: 0 Hs TS: 0 Hs	Bairro:BAETA NEVES Cidade:São Bernardo do Campo UF:SP 1º Telefone:11-97086624 2º Telefone:11-97086624		

DADOS DO EQUIPAMENTO				
	•	Início garantia: 10/07/2023 Término garantia: 10/07/2028		

DESCRIÇÃO I	DAS ATIVID	ADES
-------------	------------	------

- * 26/05/2025 13:55 ESCOLA ANESIA LOUREIRO GAMA PROFESSORA (49521057000125)
- * nÃO INICIA O SISTEMA E NÃO FORMATA, ERRO DE LEITURA.

Atividade 2: UTILIZANDO BACKUP

- Início: 27/05/2025 14:26 Término: 27/05/2025 14:25
- * 27/05/2025 14:26 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR)
- * DANIFICADOS 00000000011192372
- * EFETUADO SUBSTITUIÇÃO DE PLM, ATUALIZAÇÃO DE BIOS E FORMATAÇÃO, EQUIPAMENTO OPERACIONAL

Atividade 3: FINALIZADO TECNICAMENTE Início: 27/05/2025 14:26 Término: 27/05/2025 14:25

- * 27/05/2025 14:26 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR)
- * 00000000003045212

Atividade 4: ENCERRAMENTO Início: 27/05/2025 14:26 Término: 27/05/2025 14:27

- * 27/05/2025 14:26 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR)
- * EFETUADO SUBSTITUIÇÃO DE PLM, ATUALIZAÇÃO DE BIOS E FORMATAÇÃO, EQUIPAMENTO OPERACIONAL

DADOS ADICIONAIS		
Deslocamento:km Refeição: R\$	Outros:	
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamen Data:// Nome do técnico: Nº documento do técnico: Assinatura:	to foi testado pelo usuário e considerado apto para o uso. Número de Rastreio: Nome do cliente: Nº documento do cliente: Assinatura:	