

POSITIVO TECNOLOGIA

Rua João Bettega, 5200

CIC - Curitiba - PR - CEP 81350-000 Acompanhe o atendimento pelo nosso site

Suporte > Acompanhe seu reparo

Chamado Nº 50013293959

Seg: PI Governo

Ref: 001008315039

DADOS DO CLIENTE

Emissor da ordem: 1001236651

Nome do cliente: APM DA EE JOAO RODRIGU Endereço: Rua Valderez de Camargo Cardoso Curto

Complemento: Bairro: Jardim Sônia Maria

Cidade: Sorocaba UF: SP Contato: JOAO LUIZ DOS SANTOS Número: 220 **CEP:** 18070420

1º Telefone: 15-32261470 2º Telefone: 15-32263423 3º Telefone: 15-991551010

DADOS DO CHAMADO				
Abertura	Informações Gerais	Assist ncia Técnica		
Data:26/05/2025 Hora: 8:3 Responsável: 58983933000126 Forma: Sintoma: IMAGEM / TELA COM FALHA OS do cliente:	STS: ATENDIMENTO ON SITE Tempo de esp: 00:00:00 SLA de atendimento Tipo chamado: Garantia	Cod.:89009180 Nome:AGIL LOCACOES E SERVICOS DE TI LTDA Endereço:GETÚLIO VARGAS 1342 Bairro:BAETA NEVES Cidade:São Bernardo do Campo UF:SP		
	TA: 0 Hs TB: 0 Hs TS: 0 Hs	1º Telefone: 11-97086624 2º Telefone: 11-97086624		

	DADOS DO EQUIPAM	IPAMENTO			
N Série: 4AF042X7G	Tipo Atendimento: ON SITE	Início garantia: 12/05/2023			
Cód. Material: 00000000003045212	Tipo Equip: NOTEBOOK	Término garantia: 12/05/2028			

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade 1: ABERTURA Início: 26/05/2025 08:03 Término: __/_/__ __:__

- * 26/05/2025 08:03 ESCOLA JOAO RODRIGUES BUENO (58983933000126)
- * MANCHA NO CANTO INFERIOR ESQUERDO DA TELA

Atividade 2: ORÇAMENTO Início: 27/05/2025 14:25 Término: 27/05/2025 14:25

- * 27/05/2025 14:25 Yuri oliveira (yuri.oliveira)
- * DANIFICADA / SINAIS DE MAU USO 000000000003045212
- * TELA COM O LADO ESQUERDO INFERIOR QUEBRADO, EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO ISSO NÃ OCORRE, GERAR ORÇAMENTO

Atividade 3: FINALIZADO SEM CONSERTO Término: 27/05/2025 14:25 Início: 27/05/2025 14:25

- * 27/05/2025 14:25 Yuri oliveira (yuri.oliveira)
- * 00000000003045212

Atividade 4: ENCERRAMENTO Início: 27/05/2025 14:25 Término: 27/05/2025 14:26

- * 27/05/2025 14:25 Yuri oliveira (yuri.oliveira)
- * TELA COM O LADO ESQUERDO INFERIOR QUEBRADO, EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO ISSO NÃ OCORRE, GERAR ORÇAMENTO

DADOS ADICIONAIS				
Deslocamento:km Refeição: R\$	Outros:			
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamen	to foi testado pelo usuário e considerado apto para o uso.			
Data://_ Nome do técnico: Nº documento do técnico: Assinatura:	Número de Rastreio: Nome do cliente: Nº documento do cliente: Assinatura:			