

POSITIVO TECNOLOGIA

Rua João Bettega, 5200

CIC - Curitiba - PR - CEP 81350-000 Acompanhe o atendimento pelo nosso site

Suporte > Acompanhe seu reparo

Chamado Nº 50013274594

Seg: PI Governo

Ref: 001008300408

DADOS DO CLIENTE

Emissor da ordem: 1001124507

Nome do cliente: APM EE JOAO FRANCESCHINI

Endereço: Rua Cabo Hoffman Complemento:

Bairro: Parque Franceschini

Cidade: Sumaré UF: SP Contato: Michelle Número: 161

CEP: 13170470

1º Telefone: 19-38732529

2º Telefone: 3º Telefone:

DADOS DO CHAMADO				
Abertura	Informações Gerais	Assist ncia Técnica		
Data:21/05/2025 Hora: 8:49 Responsável: 50044254000180 Forma: Sintoma: AQUECENDO OS do cliente:	STS: ATENDIMENTO ON SITE Tempo de esp: 00:00:00 SLA de atendimento Tipo chamado: Garantia TA: 0 Hs TB: 0 Hs TS: 0 Hs	Cod.:89009180 Nome:AGIL LOCACOES E SERVICOS DE TI LTDA Endereço:GETÚLIO VARGAS 1342 Bairro:BAETA NEVES Cidade:São Bernardo do Campo UF:SP 1º Telefone:11-97086624 2º Telefone:11-97086624		

DADOS DO EQUIPAMENTO					
N Série: 4AF022S3B Cód. Material: 00000000003045212	Tipo Atendimento: ON SITE Tipo Equip: NOTEBOOK	Início garantia: 12/05/2023 Término garantia: 12/05/2028			

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	
--------------------------	--

- * 21/05/2025 08:49 ESCOLA JOAO FRANCESCHINI (50044254000180)
- * Aquecimento no equipamente e chegou a derreter o local onde fica a câmera

Atividade 2: ORÇAMENTO Início: 26/05/2025 12:26 Término: 26/05/2025 12:25

- * 26/05/2025 12:26 Yuri oliveira (yuri.oliveira)
- * DANIFICADA / SINAIS DE MAU USO 000000000003045212
- * DOBRADIÇA OK, CAMERA AUSENTE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO NÃO OCORRE, GERAR ORÇAMENTO

Atividade 3: FINALIZADO SEM CONSERTO Início: 26/05/2025 12:26 Término: 26/05/2025 12:25

- * 26/05/2025 12:26 Yuri oliveira (yuri.oliveira)
- * 00000000003045212

Atividade 4: ENCERRAMENTO Início: 26/05/2025 12:26 Término: 26/05/2025 12:27

- * 26/05/2025 12:26 Yuri oliveira (yuri.oliveira)
- * DOBRADIÇA OK, CAMERA AUSENTE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO NÃO OCORRE, GERAR ORÇAMENTO

DADOS ADICIONAIS		
Deslocamento:km Refeição: R\$	Outros:	
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento	o foi testado pelo usuário e considerado apto para o uso.	
Data: <i>ll</i> Nome do técnico: Nº documento do técnico:	Número de Rastreio: Nome do cliente: Nº documento do cliente:	
Nº documento do técnico: Assinatura:	Nº documento do cliente: Assinatura:	