

POSITIVO TECNOLOGIA

Rua João Bettega, 5200

CIC - Curitiba - PR - CEP 81350-000 Acompanhe o atendimento pelo nosso site

Suporte > Acompanhe seu reparo

Chamado Nº 50013283947

Seg: PI Governo Ref: 001008307292

DADOS DO CLIENTE

Emissor da ordem: 1001235795

Nome do cliente: APM DA EE PROFA MARIA

Endereço: Rua Osvaldo Vacari Complemento:

Bairro: Jardim Maria Antonia (Nova Veneza)

Cidade: Sumaré UF: SP

Contato: Proati tayna 19 9 9980 0325

Número: 777

CEP: 13178374

1º Telefone: 19-38642081

2º Telefone: 3º Telefone:

DADOS DO CHAMADO			
Abertura	Informações Gerais	Assist ncia Técnica	
Data:22/05/2025 Hora: 10:2 Responsável: 51916179000162 Forma:	STS: ATENDIMENTO ON SITE Tempo de esp: 00:00:00 SLA de atendimento	Cod.:89009180 Nome:AGIL LOCACOES E SERVICOS DE TI LTDA Endereço:GETÚLIO VARGAS 1342	
Sintoma: PROBLEMAS FÍSICOS OS do cliente:	Tipo chamado: Garantia TA: 0 Hs TB: 0 Hs TS: 0 Hs	Bairro:BAETA NEVES Cidade:São Bernardo do Campo UF:SP 1º Telefone:11-97086624 2º Telefone:11-97086624	

N Série: 4AB61407A Cód. Material: 000000000003044842 Tipo Equip: NOTEBOOK Término garantia: 20/12/2026 Término garantia: 20/12/2026

Atividade 1: ABERTURA Início: 22/05/2025 10:02 Término: _/_/___:_

- * 22/05/2025 10:02 ESCOLA MARIA DE LOURDES MARTINS PROFESSORA (51916179000162)
- * Problemas no emmc e dobradiças

Atividade 2: ORÇAMENTO Início: 26/05/2025 17:07 Término: 26/05/2025 17:07

- * 26/05/2025 17:07 Yuri oliveira (yuri.oliveira)
- * DANIFICADA / SINAIS DE MAU USO 000000000003044842
- * TECLADO COM TECLAS FALTANDO, EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO NÃO OCORRE, GERAR ORÇAMENTO

Atividade 3: FINALIZADO SEM CONSERTO Início: 26/05/2025 17:07 Término: 26/05/2025 17:07

- * 26/05/2025 17:07 Yuri oliveira (yuri.oliveira)
- * 00000000003044842

Atividade 4: ENCERRAMENTO Início: 26/05/2025 17:07 Término: 26/05/2025 17:07

- * 26/05/2025 17:07 Yuri oliveira (yuri.oliveira)
- * TECLADO COM TECLAS FALTANDO, EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO NÃO OCORRE, GERAR ORÇAMENTO

DADOS ADICIONAIS			
Deslocamento:km Refeição: R\$	Outros:		
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamen	nto foi testado pelo usuário e considerado apto para o uso.		
Data://_ Nome do técnico:	Número de Rastreio: Nome do cliente:		