

POSITIVO TECNOLOGIA

Rua João Bettega, 5200

CIC - Curitiba - PR - CEP 81350-000 Acompanhe o atendimento pelo nosso site

Suporte > Acompanhe seu reparo

Chamado Nº 50013283566

Seg: PI Governo

Ref: 001008306992

DADOS DO CLIENTE

Emissor da ordem: 1001237501

Nome do cliente: APM DA EE PARQUE NOVO

Endereço: Rua Doutor Renato Locchi
Complemento:

Bairro: Parque Novo Santo Amaro Cidade: São Paulo UF: SP Contato: 11947898547 Número: 36 CEP: 05874080

1º Telefone: 11-58326667 2º Telefone: 11-58326622 3º Telefone: 11-947898547

DADOS DO CHAMADO				
Abertura	Informações Gerais	Assist ncia Técnica		
Data:22/05/2025 Hora: 9:2 Responsável: 04761670000181 Forma: Sintoma: HD / SSD COM FALHA OS do cliente:	STS: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO Tempo de esp: 00:00:00 SLA de atendimento Tipo chamado: Garantia TA: 0 Hs TB: 0 Hs TS: 0 Hs	Cod.:89009180 Nome:AGIL LOCACOES E SERVICOS DE TI LTDA Endereço:GETÚLIO VARGAS 1342 Bairro:BAETA NEVES Cidade:São Bernardo do Campo UF:SP 1º Telefone:11-97086624 2º Telefone:11-97086624		

DADOS DO EQUIPAMENTO					
N Série: 4AF204M39 Cód. Material: 00000000003045212	Tipo Atendimento: ON SITE Tipo Equip: NOTEBOOK	Início garantia: 26/06/2023 Término garantia: 26/06/2028			

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES				
Atividade 1: ABERTURA	Início: 22/05/2025 09:02	Término://:		
* 22/05/2025 09:02 ESCOLA JOAO CARLOS MARTINS MAESTRO (0476 * problema hd	61670000181)			
Atividade 2: ORÇAMENTO	Início: 30/05/2025 09:54	Término: 29/05/2025 15:20		
* 30/05/2025 09:54 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR) * DANIFICADA / SINAIS DE MAU USO 00000000003045212 * tecla faltando, em condições normais de uso não ocorre. gerar orçament	0.			
Atividade 3: FINALIZADO SEM CONSERTO	Início: 30/05/2025 09:54	Término: 29/05/2025 15:20		
* 30/05/2025 09:54 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR) * 000000000003045212				
Atividade 4: ENCERRAMENTO	Início: 30/05/2025 09:54	Término: 30/05/2025 09:56		
* 30/05/2025 09:54 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR) * tecla faltando, em condições normais de uso não ocorre. gerar orçament	o.			

DADOS ADICIONAIS		
Deslocamento:km Refeição: R\$	Outros:	
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamer	nto foi testado pelo usuário e considerado apto para o uso.	
Data://	Número de Rastreio:	
Nome do técnico:	Nome do cliente:	
Nº documento do técnico:	Nº documento do cliente:	
Assinatura:	Assinatura:	