

สรุปรายละเอียดการตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน และสถานีสูบน้ำ
โครงการฯ โพธิ์พระยา สำนักงานชลประทานที่ 12

ที่	โครงการ	ปตร.				อาคารบังคับน้ำ เช่น ทรบ.ฯ				ฝาย				ท่อส่งน้ำเข้านา				ท่อลอด, ไชพอน				สถานีสูบน้ำ				รวม			
		จำนวนทั้งสิ้น	พร้อมใช้งาน		ไม่พร้อมใช้งาน	จำนวนทั้งสิ้น	พร้อมใช้งาน		ไม่พร้อมใช้งาน	จำนวนทั้งสิ้น	พร้อมใช้งาน		ไม่พร้อมใช้งาน	จำนวนทั้งสิ้น	พร้อมใช้งาน		ไม่พร้อมใช้งาน	จำนวนทั้งสิ้น	พร้อมใช้งาน		ไม่พร้อมใช้งาน	จำนวนทั้งสิ้น	พร้อมใช้งาน		ไม่พร้อมใช้งาน				
			ดีดบาย	ไม่ดีดบาย			ดีดบาย	ไม่ดีดบาย			ดีดบาย	ไม่ดีดบาย			ดีดบาย	ไม่ดีดบาย			ดีดบาย	ไม่ดีดบาย			ดีดบาย	ไม่ดีดบาย					
	ฝายฯ 1	7	2	4	-	23		13	8					108		62	46	21		19	2	1	1			160	3	98	56
	ฝายฯ 2	7	7	-	-	10	-	10	-	1	-	1	-	117	-	117	-	13	-	13	-	-	-	-	-	148	7	141	0
	ฝายฯ 3	3	3	-		9	-	6	3	-	-	-	-	103	-	103	-	21	-	21	-	1	-	-	1	137	3	130	4
	ฝายฯ 4	5	5	-	-	36	-	36	4	-	-	-	-	37	-	37	-	7	-	7	1	2	-	2	2	87	5	82	7
	รวมทั้งโครงการฯ โพธิ์พระยา	22	17	4	0	78	0	65	15	1	0	1	0	365	0	319	46	62	0	60	3	4	1	2	3	532	18	451	67

หมายเหตุ

ท่อส่งน้ำเข้านา มีสภาพพร้อมใช้งาน แต่บางแห่งไม่สมบูรณ์ เช่น บานชำรุด