

Denetim Raporu

Denetim özeti

Tank / konteyner referansı	ÖRNEK-001
Firma	Örnek Firma
Tesis / konum	Örnek Tesis
Denetim kimliği	SAMPLE-INSPECTION
Analizin tamamlanma zamanı (UTC)	27.09.2026 17:39:00
Raporun oluşturulma zamanı (UTC)	28.09.2026 10:00:00

Yapay zekâ değerlendirmesi

KİRLİ

Sonuca göre işlem yapmadan önce ilgili görüntüleri ve tankın durumunu kontrol edin.

Kirlilik skoru: 0,5646 / 1

Model skorudur; güven yüzdesi değildir.

İncelenen görüntüler

Fotoğraf: 1 | Video: 0 | Videodan alınan kare: 0

Denetçi değerlendirmesi

Denetçi değerlendirmesi bekleniyor

Bu denetim için henüz denetçi değerlendirmesi kaydedilmedi.

Bu rapor, yapay zekâ sonucunu ve varsa ayrıca kaydedilen denetçi değerlendirmesini içerir. Tek başına temizlik belgesi niteliği taşımaz.

Denetim görüntüleri

İncelenen tüm fotoğraflar ve video kareleri, analiz sırasıyla gösterilir.

01 Fotoğraf | En yüksek kirlilik skoru



tank-interior-frame.jpg

KİRLİ | Kirlilik skoru: 0,5646 / 1

Teknik bilgiler

Raporda, denetim tamamlandığında geçerli olan skorlar ve karar ayarları kullanılır. Rapor indirilirken yeniden analiz yapılmaz.

Rapor sürümü	1
Kirli kararı için eşik	0,3500
Temiz kararı için eşik	Otomatik TEMİZ kararı kapalı
Karar politikası	manual-review-v1
Model sürümü	bdecba82014b3ba00db5e9eac2ef06216ab0bef9be14a8c12a0a4e4c662a2806

Model ailesi	Kirlilik skoru	Sonuç
EfficientNet-B0	0,5646	KİRLİ
ConvNeXt-Tiny	0,3276	DENETÇİ İNCELEMESİ GEREKİYOR
EfficientNetV2-S	0,4195	KİRLİ
DINOv2-S	0,4357	KİRLİ

Rapora görüntü önizlemeleri eklenmiştir. Video dosyalarının asılları raporda yer almaz.

Bitquanta tarafından oluşturulmuştur. Dijital imza içermez.