

Relación de viviendas en las que, según la revisión de tajos del 09/09/2026, el cableado del cuadro mecanizado está cortado (tajo iniciado, sin terminar). Se relaciona por planta y letra de vivienda para su comprobación en obra.

PLANTA	A	B	C	D
7	X	X		X
8			X	X
12	X	X		
13	X	X	X	X
14	X	X	X	X
15	X	X	X	X

Total: 19 viviendas en 6 plantas.