

008 / PS - HIN / 2025

[illegible]

ET.	TRECHO		HORÁRIOS				TEMPO DE VOO					COMBUSTÍVEL	POB / CARGA		P / C		NAT	RUBRICA PIC
	DE	PARA	PARTIDA	DEC	POUSO	CORTE	DIU	NOT	IFR-R	IFR-C	TOTAL	COMB. TOTAL	POB	CARGA	POUSOS	CICLOS		
1	SBBH	SBT	15:36	15:41	16:37	16:42	00:56	-	00:56	-	00:56	4300Lb	02	20Lb	01	01	NR	
2	SBTV	SBBH	17:47	17:52	19:00	19:05	01:08	-	01:08	-	01:08	2900Lb	10	100Lb	01	01	NR	
3	SBBH	SNDV	19:30	19:35	19:55	20:00	00:20	-	00:10	-	00:20	3200Lb	06	80Lb	01	01	NR	
4	SNDV	SBSP	20:01	20:04	20:55	21:00	00:51	-	00:51	-	00:51	2700Lb	04	40Lb	01	01	NR	
5	SBSP	SBBH	21:43	21:48	22:43	22:48	-	00:55	00:55	-	00:55	2800Lb	05	70Lb	01	01	NR	
6																		
						TOTAL:	03:15	00:55	04:00	-	04:10				05	05		

OCORRÊNCIAS:	

PARTE II - SITUAÇÃO TÉCNICA DA AERONAVE

REGISTROS DA TRIPULAÇÃO					APROVAÇÃO DE RETORNO AO SERVIÇO				STATUS DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE
DATA	SIST.	DISCREPÂNCIA	CÓD. ANAC	RUBRICA	DATA	AÇÃO CORRETIVA	CÓD. ANAC	RUBRICA	TIPO DA ÚLTIMA INT. MANUTENÇÃO:
									FASE A. B e C
									FASE A
									HORAS DE CÉLULA PRÓXIMA MANUTENÇÃO: 6238.4
									CÓDIGO ANAC / RUBRICA PIC 136934 / 1