

TÁXI AÉREO

REGISTROS DE VOO

23 / 10 / 2024

/ PS - HIN /

Nº 017

MARCAS:		HORAS DE CÉLULA			DADOS DA TRIPULAÇÃO										
PS - HIN		ANTERIOR:		ET.	HORA APR.	FUNDO	TRIPULANTES	C. ANAC	RUBRICA	ET.	HORA APR.	FUNDO	TRIPULANTES	C. ANAC	RUBRICA
FABRICANTE: BEECHCRAFT		DIA:		1	08-389	PIC	ANDRE VIANO PI	13339	[assinatura]	4		PIC			
		TOTAL:			08-397	SIC	EUMEN LOPES O3	13689	[assinatura]				SIC		
MODELO: 400A			POUSOS		02-492	PIC	EUMEN LOPES PI	13689	[assinatura]	5		PIC			
			CYCLOS		02-493	SIC	ANDRE VIANO O3		[assinatura]				SIC		
NÚMERO DE SÉRIE: RK-243		ANTERIOR:		3		PIC				6		PIC			
		DIA:					SIC						SIC		
CAT. DE REGISTRO: TPX		TOTAL:				SIC						SIC			

ET.	TRECHO		HORÁRIOS				TEMPO DE VOO					COMBUSTIVEL	POB / CARGA		P/C		NAT	RUBRICA PIC
	DE	PARA	PARTIDA	DEC	POUSO	CORTE	DIU	NOT	IFR-R	IFR-C	TOTAL	COMB. TOTAL	POB	CARGA	POUSOS	CICLOS		
1	SRIH	SSSP	09:09	09:14	10:28	10:28	01:09	-	01:09	-	01:09	2700lb	04	20tb	01	01	PR	
2	SSSP	SSSH	08:18	08:02	24:18	24:24	-	00:57	00:57	-	00:57	2700lb	04	20tb	01	01	PR	
3																		
4																		
5																		
6																		
			TOTAL:				01:09	00:57	00:57	-	00:57	27000lb	04	20tb	01	01		

OCORRÊNCIAS:

El TOTAL TIEMPO DE VOO 02.06 136871
Impulsos BZH SBBP. 136871

PARTE II - SITUAÇÃO TÉCNICA DA AERONAVE

REGISTROS DA TRIPULAÇÃO					APROVAÇÃO DE RETORNO AO SERVIÇO				STATUS DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE	
DATA	SIST	DISCREPÂNCIA	CÓD. ANAC	RUBRICA	DATA	AÇÃO CORRETIVA	CÓD. ANAC	RUBRICA	TIPO DA ÚLTIMA INT. MANUTENÇÃO:	
									FAZ 1	
									FAZ 2, 8	
									6143.1	
									CÓDIGO ANAC / RUBRICA PIC:	13632 / 18