

BLACK TÁXI AÉREO		PARTE I REGISTROS DE VOO		DATA 28 / 02 / 2023		DIÁRIO DE BORDO Nº 001 / PS - HIN / 2023				Nº 002								
MARCAS: PS - HIN		HORAS DE CÉLULA		DADOS DA TRIPULAÇÃO														
FABRICANTE: BEECHCRAFT		ANTERIOR: 5766.9		ET.	HORA APR.	FUNÇÃO	TRIPULANTES	C. ANAC	RUBRICA	ET.	HORA APR.	FUNÇÃO	TRIPULANTES	C. ANAC	RUBRICA			
MODELO: 400A		DIA: 1.5		1	12:31	PIC	REZENDE	627778	Reze	4		PIC						
NÚMERO DE SÉRIE: RK-243		TOTAL:~ 5768.4			12:31	SIC	GUSTAVO	171293				SIC						
CAT. DE REGISTRO: TPD		POUSOS		CICLOS		2	19:31	PIC	REZENDE	627778	Reze	5		PIC				
		ANTERIOR: 4799		4799			19:31	SIC	GUSTAVO	171293			SIC					
		DIA: 02		02		3		PIC				6		PIC				
		TOTAL: 4801		4801				SIC	UTC					SIC				
ET.	TRECHO		HORÁRIOS				TEMPO DE VOO				COMBUSTÍVEL	POB / CARGA		P / C		NAT	RUBRICA PIC	
	DE	PARA	PARTIDA	DEC	POUSO	CORTE	DIU	NOT	IFR-R	IFR-C	TOTAL	COMB. TOTAL	POB	CARGA	POUSOS	CICLOS		
1	SBBH	SBRJ	13:01	13:11	13:56	14:01	00:45		00:45		00:45	3500LB	04	-	01	01	PV	Reze
2	SBRJ	SBBH	20:01	20:10	20:53	20:58	00:43		00:43		00:43	2430LB	04	-	01	01	PV	Reze
3																		
4																		
5		BRADES J LEONARDO SA										ECNAR	05	11000				
6																		
TOTAL:							01:28		01:28		01:28				02	02		Reze
OCORRÊNCIAS:		JORNADA INTERROMPIDA DE 14:31 ATÉ 19:31. REZENDE / 627778																
PARTE II - SITUAÇÃO TÉCNICA DA AERONAVE																		
REGISTROS DA TRIPULAÇÃO						APROVAÇÃO DE RETORNO AO SERVIÇO						STATUS DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE						
DATA	SIST	DISCREPÂNCIA		CÓD. ANAC	RUBRICA	DATA	AÇÃO CORRETIVA		CÓD. ANAC	RUBRICA	TIPO DA ÚLTIMA INT. MANUTENÇÃO: FASE A. B							
		Belo Horizonte			11	01	20.5				TIPO DA PRÓXIMA INT. MANUTENÇÃO: FASE A							
											HORAS DE CÉLULA PRÓXIMA MANUTENÇÃO: 5833.1							
											CÓDIGO ANAC / RUBRICA PIC: 627778 / Reze							