

BLACK
TÁXI AÉREOPARTE I
REGISTROS DE VOO

DATA

25 / 01 / 2026

DIÁRIO DE BORDO Nº

011 / PS - HIN / 2025

Nº 027

MARCAS:	PS - HIN	HORAS DE CÉLULA		DADOS DA TRIPULAÇÃO - BASE OPERACIONAL SBBH											
FABRICANTE:	BEECHCRAFT	ANTERIOR:	6836.3	ET.	H.APR. (Z)	POUSO	TRIPULANTES	C. ANAC	RUBRICA	ET.	H.APR. (Z)	POUSO	TRIPULANTES	C. ANAC	RUBRICA
MODELO:	400A	DIA:	2.8	1	19.05	P1	ANDRÉ VIANA	133384	Julia	4	19.05	P1	ANDRÉ VIANA	133384	Julia
NÚMERO DE SÉRIE:	RK-243	TOTAL:	6839.1		19.05	P3	JOÃO RESENDE	169708	ZER.		19.05	P3	JOÃO RESENDE	169708	ZER.
CAT. DE REGISTRO:	TPX			2	19.05	P1	ANDRÉ VIANA	133384	Julia	5					
		POUSOS	CICLOS		19.05	P3	JOÃO RESENDE	169708	ZER.						
		ANTERIOR:	5842	3	19.05	P1	ANDRÉ VIANA	133384	Julia	6					
		DIA:	04		19.05	P3	JOÃO RESENDE	169708	ZER.						
		TOTAL:	5846												

ET.	TRECHO		HORÁRIOS				TEMPO DE VOO					COMBUSTÍVEL	POB / CARGA		P / C		NAT	RUBRICA PIC
	DE	PARA	PARTIDA	DEC	POUSO	CORTE	DIU	NOT	IFR-R	IFR-C	TOTAL	COMB. TOTAL	POB	CARGA	POUSOS	CICLOS		
1	SBBH	SBGL	19:35	19:40	20:14	20:24	00:39	-	00:39	-	00:39	3500Lg	03	0	01	01	NR	Julia
2	SBGL	SBBH	21:14	21:19	21:59	22:04	-	00:40	00:40	-	00:40	2600Lg	09	200Lg	01	01	NR	Julia
3	SBBH	SBRJ	22:30	22:35	23:20	23:25	-	00:45	00:45	-	00:45	3600Lg	02	0	01	01	NR	Julia
4	SBRJ	SBBH	00:41	00:46	01:30	01:35	-	00:44	00:44	-	00:44	2600Lg	08	200Lg	01	01	NR	Julia
5																		
6																		Julia
TOTAL:							00:39	02:09	02:48	-	02:48				01	01		

OCORRÊNCIAS:

REALIZADO CHECK VOR CX1 FREQ 112.3 - RESULTADO SATISFATORIO
Julia 133384

PARTE II - SITUAÇÃO TÉCNICA DA AERONAVE

REGISTROS DA TRIPULAÇÃO					APROVAÇÃO DE RETORNO AO SERVIÇO				STATUS DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE			
DATA	SIST	DISCREPÂNCIA	CÓD. ANAC	RUBRICA	DATA	AÇÃO CORRETIVA	CÓD. ANAC	RUBRICA	TIPO DA ÚLTIMA INT. MANUTENÇÃO: FASE A			
									TIPO DA PRÓXIMA INT. MANUTENÇÃO: FASE A e B			
									HORAS DE CÉLULA PRÓXIMA MANUTENÇÃO: 7196.1			
									CÓDIGO ANAC / RUBRICA PIC			
									133384 Julia			