# 앱&서버

# 목차

### Part 1 서버

- 구조
- 기술스택
- 비즈니스 로직
- REST API
- DB 구조
- 클라우드 서비스


### Part 2 앱

- 구조
- 기능

### Server Structure 서버 구조


수질 계측기 (((1)) TCP/IP Wireless OAuth 2.0 Request / Access Token HTTP 200 OK

Access service



### Develop Stack 개발 스택

개발에 사용된 기술·툴·엔진·프레임워크 나열



### Develop Stack 개발 스택

#### Front-End(프론트엔드)

용어: 사용자들의 화면에 보이는 웹 화면

- Ionic(크로스 플랫폼 모바일 앱 프레임워크) [https://ionicframework.com/]
- Angular(웹 애플리케이션 프레임워크), Apache Cordova(모바일 개발 프레임 워크)

#### Back-End(백엔드)

용어: 프론트엔드에서 전달된 데이터 및 서버 관리

Node.js 기반 API 서버 [https://nodejs.org/ko/about/]


#### DB(데이터베이스)

용어: 데이터의 저장, 공유 및 운영을 위해 저장 관리할 수 있도록 하는 공간

● MariaDB RDBMS(관계형 데이터베이스 관리 시스템)


## 데이터베이스 모델링 다이어그램 DB EER diagram

용어: DB(데이터베이스) 에서 데이터 간 관계를 관계도 표현



## 앱 & 서버 간 비즈니스 로직 Business Logic

#### 사용자가 앱에서 수질데이터를 원격으로 호출하는 과정 로직



## API JSON 호출 예시 Rest api Request

#### ex) 실시간 수질데이터 요청

#### -Request PATH

PATH	http method
/api/realtime/{companyId}	GET

#### - Request Header

필수	설명
0	[request header] 인증토큰

#### - Request Parameter

피라미터명	필수	설명
company_id	0	사업장id

#### -Response json


#### - Response json key

key명	Description	비고
id	측정id	
name_tag	측정명	
serial_code	시리얼코드	
state	측정상태	
temp	온도값	
timestamp	날짜시간	
type	측정항목	
unit	단위	
value	측정값	

### 푸시 알림 Push Notification


사용자가 설정한 수질값 범위 이탈 시 또는 계측기 상태 이상일 때 알림

#### **Cloud Messaging Service**





## 클라우드 서비스 Cloud Service



## 데이터베이스 테이블 예시 DB Table Example


#### Timeseries 테이블


	timestamp	sensor_id	type	unit	state	value	temp
⊳	1555303881	1032	DO	mg/L	0	8.7	3.2
	1556254132	1032	DO	mg/L	0	4.6	4.6
	1556254432	1032	DO	mg/L	0	0.1	0.1
	1556254732	1032	DO	mg/L	0	7.8	7.8
	1556255032	1032	DO	mg/L	0	1.4	1.4
	1556255332	1032	DO	mg/L	0	0.3	0.3
	1556255633	1032	DO	mg/L	0	9.6	9.6
	1556255933	1032	DO	mg/L	0	9.7	9.7
	1556256233	1032	DO	mg/L	0	5.2	5.2
	1556256533	1032	DO	mg/L	0	4.4	4.4
	1556256833	1032	DO	mg/L	0	3.5	3.5
	1556257133	1032	DO	mg/L	0	8.9	8.9
	1556257434	1032	DO	mg/L	0	8.8	8.8
	1556257734	1032	DO	mg/L	0	4.6	4.6
	1556258034	1032	DO	mg/L	0	5.7	5.7

#### Realtime 테이블

	sensor_id	timestamp	type	unit	state	value	temp
$\Vdash$	1032	1565227762	DO	mg/L	07	2.9	2.9
	1033	1565227762	PH	pН	02	0.9	0.9
	1034	1565227762	ORP	mV	00	1729.1	1729.1
	1035	1565227762	DO	mg/L	00	19.4	19.4
	1036	1565227762	DO	mg/L	00	18.4	18.4
	1037	1565227762	DO	mg/L	02	8.2	8.2
	1038	1565227762	DO	mg/L	00	8.8	8.8
	1039	1565227762	DO	mg/L	03	5.2	5.2
	1040	1565227762	CI	%	03	2.8	2.8
	1041	1565227762	DO	mg/L	00	4.2	4.2
	1042	1565227762	DO	mg/L	03	9.6	9.6
	1043	1565227762	DO	mg/L	00	3.8	3.8
	1043	1565227762	DO	mg/L	00	3.8	3.8

## 로그인 및 회원가입





## 실시간 모니터링

폐수처리장2  채널2계측기1응집조1번 18.4 °C  정상 측정 18.4 mg/L  채널2계측기1응집조2번 8.2 °C  통신불량입니다. 8.2 mg/L  채널2계측기2응집조1번 8.8 °C	≡ 대윤계기산업 컄 녀	≡
지상 측정	폐수처리장2	폐-
채널2계측기1응집조2번 8.2 ℃ 통신불량입니다. <b>8.2</b> mg/L	채널2계측기1응집조1번 18.4 °C	ž
통신불량입니다. <b>8.2</b> mg/L	정상 측정 중 <b>18.4</b> mg/L	2
	채널2계측기1응집조2번 8.2 °C	*
채널2계측기2응집조1번 8.8 °C	통신불량입니다. <b>8.2</b> mg/L	#G
The state of the s	채널2계측기2응집조1번 8.8 °C	*
정상 측정 중 <b>8.8</b> mg/L	정상 측정 중 <b>8.8</b> mg/L	3
채널2계측기2응집조2번 5.2 °C	채널2계측기2응집조2번 5.2 °C	×
교정 중입니다. <b>5.2</b> mg/L	교정 중입니다. <b>5.2</b> mg/L	3





# 채널선택

취소	채널선택	완료
채널		
● 폐수처리장1		
● 폐수처리장2		
● 폐수처리장3		
● 폐수처리장4		
● 폐수처리장5		
● 폐수처리장6		
모든 채널 초기화		

# 시간자료(차트)







# 데이터 로그 및 자료 다운로드

★ 닫기	자료보기		
폐수처리장2			
트랜드 보기 텍스트 보기	스토리지	자료 호출	메인 화면
채널2계측기1응집조1번	1		
시작일		6월 20	0, 2019
끝일		8월 2	1, 2019
날짜시간	값	온도	
2019/08/08 10:29:22	18.4mg/L	18.4°C	;
2019/08/08 10:29:22	18.4mg/L	18.4°C	;
2019/08/08 10:29:22	18.4mg/L	18.4°C	;
2019/08/08 10:29:22	18.4mg/L	18.4°C	;
2019/08/08 10:29:22	18.4mg/L	18.4°C	;
2019/08/08 10:29:22	18.4mg/L	18.4°C	;
2019/08/08 10:29:22	18.4mg/L	18.4°C	;
2019/08/08 10:29:22	18.4mg/L	18.4°C	
2019/08/08 10:29:22	18.4mg/L	18.4°C	
2019/08/08 10:29:22	18.4mg/L	18.4°C	

## 설정







# 푸시알림 및 알림로그



뒤로가기 알림	
<b>Q</b> 찾기	
2019/07/22	
통신불량입니다. 채널3계측기1응집조1번	13:00:32
세척 중입니다. 채널3계측기1응집조1번	13:08:32
세척 중입니다. 채널3계측기1응집조2번	13:08:32
접점 발생 (현재값: 10.2pH) 채널4계측기1응집조2번	13:10:32
교정 중입니다. 채널4계측기1응집조1	13:10:32
통신불량입니다. 채널4계측기2응집조2번	13:10:32
세척 중입니다. 채널2계측기1응집조2번	13:10:32

## 프로필 및 개인설정

