

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填表需知 一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
1	中正區羅斯福路三段84巷1弄		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000001	121.5251827	25.0216431	
2	中正區羅斯福路三段84巷1弄		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000002	121.5251827	25.0216431	
3	中正區汀州路三段24巷3號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000003	121.5274373	25.0166553	
4	中正區汀州路三段24巷3號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000004	121.5274373	25.0166553	
5	中正區永春街口		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000005	121.5274373	25.0166553	
6	中正區永春街200巷3弄1之1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000006	121.5274373	25.0166553	
7	中正區永春街200巷3弄1之1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000007	121.5274373	25.0166553	
8	中正區永春街200巷3弄1之1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000008	121.5274373	25.0166553	
巡視路段	步巡：萬華區中區12、萬華區中區13、萬華區中區14												
核章欄	廠商填報		監造單位審定		分隊備查				注意事項	1.巡查路段：全路段無損壞亦應填寫，請在損壞狀況來勾選。 2.損壞類別：填列凹陷、龜裂、溝蓋溝牆破損、積水等等			

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
9	中正區永春街200巷3弄1之1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000009	121.5274373	25.0166553	
10	中正區永春街口		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000010	121.5274373	25.0166553	
11	中正區永春街口		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000011	121.5274373	25.0166553	
12	中正區永春街200巷3弄1之1號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000012	121.5274373	25.0166553	
13	中正區汀州路三段2巷		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000013	121.5274373	25.0166553	
14	中正區汀州路三段2巷		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000014	121.5274373	25.0166553	
15	中正區汀州路三段2巷		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000015	121.5274373	25.0166553	
16	中正區汀州路三段2巷		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000016	121.5274373	25.0166553	
17	中正區汀州路三段2巷		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000017	121.5274373	25.0166553	
18	中正區汀州路三段2巷		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000018	121.5274373	25.0166553	
19	中正區汀州路三段2巷		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000019	121.5274373	25.0166553	
20	中正區汀州路三段2巷		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000020	121.5274373	25.0166553	
21	中正區汀州路三段2巷		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000021	121.5274373	25.0166553	
22	中正區汀州路三段2巷		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000022	121.5274373	25.0166553	
23	中正區汀州路三段2巷		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000023	121.5274373	25.0166553	
24	中正區汀州路三段2巷		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000024	121.5274373	25.0166553	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表 需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
25	中正區汀州路三段2巷			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000025		121.5274373	25.0166553	
26	中正區汀州路三段2巷			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000026		121.5274373	25.0166553	
27	中正區汀州路三段2巷			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000027		121.5274373	25.0166553	
28	中正區汀州路三段2巷			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000028		121.5274373	25.0166553	
29	中正區汀州路三段2巷			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000029		121.5274373	25.0166553	
30	中正區汀州路三段2巷			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000030		121.5274373	25.0166553	
31	中正區永春街口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000031		121.5274373	25.0166553	
32	中正區汀州路三段2巷			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000032		121.5274373	25.0166553	
33	中正區汀州路三段2巷			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000033		121.5274373	25.0166553	
34	中正區汀州路三段2巷			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000034		121.5274373	25.0166553	
35	中正區汀州路三段2巷			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000035		121.5274373	25.0166553	
36	中正區汀州路三段2巷			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000036		121.5274373	25.0166553	
37	中正區汀州路三段2巷			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000037		121.5274373	25.0166553	
38	中正區汀州路三段2巷			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000038		121.5274373	25.0166553	
39	中正區汀州路三段2巷			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000039		121.5274373	25.0166553	
40	中正區汀州路三段2巷			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000040		121.5274373	25.0166553	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
41	中正區水源路35巷15號			自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000041		121.5274373	25.0166553	
42	中正區水源路35巷15號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000042		121.5274373	25.0166553	
43	中正區水源路35巷15號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000043		121.5274373	25.0166553	
44	中正區水源路35巷11號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000044		121.5274373	25.0166553	
45	中正區水源路35巷11號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000045		121.5274373	25.0166553	
46	中正區水源路35巷11號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000046		121.5274373	25.0166553	
47	中正區水源路35巷7號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000047		121.5274373	25.0166553	
48	中正區水源路35巷5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000048		121.5274373	25.0166553	
49	中正區水源路35巷1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000049		121.5274373	25.0166553	
50	中正區水源路33巷2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000050		121.5274373	25.0166553	
51	中正區水源路33巷8號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000051		121.5274373	25.0166553	
52	中正區水源路33巷4號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000052		121.5274373	25.0166553	
53	中正區水源路33巷9號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000053		121.5274373	25.0166553	
54	中正區水源路33巷12號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000054		121.5274373	25.0166553	
55	中正區水源路33巷11號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000055		121.5274373	25.0166553	
56	中正區水源路33巷15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000056		121.5274373	25.0166553	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
57	中正區水源路33巷15號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000057		121.5274373	25.0166553	
58	中正區水源路33巷15號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000058		121.5274373	25.0166553	
59	中正區水源路33巷15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000059		121.5274373	25.0166553	
60	中正區水源路33巷15號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000060		121.5274373	25.0166553	
61	中正區水源路33巷15號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000061		121.5274373	25.0166553	
62	中正區水源路33巷15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000062		121.5274373	25.0166553	
63	中正區水源路31巷19號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000063		121.5274373	25.0166553	
64	中正區水源路33巷15號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000064		121.5274373	25.0166553	
65	中正區水源路33巷15號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000065		121.5274373	25.0166553	
66	中正區水源路31巷19號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000066		121.5274373	25.0166553	
67	中正區水源路31巷14號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000067		121.5274373	25.0166553	
68	中正區水源路31巷5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000068		121.5274373	25.0166553	
69	中正區水源路31巷12號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000069		121.5274373	25.0166553	
70	中正區水源路31巷6號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000070		121.5274373	25.0166553	
71	中正區水源路31巷9號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000071		121.5274373	25.0166553	
72	中正區水源路31巷9號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000072		121.5274373	25.0166553	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
73	中正區水源路29巷4號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000073		121.5274373	25.0166553	
74	中正區水源路29巷7號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000074		121.5274373	25.0166553	
75	中正區水源路29巷5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000075		121.5274373	25.0166553	
76	中正區水源路29巷14號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000076		121.5274373	25.0166553	
77	中正區水源路29巷11號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000077		121.5274373	25.0166553	
78	中正區水源路29巷18號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000078		121.5274373	25.0166553	
79	中正區水源路27巷19號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000079		121.5250739	25.0179648	
80	中正區水源路27巷18號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000080		121.5250739	25.0179648	
81	中正區水源路29巷19號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000081		121.5274373	25.0166553	
82	中正區水源路29巷19號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000082		121.5274373	25.0166553	
83	中正區水源路27巷16號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000083		121.5250739	25.0179648	
84	中正區水源路27巷12號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000084		121.5250739	25.0179648	
85	中正區水源路27巷8號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000085		121.5250739	25.0179648	
86	中正區水源路27巷4號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000086		121.5250739	25.0179648	
87	中正區水源路27巷4號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000087		121.5250739	25.0179648	
88	中正區水源路25巷4號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000088		121.5250739	25.0179648	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表 需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
89	中正區水源路25巷7號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000089		121.5250739	25.0179648	
90	中正區水源路25巷3號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000090		121.5250739	25.0179648	
91	中正區水源路25巷13號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000091		121.5250739	25.0179648	
92	中正區水源路25巷13號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000092		121.5251356	25.0177647	
93	中正區水源路25巷13號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000093		121.5251356	25.0177647	
94	中正區水源路27巷20號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000094		121.5251582	25.0179733	
95	中正區水源路25巷11號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000095		121.5250739	25.0179648	
96	中正區水源路27巷20號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000096		121.5251582	25.0179733	
97	中正區水源路29巷2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000097		121.5250562	25.0177433	
98	中正區水源路29巷2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000098		121.5250562	25.0177433	
99	中正區南昌路一段108巷口			自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000099		121.51653185	25.03018621	
100	中正區南昌路一段108巷9號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000100		121.51653185	25.03018621	
101	中正區牯嶺街57號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000101		121.51653185	25.03018621	
102	中正區南昌路一段108巷口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000102		121.51653185	25.03018621	
103	中正區南昌路一段108巷5號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000103		121.51653185	25.03018621	
104	中正區南昌路一段108巷7號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000104		121.51653185	25.03018621	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
105	中正區寧波西街68號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000105	121.51653185	25.03018621	
106	中正區寧波西街66巷7號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000106	121.51653185	25.03018621	
107	中正區寧波西街66巷1號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000107	121.51653185	25.03018621	
108	中正區寧波西街66巷2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000108	121.5165318534	25.0301862074	
109	中正區南昌路1段108巷5號前			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000109	121.5165318534	25.0301862074	
110	中正區南昌路1段108巷1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000110	121.5165318534	25.0301862074	
111	中正區南昌路1段108巷1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000111	121.5165318534	25.0301862074	
112	中正區南昌路1段108巷2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000112	121.5165318534	25.0301862074	
113	中正區南昌路1段108巷1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000113	121.5165318534	25.0301862074	
114	中正區南昌路1段108巷1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000114	121.5165318534	25.0301862074	
115	中正區南昌路1段108巷3號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000115	121.5165318534	25.0301862074	
116	中正區牯嶺街40號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000116	121.5165318534	25.0301862074	
117	中正區南昌路1段108巷1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000117	121.5165318534	25.0301862074	
118	中正區牯嶺街38號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000118	121.5165318534	25.0301862074	
119	中正區南昌路1段106號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000119	121.5165318534	25.0301862074	
120	中正區重慶南路3段3巷26號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000120	121.5165318534	25.0301862074	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段				案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
									輕度	中度	重度				
121	中正區重慶南路3段3巷24號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000121	121.5165318534	25.0301862074	
122	中正區牯嶺街40號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000122	121.5165318534	25.0301862074	
123	中正區重慶南路3段3巷26號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000123	121.5165318534	25.0301862074	
124	中正區重慶南路3段3巷26號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000124	121.5165318534	25.0301862074	
125	中正區重慶南路3段3巷26號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000125	121.5165318534	25.0301862074	
126	中正區重慶南路3段3巷7號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000126	121.5165318534	25.0301862074	
127	中正區重慶南路3段3巷22號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000127	121.5165318534	25.0301862074	
128	中正區重慶南路3段3巷7號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000128	121.5165318534	25.0301862074	
129	中正區重慶南路3段3巷22號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000129	121.5165318534	25.0301862074	
130	中正區重慶南路3段3巷6號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000130	121.5165318534	25.0301862074	
131	中正區重慶南路3段3巷7號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000131	121.5165318534	25.0301862074	
132	中正區重慶南路3段3巷7號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000132	121.5165318534	25.0301862074	
133	中正區重慶南路3段3巷6號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000133	121.5165318534	25.0301862074	
134	中正區重慶南路3段3巷7號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000134	121.5165318534	25.0301862074	
135	中正區重慶南路3段5號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000135	121.5165318534	25.0301862074	
136	中正區重慶南路3段5號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000136	121.5165318534	25.0301862074	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。										
	天氣：		小雨													
項次	缺失路段				案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
									輕度	中度	重度					
137	中正區重慶南路3段3巷6號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000137		121.5165318534	25.0301862074	
138	中正區重慶南路3段5-2號				自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120000138		121.5165318534	25.0301862074	
139	中正區重慶南路3段5-2號				自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120000139		121.5165318534	25.0301862074	
140	中正區重慶南路3段11號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000140		121.5165318534	25.0301862074	
141	中正區重慶南路3段11號				自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000141		121.5165318534	25.0301862074	
142	中正區重慶南路3段5-2號				自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120000142		121.5165318534	25.0301862074	
143	中正區重慶南路3段5-2號				自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120000143		121.5165318534	25.0301862074	
144	中正區重慶南路3段15巷2號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000144		121.5165318534	25.0301862074	
145	中正區重慶南路3段15巷3號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000145		121.5165318534	25.0301862074	
146	中正區重慶南路3段15巷3號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000146		121.5165318534	25.0301862074	
147	中正區重慶南路3段15巷3號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000147		121.5165318534	25.0301862074	
148	中正區重慶南路3段15巷7號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000148		121.5165318534	25.0301862074	
149	中正區重慶南路3段15巷9號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000149		121.5165318534	25.0301862074	
150	中正區重慶南路3段15巷7號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000150		121.5165318534	25.0301862074	
151	中正區重慶南路3段15巷9號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000151		121.5165318534	25.0301862074	
152	中正區重慶南路3段15巷16號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000152		121.5165318534	25.0301862074	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
153	中正區重慶南路3段15巷17號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000153	121.516531853 4	25.0301862074	
154	中正區重慶南路3段15巷20號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000154	121.516531853 4	25.0301862074	
155	中正區重慶南路3段15巷20號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000155	121.516531853 4	25.0301862074	
156	中正區重慶南路3段15巷18弄2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000156	121.516260392 1	25.0292033849	
157	中正區重慶南路3段15巷18弄2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000157	121.516260392 1	25.0292033849	
158	中正區重慶南路3段15巷18弄2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000158	121.516260392 1	25.0292033849	
159	中正區重慶南路3段15巷20號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000159	121.516531853 4	25.0301862074	
160	中正區重慶南路3段15巷18弄2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000160	121.516260392 1	25.0292033849	
161	萬華區成都路65號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000161	121.5057572	25.0428907	
162	萬華區成都路65號			自巡	人行道及相關 設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000162	121.5057572	25.0428907	
163	萬華區成都路65號			自巡	人行道及相關 設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000163	121.5057572	25.0428907	
164	萬華區成都路54-1號			自巡	人行道及相關 設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000164	121.5057572	25.0428907	
165	萬華區成都路54-1號			自巡	人行道及相關 設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000165	121.5057572	25.0428907	
166	萬華區成都路52號			自巡	人行道及相關 設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000166	121.5057572	25.0428907	
167	萬華區成都路52號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000167	121.5057572	25.0428907	
168	萬華區成都路52號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000168	121.5057572	25.0428907	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
169	萬華區成都路46號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000169	121.5057572	25.0428907	
170	萬華區成都路48號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000170	121.5057572	25.0428907	
171	萬華區成都路42號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000171	121.5057572	25.0428907	
172	萬華區成都路38號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000172	121.5057572	25.0428907	
173	萬華區成都路38號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000173	121.5057572	25.0428907	
174	萬華區成都路36號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000174	121.5057572	25.0428907	
175	萬華區成都路30號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000175	121.5065978	25.042673	
176	萬華區成都路28號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000176	121.5065978	25.042673	
177	萬華區成都路30號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000177	121.5065978	25.042673	
178	萬華區成都路28號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000178	121.5065978	25.042673	
179	萬華區成都路28號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000179	121.5065978	25.042673	
180	萬華區成都路22號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000180	121.5065978	25.042673	
181	萬華區成都路18號		自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000181	121.5065978	25.042673	
182	萬華區成都路22號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000182	121.5065978	25.042673	
183	萬華區成都路14號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000183	121.5065978	25.042673	
184	萬華區成都路12號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000184	121.5065978	25.042673	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
185	萬華區成都路12號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000185	121.5065978	25.042673	
186	萬華區成都路12號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000186	121.5065978	25.042673	
187	萬華區成都路12號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000187	121.5065978	25.042673	
188	萬華區成都路12號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000188	121.5065978	25.042673	
189	萬華區成都路12號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000189	121.5065978	25.042673	
190	萬華區成都路12號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000190	121.5065978	25.042673	
191	萬華區成都路12號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000191	121.5065978	25.042673	
192	萬華區成都路漢中街口		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000192	121.5065978	25.042673	
193	萬華區成都路10巷		自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000193	121.5065978	25.042673	
194	萬華區成都路10巷		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000194	121.5065978	25.042673	
195	萬華區成都路10巷		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000195	121.5065978	25.042673	
196	萬華區成都路10巷		自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000196	121.5065978	25.042673	
197	萬華區成都路10巷		自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000197	121.5065978	25.042673	
198	萬華區成都路10巷		自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000198	121.5065978	25.042673	
199	萬華區成都路10巷		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000199	121.5065978	25.042673	
200	萬華區漢中街122號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000200	121.5065978	25.042673	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
201	萬華區漢中街122號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000201		121.5065978	25.042673	
202	萬華區成都路6號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000202		121.5065978	25.042673	
203	萬華區漢中街122號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000203		121.5065978	25.042673	
204	萬華區成都路6號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000204		121.5065978	25.042673	
205	萬華區成都路6號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000205		121.5065978	25.042673	
206	萬華區成都路6號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000206		121.5065978	25.042673	
207	萬華區成都路6號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000207		121.5065978	25.042673	
208	萬華區成都路6號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000208		121.5065978	25.042673	
209	萬華區成都路6號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000209		121.5065978	25.042673	
210	萬華區成都路6號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000210		121.5065978	25.042673	
211	萬華區成都路6號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000211		121.5065978	25.042673	
212	萬華區成都路中華路1段口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000212		121.5065978	25.042673	
213	萬華區成都路中華路1段口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000213		121.5065978	25.042673	
214	萬華區成都路中華路1段口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000214		121.5065978	25.042673	
215	萬華區成都路中華路1段口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000215		121.5065978	25.042673	
216	萬華區成都路中華路1段口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000216		121.5065978	25.042673	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段				案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
									輕度	中度	重度				
217	萬華區成都路59號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000217	121.5065978	25.042673	
218	萬華區成都路49號				自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000218	121.5063569	25.0427071	
219	中正區重慶南路3段15巷25號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000219	121.5161086418	25.0291581537	
220	中正區重慶南路3段15巷23號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000220	121.5161086418	25.0291581537	
221	中正區重慶南路3段15巷27號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000221	121.5161086418	25.0291581537	
222	中正區重慶南路3段15巷21號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000222	121.5161086418	25.0291581537	
223	中正區重慶南路3段15巷24號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000223	121.5161086418	25.0291581537	
224	中正區重慶南路3段15巷17號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000224	121.5161086418	25.0291581537	
225	中正區重慶南路3段15巷31號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000225	121.5161086418	25.0291581537	
226	萬華區成都路41號				自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000226	121.5063569	25.0427071	
227	中正區重慶南路3段15巷44號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000227	121.5161086418	25.0291581537	
228	中正區重慶南路3段15巷44號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000228	121.5161086418	25.0291581537	
229	中正區重慶南路3段17號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000229	121.5161086418	25.0291581537	
230	中正區重慶南路3段15巷44號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000230	121.5161086418	25.0291581537	
231	中正區重慶南路3段17號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000231	121.5161086418	25.0291581537	
232	萬華區成都路41號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000232	121.5063569	25.0427071	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註	
								輕度	中度	重度					
233	中正區重慶南路3段17號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000233	121.516108641 8	25.0291581537		
234	中正區重慶南路3段17號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000234	121.516108641 8	25.0291581537		
235	萬華區成都路41號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000235	121.5063569	25.0427071		
236	中正區重慶南路3段23號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000236	121.516108641 8	25.0291581537		
237	中正區重慶南路3段23號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000237	121.516108641 8	25.0291581537		
238	中正區重慶南路3段23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000238	121.516108641 8	25.0291581537		
239	中正區重慶南路3段27巷3號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000239	121.516108641 8	25.0291581537		
240	中正區重慶南路3段23號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000240	121.516108641 8	25.0291581537		
241	中正區重慶南路3段23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000241	121.516108641 8	25.0291581537		
242	中正區重慶南路3段27巷3號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000242	121.516108641 8	25.0291581537		
243	中正區重慶南路3段27巷8號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000243	121.516108641 8	25.0291581537		
244	萬華區成都路27號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000244	121.5063569	25.0427071		
245	中正區重慶南路3段27巷5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000245	121.516108641 8	25.0291581537		
246	萬華區成都路23號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000246	121.5063569	25.0427071		
247	中正區重慶南路3段27巷5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000247	121.516108641 8	25.0291581537		
248	中正區重慶南路3段27巷9號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000248	121.516108641 8	25.0291581537		

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。										
	天氣：		小雨													
項次	缺失路段				案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
									輕度	中度	重度					
249	中正區重慶南路3段27巷7號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000249		121.5161086418	25.0291581537	
250	中正區重慶南路3段27巷8號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000250		121.5161086418	25.0291581537	
251	中正區重慶南路3段27巷5號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000251		121.5161086418	25.0291581537	
252	中正區重慶南路3段27巷9號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000252		121.5161086418	25.0291581537	
253	中正區重慶南路3段27巷12號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000253		121.5161086418	25.0291581537	
254	中正區重慶南路3段27巷12號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000254		121.5161086418	25.0291581537	
255	中正區重慶南路3段27巷12號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000255		121.5161086418	25.0291581537	
256	中正區重慶南路3段27巷12號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000256		121.5161086418	25.0291581537	
257	中正區重慶南路3段27巷9號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000257		121.5161086418	25.0291581537	
258	萬華區成都路19號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000258		121.5063569	25.0427071	
259	萬華區成都路19號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000259		121.5063569	25.0427071	
260	萬華區成都路19號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000260		121.5063569	25.0427071	
261	萬華區成都路19號				自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000261		121.5063569	25.0427071	
262	萬華區成都路漢中街口				自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000262		121.5063569	25.0427071	
263	萬華區成都路漢中街口				自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000263		121.5063569	25.0427071	
264	萬華區成都路漢中街口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000264		121.5063569	25.0427071	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段				案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
									輕度	中度	重度				
265	萬華區成都路漢中街口				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000265	121.5063569	25.0427071	
266	萬華區成都路漢中街口				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000266	121.5063569	25.0427071	
267	萬華區成都路漢中街口				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000267	121.5063569	25.0427071	
268	中正區重慶南路3段27巷17號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000268	121.516404137 1	25.0287279337	
269	中正區重慶南路3段27巷19號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000269	121.516404137 1	25.0287279337	
270	中正區重慶南路3段27巷19號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000270	121.516404137 1	25.0287279337	
271	中正區重慶南路3段27巷21號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000271	121.516404137 1	25.0287279337	
272	中正區重慶南路3段27巷19號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000272	121.516404137 1	25.0287279337	
273	中正區重慶南路3段27巷23號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000273	121.516404137 1	25.0287279337	
274	中正區重慶南路3段27巷22號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000274	121.516404137 1	25.0287279337	
275	中正區重慶南路3段27巷22號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000275	121.516404137 1	25.0287279337	
276	中正區重慶南路3段27巷25號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000276	121.516404137 1	25.0287279337	
277	中正區重慶南路3段27巷23號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000277	121.516404137 1	25.0287279337	
278	中正區重慶南路3段27巷27號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000278	121.516404137 1	25.0287279337	
279	中正區重慶南路3段27巷22號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000279	121.516404137 1	25.0287279337	
280	中正區重慶南路3段27巷27號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000280	121.516404137 1	25.0287279337	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨													
項次	缺失路段				案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註	
									輕度	中度	重度					
281	中正區重慶南路3段27巷27號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000281	121.516404137 1	25.0287279337		
282	中正區重慶南路3段27巷24號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000282	121.516404137 1	25.0287279337		
283	中正區重慶南路3段27巷24號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000283	121.516404137 1	25.0287279337		
284	中正區牯嶺街65-1號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000284	121.516404137 1	25.0287279337		
285	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000285	121.4896321	25.0281492		
286	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000286	121.4896321	25.0281492		
287	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000287	121.4896321	25.0281492		
288	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000288	121.4896321	25.0281492		
289	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000289	121.4896321	25.0281492		
290	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000290	121.4896321	25.0281492		
291	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000291	121.4896321	25.0281492		
292	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000292	121.4896321	25.0281492		
293	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000293	121.4896321	25.0281492		
294	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000294	121.4896321	25.0281492		
295	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000295	121.4896321	25.0281492		
296	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000296	121.4896321	25.0281492		

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
297	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000297		121.4896321	25.0281492	
298	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000298		121.4896321	25.0281492	
299	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000299		121.4896321	25.0281492	
300	中正區金山南路1段42號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000300		121.5294729	25.0423815	
301	中正區金山南路1段8號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000301		121.5294729	25.0423815	
302	中正區金山南路1段8號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000302		121.5294729	25.0423815	
303	中正區金山南路1段8號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000303		121.5294729	25.0423815	
304	中正區金山南路1段8號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000304		121.5294729	25.0423815	
305	中正區金山南路1段8號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000305		121.5294729	25.0423815	
306	中正區金山南路1段8號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000306		121.5294729	25.0423815	
307	中正區金山南路1段8號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000307		121.5294729	25.0423815	
308	中正區金山南路1段42號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000308		121.5294729	25.0423815	
309	中正區金山南路1段42號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000309		121.5294729	25.0423815	
310	中正區金山南路1段42號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000310		121.5294729	25.0423815	
311	中正區金山南路1段42號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000311		121.5294729	25.0423815	
312	中正區金山南路1段42號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000312		121.5294729	25.0423815	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
313	中正區金山南路1段42號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000313	121.5294729	25.0423815	
314	中正區金山南路1段42號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000314	121.5294729	25.0423815	
315	中正區金山南路1段42號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000315	121.5294729	25.0423815	
316	中正區金山南路1段42號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000316	121.5294729	25.0423815	
317	中正區金山南路1段42號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000317	121.5294729	25.0423815	
318	中正區金山南路1段52號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000318	121.5294729	25.0423815	
319	中正區金山南路1段42號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000319	121.5294729	25.0423815	
320	中正區金山南路1段52號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000320	121.5294729	25.0423815	
321	中正區金山南路1段52號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000321	121.5294729	25.0423815	
322	中正區金山南路1段54號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000322	121.5291843	25.0410108	
323	中正區金山南路1段與濟南路2段口		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000323	121.5291843	25.0410108	
324	中正區金山南路1段與濟南路2段口		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000324	121.5291843	25.0410108	
325	中正區金山南路1段54號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000325	121.5291843	25.0410108	
326	中正區金山南路1段54號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000326	121.5291843	25.0410108	
327	中正區濟南路2段31號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000327	121.5291843	25.0410108	
328	中正區金山南路1段與濟南路2段口		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000328	121.5291843	25.0410108	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表 需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
329	中正區金山南路1段與濟南路2段口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000329		121.5291843	25.0410108	
330	中正區金山南路1段與濟南路2段口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000330		121.5291843	25.0410108	
331	中正區濟南路2段31號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000331		121.5291843	25.0410108	
332	中正區濟南路2段31號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000332		121.5291843	25.0410108	
333	中正區濟南路2段31號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000333		121.5291843	25.0410108	
334	中正區濟南路2段29號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000334		121.5291843	25.0410108	
335	中正區濟南路2段29號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000335		121.5291843	25.0410108	
336	中正區濟南路2段29號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000336		121.5291843	25.0410108	
337	中正區濟南路2段29號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000337		121.5291843	25.0410108	
338	中正區濟南路2段29號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000338		121.5291843	25.0410108	
339	中正區濟南路2段23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000339		121.5291843	25.0410108	
340	中正區濟南路2段29號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000340		121.5291843	25.0410108	
341	中正區濟南路2段17號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000341		121.5291843	25.0410108	
342	中正區濟南路2段23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000342		121.5291843	25.0410108	
343	中正區濟南路2段23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000343		121.5291843	25.0410108	
344	中正區濟南路2段23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000344		121.5291843	25.0410108	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表 需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
345	中正區濟南路2段17號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000345		121.5291843	25.0410108	
346	中正區濟南路2段17號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000346		121.5291843	25.0410108	
347	中正區濟南路2段17號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000347		121.5291843	25.0410108	
348	中正區濟南路2段17號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000348		121.5291843	25.0410108	
349	中正區濟南路2段17號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000349		121.5291843	25.0410108	
350	中正區濟南路2段17號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000350		121.5291843	25.0410108	
351	中正區濟南路2段17號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000351		121.5291843	25.0410108	
352	中正區濟南路2段17號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000352		121.5291843	25.0410108	
353	中正區濟南路2段17號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000353		121.5291843	25.0410108	
354	中正區濟南路2段17號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000354		121.5291843	25.0410108	
355	中正區濟南路2段7號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000355		121.5291843	25.0410108	
356	中正區濟南路2段17號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000356		121.5291843	25.0410108	
357	中正區濟南路2段17號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000357		121.5291843	25.0410108	
358	中正區濟南路2段7號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000358		121.5291843	25.0410108	
359	中正區濟南路2段7號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000359		121.5291843	25.0410108	
360	中正區濟南路2段7號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000360		121.5291843	25.0410108	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
361	中正區濟南路2段3號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000361	121.5291843	25.0410108	
362	中正區濟南路2段7號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000362	121.5291843	25.0410108	
363	中正區濟南路2段3號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000363	121.5291843	25.0410108	
364	中正區濟南路2段3號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000364	121.5291843	25.0410108	
365	中正區濟南路2段3號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000365	121.5291843	25.0410108	
366	中正區濟南路2段3號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000366	121.5291843	25.0410108	
367	中正區濟南路2段3號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000367	121.5291843	25.0410108	
368	中正區濟南路2段與杭州南路1段口		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000368	121.5291843	25.0410108	
369	中正區杭州南路1段33號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000369	121.5291843	25.0410108	
370	中正區濟南路2段3號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000370	121.5291843	25.0410108	
371	中正區濟南路2段3號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000371	121.5291843	25.0410108	
372	中正區濟南路2段與杭州南路1段口		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000372	121.5291843	25.0410108	
373	中正區杭州南路1段29號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000373	121.5261752	25.0417748	
374	中正區杭州南路1段29號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000374	121.5261752	25.0417748	
375	中正區杭州南路1段33號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000375	121.5261752	25.0417748	
376	中正區杭州南路1段29號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000376	121.5261752	25.0417748	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表 需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
377	中正區杭州南路1段33號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000377		121.5261752	25.0417748	
378	中正區杭州南路1段29號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000378		121.5261752	25.0417748	
379	中正區杭州南路1段29號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000379		121.5261752	25.0417748	
380	中正區杭州南路1段23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000380		121.5264349	25.0421441	
381	中正區杭州南路1段23號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000381		121.5264349	25.0421441	
382	中正區杭州南路1段23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000382		121.5264349	25.0421441	
383	中正區杭州南路1段29號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000383		121.5264349	25.0421441	
384	中正區杭州南路1段29號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000384		121.5261752	25.0417748	
385	中正區杭州南路1段29號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000385		121.5261752	25.0417748	
386	中正區杭州南路1段29號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000386		121.5261752	25.0417748	
387	中正區杭州南路1段29號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000387		121.5264349	25.0421441	
388	中正區杭州南路1段23號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000388		121.5264349	25.0421441	
389	中正區杭州南路1段23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000389		121.5264349	25.0421441	
390	中正區杭州南路1段23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000390		121.5264349	25.0421441	
391	中正區杭州南路1段23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000391		121.5264349	25.0421441	
392	中正區杭州南路1段23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000392		121.5264349	25.0421441	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填表 需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
393	中正區杭州南路1段23號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000393		121.5264349	25.0421441	
394	中正區杭州南路1段23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000394		121.5264349	25.0421441	
395	中正區杭州南路1段23號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000395		121.5264349	25.0421441	
396	中正區杭州南路1段15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000396		121.5264349	25.0421441	
397	中正區杭州南路1段15號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000397		121.5264349	25.0421441	
398	中正區杭州南路1段19號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000398		121.5264349	25.0421441	
399	中正區杭州南路1段19號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000399		121.5264349	25.0421441	
400	中正區杭州南路1段19號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000400		121.5264349	25.0421441	
401	中正區杭州南路1段19號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000401		121.5264349	25.0421441	
402	中正區杭州南路1段19號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000402		121.5264349	25.0421441	
403	中正區杭州南路1段19號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000403		121.5264349	25.0421441	
404	中正區杭州南路1段15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000404		121.5264349	25.0421441	
405	中正區杭州南路1段15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000405		121.5264349	25.0421441	
406	中正區杭州南路1段15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000406		121.5264349	25.0421441	
407	中正區杭州南路1段15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000407		121.5264349	25.0421441	
408	中正區杭州南路1段9號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000408		121.5264349	25.0421441	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
409	中正區杭州南路1段15號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000409	121.5264349	25.0421441	
410	中正區杭州南路1段15號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000410	121.5264349	25.0421441	
411	中正區杭州南路1段15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000411	121.5264349	25.0421441	
412	中正區杭州南路1段15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000412	121.5264349	25.0421441	
413	中正區杭州南路1段15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000413	121.5264349	25.0421441	
414	中正區杭州南路1段5號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000414	121.5264349	25.0421441	
415	中正區杭州南路1段9號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000415	121.5264349	25.0421441	
416	中正區杭州南路1段5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000416	121.5264349	25.0421441	
417	中正區杭州南路1段9號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000417	121.5264349	25.0421441	
418	中正區杭州南路1段5號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000418	121.5264349	25.0421441	
419	中正區杭州南路1段5號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000419	121.5264349	25.0421441	
420	中正區杭州南路1段5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000420	121.5264349	25.0421441	
421	中正區杭州南路1段5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000421	121.5264349	25.0421441	
422	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000422	121.4896321	25.0281492	
423	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000423	121.4896321	25.0281492	
424	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000424	121.4896321	25.0281492	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
425	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000425	121.4896321	25.0281492	
426	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000426	121.4896321	25.0281492	
427	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000427	121.4896321	25.0281492	
428	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000428	121.4896321	25.0281492	
429	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000429	121.4896321	25.0281492	
430	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000430	121.4896321	25.0281492	
431	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000431	121.4896321	25.0281492	
432	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000432	121.4896321	25.0281492	
433	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000433	121.4896321	25.0281492	
434	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000434	121.4896321	25.0281492	
435	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000435	121.4896321	25.0281492	
436	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000436	121.4896321	25.0281492	
437	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000437	121.4896321	25.0281492	
438	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000438	121.4896321	25.0281492	
439	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000439	121.4896321	25.0281492	
440	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000440	121.4896321	25.0281492	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
441	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000441	121.4896321	25.0281492	
442	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000442	121.4896321	25.0281492	
443	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000443	121.4896321	25.0281492	
444	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000444	121.4896321	25.0281492	
445	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000445	121.4896321	25.0281492	
446	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000446	121.4896321	25.0281492	
447	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000447	121.4896321	25.0281492	
448	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000448	121.4896321	25.0281492	
449	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000449	121.4896321	25.0281492	
450	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000450	121.4896321	25.0281492	
451	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000451	121.4896321	25.0281492	
452	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000452	121.4896321	25.0281492	
453	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000453	121.4896321	25.0281492	
454	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000454	121.4896321	25.0281492	
455	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000455	121.4896321	25.0281492	
456	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000456	121.4896321	25.0281492	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
457	萬華區環河南路二段環南市場裝卸停車區出口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000457		121.4896321	25.0281492	
458	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000458		121.4896321	25.0281492	
459	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000459		121.4896321	25.0281492	
460	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000460		121.4896321	25.0281492	
461	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000461		121.4896321	25.0281492	
462	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000462		121.4896321	25.0281492	
463	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000463		121.4896321	25.0281492	
464	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120000464		121.4896321	25.0281492	
465	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120000465		121.4896321	25.0281492	
466	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000466		121.4896321	25.0281492	
467	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000467		121.4896321	25.0281492	
468	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000468		121.4896321	25.0281492	
469	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000469		121.4896321	25.0281492	
470	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000470		121.4896321	25.0281492	
471	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000471		121.4896321	25.0281492	
472	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000472		121.4896321	25.0281492	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
473	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000473		121.4896321	25.0281492	
474	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000474		121.4896321	25.0281492	
475	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000475		121.4896321	25.0281492	
476	萬華區環河南路二段環南市場西一門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000476		121.4896321	25.0281492	
477	中正區重慶南路3段27巷前			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000477		121.51602339	25.0286199371	
478	中正區重慶南路3段27巷前			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000478		121.51602339	25.0286199371	
479	中正區重慶南路3段27巷前			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000479		121.51602339	25.0286199371	
480	中正區重慶南路3段27巷前			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000480		121.51602339	25.0286199371	
481	中正區重慶南路3段27巷前			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120000481		121.51602339	25.0286199371	
482	中正區重慶南路3段27巷前			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000482		121.51602339	25.0286199371	
483	中正區重慶南路3段27巷前			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120000483		121.51602339	25.0286199371	
484	中正區牯嶺街43號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000484		121.5164145634	25.0301873875	
485	中正區牯嶺街49號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000485		121.5164145634	25.0301873875	
486	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000486		121.51602339	25.0286199371	
487	中正區重慶南路3段27巷前			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000487		121.51602339	25.0286199371	
488	中正區牯嶺街43號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000488		121.5164145634	25.0301873875	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
489	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000489	121.51602339	25.0286199371	
490	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000490	121.51602339	25.0286199371	
491	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000491	121.51602339	25.0286199371	
492	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000492	121.51602339	25.0286199371	
493	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000493	121.51602339	25.0286199371	
494	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000494	121.51602339	25.0286199371	
495	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000495	121.51602339	25.0286199371	
496	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000496	121.51602339	25.0286199371	
497	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000497	121.51602339	25.0286199371	
498	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000498	121.51602339	25.0286199371	
499	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000499	121.51602339	25.0286199371	
500	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000500	121.51602339	25.0286199371	
501	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000501	121.51602339	25.0286199371	
502	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000502	121.51602339	25.0286199371	
503	中正區福州街15號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000503	121.51602339	25.0286199371	
504	中正區重慶南路3段與福州街口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000504	121.51602339	25.0286199371	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
505	中正區福州街15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000505		121.51602339	25.0286199371	
506	中正區福州街15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000506		121.51602339	25.0286199371	
507	中正區福州街15號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000507		121.51602339	25.0286199371	
508	中正區福州街15號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000508		121.51602339	25.0286199371	
509	中正區福州街15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000509		121.51602339	25.0286199371	
510	中正區福州街15號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000510		121.51602339	25.0286199371	
511	中正區福州街15號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000511		121.51602339	25.0286199371	
512	中正區福州街15號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000512		121.51602339	25.0286199371	
513	中正區福州街經濟部前			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000513		121.51602339	25.0286199371	
514	中正區福州街經濟部前			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000514		121.51602339	25.0286199371	
515	中正區福州街15號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000515		121.51602339	25.0286199371	
516	中正區福州街經濟部前			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000516		121.51602339	25.0286199371	
517	中正區福州街經濟部前			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000517		121.51602339	25.0286199371	
518	中正區福州街經濟部前			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000518		121.51602339	25.0286199371	
519	中正區福州街經濟部前			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000519		121.51602339	25.0286199371	
520	中正區福州街與牯嶺街口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000520		121.51602339	25.0286199371	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
521	中正區福州街與牯嶺街口		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000521	121.51602339	25.0286199371	
522	中正區福州街與牯嶺街口		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000522	121.51602339	25.0286199371	
523	中正區福州街與牯嶺街口		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000523	121.51602339	25.0286199371	
524	中正區牯嶺街58-2號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000524	121.51602339	25.0286199371	
525	中正區牯嶺街58-2號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000525	121.51602339	25.0286199371	
526	中正區牯嶺街73號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000526	121.51602339	25.0286199371	
527	中正區牯嶺街73號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000527	121.51602339	25.0286199371	
528	中正區牯嶺街73號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000528	121.51602339	25.0286199371	
529	中正區牯嶺街73號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000529	121.51602339	25.0286199371	
530	中正區牯嶺街73號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000530	121.51602339	25.0286199371	
531	中正區牯嶺街73號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000531	121.51602339	25.0286199371	
532	中正區牯嶺街73號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000532	121.51602339	25.0286199371	
533	中正區牯嶺街73號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000533	121.51602339	25.0286199371	
534	萬華區環河南路二段環南市場西一門		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000534	121.4896321	25.0281492	
535	萬華區環河南路二段環南市場西一門		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000535	121.4896321	25.0281492	
536	萬華區環河南路二段環南市場西一門		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000536	121.4896321	25.0281492	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填表 需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
537	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000537		121.4896321	25.0281492	
538	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000538		121.4896321	25.0281492	
539	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000539		121.4896321	25.0281492	
540	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000540		121.4896321	25.0281492	
541	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000541		121.4896321	25.0281492	
542	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000542		121.4896321	25.0281492	
543	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000543		121.4896321	25.0281492	
544	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000544		121.4896321	25.0281492	
545	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000545		121.4896321	25.0281492	
546	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000546		121.4896321	25.0281492	
547	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000547		121.4896321	25.0281492	
548	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000548		121.4896321	25.0281492	
549	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000549		121.4896321	25.0281492	
550	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000550		121.4896321	25.0281492	
551	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000551		121.4896321	25.0281492	
552	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000552		121.4896321	25.0281492	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
553	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000553		121.4896321	25.0281492	
554	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000554		121.4896321	25.0281492	
555	萬華區環河南路二段環南市場西二門			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000555		121.4896321	25.0281492	
556	萬華區環河南路二段環南市場西三門			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000556		121.4896321	25.0281492	
557	萬華區環河南路二段環南市場西三門			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000557		121.4893154	25.0293564	
558	中正區牯嶺街58-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000558		121.5190288431	25.0281659249	
559	中正區牯嶺街58-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000559		121.5190288431	25.0281659249	
560	中正區牯嶺街58-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000560		121.5190288431	25.0281659249	
561	中正區牯嶺街58-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000561		121.5190288431	25.0281659249	
562	中正區牯嶺街58-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000562		121.5190288431	25.0281659249	
563	中正區牯嶺街58-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000563		121.5190288431	25.0281659249	
564	中正區牯嶺街58-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000564		121.5190288431	25.0281659249	
565	中正區牯嶺街58-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000565		121.5190288431	25.0281659249	
566	中正區牯嶺街58-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000566		121.5190288431	25.0281659249	
567	中正區牯嶺街58-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000567		121.5190288431	25.0281659249	
568	中正區牯嶺街58-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000568		121.5190288431	25.0281659249	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段				案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
									輕度	中度	重度				
569	中正區牯嶺街58-2號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000569	121.519028843 1	25.0281659249	
570	中正區牯嶺街40-2號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000570	121.519028843 1	25.0281659249	
571	中正區牯嶺街44號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000571	121.519028843 1	25.0281659249	
572	中正區牯嶺街58-2號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000572	121.519028843 1	25.0281659249	
573	中正區牯嶺街44號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000573	121.519028843 1	25.0281659249	
574	中正區牯嶺街58-2號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000574	121.519028843 1	25.0281659249	
575	中正區牯嶺街65-1號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000575	121.519028843 1	25.0281659249	
576	中正區重慶南路一段124號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000576	121.5111036	25.0391363	
577	中正區重慶南路一段130號				自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000577	121.5111036	25.0391363	
578	中正區牯嶺街53號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000578	121.516580325 6	25.0299064396	
579	中正區牯嶺街61號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000579	121.516580325 6	25.0299064396	
580	中正區牯嶺街61號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000580	121.516580325 6	25.0299064396	
581	中正區牯嶺街53號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000581	121.516580325 6	25.0299064396	
582	中正區牯嶺街47號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000582	121.516580325 6	25.0299064396	
583	中正區牯嶺街53號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000583	121.516580325 6	25.0299064396	
584	中正區牯嶺街61-3號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000584	121.516580325 6	25.0299064396	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
585	中正區牯嶺街61-3號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000585	121.5165803256	25.0299064396	
586	中正區牯嶺街61-3號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000586	121.5165803256	25.0299064396	
587	中正區牯嶺街65-1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000587	121.5165803256	25.0299064396	
588	中正區牯嶺街65-1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000588	121.5165803256	25.0299064396	
589	中正區牯嶺街65-1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000589	121.5165803256	25.0299064396	
590	中正區牯嶺街65-1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000590	121.5165803256	25.0299064396	
591	中正區牯嶺街65-1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000591	121.5165803256	25.0299064396	
592	中正區牯嶺街65-1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000592	121.5165803256	25.0299064396	
593	中正區牯嶺街73號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000593	121.5165803256	25.0299064396	
594	中正區牯嶺街73號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000594	121.5165803256	25.0299064396	
595	中正區牯嶺街73號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000595	121.5165803256	25.0299064396	
596	中正區牯嶺街73號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000596	121.5165803256	25.0299064396	
597	中正區牯嶺街75號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000597	121.5165803256	25.0299064396	
598	中正區牯嶺街75號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000598	121.5165803256	25.0299064396	
599	中正區福州街16-6號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000599	121.5165803256	25.0299064396	
600	中正區牯嶺街75號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000600	121.5165803256	25.0299064396	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
601	中正區牯嶺街75號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000601	121.5165803256	25.0299064396	
602	中正區福州街16-6號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000602	121.5165803256	25.0299064396	
603	中正區福州街16-6號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000603	121.5165803256	25.0299064396	
604	中正區福州街16-3號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000604	121.5165803256	25.0299064396	
605	中正區福州街16-3號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000605	121.5165803256	25.0299064396	
606	中正區福州街16-3號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000606	121.5165803256	25.0299064396	
607	中正區福州街16號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000607	121.5165803256	25.0299064396	
608	中正區福州街16號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000608	121.5165803256	25.0299064396	
609	中正區福州街16號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000609	121.5165803256	25.0299064396	
610	中正區福州街16號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000610	121.5165803256	25.0299064396	
611	中正區福州街16號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000611	121.5165803256	25.0299064396	
612	中正區福州街14號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000612	121.5165803256	25.0299064396	
613	中正區福州街16號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000613	121.5165803256	25.0299064396	
614	中正區福州街14號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000614	121.5165803256	25.0299064396	
615	中正區福州街14號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000615	121.5165803256	25.0299064396	
616	中正區福州街14號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000616	121.5165803256	25.0299064396	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日	星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
617	中正區福州街14號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000617	121.5165803256	25.0299064396	
618	中正區福州街14號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000618	121.5165803256	25.0299064396	
619	中正區福州街14號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000619	121.5198060877	25.0294803119	
620	中正區福州街16號對面人行道			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000620	121.5198060877	25.0294803119	
621	中正區福州街14號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000621	121.5198060877	25.0294803119	
622	中正區福州街14號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000622	121.5198060877	25.0294803119	
623	中正區福州街16號對面			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000623	121.5198060877	25.0294803119	
624	中正區牯嶺街75號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000624	121.5198060877	25.0294803119	
625	中正區牯嶺街75號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000625	121.5198060877	25.0294803119	
626	中正區福州街16-6號對面			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000626	121.5198060877	25.0294803119	
627	中正區牯嶺街75號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000627	121.5198060877	25.0294803119	
628	中正區牯嶺街60巷口			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000628	121.5198060877	25.0294803119	
629	中正區牯嶺街60巷口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000629	121.5198060877	25.0294803119	
630	中正區牯嶺街60巷口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000630	121.5198060877	25.0294803119	
631	中正區牯嶺街60巷口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000631	121.5198060877	25.0294803119	
632	中正區牯嶺街60巷口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000632	121.5179958126	25.0281549691	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨													
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註	
								輕度	中度	重度						
633	中正區牯嶺街60巷口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000633		121.5179958126	25.0281549691		
634	中正區牯嶺街60巷口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000634		121.5179958126	25.0281549691		
635	中正區牯嶺街60巷口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000635		121.5179958126	25.0281549691		
636	中正區牯嶺街60巷口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000636		121.5179958126	25.0281549691		
637	中正區牯嶺街60巷口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000637		121.5179958126	25.0281549691		
638	中正區牯嶺街與廈門街口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000638		121.5179958126	25.0281549691		
639	中正區牯嶺街60巷口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000639		121.5179958126	25.0281549691		
640	中正區牯嶺街62-2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000640		121.5179958126	25.0281549691		
641	中正區牯嶺街62-2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000641		121.5179958126	25.0281549691		
642	中正區牯嶺街62-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000642		121.5179958126	25.0281549691		
643	中正區牯嶺街62-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000643		121.5179958126	25.0281549691		
644	中正區廈門街1-3號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000644		121.5179958126	25.0281549691		
645	萬華區成都路漢中街口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000646		121.5063569	25.0427071		
646	萬華區成都路漢中街口			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000647		121.5063569	25.0427071		
647	中正區重慶南路一段136巷4號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000648		121.5119891	25.0351515		
648	中正區廈門街1-3號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000649		121.5183402712	25.0273632464		

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
649	中正區廈門街1-3號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000650		121.518340271 2	25.0273632464	
650	中正區廈門街1-1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000651		121.518340271 2	25.0273632464	
651	中正區廈門街5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000652		121.518340271 2	25.0273632464	
652	中正區廈門街5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000653		121.518340271 2	25.0273632464	
653	中正區廈門街7號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000654		121.518340271 2	25.0273632464	
654	中正區廈門街5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000655		121.518340271 2	25.0273632464	
655	中正區和平西路一段與廈門街口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000656		121.518340271 2	25.0273632464	
656	中正區和平西路一段與廈門街口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000657		121.518340271 2	25.0273632464	
657	中正區和平西路一段與廈門街口			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000658		121.518340271 2	25.0273632464	
658	中正區和平西路一段與廈門街口			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000659		121.518340271 2	25.0273632464	
659	中正區和平西路一段與廈門街口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000660		121.518340271 2	25.0273632464	
660	中正區和平西路一段與廈門街口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000661		121.518340271 2	25.0273632464	
661	中正區廈門街9號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000662		121.518340271 2	25.0273632464	
662	中正區廈門街5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000663		121.518340271 2	25.0273632464	
663	中正區廈門街5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000664		121.518340271 2	25.0273632464	
664	中正區廈門街5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000665		121.518340271 2	25.0273632464	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填表 需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
665	中正區廈門街1-1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000666		121.518340271 2	25.0273632464	
666	中正區牯嶺街62-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000667		121.518340271 2	25.0273632464	
667	中正區牯嶺街與廈門街口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000668		121.518340271 2	25.0273632464	
668	中正區廈門街1-3號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000669		121.518340271 2	25.0273632464	
669	中正區牯嶺街62號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000670		121.518340271 2	25.0273632464	
670	中正區牯嶺街64號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000671		121.518340271 2	25.0273632464	
671	中正區牯嶺街62號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000672		121.518340271 2	25.0273632464	
672	中正區牯嶺街62號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000673		121.518340271 2	25.0273632464	
673	中正區牯嶺街62號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000674		121.518340271 2	25.0273632464	
674	中正區牯嶺街64號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000675		121.518340271 2	25.0273632464	
675	中正區牯嶺街72號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000676		121.518340271 2	25.0273632464	
676	中正區牯嶺街70號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000677		121.518340271 2	25.0273632464	
677	中正區牯嶺街64號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000678		121.518340271 2	25.0273632464	
678	中正區牯嶺街72號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000679		121.518340271 2	25.0273632464	
679	中正區牯嶺街72號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000680		121.518340271 2	25.0273632464	
680	中正區牯嶺街76號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000681		121.518340271 2	25.0273632464	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
681	中正區牯嶺街76號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000682		121.518340271 2	25.0273632464	
682	中正區牯嶺街76號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000683		121.518340271 2	25.0273632464	
683	中正區牯嶺街76號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000684		121.518340271 2	25.0273632464	
684	中正區牯嶺街76號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000685		121.518340271 2	25.0273632464	
685	中正區牯嶺街76號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000686		121.518340271 2	25.0273632464	
686	中正區牯嶺街76號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000687		121.518340271 2	25.0273632464	
687	中正區和平西路一段69號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000688		121.518340271 2	25.0273632464	
688	中正區和平西路一段69號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000689		121.518340271 2	25.0273632464	
689	中正區牯嶺街76號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000690		121.518340271 2	25.0273632464	
690	中正區和平西路一段與牯嶺街口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000691		121.518340271 2	25.0273632464	
691	中正區和平西路一段73號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000692		121.518340271 2	25.0273632464	
692	中正區和平西路一段69號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000693		121.518340271 2	25.0273632464	
693	中正區和平西路一段與牯嶺街口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000694		121.518340271 2	25.0273632464	
694	中正區和平西路一段97號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000695		121.518340271 2	25.0273632464	
695	中正區和平西路一段73號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000696		121.518340271 2	25.0273632464	
696	中正區和平西路一段83號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000697		121.518340271 2	25.0273632464	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註	
								輕度	中度	重度					
697	中正區和平西路一段97號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000698	121.518340271 2	25.0273632464		
698	中正區和平西路一段99號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000699	121.518340271 2	25.0273632464		
699	中正區和平西路一段105號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000700	121.517502384 6	25.0269049177		
700	中正區和平西路一段105號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000701	121.517502384 6	25.0269049177		
701	中正區和平西路一段101號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000702	121.517502384 6	25.0269049177		
702	中正區和平西路一段101號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000703	121.517502384 6	25.0269049177		
703	中正區和平西路一段109號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000704	121.517502384 6	25.0269049177		
704	中正區和平西路一段109號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000705	121.517502384 6	25.0269049177		
705	中正區和平西路一段109號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000706	121.517502384 6	25.0269049177		
706	中正區和平西路一段109號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000707	121.517502384 6	25.0269049177		
707	中正區和平西路一段與牯嶺街60巷口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000708	121.517502384 6	25.0269049177		
708	中正區和平西路一段109號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000709	121.517502384 6	25.0269049177		
709	中正區和平西路一段與牯嶺街60巷口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000710	121.517502384 6	25.0269049177		
710	中正區和平西路一段與牯嶺街60巷口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000711	121.517502384 6	25.0269049177		
711	中正區和平西路一段與牯嶺街60巷口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000712	121.517502384 6	25.0269049177		
712	中正區和平西路一段與牯嶺街60巷口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000713	121.517502384 6	25.0269049177		

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
713	中正區和平西路一段與福州街口		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000714	121.5175023846	25.0269049177	
714	中正區福州街新光人壽對面		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000715	121.5175023846	25.0269049177	
715	中正區和平西路一段與福州街口		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000716	121.5175023846	25.0269049177	
716	中正區福州街新光人壽對面		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000717	121.5175023846	25.0269049177	
717	中正區福州街新光人壽對面		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000718	121.5175023846	25.0269049177	
718	中正區福州街新光人壽對面		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000719	121.5175023846	25.0269049177	
719	中正區福州街新光人壽對面		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000720	121.5175023846	25.0269049177	
720	中正區福州街新光人壽對面		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000721	121.5175023846	25.0269049177	
721	中正區福州街經濟部對面		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000722	121.5175023846	25.0269049177	
722	中正區福州街經濟部對面		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000723	121.5175023846	25.0269049177	
723	中正區福州街經濟部對面		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000724	121.5175023846	25.0269049177	
724	中正區福州街經濟部對面		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000725	121.5175023846	25.0269049177	
725	中正區福州街經濟部對面		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000726	121.5175023846	25.0269049177	
726	中正區福州街經濟部對面		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000727	121.5175023846	25.0269049177	
727	中正區福州街經濟部對面		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000728	121.5175023846	25.0269049177	
728	中正區福州街經濟部對面		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000729	121.5175023846	25.0269049177	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨													
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註	
								輕度	中度	重度						
729	中正區福州街經濟部對面			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000730		121.5175023846	25.0269049177		
730	中正區福州街經濟部對面			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000731		121.5175023846	25.0269049177		
731	中正區福州街經濟部對面			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000732		121.5175023846	25.0269049177		
732	中正區福州街經濟部對面			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000733		121.5175023846	25.0269049177		
733	中正區福州街經濟部對面			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000734		121.5175023846	25.0269049177		
734	中正區福州街經濟部對面			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000735		121.5175023846	25.0269049177		
735	中正區福州街經濟部對面			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000736		121.5175023846	25.0269049177		
736	中正區福州街經濟部對面			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000737		121.5175023846	25.0269049177		
737	中正區福州街經濟部對面			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000738		121.5175023846	25.0269049177		
738	中正區福州街經濟部對面			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000739		121.5175023846	25.0269049177		
739	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000740		121.5119891	25.0351515		
740	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000741		121.5119891	25.0351515		
741	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	隆起與凹陷	1處	✓			11303A-1120000742		121.5112948	25.0381127		
742	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000743		121.5112948	25.0381127		
743	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000744		121.5112948	25.0381127		
744	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000745		121.5112948	25.0381127		

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
745	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	隆起與凹陷	1處	✓			11303A-1120000746		121.5112948	25.0381127	
746	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	隆起與凹陷	1處	✓			11303A-1120000747		121.5112948	25.0381127	
747	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	車轍	1處	✓			11303A-1120000748		121.5112948	25.0381127	
748	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000749		121.5112948	25.0381127	
749	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000750		121.5112948	25.0381127	
750	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000751		121.5112948	25.0381127	
751	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000752		121.5112948	25.0381127	
752	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000753		121.5112948	25.0381127	
753	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000754		121.5112948	25.0381127	
754	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000755		121.5112948	25.0381127	
755	中正區貴陽街一段往東過博愛路口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000756		121.5111036	25.0391363	
756	中正區貴陽街一段往東過博愛路口			自巡	人行道及相關設施	雜草	1處	✓			11303A-1120000757		121.5111036	25.0391363	
757	中正區貴陽街一段往東過博愛路口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000758		121.5111036	25.0391363	
758	中正區貴陽街一段往東過博愛路口			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000759		121.5111036	25.0391363	
759	中正區貴陽街一段往東過博愛路口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000760		121.5111036	25.0391363	
760	中正區貴陽街一段往東過博愛路口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000761		121.5111036	25.0391363	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
761	中正區貴陽街一段往東過博愛路口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000762		121.5111036	25.0391363	
762	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000763		121.5111036	25.0391363	
763	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000764		121.5111036	25.0391363	
764	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000765		121.5111036	25.0391363	
765	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000766		121.5111036	25.0391363	
766	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000767		121.5111036	25.0391363	
767	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000768		121.5111036	25.0391363	
768	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000769		121.5111036	25.0391363	
769	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000770		121.5111036	25.0391363	
770	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000771		121.5111036	25.0391363	
771	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000772		121.5111036	25.0391363	
772	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000773		121.5111036	25.0391363	
773	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000774		121.5111036	25.0391363	
774	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000775		121.5111036	25.0391363	
775	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000776		121.5111036	25.0391363	
776	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前			自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000777		121.5111036	25.0391363	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
777	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000778	121.5111036	25.0391363	
778	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000779	121.5111036	25.0391363	
779	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000780	121.5112948	25.0381127	
780	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	隆起與凹陷	1處	✓			11303A-1120000781	121.5112948	25.0381127	
781	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000782	121.5112948	25.0381127	
782	中正區南昌路一段120號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000783	121.5183929586	25.0299560368	
783	中正區南昌路一段120號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000784	121.5183929586	25.0299560368	
784	中正區南昌路一段120號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000785	121.5183929586	25.0299560368	
785	中正區南昌路一段120號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000786	121.5183929586	25.0299560368	
786	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	隆起與凹陷	1處	✓			11303A-1120000787	121.5112948	25.0381127	
787	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	車轍	1處	✓			11303A-1120000788	121.5112948	25.0381127	
788	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000789	121.5112948	25.0381127	
789	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120000790	121.5112948	25.0381127	
790	中正區貴陽街一段往東過博愛路口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000791	121.5111036	25.0391363	
791	中正區貴陽街一段往東過博愛路口			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000792	121.5111036	25.0391363	
792	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000793	121.5111036	25.0391363	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段				案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
									輕度	中度	重度				
793	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000794	121.5111036	25.0391363	
794	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000795	121.5111036	25.0391363	
795	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000796	121.5111036	25.0391363	
796	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000797	121.5111036	25.0391363	
797	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000798	121.5111036	25.0391363	
798	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前				自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000799	121.5111036	25.0391363	
799	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前				自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000800	121.5111036	25.0391363	
800	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000801	121.5111036	25.0391363	
801	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000802	121.5111036	25.0391363	
802	中正區重慶南路一段124號				自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000803	121.5111036	25.0391363	
803	中正區重慶南路一段124號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000804	121.5111036	25.0391363	
804	中正區重慶南路一段124號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000805	121.5111036	25.0391363	
805	中正區重慶南路一段124號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000806	121.5111036	25.0391363	
806	中正區重慶南路一段124號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000807	121.5111036	25.0391363	
807	中正區重慶南路一段124號				自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000808	121.5111036	25.0391363	
808	中正區重慶南路一段124號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000809	121.5111036	25.0391363	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。										
	天氣：		小雨													
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)		損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度						
809	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000810		121.5111036	25.0391363		
810	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000811		121.5111036	25.0391363		
811	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000812		121.5111036	25.0391363		
812	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120000813		121.5111036	25.0391363		
813	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000814		121.5111036	25.0391363		
814	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000815		121.5111036	25.0391363		
815	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000816		121.5111036	25.0391363		
816	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000817		121.5111036	25.0391363		
817	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000818		121.5111036	25.0391363		
818	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000819		121.5111036	25.0391363		
819	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000820		121.5111036	25.0391363		
820	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120000821		121.5111036	25.0391363		
821	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	雜草	1處	✓			11303A-1120000822		121.5111036	25.0391363		
822	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000823		121.5111036	25.0391363		
823	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000824		121.5111036	25.0391363		
824	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000825		121.5111036	25.0391363		

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段				案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
									輕度	中度	重度				
825	中正區重慶南路一段124號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000826	121.5111036	25.0391363	
826	中正區重慶南路一段124號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000827	121.5111036	25.0391363	
827	中正區重慶南路一段124號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000828	121.5111036	25.0391363	
828	中正區重慶南路一段124號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000829	121.5111036	25.0391363	
829	中正區重慶南路一段124號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000830	121.5111036	25.0391363	
830	中正區重慶南路一段124號				自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000831	121.5111036	25.0391363	
831	中正區重慶南路一段124號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000832	121.5111036	25.0391363	
832	中正區重慶南路一段124號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000833	121.5111036	25.0391363	
833	中正區重慶南路一段124號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000834	121.5111036	25.0391363	
834	中正區重慶南路一段124號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000835	121.5111036	25.0391363	
835	中正區重慶南路一段124號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000836	121.5111036	25.0391363	
836	中正區重慶南路一段124號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000837	121.5111036	25.0391363	
837	中正區重慶南路一段124號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000838	121.5111036	25.0391363	
838	中正區重慶南路一段124號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000839	121.5111036	25.0391363	
839	中正區重慶南路一段124號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000840	121.5111036	25.0391363	
840	中正區重慶南路一段124號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000841	121.5111036	25.0391363	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表 需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
841	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000842		121.5111036	25.0391363	
842	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000843		121.5111036	25.0391363	
843	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000844		121.5111036	25.0391363	
844	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000845		121.5111036	25.0391363	
845	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000846		121.5111036	25.0391363	
846	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000847		121.5111036	25.0391363	
847	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000848		121.5111036	25.0391363	
848	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000849		121.5111036	25.0391363	
849	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000850		121.5112948	25.0381127	
850	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000851		121.5112948	25.0381127	
851	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000852		121.5112948	25.0381127	
852	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000853		121.5112948	25.0381127	
853	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000854		121.5112948	25.0381127	
854	中正區貴陽街一段往東過博愛路口			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000855		121.5111036	25.0391363	
855	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前			自巡	AC路面	車轍	1處	✓			11303A-1120000856		121.5111036	25.0391363	
856	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000857		121.5111036	25.0391363	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
857	中正區重慶南路一段124號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000858	121.5111036	25.0391363	
858	中正區重慶南路一段124號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000859	121.5111036	25.0391363	
859	中正區重慶南路一段124號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000860	121.5111036	25.0391363	
860	中正區重慶南路一段124號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000861	121.5111036	25.0391363	
861	中正區重慶南路一段124號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000862	121.5111036	25.0391363	
862	中正區重慶南路一段124號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000863	121.5111036	25.0391363	
863	中正區重慶南路一段124號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000864	121.5111036	25.0391363	
864	中正區重慶南路一段124號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000865	121.5111036	25.0391363	
865	中正區重慶南路3段5之1號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000866	121.5165318534	25.0301862074	
866	中正區牯嶺街58-2號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000867	121.5190288431	25.0281659249	
867	中正區重慶南路3段15巷18弄2號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000868	121.5162603921	25.0292033849	
868	中正區重慶南路3段15巷16號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000869	121.5165318534	25.0301862074	
869	中正區牯嶺街65-1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000870	121.5165803256	25.0299064396	
870	中正區牯嶺街75號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000871	121.5165803256	25.0299064396	
871	中正區和平西路一段與牯嶺街60巷口		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000872	121.5175023846	25.0269049177	
872	中正區重慶南路一段124號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000873	121.5111036	25.0391363	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表 需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
873	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000874		121.5111036	25.0391363	
874	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000875		121.5111036	25.0391363	
875	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000876		121.5111036	25.0391363	
876	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000877		121.5111036	25.0391363	
877	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000878		121.5111036	25.0391363	
878	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000879		121.5111036	25.0391363	
879	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000880		121.5111036	25.0391363	
880	中正區重慶南路一段130號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000881		121.5111036	25.0391363	
881	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000882		121.5111036	25.0391363	
882	中正區重慶南路一段130號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000883		121.5111036	25.0391363	
883	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	隆起與凹陷	1處	✓			11303A-1120000884		121.5111036	25.0391363	
884	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000885		121.5111036	25.0391363	
885	中正區重慶南路一段130號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000886		121.5111036	25.0391363	
886	中正區重慶南路一段130號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000887		121.5111036	25.0391363	
887	中正區重慶南路一段130號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000888		121.5111036	25.0391363	
888	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000889		121.5111036	25.0391363	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表 需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。										
	天氣：		小雨													
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)		損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度						
889	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000890		121.5111036	25.0391363		
890	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000891		121.5111036	25.0391363		
891	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000892		121.5111036	25.0391363		
892	中正區重慶南路一段130號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000893		121.5111036	25.0391363		
893	中正區重慶南路一段130號			自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000894		121.5111036	25.0391363		
894	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000895		121.5111036	25.0391363		
895	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000896		121.5111036	25.0391363		
896	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000897		121.5111036	25.0391363		
897	中正區重慶南路一段138號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000898		121.5111036	25.0391363		
898	中正區重慶南路一段138號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000899		121.5111036	25.0391363		
899	中正區重慶南路一段138號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000900		121.5111036	25.0391363		
900	中正區重慶南路一段138號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000901		121.5111036	25.0391363		
901	中正區重慶南路一段140號			自巡	AC路面	車轍	1處	✓			11303A-1120000902		121.5111036	25.0391363		
902	中正區重慶南路一段140號			自巡	AC路面	車轍	1處	✓			11303A-1120000903		121.5111036	25.0391363		
903	中正區重慶南路一段140號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000904		121.5111036	25.0391363		
904	中正區重慶南路一段140號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000905		121.5111036	25.0391363		

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段				案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
									輕度	中度	重度				
905	中正區重慶南路一段140號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000906	121.5111036	25.0391363	
906	中正區重慶南路一段140號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000907	121.5111036	25.0391363	
907	中正區重慶南路一段140號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000908	121.5111036	25.0391363	
908	中正區重慶南路一段140號				自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000909	121.5111036	25.0391363	
909	中正區重慶南路一段140號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000910	121.5111036	25.0391363	
910	中正區重慶南路一段140號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000911	121.5111036	25.0391363	
911	中正區重慶南路一段140號				自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000912	121.5119891	25.0351515	
912	中正區重慶南路一段140號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000913	121.5111036	25.0391363	
913	中正區重慶南路一段140號				自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000914	121.5119891	25.0351515	
914	中正區重慶南路一段140號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000915	121.5119891	25.0351515	
915	中正區重慶南路一段140號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000916	121.5119891	25.0351515	
916	中正區重慶南路一段140號				自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120000917	121.5119891	25.0351515	
917	中正區重慶南路一段140號				自巡	AC路面	隆起與凹陷	1處	✓			11303A-1120000918	121.5119891	25.0351515	
918	中正區重慶南路一段140號				自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000919	121.5119891	25.0351515	
919	中正區重慶南路一段140號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000920	121.5119891	25.0351515	
920	中正區重慶南路一段138號				自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000921	121.5119891	25.0351515	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
921	中正區重慶南路一段138號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000922		121.5119891	25.0351515	
922	中正區重慶南路一段136巷2號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000923		121.5119891	25.0351515	
923	中正區重慶南路一段136巷2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000924		121.5119891	25.0351515	
924	中正區重慶南路一段136巷4號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000925		121.5119891	25.0351515	
925	中正區重慶南路一段136巷4號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000926		121.5119891	25.0351515	
926	中正區重慶南路一段136巷4號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000927		121.5119891	25.0351515	
927	中正區重慶南路一段136巷4號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000928		121.5119891	25.0351515	
928	中正區重慶南路一段136巷4號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000929		121.5119891	25.0351515	
929	中正區重慶南路一段136巷4號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000930		121.5119891	25.0351515	
930	中正區重慶南路一段136巷4號			自巡	人行道及相關設施	樹穴緣石	1處	✓			11303A-1120000931		121.5119891	25.0351515	
931	中正區重慶南路一段136巷4號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000932		121.5119891	25.0351515	
932	中正區重慶南路一段136巷4號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000933		121.5119891	25.0351515	
933	中正區重慶南路一段136巷4號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000934		121.5119891	25.0351515	
934	中正區重慶南路一段136巷4號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000935		121.5119891	25.0351515	
935	中正區重慶南路一段136巷博愛路口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000936		121.5119891	25.0351515	
936	中正區重慶南路一段136巷博愛路口			自巡	人行道及相關設施	私設斜坡道	1處	✓			11303A-1120000937		121.5119891	25.0351515	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
937	中正區重慶南路一段136巷博愛路口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000938	121.5119891	25.0351515	
938	中正區博愛路131號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000939	121.5119891	25.0351515	
939	中正區博愛路131號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000940	121.5119891	25.0351515	
940	中正區博愛路131號			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120000941	121.5119891	25.0351515	
941	中正區博愛路131號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000942	121.5119891	25.0351515	
942	中正區博愛路131號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000943	121.5119891	25.0351515	
943	中正區博愛路131號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000944	121.5119891	25.0351515	
944	中正區博愛路131號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000945	121.5119891	25.0351515	
945	中正區博愛路131號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120000946	121.5119891	25.0351515	
946	中正區博愛路131號			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120000947	121.5119891	25.0351515	
947	中正區博愛路131號			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120000948	121.5119891	25.0351515	
948	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000949	121.5112948	25.0381127	
949	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	隆起與凹陷	1處	✓			11303A-1120000950	121.5112948	25.0381127	
950	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	隆起與凹陷	1處	✓			11303A-1120000951	121.5112948	25.0381127	
951	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120000952	121.5112948	25.0381127	
952	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前停車場入口			自巡	AC路面	車轍	1處	✓			11303A-1120000953	121.5111036	25.0391363	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
953	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000954	121.5111036	25.0391363	
954	中正區貴陽街一段往東末過重慶南路一段口前		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000955	121.5111036	25.0391363	
955	中正區重慶南路一段124號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000956	121.5111036	25.0391363	
956	中正區重慶南路一段124號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000957	121.5111036	25.0391363	
957	中正區重慶南路一段124號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000958	121.5111036	25.0391363	
958	萬華區環河南路2段125巷15弄23號		自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000959	121.4945457	25.0346995	
959	萬華區大理街175巷2號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000960	121.4945457	25.0346995	
960	萬華區大理街175巷2號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000961	121.4945457	25.0346995	
961	萬華區大理街175巷6號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000962	121.4945457	25.0346995	
962	萬華區大理街175巷4號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000963	121.4945457	25.0346995	
963	萬華區大理街175巷12號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000964	121.4945457	25.0346995	
964	中正區重慶南路一段124號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000965	121.5111036	25.0391363	
965	萬華區大理街175巷14號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000966	121.4945457	25.0346995	
966	萬華區大理街175巷18號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000967	121.4945457	25.0346995	
967	萬華區大理街175巷20號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000968	121.4945457	25.0346995	
968	萬華區大理街175巷24號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000969	121.4945457	25.0346995	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
969	萬華區大理街175巷24號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000970		121.4945457	25.0346995	
970	萬華區大理街175巷24號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000971		121.4945457	25.0346995	
971	萬華區大理街175巷28號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000972		121.4945457	25.0346995	
972	萬華區大理街159巷4號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000973		121.4945457	25.0346995	
973	萬華區大理街159巷11號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000974		121.4945457	25.0346995	
974	萬華區大理街159巷7號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000975		121.4945457	25.0346995	
975	萬華區大理街159巷9號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000976		121.4945457	25.0346995	
976	萬華區大理街159巷5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000977		121.4945457	25.0346995	
977	萬華區大理街159巷5號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000978		121.4945457	25.0346995	
978	萬華區大理街159巷口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000979		121.4945457	25.0346995	
979	萬華區大理街157號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000980		121.4945457	25.0346995	
980	萬華區大理街157號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000981		121.4945457	25.0346995	
981	萬華區大理街157號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000982		121.4945457	25.0346995	
982	萬華區大理街157號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000983		121.4945457	25.0346995	
983	萬華區大理街155號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000984		121.4945457	25.0346995	
984	萬華區大理街130巷口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000985		121.4945457	25.0346995	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
985	萬華區大理街120號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000986		121.4945457	25.0346995	
986	萬華區大理街120號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000987		121.4945457	25.0346995	
987	萬華區大理街131號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120000988		121.4945457	25.0346995	
988	萬華區大理街131號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000989		121.4945457	25.0346995	
989	萬華區大理街112號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000990		121.4945457	25.0346995	
990	萬華區大理街108號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000991		121.4945457	25.0346995	
991	萬華區大理街102號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000992		121.4945457	25.0346995	
992	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000993		121.5111036	25.0391363	
993	萬華區大理街94號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000994		121.4945457	25.0346995	
994	萬華區大理街100號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000995		121.4945457	25.0346995	
995	萬華區大理街90號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000996		121.4945457	25.0346995	
996	萬華區大理街86號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000997		121.4945457	25.0346995	
997	萬華區大理街93號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120000998		121.4945457	25.0346995	
998	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120000999		121.5111036	25.0391363	
999	萬華區大理街89號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001000		121.4945457	25.0346995	
1000	萬華區大理街89號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001001		121.4945457	25.0346995	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。										
	天氣：		小雨													
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)		損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度						
1001	萬華區大理街89號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001002		121.4945457	25.0346995		
1002	萬華區大理街93號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001003		121.4945457	25.0346995		
1003	萬華區大理街89號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001004		121.4945457	25.0346995		
1004	萬華區大理街91巷1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001005		121.4945457	25.0346995		
1005	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001006		121.5111036	25.0391363		
1006	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001007		121.5111036	25.0391363		
1007	萬華區大理街91巷5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001008		121.4945457	25.0346995		
1008	萬華區大理街91巷5號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001009		121.4945457	25.0346995		
1009	萬華區大理街91巷5號對面			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001010		121.4945457	25.0346995		
1010	萬華區大理街91巷7號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001011		121.4945457	25.0346995		
1011	萬華區大理街91巷7號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001012		121.4945457	25.0346995		
1012	萬華區大理街91巷15號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001013		121.4945457	25.0346995		
1013	萬華區和平西路3段158號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001014		121.4945457	25.0346995		
1014	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001015		121.5111036	25.0391363		
1015	萬華區和平西路3段154號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001016		121.4945457	25.0346995		
1016	中正區重慶南路一段130號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001017		121.5111036	25.0391363		

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
1017	萬華區和平西路3段158號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001018		121.4945457	25.0346995	
1018	萬華區和平西路3段154號			自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120001019		121.4945457	25.0346995	
1019	萬華區和平西路3段154號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001020		121.4945457	25.0346995	
1020	中正區重慶南路一段130號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120001021		121.5111036	25.0391363	
1021	萬華區和平西路3段152號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001022		121.4945457	25.0346995	
1022	萬華區和平西路3段150號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001023		121.4945457	25.0346995	
1023	萬華區和平西路3段146號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001024		121.4945457	25.0346995	
1024	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001025		121.5111036	25.0391363	
1025	萬華區和平西路3段146號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001026		121.4945457	25.0346995	
1026	中正區重慶南路一段130號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001027		121.5111036	25.0391363	
1027	萬華區和平西路3段146號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001028		121.4945457	25.0346995	
1028	萬華區和平西路3段146號			自巡	AC路面	車轍	1處	✓			11303A-1120001029		121.4945457	25.0346995	
1029	萬華區和平西路3段142號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001030		121.4945457	25.0346995	
1030	萬華區和平西路3段142號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001031		121.4945457	25.0346995	
1031	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001032		121.5111036	25.0391363	
1032	中正區重慶南路一段130號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001033		121.5111036	25.0391363	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
1033	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001034	121.5111036	25.0391363	
1034	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001035	121.5111036	25.0391363	
1035	萬華區和平西路3段140號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001036	121.4945457	25.0346995	
1036	萬華區和平西路3段140號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001037	121.4945457	25.0346995	
1037	萬華區和平西路3段140號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001038	121.4945457	25.0346995	
1038	中正區重慶南路一段138號			自巡	AC路面	隆起與凹陷	1處	✓			11303A-1120001039	121.5111036	25.0391363	
1039	萬華區西園路1段226號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001040	121.4945457	25.0346995	
1040	萬華區西園路1段226號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001041	121.4945457	25.0346995	
1041	萬華區西園路1段226號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001042	121.4945457	25.0346995	
1042	中正區重慶南路一段138號			自巡	AC路面	隆起與凹陷	1處	✓			11303A-1120001043	121.5111036	25.0391363	
1043	萬華區西園路1段226號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001044	121.4945457	25.0346995	
1044	中正區重慶南路一段138號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001045	121.5111036	25.0391363	
1045	中正區重慶南路一段138號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001046	121.5111036	25.0391363	
1046	萬華區西園路1段226號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001047	121.4945457	25.0346995	
1047	中正區重慶南路一段138號			自巡	AC路面	隆起與凹陷	1處		✓		11303A-1120001048	121.5111036	25.0391363	
1048	萬華區西園路1段226號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001049	121.4945457	25.0346995	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
1049	萬華區西園路1段226號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001050	121.4945457	25.0346995	
1050	中正區重慶南路一段138號		自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001051	121.5111036	25.0391363	
1051	中正區重慶南路一段140號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001052	121.5111036	25.0391363	
1052	中正區重慶南路一段140號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001053	121.5111036	25.0391363	
1053	萬華區西園路1段226號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001054	121.4945457	25.0346995	
1054	萬華區西園路1段230號		自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001055	121.4945457	25.0346995	
1055	中正區重慶南路一段140號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001056	121.5111036	25.0391363	
1056	萬華區西園路1段230號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001057	121.4945457	25.0346995	
1057	萬華區西園路1段236號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001058	121.4945457	25.0346995	
1058	萬華區西園路1段236號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001059	121.4945457	25.0346995	
1059	萬華區西園路1段238號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001060	121.4945457	25.0346995	
1060	萬華區西園路1段238號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001061	121.4945457	25.0346995	
1061	萬華區西園路1段238號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001062	121.4945457	25.0346995	
1062	萬華區西園路1段242號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001063	121.4945457	25.0346995	
1063	萬華區西園路1段242號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001064	121.4945457	25.0346995	
1064	萬華區西園路1段244號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001065	121.4945457	25.0346995	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表 需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
1065	萬華區西園路1段244號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001066		121.4945457	25.0346995	
1066	萬華區西園路1段244號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001067		121.4945457	25.0346995	
1067	萬華區西園路1段246號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001068		121.4945457	25.0346995	
1068	萬華區西園路1段246號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001069		121.4945457	25.0346995	
1069	萬華區西園路1段246號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001070		121.4945457	25.0346995	
1070	萬華區西園路1段246號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001071		121.4945457	25.0346995	
1071	萬華區西園路1段246號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001072		121.4945457	25.0346995	
1072	萬華區西園路1段246號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001073		121.4945457	25.0346995	
1073	萬華區西園路1段246號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001074		121.4945457	25.0346995	
1074	萬華區西園路1段248號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001075		121.4945457	25.0346995	
1075	萬華區西園路1段248號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001076		121.4945457	25.0346995	
1076	萬華區西園路1段248號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001077		121.4945457	25.0346995	
1077	萬華區西園路1段248號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001078		121.4945457	25.0346995	
1078	萬華區西園路1段248號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001079		121.4945457	25.0346995	
1079	萬華區西園路1段248號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001080		121.4945457	25.0346995	
1080	萬華區西園路1段248號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001081		121.4945457	25.0346995	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表 需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
1081	萬華區西園路1段250號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001082	121.4945457	25.0346995	
1082	中正區重慶南路一段140號		自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120001083	121.5119891	25.0351515	
1083	萬華區西園路1段250號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001084	121.4945457	25.0346995	
1084	中正區重慶南路一段140號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001085	121.5119891	25.0351515	
1085	萬華區西園路1段252號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001086	121.4945457	25.0346995	
1086	萬華區西園路1段254號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001087	121.4945457	25.0346995	
1087	萬華區西園路1段254號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001088	121.4945457	25.0346995	
1088	萬華區西園路1段254號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001089	121.4945457	25.0346995	
1089	萬華區西園路1段254號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001090	121.4945457	25.0346995	
1090	萬華區西園路1段258號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001091	121.4945457	25.0346995	
1091	萬華區西園路1段258號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001092	121.4945457	25.0346995	
1092	萬華區西園路1段258號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001093	121.4945457	25.0346995	
1093	萬華區西園路1段258號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001094	121.4945457	25.0346995	
1094	萬華區西園路1段258-2號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001095	121.4945457	25.0346995	
1095	萬華區西園路1段258-2號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001096	121.4945457	25.0346995	
1096	萬華區西園路1段258-3號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001097	121.4945457	25.0346995	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
1097	萬華區西園路1段258-3號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001098		121.4945457	25.0346995	
1098	萬華區西園路1段258-5號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001099		121.4945457	25.0346995	
1099	萬華區西園路1段312號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001100		121.4945457	25.0346995	
1100	萬華區西園路1段312號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001101		121.4945457	25.0346995	
1101	中正區重慶南路一段136巷2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001102		121.5119891	25.0351515	
1102	中正區重慶南路一段140號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001103		121.5119891	25.0351515	
1103	萬華區西園路1段312號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001104		121.4945457	25.0346995	
1104	萬華區西園路1段312號			自巡	AC路面	車轍	1處	✓			11303A-1120001105		121.4945457	25.0346995	
1105	中正區重慶南路一段136巷4號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001106		121.5119891	25.0351515	
1106	中正區重慶南路一段136巷4號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001107		121.5119891	25.0351515	
1107	萬華區西園路1段312號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001108		121.4945457	25.0346995	
1108	萬華區西園路1段312號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001109		121.4945457	25.0346995	
1109	萬華區西園路1段312號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001110		121.4945457	25.0346995	
1110	萬華區西園路1段312號			自巡	AC路面	車轍	1處	✓			11303A-1120001111		121.4945457	25.0346995	
1111	萬華區西園路1段312號			自巡	AC路面	車轍	1處	✓			11303A-1120001112		121.4945457	25.0346995	
1112	萬華區西園路1段312號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001113		121.4945457	25.0346995	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段				案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
									輕度	中度	重度				
1113	萬華區西園路1段312號				自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001114	121.4945457	25.0346995	
1114	萬華區西園路1段314號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001115	121.4945457	25.0346995	
1115	萬華區西園路1段314號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001116	121.4945457	25.0346995	
1116	萬華區西園路1段314號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001117	121.4945457	25.0346995	
1117	萬華區西園路1段314號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001118	121.4945457	25.0346995	
1118	萬華區西園路1段314號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001119	121.4945457	25.0346995	
1119	萬華區西園路1段314號				自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001120	121.4945457	25.0346995	
1120	萬華區西園路1段314號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001121	121.4945457	25.0346995	
1121	萬華區西園路1段314-2號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001122	121.4945457	25.0346995	
1122	萬華區西園路1段314-2號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001123	121.4945457	25.0346995	
1123	萬華區西園路1段314-2號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001124	121.4945457	25.0346995	
1124	萬華區西園路1段314-2號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001125	121.4945457	25.0346995	
1125	萬華區西園路1段314-2號				自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001126	121.4945457	25.0346995	
1126	萬華區西園路1段314-2號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001127	121.4945457	25.0346995	
1127	萬華區西園路1段314-2號				自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001128	121.4945457	25.0346995	
1128	中正區重慶南路一段136巷博愛路口				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001129	121.5119891	25.0351515	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
1129	中正區重慶南路一段136巷博愛路口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001130	121.5119891	25.0351515	
1130	萬華區西園路1段314-2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001131	121.4945457	25.0346995	
1131	萬華區西園路1段314-2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001132	121.4945457	25.0346995	
1132	中正區博愛路131號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001133	121.5119891	25.0351515	
1133	萬華區艋舺大道277號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001134	121.4945457	25.0346995	
1134	萬華區艋舺大道275巷口			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001135	121.4945457	25.0346995	
1135	萬華區艋舺大道277號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001136	121.4945457	25.0346995	
1136	中正區博愛路131號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001137	121.5119891	25.0351515	
1137	中正區博愛路131號			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120001138	121.5119891	25.0351515	
1138	萬華區艋舺大道279號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001139	121.4945457	25.0346995	
1139	萬華區艋舺大道281號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001140	121.4945457	25.0346995	
1140	中正區博愛路131號			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120001141	121.5119891	25.0351515	
1141	萬華區艋舺大道291號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001142	121.4945457	25.0346995	
1142	中正區博愛路131號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001143	121.5119891	25.0351515	
1143	萬華區艋舺大道297號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001144	121.4945457	25.0346995	
1144	中正區博愛路131號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001145	121.5119891	25.0351515	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
1145	萬華區艋舺大道297號		自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001146	121.4970272	25.0330209	
1146	萬華區艋舺大道297號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001147	121.4970272	25.0330209	
1147	中正區博愛路131號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001148	121.5119891	25.0351515	
1148	萬華區艋舺大道297號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001149	121.4970272	25.0330209	
1149	萬華區艋舺大道303號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001150	121.4970272	25.0330209	
1150	萬華區艋舺大道303號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001151	121.4970272	25.0330209	
1151	萬華區艋舺大道303號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001152	121.4970272	25.0330209	
1152	萬華區艋舺大道303號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001153	121.4970272	25.0330209	
1153	萬華區艋舺大道303號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001154	121.4970272	25.0330209	
1154	中正區博愛路131號		自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120001155	121.5119891	25.0351515	
1155	中正區博愛路131號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001156	121.5119891	25.0351515	
1156	中正區博愛路131號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001157	121.5119891	25.0351515	
1157	中正區博愛路131號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001158	121.5119891	25.0351515	
1158	中正區博愛路131號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001159	121.5119891	25.0351515	
1159	中正區博愛路131號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001160	121.5119891	25.0351515	
1160	中正區博愛路131號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001161	121.5119891	25.0351515	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
1161	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001162		121.5119891	25.0351515	
1162	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001163		121.5119891	25.0351515	
1163	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001164		121.5119891	25.0351515	
1164	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120001165		121.5119891	25.0351515	
1165	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001166		121.5119891	25.0351515	
1166	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001167		121.5119891	25.0351515	
1167	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001168		121.5119891	25.0351515	
1168	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001169		121.5119891	25.0351515	
1169	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001170		121.5119891	25.0351515	
1170	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001171		121.5119891	25.0351515	
1171	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001172		121.5119891	25.0351515	
1172	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001173		121.5119891	25.0351515	
1173	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001174		121.5119891	25.0351515	
1174	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001175		121.5119891	25.0351515	
1175	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120001176		121.5119891	25.0351515	
1176	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001177		121.5119891	25.0351515	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
1177	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120001178		121.5119891	25.0351515	
1178	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120001179		121.5119891	25.0351515	
1179	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120001180		121.5119891	25.0351515	
1180	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001181		121.5119891	25.0351515	
1181	萬華區艋舺大道303號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001182		121.4970272	25.0330209	
1182	萬華區艋舺大道303號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001183		121.4970272	25.0330209	
1183	萬華區艋舺大道358號對面			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001184		121.4970272	25.0330209	
1184	萬華區艋舺大道358號對面			自巡	人行道及相關設施	樹穴緣石	1處	✓			11303A-1120001185		121.4970272	25.0330209	
1185	萬華區艋舺大道358號對面			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001186		121.4970272	25.0330209	
1186	萬華區艋舺大道358號對面			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001187		121.4970272	25.0330209	
1187	萬華區艋舺大道358號對面			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001188		121.4970272	25.0330209	
1188	萬華區艋舺大道362號對面			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001189		121.4970272	25.0330209	
1189	萬華區艋舺大道362號對面			自巡	人行道及相關設施	樹穴緣石	1處	✓			11303A-1120001190		121.4970272	25.0330209	
1190	萬華區艋舺大道362號對面			自巡	人行道及相關設施	樹穴緣石	1處	✓			11303A-1120001191		121.4970272	25.0330209	
1191	萬華區艋舺大道370號對面			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001192		121.4970272	25.0330209	
1192	萬華區艋舺大道370號對面			自巡	AC路面	車轍	1處	✓			11303A-1120001193		121.4970272	25.0330209	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段				案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
									輕度	中度	重度				
1193	萬華區艋舺大道370號對面				自巡	AC路面	車轍	1處	✓			11303A-1120001194	121.4970272	25.0330209	
1194	萬華區艋舺大道370號對面				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001195	121.4970272	25.0330209	
1195	萬華區艋舺大道370號對面				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001196	121.4970272	25.0330209	
1196	萬華區艋舺大道370號對面				自巡	AC路面	車轍	1處	✓			11303A-1120001197	121.4970272	25.0330209	
1197	萬華區艋舺大道370號對面				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001198	121.4970272	25.0330209	
1198	萬華區大理街160巷26弄16號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001199	121.4970272	25.0330209	
1199	萬華區大理街160巷26弄16號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001200	121.4970272	25.0330209	
1200	萬華區大理街160巷26弄16號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001201	121.4970272	25.0330209	
1201	萬華區大理街160巷26弄10號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001202	121.4970272	25.0330209	
1202	萬華區大理街160巷26弄10號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001203	121.4970272	25.0330209	
1203	萬華區大理街160巷26弄10號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001204	121.4970272	25.0330209	
1204	萬華區環河南路2段175巷18號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001205	121.4970272	25.0330209	
1205	萬華區環河南路2段175巷18號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001206	121.4970272	25.0330209	
1206	萬華區環河南路2段175巷18號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001207	121.4970272	25.0330209	
1207	萬華區環河南路2段175巷18號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001208	121.4970272	25.0330209	
1208	萬華區艋舺大道與環河南路2段175巷22號旁				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001209	121.4970272	25.0330209	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段	案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註	
						輕度	中度	重度					
1209	萬華區艋舺大道與環河南路2段175巷22號旁	自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001210	121.4970272	25.0330209		
1210	萬華區艋舺大道389號	自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001211	121.4970272	25.0330209		
1211	萬華區艋舺大道389號	自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001212	121.4970272	25.0330209		
1212	萬華區艋舺大道389號	自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001213	121.4970272	25.0330209		
1213	萬華區艋舺大道389號	自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001214	121.4970272	25.0330209		
1214	萬華區艋舺大道389號	自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001215	121.4970272	25.0330209		
1215	萬華區艋舺大道389號	自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001216	121.4970272	25.0330209		
1216	萬華區艋舺大道389號	自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001217	121.4970272	25.0330209		
1217	萬華區雙園街80號	自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001218	121.4970272	25.0330209		
1218	萬華區雙園街80號	自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001219	121.4970272	25.0330209		
1219	萬華區雙園街80號	自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001220	121.4970272	25.0330209		
1220	萬華區雙園街80號	自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001221	121.4970272	25.0330209		
1221	萬華區艋舺大道與雙園街80號旁	自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001222	121.4970272	25.0330209		
1222	萬華區艋舺大道與雙園街80號旁	自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001223	121.4970272	25.0330209		
1223	萬華區艋舺大道與雙園街80號旁	自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001224	121.4970272	25.0330209		
1224	萬華區艋舺大道與雙園街80號旁	自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001225	121.4970272	25.0330209		

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
1225	萬華區艋舺大道405巷1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001226	121.4970272	25.0330209	
1226	萬華區艋舺大道405巷1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001227	121.4970272	25.0330209	
1227	萬華區艋舺大道405巷1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001228	121.4970272	25.0330209	
1228	萬華區艋舺大道405巷1號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001229	121.4970272	25.0330209	
1229	萬華區艋舺大道407號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001230	121.4970272	25.0330209	
1230	萬華區艋舺大道407號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001231	121.4970272	25.0330209	
1231	萬華區艋舺大道407號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001232	121.4970272	25.0330209	
1232	萬華區艋舺大道407號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001233	121.4970272	25.0330209	
1233	萬華區艋舺大道407號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001234	121.4970272	25.0330209	
1234	萬華區長順街1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001235	121.4970272	25.0330209	
1235	萬華區長順街1號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001236	121.4970272	25.0330209	
1236	萬華區長順街1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001237	121.4970272	25.0330209	
1237	萬華區長順街1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001238	121.4970272	25.0330209	
1238	萬華區長順街5號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001239	121.4970272	25.0330209	
1239	萬華區長順街7號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001240	121.4970272	25.0330209	
1240	萬華區長順街11號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001241	121.4970272	25.0330209	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
1241	萬華區長順街11號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001242		121.4970272	25.0330209	
1242	萬華區長順街11號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001243		121.4970272	25.0330209	
1243	萬華區長順街15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001244		121.4970272	25.0330209	
1244	萬華區長順街15號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001245		121.4970272	25.0330209	
1245	萬華區長順街19號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001246		121.4970272	25.0330209	
1246	萬華區長順街19號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001247		121.4970272	25.0330209	
1247	萬華區長順街23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001248		121.4970272	25.0330209	
1248	萬華區長順街23號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001249		121.4970272	25.0330209	
1249	萬華區長順街23號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001250		121.4970272	25.0330209	
1250	萬華區長順街25號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001251		121.4970272	25.0330209	
1251	萬華區長順街61號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001252		121.4970272	25.0330209	
1252	萬華區長順街65號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001253		121.4970272	25.0330209	
1253	萬華區長順街65號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001254		121.4970272	25.0330209	
1254	萬華區長順街65號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001255		121.4970272	25.0330209	
1255	萬華區長順街69號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001256		121.4970272	25.0330209	
1256	萬華區長順街73號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001257		121.4970272	25.0330209	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
1257	萬華區長順街73號			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120001258		121.4970272	25.0330209	
1258	萬華區長順街73號			自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120001259		121.4970272	25.0330209	
1259	萬華區長順街73號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001260		121.4970272	25.0330209	
1260	萬華區長順街73號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001261		121.4970272	25.0330209	
1261	萬華區環河南路2段241號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001262		121.4970272	25.0330209	
1262	萬華區環河南路2段241號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001263		121.4970272	25.0330209	
1263	萬華區環河南路2段241號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001264		121.4970272	25.0330209	
1264	萬華區環河南路2段239號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001265		121.4970272	25.0330209	
1265	萬華區環河南路2段239號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001266		121.4970272	25.0330209	
1266	萬華區環河南路2段235號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001267		121.4970272	25.0330209	
1267	萬華區環河南路2段231號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001268		121.4970272	25.0330209	
1268	萬華區環河南路2段231號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001269		121.4970272	25.0330209	
1269	萬華區環河南路2段225號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001270		121.4970272	25.0330209	
1270	萬華區環河南路2段219號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001271		121.4970272	25.0330209	
1271	萬華區環河南路2段213號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001272		121.4970272	25.0330209	
1272	萬華區環河南路2段213號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001273		121.4970272	25.0330209	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
1273	萬華區環河南路2段209號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001274		121.4970272	25.0330209	
1274	萬華區環河南路2段209號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001275		121.4970272	25.0330209	
1275	萬華區環河南路2段209號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001276		121.4970272	25.0330209	
1276	萬華區環河南路2段207號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001277		121.4970272	25.0330209	
1277	萬華區環河南路2段203號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001278		121.4970272	25.0330209	
1278	萬華區環河南路2段199號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001279		121.4970272	25.0330209	
1279	萬華區環河南路2段197號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001280		121.4970272	25.0330209	
1280	萬華區環河南路2段193號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001281		121.4970272	25.0330209	
1281	萬華區環河南路2段187號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001282		121.4970272	25.0330209	
1282	萬華區環河南路2段183號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001283		121.4970272	25.0330209	
1283	萬華區環河南路2段181號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001284		121.4970272	25.0330209	
1284	萬華區環河南路2段179號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001285		121.4970272	25.0330209	
1285	萬華區環河南路2段177號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001286		121.4970272	25.0330209	
1286	萬華區環河南路2段177號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001287		121.4970272	25.0330209	
1287	萬華區環河南路2段177號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001288		121.4970272	25.0330209	
1288	萬華區環河南路2段177號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001289		121.4970272	25.0330209	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段				案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
									輕度	中度	重度				
1289	萬華區環河南路2段177號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001290	121.4970272	25.0330209	
1290	萬華區環河南路2段177號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001291	121.4970272	25.0330209	
1291	萬華區環河南路2段175巷與加油站旁				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001292	121.4970272	25.0330209	
1292	中正區重慶南路一段126巷2號				自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001293	121.5119891	25.0351515	
1293	萬華區環河南路2段173號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001294	121.4970272	25.0330209	
1294	萬華區環河南路2段171號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001295	121.4970272	25.0330209	
1295	萬華區環河南路2段165號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001296	121.4970272	25.0330209	
1296	萬華區環河南路2段163號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001297	121.4970272	25.0330209	
1297	萬華區環河南路2段161號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001298	121.4970272	25.0330209	
1298	萬華區環河南路2段161號				自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001299	121.4970272	25.0330209	
1299	萬華區環河南路2段161號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001300	121.4970272	25.0330209	
1300	萬華區環河南路2段與綠堤公園旁				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001301	121.4970272	25.0330209	
1301	萬華區環河南路2段與綠堤公園旁				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001302	121.4970272	25.0330209	
1302	萬華區環河南路2段157號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001303	121.4970272	25.0330209	
1303	萬華區環河南路2段與綠堤公園旁				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001304	121.4970272	25.0330209	
1304	萬華區環河南路2段157號				自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001305	121.4970272	25.0330209	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
1305	萬華區環河南路2段151號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001306	121.4970272	25.0330209	
1306	萬華區環河南路2段147號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001307	121.4970272	25.0330209	
1307	萬華區環河南路2段145號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001308	121.4970272	25.0330209	
1308	萬華區環河南路2段145號		自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001309	121.4970272	25.0330209	
1309	萬華區環河南路2段141號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001310	121.4970272	25.0330209	
1310	萬華區環河南路2段139號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001311	121.4970272	25.0330209	
1311	萬華區環河南路2段137號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001312	121.4970272	25.0330209	
1312	萬華區環河南路2段137號		自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001313	121.4970272	25.0330209	
1313	萬華區環河南路2段131號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001314	121.4970272	25.0330209	
1314	萬華區環河南路2段135號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001315	121.4970272	25.0330209	
1315	萬華區環河南路2段131號		自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120001316	121.4970272	25.0330209	
1316	萬華區環河南路2段127號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001317	121.4970272	25.0330209	
1317	萬華區環河南路2段127號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001318	121.4970272	25.0330209	
1318	萬華區環河南路2段127號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001319	121.4970272	25.0330209	
1319	萬華區環河南路2段127號		自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120001320	121.4970272	25.0330209	
1320	萬華區環河南路2段127號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001321	121.4970272	25.0330209	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
1321	萬華區環河南路2段127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120001322		121.4970272	25.0330209	
1322	萬華區環河南路2段127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001323		121.4970272	25.0330209	
1323	萬華區環河南路2段127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001324		121.4970272	25.0330209	
1324	萬華區環河南路2段127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001325		121.4970272	25.0330209	
1325	萬華區環河南路2段123號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001326		121.4970272	25.0330209	
1326	萬華區環河南路2段123號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001327		121.4970272	25.0330209	
1327	萬華區環河南路2段123號			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120001328		121.4970272	25.0330209	
1328	萬華區環河南路2段123號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001329		121.4970272	25.0330209	
1329	萬華區環河南路2段123號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001330		121.4970272	25.0330209	
1330	萬華區環河南路2段123號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001331		121.4970272	25.0330209	
1331	萬華區環河南路2段119號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001332		121.4970272	25.0330209	
1332	萬華區環河南路2段119號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001333		121.4970272	25.0330209	
1333	萬華區環河南路2段121號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001334		121.4970272	25.0330209	
1334	萬華區環河南路2段119號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001335		121.4970272	25.0330209	
1335	萬華區環河南路2段117號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001336		121.4970272	25.0330209	
1336	萬華區環河南路2段113號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001337		121.4970272	25.0330209	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
1337	萬華區環河南路2段109號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001338	121.4970272	25.0330209	
1338	萬華區環河南路2段109號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001339	121.4970272	25.0330209	
1339	萬華區環河南路2段101號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001340	121.4970272	25.0330209	
1340	萬華區環河南路2段105號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001341	121.4970272	25.0330209	
1341	萬華區環河南路2段101號		自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001342	121.4970272	25.0330209	
1342	萬華區環河南路2段101號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001343	121.4970272	25.0330209	
1343	萬華區環河南路2段101號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001344	121.4970272	25.0330209	
1344	萬華區環河南路2段101號		自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001345	121.4970272	25.0330209	
1345	萬華區環河南路2段101號		自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120001346	121.4970272	25.0330209	
1346	萬華區艋舺大道303號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001347	121.4970272	25.0330209	
1347	萬華區長順街43號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001348	121.4970272	25.0330209	
1348	萬華區長順街61號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001349	121.4970272	25.0330209	
1349	萬華區艋舺大道303號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001350	121.4970272	25.0330209	
1350	中正區重慶南路一段126巷1號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001351	121.5119891	25.0351515	
1351	中正區重慶南路一段126巷1號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001352	121.5119891	25.0351515	
1352	中正區重慶南路一段126巷1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001353	121.5119891	25.0351515	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
1353	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001354	121.5119891	25.0351515	
1354	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001355	121.5119891	25.0351515	
1355	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001356	121.5119891	25.0351515	
1356	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001357	121.5119891	25.0351515	
1357	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001358	121.5119891	25.0351515	
1358	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001359	121.5119891	25.0351515	
1359	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001360	121.5119891	25.0351515	
1360	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001361	121.5119891	25.0351515	
1361	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001362	121.5119891	25.0351515	
1362	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001363	121.5119891	25.0351515	
1363	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001364	121.5111036	25.0391363	
1364	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001365	121.5119891	25.0351515	
1365	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	孔蓋周邊破損	1處	✓			11303A-1120001366	121.5119891	25.0351515	
1366	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001367	121.5111036	25.0391363	
1367	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001368	121.5119891	25.0351515	
1368	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001369	121.5119891	25.0351515	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
1369	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001370		121.5119891	25.0351515	
1370	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120001371		121.5119891	25.0351515	
1371	中正區重慶南路一段126巷博愛路口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001372		121.5119891	25.0351515	
1372	中正區重慶南路一段126巷博愛路口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001373		121.5119891	25.0351515	
1373	中正區重慶南路一段126巷博愛路口			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001374		121.5119891	25.0351515	
1374	中正區重慶南路一段126巷博愛路口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001375		121.5119891	25.0351515	
1375	中正區重慶南路一段126巷博愛路口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001376		121.5119891	25.0351515	
1376	中正區重慶南路一段126巷博愛路口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001377		121.5119891	25.0351515	
1377	中正區重慶南路一段126巷博愛路口			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120001378		121.5119891	25.0351515	
1378	中正區重慶南路一段126巷博愛路口			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001379		121.5119891	25.0351515	
1379	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120001380		121.5119891	25.0351515	
1380	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001381		121.5119891	25.0351515	
1381	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001382		121.5119891	25.0351515	
1382	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001383		121.5119891	25.0351515	
1383	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001384		121.5119891	25.0351515	
1384	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001385		121.5119891	25.0351515	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三		填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
1385	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001386		121.5119891	25.0351515	
1386	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001387		121.5119891	25.0351515	
1387	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001388		121.5119891	25.0351515	
1388	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001389		121.5119891	25.0351515	
1389	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001390		121.5119891	25.0351515	
1390	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001391		121.5119891	25.0351515	
1391	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120001392		121.5119891	25.0351515	
1392	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001393		121.5119891	25.0351515	
1393	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001394		121.5119891	25.0351515	
1394	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001395		121.5119891	25.0351515	
1395	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001396		121.5119891	25.0351515	
1396	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	AC路面	隆起與凹陷	1處	✓			11303A-1120001397		121.5119891	25.0351515	
1397	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001398		121.5119891	25.0351515	
1398	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120001399		121.5119891	25.0351515	
1399	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001400		121.5119891	25.0351515	
1400	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120001401		121.5119891	25.0351515	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
1401	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001402	121.5119891	25.0351515	
1402	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	AC路面	人手孔缺失	1處	✓			11303A-1120001403	121.5119891	25.0351515	
1403	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001404	121.5119891	25.0351515	
1404	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001405	121.5119891	25.0351515	
1405	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001406	121.5119891	25.0351515	
1406	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001407	121.5119891	25.0351515	
1407	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001408	121.5119891	25.0351515	
1408	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001409	121.5119891	25.0351515	
1409	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120001410	121.5119891	25.0351515	
1410	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001411	121.5119891	25.0351515	
1411	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001412	121.5119891	25.0351515	
1412	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001413	121.5119891	25.0351515	
1413	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001414	121.5119891	25.0351515	
1414	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001415	121.5119891	25.0351515	
1415	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120001416	121.5119891	25.0351515	
1416	中正區重慶南路一段126巷2號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001417	121.5119891	25.0351515	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表 需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。							
	天氣：		小雨										
項次	缺失路段		案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
							輕度	中度	重度				
1417	中正區重慶南路一段126巷2號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001418	121.5119891	25.0351515	
1418	中正區重慶南路一段126巷2號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001419	121.5119891	25.0351515	
1419	中正區重慶南路一段126巷2號		自巡	人行道及相關設施	雜草	1處	✓			11303A-1120001420	121.5119891	25.0351515	
1420	中正區重慶南路一段126巷2號		自巡	人行道及相關設施	雜草	1處	✓			11303A-1120001421	121.5119891	25.0351515	
1421	中正區重慶南路一段126巷2號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001422	121.5119891	25.0351515	
1422	中正區重慶南路一段126巷2號		自巡	人行道及相關設施	雜草	1處	✓			11303A-1120001423	121.5119891	25.0351515	
1423	中正區重慶南路一段126巷1號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001424	121.5119891	25.0351515	
1424	中正區重慶南路一段126巷1號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001425	121.5119891	25.0351515	
1425	中正區重慶南路一段126巷1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001426	121.5119891	25.0351515	
1426	中正區重慶南路一段126巷1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001427	121.5119891	25.0351515	
1427	中正區重慶南路一段126巷1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001428	121.5119891	25.0351515	
1428	中正區重慶南路一段126巷1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001429	121.5119891	25.0351515	
1429	中正區重慶南路一段126巷1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001430	121.5119891	25.0351515	
1430	中正區重慶南路一段126巷1號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001431	121.5119891	25.0351515	
1431	中正區重慶南路一段126巷1號		自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001432	121.5119891	25.0351515	
1432	中正區重慶南路一段126巷1號		自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001433	121.5119891	25.0351515	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
1433	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	人行道及相關設施	雜草	1處	✓			11303A-1120001434	121.5119891	25.0351515	
1434	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001435	121.5119891	25.0351515	
1435	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001436	121.5119891	25.0351515	
1436	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001437	121.5119891	25.0351515	
1437	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	人行道及相關設施	雜草	1處	✓			11303A-1120001438	121.5119891	25.0351515	
1438	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001439	121.5119891	25.0351515	
1439	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001440	121.5119891	25.0351515	
1440	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001441	121.5119891	25.0351515	
1441	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001442	121.5119891	25.0351515	
1442	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001443	121.5119891	25.0351515	
1443	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001444	121.5119891	25.0351515	
1444	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	人行道及相關設施	私設斜坡道	1處	✓			11303A-1120001445	121.5119891	25.0351515	
1445	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001446	121.5119891	25.0351515	
1446	中正區重慶南路一段126巷1號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001447	121.5119891	25.0351515	
1447	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001448	121.5119891	25.0351515	
1448	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001449	121.5119891	25.0351515	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填 表 需 知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。									
	天氣：		小雨												
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號		座標		備註
								輕度	中度	重度					
1449	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001450		121.5119891	25.0351515	
1450	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001451		121.5119891	25.0351515	
1451	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001452		121.5119891	25.0351515	
1452	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001453		121.5119891	25.0351515	
1453	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001454		121.5111036	25.0391363	
1454	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001455		121.5111036	25.0391363	
1455	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001456		121.5111036	25.0391363	
1456	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001457		121.5111036	25.0391363	
1457	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001458		121.5111036	25.0391363	
1458	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001459		121.5111036	25.0391363	
1459	中正區重慶南路一段124號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001460		121.5111036	25.0391363	
1460	中正區重慶南路一段124號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001461		121.5111036	25.0391363	
1461	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001462		121.5111036	25.0391363	
1462	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001463		121.5111036	25.0391363	
1463	中正區重慶南路一段130號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001464		121.5111036	25.0391363	
1464	中正區重慶南路一段130號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001465		121.5111036	25.0391363	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

巡視日期:		113年11月20日		星期三	填表需知	一、瀝青混凝土路面、人行道、溝蓋板、人孔等四項應分項次查報填列。 二、路面坑洞及凹陷巡視查報限次日修復完成，龜裂等則限一星期內修復完成。 三、查驗結果為修復不完整及未修復者，應於備註欄內述明實際狀況。								
	天氣：		小雨											
項次	缺失路段			案件來源	損壞項目	損壞情形	預估修復數量 (㎡)(處)	損壞狀況			巡查案號	座標		備註
								輕度	中度	重度				
1465	中正區重慶南路一段140號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001466	121.5119891	25.0351515	
1466	中正區博愛路131號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001467	121.5119891	25.0351515	
1467	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001468	121.5119891	25.0351515	
1468	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001469	121.5119891	25.0351515	
1469	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001470	121.5119891	25.0351515	
1470	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001471	121.5119891	25.0351515	
1471	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001472	121.5119891	25.0351515	
1472	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	樹木竄根	1處	✓			11303A-1120001473	121.5119891	25.0351515	
1473	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001474	121.5119891	25.0351515	
1474	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120001475	121.5119891	25.0351515	
1475	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120001476	121.5119891	25.0351515	
1476	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面鬆動	1處	✓			11303A-1120001477	121.5119891	25.0351515	
1477	中正區博愛路127號			自巡	人行道及相關設施	鋪面破損	1處	✓			11303A-1120001478	121.5119891	25.0351515	
1478	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001479	121.5119891	25.0351515	
1479	中正區博愛路127號			自巡	AC路面	龜裂	1處	✓			11303A-1120001480	121.5119891	25.0351515	
1480	中正區重慶南路一段126巷博愛路口			自巡	人行道及相關設施	溝蓋路邊緣石	1處	✓			11303A-1120001481	121.5119891	25.0351515	

磐碩營造(中正區/萬華區)道路巡查日報表

[illegible]