SPC WEB

# NCR — IZVEŠTAJ O NEUSAGLAŠENOSTI

NCR-2026-0009 · OPEN · 22. 8. 2026. 13:08:42

| BROJ NCR-A | ID DELA | POGON |
|---|---|---|
| NCR-2026-0009 | NM-001 | Karoserija |

## A. OSNOVNI PODACI

| BROJ NCR-A | DATUM OTVARANJA | STATUS |
|---|---|---|
| NCR-2026-0009 | 2026-08-20 | OPEN |
| **POGON** | **LINIJA** | **MAŠINA** |
| Karoserija | Preseraj | — |
| **OPERACIJA** | **RADNI NALOG** | **SMENA** |
| — | — | — |
| **ID DELA** | **NAZIV DELA** | **KUPAC** |
| NM-001 | — | — |
| **DETEKTOVAO** | **METODA DETEKCIJE** | **OZBILJNOST** |
| Demo kontrolor | Merljiva kontrola na liniji | High |
| **TIP GREŠKE** | **KATEGORIJA UZROKA (6M)** | **PONAVLJANJE** |
| — | — | NE |
| **PRETHODNI NCR** | **UTICAJ NA KUPCA** | **BROJ REKLAMACIJE** |
| — | NE | — |

## B. SLEDLJIVOST I OBUHVAT

| SERIJA / BATCH | OPERATER | MATERIJAL / LOT |
|---|---|---|
| — | — | — |
| **KOLIČINA PROIZVEDENA** | **KOLIČINA SUMNJIVA** | **KOLIČINA NEISPRAVNA** |
| 120 | — | 5 |
| **PRVI SUMNJIVI KOMAD** | **POSLEDNJI DOBAR KOMAD** | **DATUM/VREME DETEKCIJE** |
| — | — | — |
| **DOBAVLJAČ** | **KONTROLNI DOKUMENT** | **REVIZIJA DOKUMENTA** |
| — | — | — |
| **BROJ CRTEŽA / REV.** | **MERNA OPREMA / KALIBRACIJA** | **DETEKCIJA** |
| — | — | — |

## C. OPIS NEUSAGLAŠENOSTI

**OPIS NEUSAGLAŠENOSTI**

[DEMO-VEZA-2026] Debljina lima 9.72 mm — ispod LSL 9.80 mm (5 komada u seriji A)

| KARAKTERISTIKA | KLASA KARAKTERISTIKE (SC/CC) | ZAHTEV / SPECIFIKACIJA |
|---|---|---|
| — | — | — |
| **IZMERENA VREDNOST** | **LOKACIJA / POZICIJA** | **DOKAZ / ZAPIS** |
| — | — | — |

## D. CONTAINMENT / HITNE MERE

| CONTAINMENT MERA 1 | ODGOVORAN |
|---|---|
| Stop linija · sortiranje poslednjih 30 kom · karantin palete #K-042 | — |
| **CONTAINMENT MERA 2** | **ODGOVORAN** |
| — | — |

| STOP PRODUCTION | VREME ZAUSTAVLJANJA | DATUM CONTAINMENT-A |
|---|---|---|
| — | — | — |
| **IZDVOJENA KOLIČINA** | **LOKACIJA KARANTINA** | **SORTIRANJE (KO/REZULTAT)** |
| — | — | — |
| **OBAVEŠTEN KUPAC / INTERNA F.** | **DATUM OBAVEŠTENJA** | |
| — | — | |

## E. DISPOZICIJA

| DISPOZICIJA | ODOBRIO DISPOZICIJU | DATUM DISPOZICIJE |
|---|---|---|
| — | — | — |
| **KOLIČINA ZA DORADU** | **KOLIČINA ZA ŠKART** | **TROŠAK ŠKARTA (€)** |
| — | — | — |
| **ODGOVORAN** | **PRIHVAĆENO SA ODSTUPANJEM** | **ODOBRENJE / BROJ** |
| — | — | — |

## F. ODLUKA O 8D I VEZE SA SISTEMOM

| ODGOVORAN | PRIHVAĆENO SA ODSTUPANJEM | ODOBRENJE / BROJ |
|---|---|---|
| — | — | — |

## F. ODLUKA O 8D I VEZE SA SISTEMOM

| 8D POKRENUT (DA = OKIDAČ ISPUNJEN) | 8D BROJ | ROOT CAUSE POTVRĐEN |
|---|---|---|
| DA | 8D-NM-001 | — |
| **RAZLOG POKRETANJA 8D** | | |
| — | | |
| **PFMEA AŽURIRANJE** | **PFMEA REVIZIJA** | **CONTROL PLAN AŽURIRANJE** |
| — | — | — |
| **CP REVIZIJA** | **POVEZANI NCR / REKLAMACIJA** | **PREVENTIVE ACTION (KRATKO)** |
| — | — | — |

## G. HORIZONTALNO PROŠIRENJE (SRA)

| PROVERENE LINIJE / MAŠINE | PROVERENI DELOVI |
|---|---|
| — | — |
| **REZULTAT PROVERE** | **AKCIJE NA DRUGIM MESTIMA** |
| — | — |

| SRA ZAVRŠEN | ODGOVORAN ZA SRA | DATUM SRA |
|---|---|---|
| NE | — | — |

## H. ODOBRENJE I ZATVARANJE

| ODGOVORNO LICE | DATUM | |
|---|---|---|
| — | — | |
| **KONTROLA KVALITETA** | **DATUM** | |
| — | — | |
| **VERIFIKACIJA EFEKTIVNOSTI** | | **DATUM VERIFIKACIJE** |
| — | | — |
| **LEKCIJE NAUČENE** | | |
| — | | |

| ODOBRENJE ZATVARANJA | DATUM ZATVARANJA | ROK |
|---|---|---|
| — | — | — |

Obavezna polja označena žutom. NCR se zatvara tek nakon containment-a, dispozicije i verifikacije efektivnosti.

### ZVANIČNI POTPISI

| Kontrola | Proizvodnja | Menadžer kvaliteta (zatvaranje) |
|---|---|---|
| Ime i prezime · datum | Ime i prezime · datum | Ime i prezime · datum |