Veriauto - Informe de Historial Automotor

Fecha: 05 de Mayo de 2025

Hora: 20:14

Informe N°: 0009508421

Tipo: Premium

Detalles del Vehículo

Marca	CITROEN
Modelo	XSARA SX 1.9TD
Año	2000
Tipo	SEDAN 5 PUERTAS
Patente	DFQ187
N° de Motor	10CUJW3069631
Nº de Chasis	VF7N1DHYF36725008
Peso (kg)	1152
Origen	IMPORTADO

Situación Registral

Radicado en: **Buenos Aires**

Registro: 1111 - San Isidro Nº 02

Dirección: Cosme Beccar 237, San Isidro (B1642) Teléfono: (011) 4743-0603 | Horario: 08:30 a 14:30 hs

Alertas

- Municipalizado en San Isidro
- No es primera mano
- Consulta reciente: 2 veces

Situación Legal

En trámite urgente en DNRPA

Titular Inhibido: --

Prohibición de Circular: --

Denuncia de Robo: --

Prenda: --

Situación Impositiva

Municipalizado en San Isidro

Organismo: Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA)

Estado: Activo

Infracciones de Tránsito

No se encontraron infracciones

Historial de Siniestros

No se han encontrado siniestros para este vehículo

Verificación Técnica Vehicular (VTV)

Provincia	Estación	Fecha	Tipo	Resultado	Vencimiento	Nro Oblea
CABA	Vélez Sarsfield	06/10/2023	Verificación	Apto	06/07/2024	4129907

Equipo de GNC

No se han encontrado registros que indiquen instalación

Kilometraje

No se encontraron registros de kilometraje

Defectos de Fábrica

No se han encontrado notificaciones de defectos

Costos Asociados

Valuación Fiscal	\$ 1.298.900
Precio de Mercado	\$ 3.453.847
Transferencia	\$ 65.512,00
Seguro RC	\$ 63.443,67 / mes
Seguro Terceros	\$ 71.020,30 / mes

Ficha Técnica

- Tipo: Automóvil
- Segmento: Sedán 5 Ptas
- Cilindrada: 1.900 cm³ • Combustible: Diesel
- Transmisión: Manual
- Tracción: Delantera
- Aire Acondicionado: Sí • Frenos ABS / Airbag: No