Resumen ejecutivo MoviManrique45

Seguridad vial y accesibilidad de la Carrera 45 en la Comuna 3 Manrique

MoviManrique45 reúne datos históricos de siniestros y análisis geoespacial para apoyar la priorización técnica de la movilidad y accesibilidad peatonal en la Carrera 45. El prototipo local ofrece indicadores, filtros y un geovisor con resultados trazables.

Resultado	Valor
Siniestros analizados en Comuna 3	8.332
Casos del corredor territorial estricto	604
Casos de sensibilidad de borde	40
Casos de revisión territorial	4
Zonas prioritarias exploratorias	12

Qué significa el corredor

El corredor se construyó con un buffer de 50 metros alrededor del eje definitivo de Carrera 45 y se recortó al límite oficial de Manrique. Por ello, los 604 casos principales son diferentes de los 644 eventos que aparecen al medir solo la proximidad geométrica al eje.

Uso recomendado

El tablero permite revisar años, barrios y categorías territoriales. Las 12 zonas exploratorias orientan revisiones de cruces, visibilidad, señalización, continuidad de andenes, velocidad y accesibilidad. Las decisiones de inversión requieren visita de campo, diseño de ingeniería, participación comunitaria y validación institucional.

Límites

Los datos describen siniestros históricos. No calculan tasas de riesgo, no atribuyen causalidad a la vía y no predicen accidentes. El proyecto conserva 40 casos de borde y cuatro registros de revisión fuera del indicador principal para mantener transparencia territorial.