


## Ayıplı Monitör Fotoğrafları



Fotoğraflardan fark edildiği üzere monitörün ortasında bariz bir kararma bulunmaktadır.