



A. INFORMASI PEKERJAAN & PERINTAH KERJA (INPUT ADMIN)

INFORMASI TIKET PEKERJAAN

ID Tiket SPK : #JOB-0083
Judul Pekerjaan : Perbaikan Kamera
Sub Rumpun : Installasi & Maintenance
Kategori : CCTV
Prioritas : Sedang
Tgl Pengerjaan : 15 September 2026
Batas Waktu : -

INFORMASI PELANGGAN & LOKASI

Nama Pelanggan : H Surian
Nama PIC : H Surian
No. Telepon PIC : -
Lokasi Pekerjaan : Gambah

TEKNISI PENANGGUNG JAWAB (DITUGASKAN ADMIN)

Muhammad Syauqi (syauqi@gmail.com)

Muhammad Aldi (Aldi@gmail.com)

DESKRIPSI KELUHAN / PERMINTAAN (INPUT ADMIN)

1 Kamera mati

MATERIAL & PERALATAN DISIAPKAN (INPUT ADMIN)

Tidak ada rincian material disiapkan.

B. LAPORAN & HASIL Pengerjaan LAPANGAN (INPUT TEKNISI)

HASIL DIAGNOSA & ANALISA MASALAH (INPUT TEKNISI)

arus tidak ada

TINDAKAN PENANGANAN / SOLUSI (INPUT TEKNISI)

NO	TINDAKAN / PEKERJAAN	JUMLAH / SATUAN
1	Perbaikan CCTV <i>Catatan: aruss listrik tidak ada dan kabel kropos</i>	1 lot

MATERIAL / SPAREPART TAMBAHAN DIGUNAKAN (INPUT TEKNISI)

NO	NAMA MATERIAL / SPAREPART	DIBAWA	TERPAKAI	SISA KEMBALI
1	Material Tambahan	1 Pieces	1 Pieces	0 Pieces



LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO LAPANGAN (BEFORE & AFTER)

Kondisi Sebelum Pengerjaan (Before)

1 Foto

Before 1

Before #1

Kondisi Sesudah Pengerjaan (After)

3 Foto

After 1

After #1

After 2

After #2

After 3

After #3