


## RAPORT DAUNE

**Vehicul : Skoda Octavia**


**VIN : TMBAB7NE6E0061856**

1. 07-2017 RO	UM	
Zona de Avarii	-	Spate Central Jos; Spate Stânga Mijloc
Interval valoare deviz repara ie	lei	3000 - 4000
Interval kilometraj la data devizului	Km	70000 - 80000
Daun major economic înregistrat	-	Nu





Elemente de siguran / Structur rezisten	
Airbag	Nu
Motor	Nu
asiu motociclet	Nu
Caset de direc ie	Nu
Centuri siguran	Nu
Cutie de viteze	Nu
Lonjeron	Nu
Panou frontal	Nu
Plafon	Nu
Praguri	Nu
Punte	Nu
asiu autovehicul	Nu
Stâlpi	Nu

2. 12-2017 RO	UM	
Zona de Avarii	-	Fa Central Jos; Fa Central Mijloc; Fa Stânga Mijloc; Fa Dreapta Mijloc; Mijloc Central Jos; Spate Central Jos; Spate Central Mijloc; Spate Stânga Mijloc; Spate Dreapta Mijloc
Interval valoare deviz repara ie	lei	15000 - 20000
Interval kilometraj la data devizului	Km	82000 - 92000
Daun major economic înregistrat	-	Nu



Elemente de siguran / Structur rezisten	
Airbag	Nu
Motor	Nu
asiu motociclet	Nu
Caset de direc ie	Nu
Centuri siguran	Nu
Cutie de viteze	Nu
Lonjeron	Nu
Panou frontal	Da
Plafon	Nu
Praguri	Nu
Punte	Nu
asiu autovehicul	Nu
Stâlpi	Nu

3. 03-2021 RO	UM	
Zona de Avarii	-	Fa Central Jos; Fa Central Mijloc; Fa Stânga Mijloc; Fa Dreapta Mijloc; Mijloc Central Mijloc; Mijloc Stânga Mijloc; Mijloc Dreapta Mijloc
Interval valoare deviz repara ie	lei	25000 - 30000
Interval kilometraj la data devizului	Km	170000 - 190000
Daun major economic înregistrat	-	Nu



Elemente de siguran / Structur rezisten	
Airbag	Nu
Motor	Nu
asiu motociclet	Nu
Caset de direc ie	Nu
Centuri siguran	Da
Cutie de viteze	Nu
Lonjeron	Nu
Panou frontal	Da
Plafon	Nu
Praguri	Nu
Punte	Nu
asiu autovehicul	Nu
Stâlpi	Nu