




CHECKLIST PENGAWASAN PEKERJAAN UP3 UP3 KUDUS ULP PATI

NOMOR SPK	:	021.PJ/HKM.00.01/KDS/2018
PEKERJAAN	:	PEMELIHARAAN JARINGAN DISTRIBUSI (ULP PATI)
TANGGAL SPK	:	01 Oktober 2018
TANGGAL BERAKHIR SPK	:	31 Desember 2020
NOMOR PK	:	070.PK/TEK-PTI/HAR/X/2020
PEKERJAAN PK	:	POTONG POHON
TANGGAL PK	:	13 Oktober 2020
TANGGAL BERAKHIR PK	:	13 Oktober 2020
LOKASI PEKERJAAN	:	Ds. Kutoharjo
VENDOR PELAKSANA	:	PT Tirta Nugroho Jati

SCORE AKHIR PENGAWASAN: 83%

1. Dilaksanakan briefing/ safety induction sebelum pekerjaan

Ya



2. Grounding Cluster terpasang di semua sisi?

N/A (Tidak diperlukan dengan catatan)

3. Pekerjaan di ketinggian menggunakan Full Body Harness dan tali emergency yang memadai

Ya

4. Pekerja menggunakan sarung tangan kerja yang memadai

Ya

5. Dilakukan pemeriksaan tegangan sebelum bekerja?

N/A (Tidak diperlukan dengan catatan)

6. Crane yang digunakan sudah sesuai dan memiliki uji riksa?

N/A (Tidak diperlukan dengan catatan)

7. Operator crane memiliki SIO (Surat Izin Operator)?

N/A (Tidak diperlukan dengan catatan)

8. Tersedia rambu pekerjaan

Ada, hanya tersedia salah satu rambu pekerjaan yang dipersyaratkan

9. Terdapat klausul K3 pada SPK/ Kontrak

Ya, klausul K3 sudah masuk dalam kontrak

10. Pengawas Pekerjaan dan K3 vendor menggunakan rompi

Hanya satu pengawas lapangan dan menggunakan rompi
tidak menggunakan rompi

11. Mekanisme LOTO (Lock Out dan Tag Out) sudah dilakukan

Tidak
rusak

12. Apakah dalam pekerjaan ini vendor dikenakan SWA (Stop Working Authority)? (Silahkan unduh form SWA di menu Prosedur)

Tidak dikeluarkan SWA

Nilai: 1000

Pengawas K3 Vendor

Pengawas K3



Laurensia Arista Resita