

LAPORAN KEGIATAN AHLI K3 UMUM di Perusahaan Triwulan II Tahun 2025 Nomor : 1133/RSPHS/E-PTR/DIR/VII/2025 Hal : Laporan Kegiatan Ahli K3 Umum Lampiran : 2 (dua) lembar	Tanggal : 01 Juli 2025 Kepada Yth., Kepala Disnakertrans Bidang Pengawasan Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya (60234)																
I. IDENTITAS AHLI K3 UMUM Nama : Restu Kurniawati No. Sertifikat Ahli K3 : 5/2779/AS.01.03/III/2022 Nama Perusahaan : RS Prima Husada Sukorejo Alamat Perusahaan : Jl. Raya Surabaya-Malang Km 54 Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Jenis Usaha : Jasa Kesehatan Jabatan di Perusahaan : K3RS No Telp/Fax/Email : 0343-6745000																	
II. URAIAN KEGIATAN AHLI K3 1. Tanggal Pelaksanaan : (01/04/2025) s.d. (30/06/2025) 2. Lokasi Kegiatan : • Unit Kerja/Divisi : Semua Unit 3. Uraian Kegiatan : <table><tr><th>No</th><th>Objek Pemeriksaan</th><th>Kondisi Pemeriksaan / Temuan</th><th>Rekomendasi</th></tr><tr><td>1</td><td>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</td><td>Terdapat APAR yang <i>low pressure</i> di dekat laundry</td><td>Melakukan penggantian APAR dan isi ulang APAR</td></tr><tr><td>2</td><td>Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</td><td>Belum melakukan inventarisasi update terkait Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di setiap unit</td><td>Berkoordinasi dengan unit terkait untuk melakukan update B3</td></tr><tr><td>3</td><td>Termohigro</td><td>Terdapat 2 termohigro yang padam di ruang IKO dan Ruang Maternitas</td><td>Penggantian dengan baterai baru dan penggantian termohigro jika rusak</td></tr></table>		No	Objek Pemeriksaan	Kondisi Pemeriksaan / Temuan	Rekomendasi	1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Terdapat APAR yang <i>low pressure</i> di dekat laundry	Melakukan penggantian APAR dan isi ulang APAR	2	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Belum melakukan inventarisasi update terkait Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di setiap unit	Berkoordinasi dengan unit terkait untuk melakukan update B3	3	Termohigro	Terdapat 2 termohigro yang padam di ruang IKO dan Ruang Maternitas	Penggantian dengan baterai baru dan penggantian termohigro jika rusak
No	Objek Pemeriksaan	Kondisi Pemeriksaan / Temuan	Rekomendasi														
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Terdapat APAR yang <i>low pressure</i> di dekat laundry	Melakukan penggantian APAR dan isi ulang APAR														
2	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Belum melakukan inventarisasi update terkait Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di setiap unit	Berkoordinasi dengan unit terkait untuk melakukan update B3														
3	Termohigro	Terdapat 2 termohigro yang padam di ruang IKO dan Ruang Maternitas	Penggantian dengan baterai baru dan penggantian termohigro jika rusak														
III. Hal-hal yang perlu dilaporkan 1. Melakukan pemeliharaan APAR dan pengisian APAR secara berkala 2. Melakukan update data inventaris B3 dan limbahnya 3. Melakukan pemeliharaan alat pengukur suhu dan kelembaban di Rumah Sakit																	
Mengetahui, Direktur RS Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS	Pasuruan, 01 Juli 2025 Ketua P2K3,  Restu Kurniawati, S.KM																
Tembusan : 1. Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota/Prov. Setempat																	

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PERUSAHAAN : RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
ALAMAT : JL. RAYA SURABAYA MALANG KM 54,
DESA LEMAHBANG KECAMATAN SUKOREJO KAB. PASURUAN

No : 1134/RSPHS/E-PTR/DIR/VII/2025
Lamp : 2 lembar
Perihal : Laporan Triwulan II
Tahun 2025

Kepada
Yth. Kepala Disnakertrans
Provinsi Jawa Timur
di- tempat

L A P O R A N P 2 K 3

A. DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
2. Jenis Usaha : Pelayanan Kesehatan
3. Alamat : Jl. Raya Surabaya-Malang KM 54, Desa Lemahbang
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Jawa Timur
Telp/Fax : 0343 - 6745000
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
4. Jumlah tenaga kerja : Laki-Laki = 160 orang
Wanita = 303 orang
TKA = 0 orang
Jumlah = 463 orang
Kepesertaan Jamsostek = 456 orang
5. P2K3 dibentuk : Tanggal 13 April tahun 2023
6. Jumlah pengurus : 28 orang

B. DATA K3

7. Data Personil K3 (jenis/klasifikasi, jumlah dan masa berlaku)
 - a. Ahli K3 = 1
 - b. Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja = 1
 - c. Auditor SMK= 0
 - d. Paramedis/ Petugas/ Teknisi/ Operator = 26
8. Data Kelembagaan/Unit/Organisasi (selain P2K3)
 - a. Unit Penanggulangan Kebakaran
Jumlah Anggota : 18 orang
 - b. Unit Tanggap Darurat
Jumlah Anggota : 12 orang
9. Data Sarana dan Prasarana K3 (jenis/klasifikasi, jumlah dan masa berlaku)
 - a. Peralatan/Mesin/Pesawat/Instalasi Peralatan
 - Pesawat Angkat Angkut : 0
 - Pesawat Uap dan Bejana Tekan : 0
 - Pesawat Tenaga dan Produksi : 0
 - Listrik : Genset 1
 - Penanggulangan Kebakaran
 - 1) APAR = 55 buah
 - 2) *Smoke detector* = 50 buah
 - 3) *Heat detector* = 1 buah
 - 4) Sprinkler = 24 buah
 - 5) Hidran = 13 buah
 - 6) *Fire alarm* = 10 buah
 - b. Bahan/Material Berbahaya
Terdapat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang meliputi alkohol, formalin, betadine, klorin dan bahan berbahaya lainnya yang sudah disimpan ditempat penyimpanan B3 dan diinspeksi secara berkala oleh PJ K3RS masing-masing unit.
 - c. Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 1) Kegiatan Medical Check Up Berkala kepada Karyawan Setahun Sekali
 - 2) Kebugaran meliputi senam, futsal dan badminton.
 - d. Fasilitas Sanitasi dan Higine
 - 1) Penyediaan sarana cuci tangan
 - 2) Pembersihan berkala kepada semua area di Rumah Sakit
 - 3) Disinfektan secara berkala unit- unit yang berisiko terkait infeksi.
 - e. Fasilitas Kesejahteraan (Kantin/Ruang Makan,Tempat Ibadah, Laktasi, Rekreasi,

dan lain-lain)
Terdapat kantin dengan 6 tenant yang berjualan, 1 masjid untuk tempat ibadah, 1 ruang laktasi dan 1 taman untuk area bermain anak-anak

- f. SOP (*Standar Operation Procedure*)/ *Safety Data Sheet (SDS)*
Disetiap tempat penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) selalu terdapat simbol, daftar inventaris, dan *Material Safety Data Sheet (MSDS)* yang dipergunakan untuk acuan dalam pengelolaan B3 yang ada.



Gambar 1. Tempat Penyimpanan B3 yang dilengkapi simbol B3

- g. Rambu/ Poster




Gambar 2. Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi

Terdapat beberapa simbol maupun poster, diantaranya rambu evakuasi meliputi jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu evakuasi ketika terjadi keadaan darurat. Rambu-rambu terkait adanya pembangunan pun juga dijalankan ketika terdapat renovasi ataupun konstruksi bangunan.

- 10. Data Kecelakaan Kerja & Penyakit Akibat Kerja
 - a. Statistik



Data kecelakaan kerja pada Bulan April 2025 – Juni 2025 yaitu terdapat kecelakaan sebanyak 3 orang pada Bulan April 2025 ; 1 orang pada Bulan Mei 2025 dan 1 orang pada Juni 2025.



Data Penyakit Akibat Kerja (PAK) pada Bulan April 2025-Juni 2025 yaitu tidak terdapat staf yang mengalami Penyakit Akibat Kerja /PAK (0 orang)

11. Data Penghargaan K3
 - a. Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award)
 - b. Sistim Manajemen K3 (SMK3)
 - c. Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

C. KEGIATAN K3

12. Pelaksanaan Pembinaan/Penyuluhan/Penelitian
Untuk pelaksanaan pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) tahun 2025 akan direncanakan pada Bulan Juli 2025 - Agustus 2025.
13. Pelaksanaan evaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja
 - a. Potensi bahaya : kondisi jalan, kondisi pengendara lainnya, jarum suntik, cairan tubuh pasien
 - b. Kemungkinan cedera : terkena jarum suntik, terkena cairan tubuh pasien, terkena ampul, dan perilaku dan kondisi yang tidak aman ketika berkendara
 - c. Tindakan Pengendalian : melakukan pengendalian risiko dengan cara melakukan pekerjaan sesuai SPO yang berlaku, mitigasi risiko, menciptakan lingkungan yang aman dan selamat, dan menerapkan *safety riding*.
14. Pelaksanaan analisa kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja
Kecelakaan kerja yang terjadi yaitu kecelakaan kerja yang terbanyak disebabkan karena Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) yang bisa disebabkan karena *unsafe action*, misalnya tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) berkendara misalnya helm, sarung tangan, dll, berkendara ketika mengantuk atau sangat lelah sehingga kurang berkonsentrasi dan juga dapat pula didukung karena faktor *unsafe condition* yaitu jalan yang licin sehingga mengakibatkan *slip* dan terjatuh atau pengendara lain yang lalai dalam berkendara sehingga mampu menyebabkan orang lain terjatuh. Untuk paparan dari pasien atau risiko tertusuk jarum, staf seharusnya bekerja dengan menerapkan standar yang berlaku dan melakukan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD).
15. Hasil pemeriksaan kondisi peralatan/*hygiene* perusahaan/ergonomi kerja/lingkungan kerja/gizi kerja dll
Pembagian makan tambahan di setiap hari Jumat kepada semua staf di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
16. Kegiatan pelayanan kesehatan kerja
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja –MCU sudah dilakukan yaitu pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Umum di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

D. HAMBATAN

Terkait kepatuhan tenaga kerja dalam penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang perlu ditingkatkan misalnya bekerja sesuai dengan SPO yang berlaku, melakukan pemeriksaan sarana secara berkala dan memakai Alat pelindung Diri ketika bekerja ataupun berkendara serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan K3 di Rumah Sakit oleh pihak manajemen dari Rumah Sakit.

E. SARAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat terlaksana dengan baik dengan adanya kerjasama dari semua elemen, baik dimulai dari komitmen perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dukungan sistem, dukungan tenaga kerja, sarana dan prasarana yang menunjang dan kerjasama yang baik dari semua aspek dan pihak yang terdapat disuatu perusahaan.

Menyetujui,
Ketua P2K3,



Restu Kurniawati, S.KM

Pasuruan, 01 Juli 2025

Sekretaris P2K3,



Izaty Amalina R, S.Kep., Ners

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur RS Prima Husada Sukorejo
2. Kadisnaker Provinsi Jawa Timur
3. Dirjen PPK & K3 cq. Direktur Pengawasan
Norma K3, Kementerian Ketenagakerjaan RI

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERUSAHAAN : RS PRIMA HUSADA SUKOREJO ALAMAT PERUSAHAAN : JL. RAYA SURABAYA -MALANG KM 54 DESA LEMAHBANG KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN- JAWA TIMUR	KEPADA Yth. PIMPINAN RS PRIMA HUSADA SUKOREJO Di SUKOREJO-KAB. PASURUAN
---	--

REKOMENDASI

No : 1135/RSPHS/E-RKM/DIR/VII/2025

No	Bahaya Potensial	Kemungkinan Kecelakaan	Usulan/ Pemecahan/ Rekomendasi
1.	Terdapat APAR yang <i>low pressure</i> di dekat laundry	APAR tidak bisa digunakan ketika terjadi kebakaran	Melakukan penggantian APAR dan isi ulang APAR
2.	Belum melakukan inventarisasi update terkait Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di setiap unit	Inventarisasi B3 tidak terlaksana dan penanggulangan ketika keadaan darurat B3 tidak bisa dilakukan.	Berkoordinasi dengan unit terkait untuk melakukan update B3
3.	Terdapat 2 termohigro yang padam di ruang IKO dan Ruang Maternitas	Menimbulkan suhu dan kelembaban tidak tercatat dengan baik dan menimbulkan penyebaran penyakit	Penggantian dengan baterai baru dan penggantian termohigro jika rusak

Mengetahui,
Ketua P2K3


Restu Kurniawati, S.KM

Pasuruan, 01 Juli 2025

Sekretaris P2K3,


Izaty Amalina R, S.Kep., Ners

Tembusan Kepada Yth:

1. Kadisnaker Kab / Kota
2. Kadisnakertransduk Prov. Jatim

- Nama Perusahaan / P2K3 : RS Prima Husada Sukorejo
- A l a m a t : Jl. Raya Surabaya-Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan-Jawa Timur

REKAPITULASI LAPORAN KECELAKAAN


Waktu kejadian/ tanggal bulan	Data Korban							Faktor Kecelakaan				Perkiraan Kerugian			Sebab kecelakaan
	Nama	Jenis Kelami n (L/P)	Umur (Thn)	Akibat				Luka Pada	Sumber Kecelakaan	Type Kecela -kaan	Kondisi Mekanik Fisik Berbahaya	Tindakan Berbahaya	Mate -rial	Hari Kerja	
				Mati	Cacat Tetap	Sementa ra Tak Mampu Bekerja	Cidera Ringan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10 April 2025	Restu Kurniawati	P	30	-	-	-	√	Bibir bagian kanan dan lutut kanan	Kecelakaan Lalu lintas	Terjatuh	Pengendara lain yang lalai	Kurang berhati-hati	-	-	Unsafe Condition
11 April 2025	Abdul Jalil	L	46	-	-	√	-	Kepala dan tangan kiri	Kecelakaan Lalu lintas	Terjatuh	Tidak memakai helm	Tergesa-gesa dan kelelahan	-	21	Unsafe Action dan Unsafe Condition
25 April 2025	Muhamad Husin	L	31	-	-	-	√	Mata kanan	Terpajan serpihan kayu	Terpapar serpihan kayu	Truk yang bermuatan triplek	Tidak menutup kaca jendela	-	-	Unsafe Action dan Unsafe Condition
25 Mei 2025	Eka Indah Restanti	P	30	-	-	-	√	Tangan kanan jari tengah	Jarum	Tertusuk jarum pasien	Riwayat penyakit pasien colic dan abdomen	Kurang berhati-hati dan tergesa-gesa	-	-	Unsafe Action dan Unsafe Condition
15 Juni 2025	Kitfiyatul Hasanah	P	27	-	-	-	√	Wajah dan mata	Terpajan cairan tubuh pasien	Terpajan cairan tubuh pasien	Cipratan cairan tubuh pasien	Tidak memakai APD google	-	-	Unsafe Action dan Unsafe Condition

Mengetahui,
Ketua P2K3


Restu Kurniawati, S.KM

Pasuruan, 01 Juli 2025

Sekretaris,


Izaty Amalina R, S.Kep., Ners