



I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	SU'UDI
2	Kejadian	Terjadinya gesekan antara lampu rotator ambulance dengan ranting pohon
3	Unit Kerja yang terlibat	Driver
4	Tanggal Kejadian	09/08/2025

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
	19.30	Saya berangkat mengantarkan jenazah dari IRNA 2B dengan mengendarai ambulance traga dengan nopol N8359EU tujuan dusun wrati wonorejo, pasuruan.	Su'udi
	20.30	Saya sampai di rumah duka, Saat hendak memasuki area rumah duka jalan masuk area tersebut sempit dan saya fokus untuk melihat kanan dan kiri saja.	
		Saat saya memasuki gang tersebut saya tidak mengetahui kalo diatas ada ranting pohon mangga dan terjadilah gesekan antara ranting pohon mangga dengan lampu rotator ambulance yang saya kendarai. Akibatnya lampu rotator mengalami pecah akibat gesekan tersebut Demikian kronologi ini saya buat sesuai dengan kejadian yang berlangsung.	

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Lampu kaca rotator ambulance traga pecah di sisi kiri

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Lampu kaca rotator pecah

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Kepala Ruang Unit	- Lebih berhati-hati lagi saat melintasi jalan sempit dan jangan memaksakan kendaraan masuk jika dirasa jalan sulit untuk di lalui	
*Kepala Keuangan RS	- Lampu rotator di ganti dengan yang baru. * Selalu berhati-hati dan safety driving di jalan * Proses sesuai ketentuan dan bertanggung jawab ⇒ kerugian sesuai arahan	 17/8 25
*Kabid Pelayanan Medik	- Keselamatan bersama, baik penumpang di dalam dan kendaraan harus diperhatikan - proses penugasan sesuai dengan arahan dan prosedur	 17/8 25
*Kabid Keperawatan	- lebih hati-hati dalam mengemudi - proses sesuai ketentuan	
*Kabid Penunjang Medik	1. safety Riding di jalan harus selalu diperhatikan demi keselamatan bersama 2. proses sesuai ketentuan	 17/8 25
*SDM RS	Lebih berhati-hati lagi saat mengendarai ambulance. Tantangan di jalan ramai & sempit. Proses sesuai dengan ketentuan.	 17/8 25

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada

Hari, Indra W. S. K. N. M. I. G.

Pembuat Kronologi

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

