



PENGAJUAN TENAGA KERJA TUKANG RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA


NO : 972/RSPTU/1-PM/2025

Tanggal	11 November 2025						
Pengajuan Dari Unit*	Umum						
Alasan Pengajuan	Mendesak						
Rincian Kebutuhan							
1	No	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Lokasi	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Lama Pekerjaan	Material yang di perlukan (yang belum ada / tambahan)
	1	Perbaikan keramik dinding dalam ruangan	Perbaikan	Dahlia 2A.5 Estimasi Uk 240x150 M	3 orang	Estimasi 15 hari	1. Semen AM plester 82: 20 sak 2. Semen AM aci 86: 20 sak 3. Kramik 20 dos
	2	Perbaikan keramik dinding dalam ruangan kanan kiri	Perbaikan	Bougenvile 2a.5 Estimasi Uk dinding sisi kiri 540x150 M			
	3	Perbaikan keramik dinding dalam ruangan	Perbaikan	Dahlia 2a.3 Estimasi Uk 400x150 M			
	4	Perbaikan keramik dinding dalam dan luar ruangan	Perbaikan	Bougenvile 2a.2 Estimasi Uk. Sisi dalam 420x 50 M Sisi luar 180x150 M			
	5	Perbaikan keramik dinding dalam dan luar ruangan kanan kiri	Perbaikan	Cempaka 2a.3 Estimasi Uk sisi kiri 540x150 M, sisi kanan 420x150 M			
	6	Perbaikan keramik dinding dalam ruangan	Perbaikan	Anggrek 2b			
	7	Perbaikan keramik dinding dalam ruangan dan toilet	Perbaikan	Cempaka 2a.2			
	8						
	9						
2	Catatan	1. Pekerjaan perbaikan keramik di IRNA menyesuaikan kondisi di lapangan (Terisi pasien atau tidaknya menunggu koordinasi dengan Karu) f					
Yang Mengajukan			Kabid Umum		Direktur RS		
Andy Bagus Setiawan			Wulandari		Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep		
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA							
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA							




Lampiran Foto

1. Dahlia 2a.5




2. Bougenvile 2A.5








3. Dahlia 2A.3




4. Bougenvile 2a.2








5. Cempaka 2a.3







6. Anggrek 2B






RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA





7. Cempaka 2A.2





