



PENGAJUAN TENAGA KERJA TUKANG RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA


NO : 1014 / RSPHS / 1- PM / U MM / XI / 2025

Tanggal	29 November 2025						
Pengajuan Dari Unit*	Umum						
Alasan Pengajuan	Mendesak						
Rincian Kebutuhan							
1	No	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Lokasi	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Lama Pekerjaan	Material yang di perlukan (yang belum ada / tambahan)
	1	Perbaikan keramik mlembung	Perbaikan	Poli, ruang lounge dan Lorong dekat pintu masuk poli	3 orang	Estimasi 20 hari	1. Kramik 15, masih ada stok di unit tukang
	2	Perbaikan keramik dinding	Perbaikan	Depan Toilet staff Irna 3A			
	3	Perbaikan keramik lantai dan dinding	Perbaikan	Area ruang Isolasi Imun			
	4	Perbaikan keramik lantai	Perbaikan	Ruang Obat NS 2D			
	5	Perbaikan keramik dinding	Perbaikan	Bougenvile 2A.1			
	6	Perbaikan keramik dinding	Perbaikan	NS 2B			
	7	Perbaikan keramik dinding	Perbaikan	Area belakang tempat sampah NS 2A			
	8	Perbaikan keramik dinding dan lantai	Perbaikan	Koridor arah mater samping lift pasien lt 2			
	9	Perbaikan keramik dinding luar	Perbaikan	Bugenvile 2c.2			
	10	Perbaikan keramik dinding dalam ruangan	Perbaikan	Bugenvile 3B.8			
	11	Perbaikan keramik lantai bawah panggung	Perbaikan	Ruang andalusia			
	12	Perbaikan keramik lantai	Perbaikan	Ruang operator CT-SCAN			
	13						
	14						
2	Catatan	1. Pekerjaan perbaikan keramik di IRNA menyesuaikan kondisi di lapangan (Terisi pasien atau tidaknya menunggu koordinasi dengan Karu) 2. Perbaikan kramik di POLI menyesuaikan kondisi di lapangan (hari minggu evisien untuk dilakukan pekerjaan, sebab unit poli sedang libur) 3. Pekerjaan perbaikan keramik di NS 2B dan 2A menyesuaikan kondi di lapangan atau di kordinasikan dengan karu masing" unit. 4. Pekerjaan perbaikan keramik lantai ct scan kordinasi dengan it dan team atem untuk pemindahan alat dan sebagainya					
Yang Mengajukan		Kabid Umum		Direktur RS			
Andy Bagus Setiawan		Wulandari		Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep			
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA							
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA							



Lampiran

1. Ruang lounge dan lorong pintu masuk poli






RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA





2. Depan toilet staff irnaa 3A







3. Area isolasi imun





4. Ruang obat NS 2D



5. Bougenvile 2A.1






6. Ns 2B



7. Area belakang tempat sampah NS 2A





8. Koridor arah mater samping lift pasien lt 2 (Banyak titik kramik mlembung)



9. Bougenvile 2C.2



10. Bougenvile 3B.8





11. Ruang Andalusia



12. Ruang operator CT-SCAN

