

LAPORAN KEGIATAN AHLI K3 UMUM di Perusahaan Triwulan IV Tahun 2025 Nomor : 038/RSPHS/E-PTR/DIR/I/2026 Hal : Laporan Kegiatan Ahli K3 Umum Lampiran : 2 (dua) lembar	Tanggal : 07 Januari 2026 Kepada Yth., Kepala Disnakertrans Bidang Pengawasan Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya (60234)																				
I. IDENTITAS AHLI K3 UMUM Nama : Restu Kurniawati No. Sertifikat Ahli K3 : 5/2779/AS.01.03/III/2022 Nama Perusahaan : RS Prima Husada Sukorejo Alamat Perusahaan : Jl. Raya Surabaya-Malang Km 54 Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Jenis Usaha : Jasa Kesehatan Jabatan di Perusahaan : K3RS No Telp/Fax/Email : 0343-6745000																					
II. URAIAN KEGIATAN AHLI K3 1. Tanggal Pelaksanaan : (01/10/2025) s.d. (31/12/2025) 2. Lokasi Kegiatan : • Unit Kerja/Divisi : Semua Unit 3. Uraian Kegiatan : <table><tr><th>No</th><th>Objek Pemeriksaan</th><th>Kondisi Pemeriksaan / Temuan</th><th>Rekomendasi</th></tr><tr><td>1</td><td>Tempat Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</td><td>Kotak B3 belum tertata rapi dan berdebu</td><td>Koordinasi unit untuk penataan dan pembersihan kotak B3</td></tr><tr><td>2</td><td>Spill Kit</td><td>Terdapat botol klorin yang kosong dan expired</td><td>Koordinasi PPI untuk penggantian botol klorin</td></tr><tr><td>3</td><td>APAR (Alat Pemadam Api Ringan)</td><td>Belum terdapat stiker dan kartu pemeliharaan pada APAR di depan Ruang RO</td><td>Pemberian stiker dan kartu pemeliharaan APAR</td></tr><tr><td>4</td><td>Papan Emergency Unit</td><td>Belum dilakukan <i>update</i> nama petugas pada papan emergency di unit</td><td>Koordinasi Unit untuk dilakukan <i>update</i> nama petugas ketika keadaan darurat di papan yang tersedia</td></tr></table>		No	Objek Pemeriksaan	Kondisi Pemeriksaan / Temuan	Rekomendasi	1	Tempat Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kotak B3 belum tertata rapi dan berdebu	Koordinasi unit untuk penataan dan pembersihan kotak B3	2	Spill Kit	Terdapat botol klorin yang kosong dan expired	Koordinasi PPI untuk penggantian botol klorin	3	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Belum terdapat stiker dan kartu pemeliharaan pada APAR di depan Ruang RO	Pemberian stiker dan kartu pemeliharaan APAR	4	Papan Emergency Unit	Belum dilakukan <i>update</i> nama petugas pada papan emergency di unit	Koordinasi Unit untuk dilakukan <i>update</i> nama petugas ketika keadaan darurat di papan yang tersedia
No	Objek Pemeriksaan	Kondisi Pemeriksaan / Temuan	Rekomendasi																		
1	Tempat Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kotak B3 belum tertata rapi dan berdebu	Koordinasi unit untuk penataan dan pembersihan kotak B3																		
2	Spill Kit	Terdapat botol klorin yang kosong dan expired	Koordinasi PPI untuk penggantian botol klorin																		
3	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Belum terdapat stiker dan kartu pemeliharaan pada APAR di depan Ruang RO	Pemberian stiker dan kartu pemeliharaan APAR																		
4	Papan Emergency Unit	Belum dilakukan <i>update</i> nama petugas pada papan emergency di unit	Koordinasi Unit untuk dilakukan <i>update</i> nama petugas ketika keadaan darurat di papan yang tersedia																		
III. Hal-hal yang perlu dilaporkan 1. Melakukan pemeliharaan dan pengecekan berkala terkait dengan alat-alat yang menunjang keselamatan dan kesehatan kerja staf																					
Mengetahui, Direktur RS Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep	Pasuruan, 07 Januari 2026 Ketua P2K3,  Restu Kurniawati, S.KM																				
Tembusan : 1. Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota/Prov. Setempat																					

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PERUSAHAAN : RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
ALAMAT : JL. RAYA SURABAYA MALANG KM 54,
DESA LEMAHBANG KECAMATAN SUKOREJO KAB. PASURUAN

No : 039/RSPHS/E-PTR/DIR/I/2026
Lamp : 2 lembar
Perihal : Laporan Triwulan IV
Tahun 2025

Kepada
Yth. Kepala Disnakertrans
Provinsi Jawa Timur
di- tempat

L A P O R A N P 2 K 3

A. DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
2. Jenis Usaha : Pelayanan Kesehatan
3. Alamat : Jl. Raya Surabaya-Malang KM 54, Desa Lemahbang
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Jawa Timur
Telp/Fax : 0343 - 6745000
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
4. Jumlah tenaga kerja : Laki-Laki = 164 orang
Wanita = 312 orang
TKA = 0 orang
Jumlah = 476 orang
Kepesertaan Jamsostek = 459 orang
5. P2K3 dibentuk : Tanggal 13 April tahun 2023
6. Jumlah pengurus : 28 orang

B. DATA K3

7. Data Personil K3 (jenis/klasifikasi, jumlah dan masa berlaku)
 - a. Ahli K3 = 1
 - b. Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja = 1
 - c. Auditor SMK= 0
 - d. Paramedis/ Petugas/ Teknisi/ Operator = 26
8. Data Kelembagaan/Unit/Organisasi (selain P2K3)
 - a. Unit Penanggulangan Kebakaran
Jumlah Anggota : 18 orang
 - b. Unit Tanggap Darurat
Jumlah Anggota : 12 orang
9. Data Sarana dan Prasarana K3 (jenis/klasifikasi, jumlah dan masa berlaku)
 - a. Peralatan/Mesin/Pesawat/Instalasi Peralatan
 - Pesawat Angkat Angkut : 0
 - Pesawat Uap dan Bejana Tekan : 0
 - Pesawat Tenaga dan Produksi : 0
 - Listrik : Genset 1
 - Penanggulangan Kebakaran
 - 1) APAR = 58 buah
 - 2) *Smoke detector* = 57 buah
 - 3) *Heat detector* = 1 buah
 - 4) Sprinkler = 24 buah
 - 5) Hidran = 13 buah
 - 6) *Fire alarm* = 10 buah
 - b. Bahan/Material Berbahaya
Terdapat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang meliputi alkohol, formalin, betadine, klorin dan bahan berbahaya lainnya yang sudah disimpan ditempat penyimpanan B3 dan diinspeksi secara berkala oleh PJ K3RS masing-masing unit.
 - c. Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 1) Kegiatan Medical Check Up Berkala kepada Karyawan Setahun Sekali.
 - 2) Kebugaran meliputi senam dan futsal.
 - d. Fasilitas Sanitasi dan Higine
 - 1) Penyediaan sarana cuci tangan
 - 2) Pembersihan berkala kepada semua area di Rumah Sakit

- 3) Disinfektan secara berkala unit- unit yang berisiko terkait infeksi.
- e. Fasilitas Kesejahteraan (Kantin/Ruang Makan,Tempat Ibadah, Laktasi, Rekreasi, dan lain-lain)
- Terdapat kantin dengan 6 tenant yang berjualan, 1 masjid untuk tempat ibadah, 1 ruang laktasi dan 1 taman untuk area bermain anak-anak
- f. SOP (*Standar Operation Procedure*)/ *Safety Data Sheet (SDS)*
- Disetiap tempat penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) selalu terdapat simbol, daftar inventaris, dan *Material Safety Data Sheet (MSDS)* yang dipergunakan untuk acuan dalam pengelolaan B3 yang ada.



Gambar 1. Tempat Penyimpanan B3 yang dilengkapi simbol B3

- g. Rambu/ Poster



Gambar 2. Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi

Terdapat beberapa simbol maupun poster, diantaranya rambu evakuasi meliputi jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu evakuasi ketika terjadi keadaan darurat. Rmabu-rambu terkait adanya pembangunan pun juga dijalankan ketika terdapat renovasi ataupun konstruksi bangunan.

10. Data Kecelakaan Kerja & Penyakit Akibat Kerja
- a. Statistik



Data kecelakaan kerja pada Bulan Oktober 2025 – Desember 2025 yaitu terdapat kecelakaan sebanyak 3 kecelakaan pada Bulan Oktober 2025; 3 kecelakaan pada Bulan November 2025, dan 3 kecelakaan pada Bulan Desember 2025.



Data Penyakit Akibat Kerja (PAK) pada Bulan Oktober 2025 – Desember 2025 yaitu tidak terdapat staf yang mengalami Penyakit Akibat Kerja /PAK (0 orang).

- 11. Data Penghargaan K3
 - a. Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award)
 - b. Sistim Manajemen K3 (SMK3)
 - c. Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

C. KEGIATAN K3

- 12. Pelaksanaan Pembinaan/Penyuluhan/Penelitian
 - Untuk pelaksanaan pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) tahun 2025 telah dilakukan pada Juli – Agustus 2025.
- 13. Pelaksanaan evaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja
 - a. Potensi bahaya : kondisi jalan, kondisi pengendara lainnya, jarum suntik, cairan tubuh pasien
 - b. Kemungkinan cedera : terkena jarum suntik, terkena cairan tubuh pasien, terkena ampul, dan perilaku dan kondisi yang tidak aman ketika berkendara
 - c. Tindakan Pengendalian : melakukan pengendalian risiko dengan cara melakukan pekerjaan sesuai SPO yang berlaku, mitigasi risiko, menciptakan lingkungan yang aman dan selamat, dan menerapkan *safety riding*.
- 14. Pelaksanaan analisa kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja
 - Kecelakaan kerja yang terjadi yaitu kecelakaan kerja yang terbanyak disebabkan karena Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) yang bisa disebabkan karena *unsafe action*, misalnya tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) berkendara misalnya helm, sarung tangan, dll, berkendara ketika mengantuk atau sangat lelah sehingga kurang berkonsentrasi dan juga dapat pula didukung karena faktor *unsafe condition* yaitu jalan yang licin sehingga mengakibatkan *slip* dan terjatuh atau pengendara lain yang lalai dalam berkendara sehingga mampu menyebabkan orang lain terjatuh.
- 15. Kondisi peralatan/*hygiene* perusahaan/ergonomi kerja/lingkungan kerja/gizi kerja dll
 - Pembagian makan tambahan di setiap hari Jumat kepada semua staf di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
- 16. Kegiatan pelayanan kesehatan kerja
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja –MCU sudah dilakukan yaitu pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Umum di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

D. HAMBATAN

Terkait kepatuhan tenaga kerja dalam penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang perlu ditingkatkan misalnya bekerja sesuai dengan SPO yang berlaku,

melakukan pemeriksaan sarana secara berkala dan memakai Alat Pelindung Diri (APD) ketika bekerja ataupun berkendara serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan K3 di Rumah Sakit oleh pihak manajemen dari Rumah Sakit.

E. SARAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat terlaksana dengan baik dengan adanya kerjasama dari semua elemen, baik dimulai dari komitmen perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dukungan sistem, dukungan tenaga kerja, sarana dan prasarana yang menunjang dan kerjasama yang baik dari semua aspek dan pihak yang terdapat disuatu perusahaan.

Menyetujui,
Ketua P2K3,



Restu Kurniawati, S.KM

Pasuruan, 07 Januari 2026

Sekretaris P2K3,



Izaty Amalina R, S.Kep., Ners

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur RS Prima Husada Sukorejo
2. Kadisnaker Provinsi Jawa Timur
3. Dirjen PPK & K3 cq. Direktur Pengawasan
Norma K3, Kementerian Ketenagakerjaan RI

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERUSAHAAN : RS PRIMA HUSADA SUKOREJO ALAMAT PERUSAHAAN : JL. RAYA SURABAYA -MALANG KM 54 DESA LEMAHBANG KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN-JAWA TIMUR	KEPADA Yth. PIMPINAN RS PRIMA HUSADA SUKOREJO Di SUKOREJO-KAB. PASURUAN
--	--

REKOMENDASI

No : 039.1/RSPHS/E-RKM/DIR/II/2026

No	Bahaya Potensial	Kemungkinan Kecelakaan	Usulan/ Pemecahan/ Rekomendasi
1.	Kotak B3 belum tertata rapi dan berdebu	Pengambilan B3 menjadi kesulitan dan berisiko kebakaran karena tidak disesuaikan dengan sifat bahan B3 yang ada	Koordinasi unit untuk penataan dan pembersihan kotak B3
2.	Terdapat botol klorin yang kosong dan <i>expired</i>	Penangan tumpahan B3 mengalami kendala karena klorin tidak tersedia dengan baik	Koordinasi PPI untuk penggantian botol klorin
3.	Belum terdapat stiker dan kartu pemeliharaan pada APAR di depan Ruang RO	Tidak bisa melakukan tracking untuk pemeliharaan APAR	Pemberian stiker dan kartu pemeliharaan APAR
4.	Belum dilakukan <i>update</i> nama petugas pada papan emergency di unit	Kendala kesalahan pembagian tugas ketika terjadi keadaan darurat	Koordinasi unit untuk dilakukan <i>update</i> nama petugas ketika keadaan darurat di papan yang tersedia

Mengetahui,
Ketua P2K3


Restu Kurniawati, S.KM

Pasuruan, 07 Januari 2026

Sekretaris P2K3,


Izaty Amalina R, S.Kep., Ners

Tembusan Kepada Yth:

1. Kadisnaker Kab / Kota
2. Kadisnakertransduk Prov. Jatim

- Nama Perusahaan / P2K3 : RS Prima Husada Sukorejo
- A l a m a t : Jl. Raya Surabaya-Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan-Jawa Timur

REKAPITULASI LAPORAN KECELAKAAN

Waktu kejadian/ tanggal bulan	Data Korban							Faktor Kecelakaan				Perkiraan Kerugian			Sebab kecelakaan
	Nama	Jenis Kelami n (L/P)	Umur (Thn)	Akibat				Luka Pada	Sumber Kecelakaan	Type Kecela -kaan	Kondisi Mekanik Fisik Berbahaya	Tindakan Berbahaya	Mate -rial	Hari Kerja	
				Mati	Cacat Tetap	Sementa ra Tak Mampu Bekerja	Cidera Ringan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04 Oktober 2025	Latifatus Sofia Melati	P	26	-	-	√	-	Siku kiri dan kaki kiri	Kecelakaan Lalu lintas	Terjatuh	Pengendara lain yang tiba-tiba menyebrang	-	-	17	Unsafe Condition
21 Oktober 2025	Eka Indah Restanti	P	31	-	-	√	-	Lutut dan kaki kiri	Kecelakaan Lalu lintas	Terjatuh	Jalan licin karena hujan lebat	-	-	-	Unsafe Condition
22 Oktober 2025	M. Febrian Susanto	L	24	-	-	√	-	Pinggang	Galon	Kecetit pinggang	Tidak menggunakan manual handling yang sesuai	Tidak menggunakan manual handling yang sesuai	-	60	Unsafe Action
16 November 2025	Adelia Maharani Adiandari Suryana	P	23	-	-	-	√	Tangan dan lutut kanan	Kecelakaan Lalu lintas	Terjatuh	Jalan tidak rata	Kurang hati-hati	-	-	Unsafe Action dan Unsafe Condition
17 November 2025	Vira Agustin Sintia Putri	P	26	-	-	√	-	Nyeri pinggang	Kecelakaan Lalu lintas	Terjatuh	Kecelakaan beruntun	Jarak pengendara yang terlalu berdekatan	-	2	Unsafe Action dan Unsafe Condition
26 November 2025	Siti Kholifah	P	27	-	-	√	-	Mulut kanan dan tangan kanan	Kecelakaan Lalu lintas	Terjatuh	Pengendara lain yang tiba-tiba menyebrang	-	-	5	Unsafe Condition
04 Desember 2025	Arifatus Sholeha	P	26	-	-	√	-	Lutut kanan	Kecelakaan Lalu lintas	Terjatuh	Elf yang berhenti mendadak	Jarak pengendara yang terlalu	-	2	Unsafe Action dan Unsafe Condition


	Data Korban							Faktor Kecelakaan				Perkiraan Kerugian			Sebab kecelakaan
Waktu kejadian/ tanggal bulan	Nama	Jenis Kelami n (L/P)	Umur (Thn)	Akibat				Luka Pada	Sumber Kecelakaan	Type Kecela -kaan	Kondisi Mekanik Fisik Berbahaya	Tindakan Berbahaya	Mate -rial	Hari Kerja	
				Mati	Cacat Tetap	Sementa ra Tak Mampu Bekerja	Cidera Ringan								
												berdekatan			
09 Desembe r 2025	Nila Choirun Naili	P	30	-	-	√	-	Mulut kanan dan tangan kanan	Kecelakaan Lalu lintas	Terjatuh	-	Microsleep	-	3	Unsafe Action
22 Desembe r 2025	M. Samsul Huda	L	27	-	-	-	√	Kaki kiri	Kunci setir	Terbentur	-	Kurang berhati-hati	-	-	Unsafe Action

Mengetahui,
Ketua P2K3


Restu Kurniawati, S.KM

Pasuruan, 07 Januari 2026

Sekretaris,


Izaty Amalina R, S.Kep., Ners