



PENGAJUAN TENAGA KERJA TUKANG RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NO : DS2/PSPTS/1-PM/UMM/1/2026

Tanggal	22 Januari 2026						
Pengajuan Dari Unit*	Umum						
Alasan Pengajuan	Mendesak						
Rincian Kebutuhan							
1	No	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Lokasi	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Lama Pekerjaan	Material yang di perlukan (yang belum ada / tambahan)
	1	Perbaikan plafon berbintik lembab	Perbaikan	All koridor lt 2 meliputi, maternitas, depan lift, lorong 2a, 2b dan area NS	3 orang	Estimasi 20 hari	1. Gypsum 5 lb 2. No drop transparent = 2 roll 3. Skrup 6x1.25 2 dos
	2	Perbaikan plafon rembes dan keramik dinding toilet	Perbaikan	Anggrek 2C.1			
	3	Perbaikan keramik dinding toilet	Perbaikan	Bugenvile 2C.1			
	4	Perbaikan plafon bejamur dan rembes	Perbaikan	Kamar mandi 2C.4			
	5	Perbaikan plafon bocor dan rembes	Perbaikan	Bougenvile 2c.5			
	6	Perbaikan kramik dinidng + plafon berjamur	Perbaikan	Ruang janitor persalinan			
	7	Perbaikan keramik lantai mlembung	Perbaikan	Area wastafel irna 2A			
	8	Perbaikan Plafon berbintik, bocor DAN Perbaikan Kramik dinding ruangan.	Perbaikan	Kamar mandi dan kramik dindning ruangan 2B.4			
	9	Perbaikan keramik dinding kamar mandi dan ruangan	Perbaikan	Ruangan dahlia 2B.3			
	10	Perbaikan keramik lantai mlembung	Perbaikan	Depan pintu dahlia 2A.7 isolasi imun			
	11	Perbaikan dag rembes	Perbaikan	Dag rembes depan gudang umum lt 2			
	12	Plafon bocor dan bejamur	Perbaikan	Depo farmasi, gudang farmasi dan IGD baru			
2	Catatan	1. Pekerjaan perbaikan Plafon dalam ruangan di lt 2 menyesuaikan kondisi di lapangan (Terisi pasien atau tidaknya menunggu koordinasi dengan Karu) 2. Perbaikan kramik kamar mandi di ruangan yang sudah di tentukan kerusakannya menyesuaikan kondisi di lapangan (Terisi pasien atau tidaknya menunggu koordinasi dengan Karu)					
Yang Mengajukan		Kabid Umum			Direktur RS		
							
Andy Bagus Setiawan		Wulandari			Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep		
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA							
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA							



Lampiran

1. Plafon koridor all lt 2, mater, 2a, 2b dan area ns





2. Plafon rembes dan kramik mlembung anggrek 2C.1



3. Keramik dinding bugenvile 2C.1






4. Plafon kamar mandi 2C.4 Dan Plafon ruang bugenvile 2C.5



5. Kramik dinding janitor persalinan



6. Kramik Mlembung Area Wastafel NS 2a






7. Plafon berbintik, bocor kamar mandi dan kramik dinding 2B.4



8. Kramik dinding dan ruangan dahlia 2B.3



9. keramik lantai mlembung depan pintu isolasi imun Dan Dag rembes depan gudang umum.



10. Plafon berjamur dan bocor area farmasi dan IGD baru

