




PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 1711 RSPHS/1-PM/IPSRS/14/2026

Tanggal	05 Maret 2026				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS				
Alasan Pengajuan	Pengecekan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok alat di Unit	Keterangan
	1.	Pengajuan Pengecekan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran oleh Damkar	Sesuai Lampiran		Sesuai Lampiran
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)		1. Untuk melakukan pengecekan dan pemeliharaan oleh Damkar		
3.	Penempatan alat**		1. Sesuai inventaris terlampir		
4.	Merk/Tipe**		1. Sesuai lampiran		
5.	Spesifikasi**		1. APAR = 57 2. Hydrant = 13 3. Sprinkler = 24 4. Smoke Detector = 57 5. Heat Detector = 1 6. Fire Alarm = 13		
Yang Mengajukan, IPSRS,		Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
 Arang Ma'ruf		 Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	 Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep	 Wulandari	 Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI

1. Daftar Inventaris APAR

NO	LOKASI	JENIS	BERAT	TGL EXP
1	Gudang farmasi	DCP	4,5kg	31.12.2027
2	Depo farmasi central	DCP	3kg	23.07.2027
3	Pendaftaran IGD	DCP	4,5kg	31.12.2027
4	Samping pintu petugas iko	DCP	3kg	11.01.2027
5	Depan pintu ruang tindakan oprasi	CO2	5kg	31.12.2027
6	Depan Kantor Sekretariat	DCP	5kg	31.12.2027
7	Depan ruang RO	DCP	4,5kg	31.12.2027
8	Depan ruang ICU	DCP	3kg	11.01.2027
9	Samping ruang bougenville 3a.3	DCP	6kg	01.12.2027
10	Depan NS 3A	DCP	5kg	01.12.2027
11	Ruang Andalusia	DCP	3kg	31.12.2027
12	Ruang Cordoba	DCP	3kg	31.12.2027
13	Hall sakura pojok depan kanan	DCP	4,5kg	31.12.2027
14	Hall sakura pojok belakang kanan	DCP	4,5kg	31.12.2027
15	Hall sakura pojok belakang kiri	DCP	4,5kg	31.12.2027
16	Hall sakura pojok depan kiri	DCP	4,5kg	31.12.2027
17	Depan ns 3B	CO2	5kg	31.12.2027
18	Samping ns 2b	DCP	5kg	31.12.2027
19	Samping hidran irna 2	DCP	4,5kg	31.12.2027
20	Samping ruang anggrek 2B	DCP	4,5kg	31.12.2027
21	Samping ruang dahlia 2b.8	DCP	4,5kg	31.12.2027
22	Samping ruang bougenville 2a.2	DCP	4,5kg	31.12.2027
23	Samping ruang	DCP	4,5kg	31.12.2027



	bougenville 2a.6			
24	Depan ruang dahlia 2d.2	DCP	3kg	11.01.2027
25	Depan ruang HD	DCP	4,5kg	31.12.2027
26	Depan rs maternitas	DCP	3kg	31.12.2027
27	Samping ruang bougenville 2c.4	DCP	4,5kg	31.12.2027
28	Depan ruang dahlia 2c1	DCP	4,5kg	31.12.2027
29	Depan lift 2 lift	DCP	4,5kg	31.12.2027
30	RM It 2	DCP	6kg	31.12.2027
31	RM It 1	DCP	4,5kg	31.12.2027
32	Lorong poli timur	DCP	4,5kg	31.12.2027
33	Depan lift 2 lift	DCP	4,5kg	31.12.2027
34	Laboratorium	CO2	5kg	31.12.2027
35	Lorong poli barat	DCP	4,5kg	31.12.2027
36	Samping hidran poli	DCP	4,5kg	31.12.2027
37	Pintu keluar poli belakang	DCP	4,5kg	31.12.2027
38	Depan pendaftaran central	DCP	4,5kg	31.12.2027
39	Radiologi	DCP	4,5kg	31.12.2027
40	Depan dapur	DCP	4,5kg	31.12.2027
41	Depan ruang gizi	CO2	6kg	31.12.2027
42	Samping ruang oksigen	CO2	5kg	31.12.2027
43	Ruang genset	CO2	5kg	31.12.2027
44	Depan ruang ATS	CO2	5kg	31.12.2027
45	Depan kasir	DCP	4,5kg	31.12.2027
46	Belakang laundry	CO2	5kg	31.12.2027
47	Ruang LPG	CO2	5kg	31.12.2027
48	Lorong dalam IKO	DCP	3KG	31.12.2027
49	Lorong semi IKO	DCP	3kg	23.06.2027
50	Ruang mesin lift 2	DCP	3kg	31.12.2027
51	Ruang mesin lift 1	DCP	5kg	31.12.2027
52	Ruang mesin lift 4	DCP	3kg	31.12.2027
53	pos satpam	co2	5kg	31.12.2027
54	IPSRS	co2	2kg	31.12.2027
55	IPSRS	DCP	5kg	31.12.2027
56	IPSRS	DCP	4,5kg	31.12.2027
57	IPSRS	DCP	4,5kg	31.12.2027

2. Data Inventaris Smoke Detector

No	Lokasi	Jumlah Smoke Detector	Keterangan
1	HALL SAKURA	9	Berfungsi
2	IGD BARU	3	Berfungsi



No	Lokasi	Jumlah Smoke Detector	Keterangan
3	2A	2	Berfungsi
4	2B	2	Berfungsi
5	2C	2	Berfungsi
6	3A	2	Berfungsi
7	3B	2	Berfungsi
8	IGD LAMA	2	Berfungsi
9	ANDALUS	2	Berfungsi
10	GUDANG FARMASI	3	Berfungsi
11	FARMASI	2	Berfungsi
12	RADIOLOGI	1	Berfungsi
13	2D	11	Berfungsi
14	ICU	4	Berfungsi
15	POLI	3	Berfungsi
16	HD	2	Berfungsi
17	SEKRE	1	Berfungsi
18	IKO	1	Berfungsi
19	NS ALAT 3A	1	Berfungsi
20	CORDOBA	1	Berfungsi
21	ATS	1	Berfungsi
	TOTAL	57	

3. Data Inventaris Heat Detector

Lantai	Lokasi Heat Detector	Jumlah	Keterangan
Lantai 1	1. Dapur	1	

4. Data Inventaris Sprinkler

No	Lokasi Sprinkler	Jumlah	Keterangan
1	Hall Sakura	6	Berfungsi
2	IGD Baru	4	Berfungsi
3	R. Cordoba	2	Berfungsi
4	IRNA 2D	8	Berfungsi
5	CSO	4	Berfungsi
TOTAL		24	

5. Data Inventaris Hydrant

No	Lokasi Hydrant	Jumlah	Keterangan
1	IGD Baru It 1	1	Berfungsi
2	2D Baru It 2	1	Berfungsi
3	ICU Baru It 3	1	Berfungsi
4	Poli	1	Berfungsi
5	Farmasi	1	Berfungsi
6	Depan pendaftaran	1	Berfungsi
7	IRNA 2C	1	Berfungsi
8	SEKRE	1	Berfungsi
9	HD	1	Berfungsi
10	Pentry It 1	1	Berfungsi
11	IRNA 3B	1	Berfungsi



No	Lokasi Hydrant	Jumlah	Keterangan
12	IRNA 2A	1	Berfungsi
13	IRNA 3A	1	Berfungsi
TOTAL		13	

6. Data Inventaris Fire Alarm

No	Lokasi Fire Alarm	Jumlah	Keterangan
1	IGD Baru lt 1	1	Berfungsi
2	2D Baru lt 2	1	Berfungsi
3	ICU Baru lt 3	1	Berfungsi
4	Poli	1	Berfungsi
5	Farmasi	1	Berfungsi
6	Depan pendaftaran	1	Berfungsi
7	IRNA 2C	1	Berfungsi
8	SEKRE	1	Berfungsi
9	HD	1	Berfungsi
10	Pantry lt 1	1	Berfungsi
11	IRNA 3B	1	Berfungsi
12	IRNA 2A	1	Berfungsi
13	IRNA 3A	1	Berfungsi
TOTAL		13	