



TELAAH PPI TENTANG SAFETY BOX

I. Persoalan atau Masalah



Safety box yang digunakan kembali pada saat ini (mulai 03 Februari 2023) yaitu safety box warna coklat, tidak sesuai dengan standar safety box yang seharusnya. Model safety box ini sudah pernah digunakan sebelumnya dan sudah dilakukan pengajuan telaah untuk tidak diajukan lagi pada 22 Juni 2022 (pada saat persiapan akreditasi RS Desember 2022) dan hanya direalisasi safety box kuning sesuai standart pada saat November akhir sampai akhir bulan Desember 2022 (pada saat ujian Akreditasi berlangsung).

Pada saat digunakan, penggunaannya juga harus merakit terlebih dahulu dengan menambahkan banyak isolasi untuk merekatkan bagian satu sama lain. Selain itu, pada saat ada kunjungan dari dinas terkait, petugas mensiasati dengan menggunakan stok safety box kuning yang sesuai standar (hadiah dari vendor LB3) yang jumlahnya juga semakin berkurang.

II. Praanggapan



Safety box yang digunakan saat ini kurang safety dan mirip seperti kardus biasa dan rawan jebol.

III. Fakta yang mempengaruhi

1. Bentuk dan warna seperti kardus, standarnya berwarna kuning (warna symbol infeksius).
2. Petugas harus merakit dan memberikan tambahan isolasi kertas sendiri yang cukup banyak untuk merakit supaya safety box dapat difungsikan untuk membuang sampah benda tajam secara aman. Karena jika rekatan isolasi kurang maka akan berakibat safety box ambrol dan benda tajam didalamnya berisiko berserakan dan bahaya bagi petugas.
3. Tutup terlalu lebar dan resiko terpajan benda tajam lebih besar.
4. Pernah terjadi kejadian pajanan tertusuk jarum bekas pasien dari safety box saat petugas CS melakukan packing/mengisolasi bagian tutup safety box coklat. (Lampiran form pajanan terlampir 09 Agustus 2022).

IV. Analisis

Safety Box Standar	Safety Box Saat Ini
	
5. Sesuai anjuran di Instrumen akreditasi STARKES (PPI 7.2 Ep. 1) dan PMK 27 tahun 2017 tentang PPI. 6. Warna kuning (menandakan infeksius).	14. Warna coklat 15. Bentuk seperti kardus 16. Harus merakit dengan menambahkan perekat sendiri (isolasi) pada bagian bawah dan tutupnya.



7. Terdapat logo infeksius.	17. Bagian tutup harus di isolasi sedemikian rupa supaya tidak terbuka lebar karena resiko petugas mengambil kembali ke bagian dalam & tertusuk benda tajam, karena tutupnya selalu terbuka tidak bisa fleksibel dibuka tutup.
8. Tidak tembus atau bocor (ketebalan min. 3mm).	18. Perlu perekatan lagi dengan isolasi pada saat pengumpulan ke TPS B3. Resiko terbuka jika isolasi tidak rapat. (Risiko bocor lebih besar).
9. Disposable.	19. Mudah tembus terlebih jika terkena air.
10. Terdapat tali pegangan yang dapat dijinjing dengan satu tangan (safety box peletakkannya harus tergantung diatas lantai dan mempermudah jika dibawa dengan trolis).	
11. Mempunyai penutup yang tidak dapat dibuka lagi. (ada rakitan kuat tanpa penambahan perekat tambahan seperti isolasi).	
12. Bentuk tutupnya dirancang agar mudah dibuka dan ditutup kembali tanpa bisa mengambil isi bagian dalamnya.	
13. Terdapat tanda batas penuh (3/4)	

V. **Kesimpulan**

Penggunaan safety box coklat saat ini tidak sesuai dengan standar yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang diminta pada bab akreditasi. Tidak sesuai STARKES PPI 7.2 Ep 1 yang mengatakan bahwa "Benda tajam dan jarum sudah dikumpulkan, disimpan di dalam wadah yang tidak tembus, tidak bocor, berwarna kuning, diberi label infeksius, dan dipergunakan hanya sekali pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan juga tidak sesuai dengan PMK 27 tahun 2017 tentang PPI pada BAB II tentang Kewaspadaan standart dan Transmisi pada point Pengelolaan Limbah tentang ketentuan wadah penampung limbah benda tajam (Hal. 50).

VI. **Saran**

Penggantian safety box sesuai standar yang berlaku yaitu safety box kuning, tidak melanjutkan order safety box coklat kembali dan sesuai hasil telaah PPI sebelumnya pada 22 Juni 2022 & 06 Februari 2023 lalu.

Mengetahui,
Ketua Komite PPI

dr. Aida Musyarofah, Sp. OG

Malang, 22 Juli 2024
IPCN Komite PPI

Ns. Sherly Rosita, S. Kep

Menyetujui,
PLT Direktur RS Prima Husada

dr. Nur Mazidah



LAMPIRAN

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA **PT. DISA PRIMA MEDIKA**

LAPORAN PAJANAN

Formulir Pengisian
Formulir dibuat 2 (dua) rangka
Formulir A: Diisi oleh petugas kesehatan yang terpajan dan menyerahkan formulir pada IGD dengan tembusan Komite PPI
Formulir B: Diisi oleh petugas IGD, tembusan diserahkan pada tenaga kesehatan yang terpajan untuk diserahkan pada atasan langsung dengan tembusan ke Komite PPI

Formulir A
Tgl/Jam Laporan : 09-08-2022 / 08.00 Tgl/Jam Pajanan : 09-08-2022 / 07.45
Tempat Kejadian : IRMA 2A Unit Kerja Terpajan : Cleaning Service

Identitas Terpajan **Identitas Pasien**
Nama : Edi Setiawan Inisial Narga : Edi
Alamat : Dusun Krajan RT 03 RW 03 Desa Negeri
Atasan Langsung : No RM :
Diagnosa & Riwayat : Tidak tahu (Keada. Terpapar dalam safety box)

Rute Pajanan: (di safety box)
☒ Tusukan Jarum Suntik ☐ Gigitan ☐ Mulut
☐ Luka pada Kulit ☐ Mata ☐ Lain-lain:

Sumber Pajanan:
☒ Darah ☐ Sputum ☐ Air Liur ☐ Feses ☐ Lain-lain:

Bagian Tubuh yang Terpajan (sebut secara jelas):
 Jari tengah sebelah kiri

Jelaskan Urutan Kejadian:
 Mau menutup safety box langsung tertusuk jarum infus, safety box melebihi batas seharusnya, safety box ditutup paksa Isolasi.

Imunisasi Hepatitis B: ☐ Sudah ☒ Belum

Alat Pelindung : ☒ Dipakai Handscoon + Sarung tangan kerja ☐ Tidak
☐ Jenis

Pertolongan Pertama: ☒ Ada ☐ Tidak

Tempat Pertolongan: IRMA 2A → cuci tangan pakai sabun & air mengalir, dan bers. luka pakai alkohol 70%

Tanggal : 09-08-2022
 Tanda Tangan Terpajan:

 Edi Setiawan