



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO: 288/I-PNJ/MTR/III/2025

Tanggal	04 April 2025			
Pengajuan Dari Unit*	Maternitas			
Alasan Pengajuan	Belum pernah tersedia			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	Sendok kuretage obgyn no 0	1 pcs (belum pernah tersedia)	
	2.	Nalfuder Panjang uk 22 cm	1 pcs (belum pernah tersedia)	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk membersihkan sisa jaringan, yang porsionya belum membuka meskipun sudah memakai busi saat curretage 2. Untuk menjahit rupture perenium derajat 3, derajat 4 dan lukanya dalam		
3.	Penempatan alat**	Ruang Tindakan Maternitas		
4.	Merk/Tipe**	1. Sendok Kuretage Obgyn No. 0 2. Nalfuder Panjang Uk 22 cm		
5.	Spesifikasi**	stainlees		
Yang Mengajukan (Karu)	Kabid Yanmed	Kabid Jangmed	Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
Siti Zaimah, Amd.Keb	Puput Sekar Nariatih Amd.Keb	Putri Indah Purnamasari Amd.Keb	drg. Endy Wira Pradana,M.MRS	dr. Nur Mazida
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

1. Sendok kuretage obgyn no 0



Kemenkes RI
AKL 11103915169

2. Nalfuder Panjang uk 22 cm





No	Nama Instrument	Jumlah	Gambar		Keterangan
			Saat ini	Pengajuan	
1	Sendok Kuretage Obgyn No. 0	1			Belum pernah tersedia 1. Pemakaian curettage/ membersihkan jaringan 2. Diagnosa yang menggunakan alat ini post menopause bleeding, menomethoragia dengan porsio yang belum membuka 3. Saat ini yang berjalan dengan tidak adanya alat ini menggunakan busi, tetapi saat menggunakan busi ada kasus porsio tetap tidak bisa membuka sehingga sendok kuret no 1 tidak bisa masuk ke porsio, akibat yang ditimbulkan tidak bisa di kuretage, hanya mengambil jaringan sedikit di porsio
2	Nalfuder no 22	1			Belum pernah tersedia 1. Pemakaian heating perenium derajat 3, derajat 4 dan robekan yang dalam 2. Diagnosa yang menggunakan alat ini rupture derajat 3, derajat 4 3. Saat ini yang berjalan dengan tidak adanya alat ini memakai nalfuder no 20 tetapi DPJP kesusahan karena lukanya dalam.