



Malang, 30 Oktober 2025

Nomor : 997/I-PNJ/DIR/X/2025
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Pengecekan dan Perbaikan Plafon Gedung D, Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan retaknya plafon di beberapa ruang gedung D, yang mengakibatkan ruangan bocor saat hujan, maka kami mengajukan pengecekan dan perbaikan plafon gedung D ke pihak ke 3.
Demikian surat pengajuan perbaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Kains IRJA
5. Kains IPSRS




DOKUMENTASI

Ruang Tunggu Poli IRJA Lantai 2 Bocor



Ruang Poli Sakura Lantai 2 Bocor





Laporan Kerusakan Kecoboran Gedung

Rencana Kerja Pengerjaan Tukang																																	
PRIMA HUSADA MALANG																																	
Nama Tukang :																																	
SUJADI																																	
ANTOK																																	
SUJADI + ANTOK																																	
A	Pekerjaan Terjadwal	Bulan Oktober 2025																															Keterangan
No	Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Sedot WC depan IKO																																Selesai
2	Pembersihan tandon air bersih (pemeliharaan)																																Selesai
3	Pembuatan baru rak farmasi																																
4	Perbaikan rak RM																																
5	Perbaikan dinding retak RM																																
6	Kebooran plafon area finger karyawan																																
7	Pengecatan tatakan kompor dapur																																Selesai
8	Pengecatan trolley linen																																Selesai
9	Pembersihan got parkir mobil depan																																Selesai
10	Pengecatan ruang toilet ESWL																																
11	Pengecatan plafon ruang masuk poli IRJA																																
12	Pengecatan ruang pemorsian dapur																																
13	Pengecatan ruang toilet cempaka 7 IRNA 3C																																
14	Pegecatan koridor ruang 4D																																
B	Pekerjaan Urgent (aduan unit)																																
1	Pengelasan kursi tunggu poli IRJA 3 unit																																Selesai
2	Perbaikan keramik ruang security																																Selesai
3	Perbaikan pipa tabung LPG (bocor)																																Selesai
4	Perbaikan aliran wastafel ruang dr. Zora tidak keluar																																
5	Perbaikan aliran wastafel poli gigi tidak keluar																																Selesai
6	Perbaikan instalasi air panas IRNA 2C																																Selesai
7	Perbaikan closet jet shower ruang anggrek IRNA 2C																																Selesai
8	Perbaikan pengelasan bed tindakan IGD																																
9	Pengantaran skafolding UPI ke Bedali																																Selesai
10	Pemasangan roda troli																																Selesai
11	Perbaikan kran buntu depan ruang tunggu farmasi																																Selesai
12	Perbaikan kursi parkir																																Selesai
13	Penggantian kain trolley laundry dengan bahan ACP																																
14	Penambalan plafon ruang ATM mandiri bocor																																Selesai
15	Perbaikan tekak toilet ruang dahlia 3 IRNA 7A pecah																																
16	Perbaikan plafon bocor ruang tunggu poli IRJA lantai 2D																																