



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
SEMESTER 2 TAHUN 2025
(Periode Juli-Desember 2025)**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

RS Prima Husada sebagai Rumah Sakit yang bergerak dibidang kesehatan mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 49 ayat (f) angka "6" yang menyatakan bahwa kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang terdiri atas: menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Atas dasar hal tersebut, RS Prima Husada bermaksud melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan/pelaksanaan ijin lingkungan Semester II (periode Juli – Desember) Tahun 2025.

Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ini dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada Juli dan Januari sebagai bentuk penataan dan kepatuhan RS Prima Husada terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Format penyusunan laporan ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Kami berharap laporan pemantauan ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi kegiatan di Perusahaan dalam menunjang Pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan serta upaya pengelolaan di masa yang akan datang.

Mengetahui,



(dr. Resti Lestantini, M. Kes)
PLT Direktur RS Prima Husada

Malang, 06 Januari 2026
Yang membuat Laporan
Penanggung Jawab UKL-UPL



(Dwi Novianti, AMD. AK. S. Kes)
Tenaga Kesehatan Lingkungan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI 3

BAB I 4

PENDAHULUAN 4

1.1 IDENTITAS PERUSAHAAN 4

1.2 LOKASI KEGIATAN 4

1.3 DESKRIPSI KEGIATAN 6

1.3.1. Luas Lahan 6

1.3.2. Penggunaan Energi Listrik 6

1.3.3. Penggunaan Air Bersih 7

1.3.4. Penyediaan Gas Medik 8

1.3.5. Penggunaan Bahan Berbahaya Beracun (B3)..... 8

1.3.6. Kegiatan Operasional..... 8

1.3.7. Penggunaan Tenaga Kerja 11

BAB II 13

PELAKSANAAN DAN EVALUASI 13

2.1 PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN 13

2.1.1 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 13

2.1.2 Evaluasi 14

BAB III..... 16

KESIMPULAN DAN SARAN 16

3.1 KESIMPULAN..... 16

3.2 SARAN 16

LAMPIRAN A 17

HASIL UJI PEMERIKSAAN LINGKUNGAN..... 17

LAMPIRAN B 55

MATRIKS UPL-UKL 55

BAB I
PENDAHULUAN

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 49 ayat (f) angka "6" yang menyatakan bahwa kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang terdiri atas: menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Atas dasar hal tersebut, RS Prima Husada bermaksud melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan / pelaksanaan ijin lingkungan Semester II (periode Juli – Desember) Tahun 2025.

Sebagai bentuk penataan dan kepatuhan terhadap ijin lingkungan, RS Prima Husada bermaksud untuk melaporkan hasil kegiatan pemantauan lingkungan Semester II Tahun 2025 (periode Juli – Desember). Pemantauan lingkungan ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan di area *plant* RS Prima Husada sesuai dengan dokumen UKL-UPL yang telah disetujui.

Lingkup pemantauan lingkungan di RS Prima Husada untuk periode Semester II Tahun 2025 (Juli – Desember) adalah pemantauan kualitas udara ambient, pengelolaan limbah dan swab lingkungan.

Tujuan dari pemantauan lingkungan ini adalah:

- a. Untuk mengimplementasikan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah disetujui dalam dokumen UKL-UPL,
- b. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan,
- c. Untuk melakukan pemantauan lingkungan yang komprehensif pada periode pemantauan Semester II Tahun 2025 (Juli – Desember).

Waktu operasional RS Prima Husada dalam satu hari yaitu 24 jam, dalam satu minggu yaitu 7 hari, dan terdiri dari 3 shift untuk area pelayanan pasien.

1.1 IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	: RS Prima Husada
Jenis Badan Usaha	: Perseroan Terbatas (PT. Disa Prima Medika)
Alamat	: Banjararum Selatan No.3-7 Mondoroko, Singosari – Malang
Nomor NPWP	: 21.137.072.1-657.000
Direktur RS Prima Husada	: Dr. Resti Lestantini, M. Kes
Direktur PT. Disa Prima Medika	: Endang Susilowati
Nomor Telepon	: (0341) 458679
Status Penanaman Modal	: Swadaya
Bidang Usaha / Kegiatan	: Rumah Sakit
Penanggung Jawab UKL-UPL	: Dwi Novianti, AMd. AK. S. Kes
Izin yang terkait dengan AMDAL	: -

1.2 LOKASI KEGIATAN

Jalan	: Banjararum Selatan No. 3 Mondoroko, Singosari – Malang
Desa / Kelurahan	: Banjararum
Kecamatan	: Singosari
Kabupaten	: Malang
Propinsi	: Jawa Timur
Batas wilayah	
- Utara	: Jalan lingkungan Perum Banjararum
- Selatan	: Jalan lingkungan Perum Banjararum
- Barat	: Jalan lingkungan Perum Banjararum
- Timur	: Rumah Warga

Gambar 1. *Lay out* RS Prima Husada



1.3 DESKRIPSI KEGIATAN

1.3.1. Luas Lahan

Kegiatan Rumah Sakit Prima Husada berada diatas lahan 7.250 m² dengan penggunaan lahan untuk luas bangunan 10.534 m² dengan rencana akan dilakukan Pembangunan dengan total luas ± 11.384 m², yang terdiri dari bangunan utama (gedung rawat inap), gedung rawat jalan, ruang IGD, ruang kamar operasi, ruang bersalin, ruang pelayanan penunjang medik (radiologi, farmasi, laboratorium, dapur/gizi, laundry, CSSD, kamar jenazah), dan kantor serta bangunan lain-lain, namun pada semester ini masih belum ada penambahan bangunan.

Tabel 1 Penggunaan lahan RS Prima Husada

No	Jenis Penggunaan Lahan	Keterangan
1	Kantor	Bangunan tertutup
2	Ruang Perawatan	Bangunan tertutup
3	Ruang Rawat Jalan	Bangunan tertutup
4	Ruang IGD	Bangunan tertutup
5	Ruang Kamar Operasi	Bangunan tertutup
6	Ruang Bersalin & Ginekologi	Bangunan tertutup
7	Radiologi	Bangunan tertutup
8	Farmasi	Bangunan tertutup
9	Laboratorium	Bangunan tertutup
10	Dapur/Instalasi Gizi	Bangunan tertutup
11	Laundry	Bangunan tertutup
12	CSSD	Bangunan tertutup
13	Kamar Jenazah	Bangunan tertutup
14	Gudang	Bangunan tertutup
15	Masjid	Bangunan tertutup
16	Parkir sepeda motor	Bangunan tertutup
17	TPS LB3	Bangunan tertutup
18	Ruang IPAL	Bangunan tertutup
19	Ruang Genset	Bangunan tertutup
20	Hall Pertemuan	Bangunan tertutup
21	Ruang Penyimpanan Rekam Medis	Bangunan tertutup
22	Ruang IPSRS & IT	Bangunan tertutup
23	Cafetaria	Bangunan tertutup
24	Parkir mobil	Lahan terbuka

1.3.2. Penggunaan Energi Listrik

Penyediaan tenaga Listrik untuk kegiatan operasional terutama menggunakan sumber dari PLN dengan kapasitas daya Listrik terpasang sebesar 460 KVA dan apabila terjadi pemadalam Listrik dari PLN maka penyediaan power Listrik menggunakan genset dengan kapasitas 300 KVA, dengan penggunaan solar dengan rata-rata pemakaian:

Tanggal	Waktu	Daya	Area	Hours Meter	Lama penggunaan	Bahan Bakar (liter)	Keterangan
02/07/2025	10:16	x	x	408:16:00	13 menit	8.2	warmingup
09/07/2025	11:15	x	x	408:33:00	15 menit	7.2	warmingup
16/.07/2025	9:00	x	x	408:55:00	22 menit	6.8	warmingup
23/07/2025	9:20	x	x	408:03:00	18 menit	8.2	warmingup
30/07/2025	9:15	x	x	409:26:00	1 jam 26 menit	63	warmingup
Solar perbulan Juli 2025						93.4	
07/08/2025	10:30-11:15	171 kva	All gedung	409:53:00	30 menit	32	trip pln
14/08/2025	9:45	X	X	409:06:00	10 menit	6.3	warmingup
15/08/2025	19:00-21:00	171kva	All gedung	410:28:00	1 jam	63	trip jaringan pln 4X

21/08/2025	9:29	x	X	410:33:00	10 menit	6.3	warmingup
Solar perbulan Agustus 2025						107.6	
03/09/2025	14:10	x	X	411:01:00	10 menit	6.3	warmingup
10/09/2025	10:30	x	X	411:16:00	15 menit	6.8	warmingup
17/09/2025	09:00	x	X	411:33:00	15 menit	6.8	warmingup
21/09/2025	14:42-15:45	168kva	All gedung	412:01:00	1 jam	63	Trip PLN
25/09/2025	10:27	x	X	412:17:00	16 menit	7.8	warmingup
Solar perbulan September 2025						84.4	
01/10/2025	15:03	x	X	412:32:00	10 menit	7.6	warmingup
10/10/2025	11:00	x	X	412:39:00	10 menit	6.8	warmingup
15/10/2025	10:45	x	X	413:05:00	10 menit	7.5	warmingup
28/10/2025	9:32	x	X	413:17:00	10 menit	7.2	warmingup
29/10/2025	14:57-15:58	181	All gedung	414:08:00	1 jam 10 menit	58	Trip PLN
Solar perbulan Oktober 2025						79.5	
05/11/2025	08:30	x	x	414:12:00	10 menit	7.2	warmingup
12/11/2025	12:26	x	x	414:22:00	10 menit	6.8	warmingup
14/11/2025	11:34-11:40	162	All gedung	414:26:00	25 menit	5.8	trip pln
18/11/2025	08:30-09:10	162	All gedung	414:41:00	20 menit	12.8	pemangkasan pohon
26/11/2025	09:40	x	x	414:55:00	10 menit	7.5	warmingup
Solar perbulan November 2025						32.9	
03/02/2025	09:40		x	415:05:00	10 menit	6.8	warmingup
08/12/2025	12:42	162	All gedung	415:25:00	20 menit	15.4	tap changer trafo pln
10/12/2025	09:30		x	415:37:00	12 menit	6.8	warmingup
17/12/2025	11:15		x	415:49:00	12 menit	7.3	warmingup
24/12/2025	09:30		x	416:09:00	10 menit	8.2	warmingup
30/12/2025	09:00		x	416:21:00	12 menit	7.6	warmingup
Solar perbulan Desember 2025						52.1	

1.3.3. Penggunaan Air Bersih

Untuk memenuhi kebutuhan air guna kegiatan operasional rumah sakit menggunakan dua sumber air yaitu yang utama dari sumur bor dan sebagai cadangan dari Jasa PDAM dengan rata-rata penggunaan air sumur bor 10 m³ / hari. Sedangkan kebutuhan air setiap bulan di RS Prima Husada adalah sebagai berikut:

BULAN	DEBIT M3	RATA-RATA/HARI
JULI	213	6,87
AGUSTUS	202	6,51
SEPTEMBER	155.3	5,18
OKTOBER	173.2	5,59
NOVEMBER	179.6	5,99

DESEMBER	183.8	5,93
----------	-------	------

1.3.4. Penyediaan Gas Medik

Penyediaan gas medik berupa liquid sentral dengan jumlah 531,60 mmHg/hari dengan distribusi pada unit-unit pelayanan meliputi IGD, rawat inap, rawat intensive, kamar operasi dan ruang perawatan pasien lainnya.

Liquid Oksigen	Juli-25	Agu-25	Sep-25	Okt-25	Nov-25	Des-25
Pemakaian	8449	8181	7801	8410	8175	8440
Pengisian	7441	7536	6619	9177	7960	8236

1.3.5. Penggunaan Bahan Berbahaya Beracun (B3)

a. Untuk kegiatan medis

Tabel 4 Penggunaan bahan berbahaya beracun untuk kegiatan medis

No	Nama Bahan	Kegunaan	Bentuk	Sifat	Penyimpanan
1	Alkohol 70%	Antiseptik	Cair	Mudah terbakar	Lemari B3 unit
2	Pehidrol/H ₂ O ₂ 50%	Antiseptik	Cair	Korosif	Lemari B3 unit
3	Betadine/Providone Iodine 10%	Antiseptik	Cair	Beracun	Lemari B3 unit

b. Untuk kegiatan laboratorium

Tabel 5 Penggunaan bahan berbahaya beracun untuk kegiatan laboratorium

No	Nama Bahan	Kegunaan	Bentuk	Sifat	Penyimpanan
1	Sodium Hypoclorida	Reagensia	Cair	Oksidator, Mudah terbakar	Lemari B3 unit
2	Sodium Acid	Reagensia	Cair	Beracun	Lemari B3 unit
3	Reagen Kids	Reagensia	Cair	Beracun	Lemari B3 unit

c. Untuk kegiatan laundry

Tabel 6 Penggunaan bahan berbahaya beracun untuk kegiatan laundry

No	Nama Bahan	Kegunaan	Bentuk	Sifat	Penyimpanan
1	Detergent	Bahan pencuci	Serbuk	Korosif	Lemari B3 unit
2	Sodium Hypoclorida	Antiseptik & pemutih	Cair	Oksidator, Mudah terbakar	Lemari B3 unit
3	Pelembut/pengharum pakaian	Pengharum	Cair		Lemari B3 unit

1.3.6. Kegiatan Operasional

a. Kegiatan Pelayanan Medik Instalasi Rawat Jalan

Kegiatan pelayanan pada unit rawat jalan ini meliputi:

- Kegiatan poli umum (MCU), poli gigi
- Kegiatan pelayanan spesialis meliputi: obgyn, bedah, bedah plastic, penyakit dalam, syaraf, anak, jantung, paru, THT, kulit & kelamin, mata, orthopedi, jiwa, fisioterapi, urologi.

Waktu pelayanan unit rawat jalan dimulai pukul 06.00 – 21.00 WIB selama 7 hari dalam seminggu dan untuk pelayanan medik spesialis dengan jadwal-jadwal tertentu sesuai dengan unit spesialisasinya.

Daftar poli spesialis di Unit Rawat Jalan:

Tabel 7 Daftar Poli Spesialis Rawat Jalan

No	Poli Spesialis	Jumlah Dokter	Keterangan
1	Obgyn/Kandungan	3	-
2	Bedah	4	-
3	Bedah Plastik	1	-

No	Poli Spesialis	Jumlah Dokter	Keterangan
4	Penyakit dalam	5	-
5	Syaraf	4	-
6	Anak	3	-
7	Jantung	3	-
8	Paru	2	-
9	THT	2	-
10	Kulit & kelamin	2	-
11	Mata	3	-
12	Orthopedi	3	-
13	Jiwa	2	-
14	Fisioterapi	2	-
15	Urologi	2	-
16	Bedah syaraf	1	-
17	FNAB	1	-
Total		43	-

- b. Kegiatan Pelayanan Medik IGD
Pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) kegiatan pelayanan diselenggarakan 24 jam sehari 7 hari kerja dalam seminggu.
Pelayanan terhadap pasien gawat darurat yang bersifat medik ataupun darurat bedah, untuk gawat darurat ditangani langsung oleh dokter umum dan bila diperlukan adanya penanganan khusus maka akan dilakukan oleh dokter spesialis sebagai konsultan. Untuk kebutuhan tenaga pada unit ini menyesuaikan dengan beban kerja pelayanan selama 24 jam yaitu 3 shift, yang meliputi tenaga dokter umum dan perawat/bidan.
- c. Kegiatan Pelayanan Medik Rawat Intensif (ICU, HCU, NICU, PICU)
Pelayanan di ruang rawat intensif digunakan untuk merawat pasien-pasien yang dalam keadaan perlu dimonitor secara intensif. Kegiatan pelayanan di unit ini dilakukan 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu Dimana unit ini langsung ada dibawah kontrol dokter spesialis dan tenaga perawat khusus.
- d. Kegiatan Pelayanan Medik Rawat Inap
Pada unit ini menyelenggarakan kegiatan pelayanan selama 24 jam (3 shift) selama 7 hari kerja dalam seminggu dan dilakukan oleh tenaga medis, paramedis, dan tenaga lain didasarkan atas kebutuhan untuk menangani penderita yang memerlukan kelas perawatan. Jenis pelayanan di rawat Inap meliputi:

Tabel 10 Jenis pelayanan di rawat inap periode Juli – Desember 2025

No	Jenis Ruang Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur	Keterangan
1	VVIP	4	-
2	VIP	3	-
3	Kelas I	18	-
4	Kelas II	28	-
5	Kelas III	48	-

- e. Kegiatan Pelayanan Medik Kamar Operasi
Jenis pelayanan yang diselenggarakan di instalasi kamar operasi meliputi:
- Tindakan bedah umum
 - Tindakan bedah obgyn
 - Tindakan bedah orthopedi
 - Tindakan bedah plastic
 - Tindakan bedah urologi
 - Tindakan mata
 - Tindakan THT
 - Tindakan bedah syaraf

Waktu pelayanan instalasi kamar operasi dilaksanakan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam satu minggu, dengan ruang operasi sebanyak 3 ruangan dengan 3 dokter anastesi, perawat asisten operator, perawat asisten anastesi, perawat instrument, dan perawat *on loop*.

f. Kegiatan Pelayanan Medik Maternitas

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh unit maternitas meliputi:

- Tindakan persalinan normal
- Tindakan gynekologi

Waktu pelayanan unit maternitas dilaksanakan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam satu minggu, dengan 1 ruang bersalin dengan 3 bed tindakan dan 1 ruang dengan 2 bed tindakan gynekologi, dan ditangani oleh dokter spesialis obgyn dan bidan terampil.

g. Kegiatan Penunjang Medik Radiologi

Unit pelayanan radiologi digunakan untuk penegakan diagnose penyakit pasien. Unit ini melakukan pelayanan atas permintaan dari unit-unit didalam rumah sakit maupun dari luar rumah sakit yang sudah bekerja sama. Jenis pelayanan pada unit radiologi meliputi:

- Pemeriksaan rontgen, dengan pelayanan 24 jam petugas radiographer dalam 3 shift.
- Pemeriksaan ct-scan (kontras & tanpa kontras), dengan pelayanan 24 jam petugas radiographer dalam 3 shift.
- Pemeriksaan USG, sesuai dengan jadwal 2 dokter spesialis radiologi.

h. Kegiatan Penunjang Medik Laboratorium

Unit pelayanan laboratorium yang dilakukan meliputi:

- Kimia klinik
- Hematologi
- Urinalisis
- Serologi
- Bakteriologi
- Feses/tinja
- FNAB (Biopsi)

Pelayanan dilakukan 24 jam dalam 3 shift baik dari unit rawat inap maupun rawat jalan oleh tenaga analis kesehatan dan dikontrol langsung oleh dokter spesialis patologi klinik.

i. Kegiatan Penunjang Medik Farmasi

Jenis pelayanan pada instalasi Farmasi meliputi penyediaan dan distribusi kebutuhan obat-obata, alat-alat kesehatan, reagensia, gas, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk kepentingan medis baik untuk rawat jalan, rawat inap, maupun unit lainnya. Waktu pelayanan yang dilakukan selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu dengan tenaga teknik kefarmasian dan apoteker.

j. Kegiatan Penunjang Medik Rekam Medik

Jenis pelayanan pada unit rekam medik meliputi pendaftaran, penyiapan, pengarsipan dokumen rekam medik bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap, pasien baru maupun lama serta penyajian data-data terkait dengan data penyakit terbanyak, indicator operasional rumah sakit meliputi BOR, ALOS, TOI, BTO, dan data lainnya. Pelayanan dilakukan oleh tenaga perekam medik yang bekerja pada waktu 2 shift jaga (mulai 06.30 s.d 21.00) selama 7 hari kerja. Untuk saat ini sudah dijalankan rekam medik elektronik untuk unit rawat jalan dan sudah berproses untuk e-RM rawat inap juga namun juga dalam monitoring evaluasi.

k. Kegiatan Penunjang Medik Instalasi Gizi

Kegiatan pelayanan instalasi gizi ini adalah pemenuhan kebutuhan makanan untuk kegiatan rawat inap di rumah sakit beserta penanganan makanan yang meliputi: Penyediaan bahan, pengolahan bahan sampai pendistribusian pada pasien yang dilakukan oleh tim dapur dan penyaji makanan. Selain itu, unit ini

juga memberikan asuhan dan konsultasi gizi yang dilakukan oleh ahli gizi pada 2 shift kerja (mulai 06.30 s.d 18.00).

- l. Kegiatan Penunjang Medik Laundry
Kegiatan pelayanan dari unit laundry ini mempunyai peranan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan di rumah sakit dalam mencegah terjadinya penularan infeksi serta menjaga kebersihan bahan-bahan linen untuk kesehatan dan kenyamanan pasien. Waktu pelayanan dilakukan 3 shift kerja dalam 7 hari kerja dalam seminggu oleh tenaga binatu.
- m. Kegiatan Penunjang Medik CSSD
Kegiatan pelayanan dari CSSD ini mempunyai peranan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan di rumah sakit dalam mencegah terjadinya penularan infeksi serta menjaga kebersihan dan sterilitas alat-alat maupun bahan untuk kesehatan dan kenyamanan pasien. Pelayanan dari unit ini meliputi: *pre-cleaning*, desinfeksi alat/bahan, pengemasan alat/bahan, sampai dengan proses sterilisasi menggunakan mesin steril khusus dan pendistribusian kembali alat steril. Waktu pelayanan dilakukan 2 shift kerja dalam 7 hari kerja dalam seminggu oleh tenaga khusus CSSD.
- n. Kegiatan Penunjang Medik Kamar Jenazah
Kegiatan pelayamam di kamar jenazah Rumah Sakit Prima Husada hanya sebagai ruang transit jenazah dengan kegiatan pencatatan jenazah yang keluar, karena ruang jenazah belum memiliki tenaga khusus untuk melakukan pemulasaraan jenazah.
- o. Kegiatan Penunjang Non Medik Administrasi
Kegiatan pada unit administrasi meliputi kegiatan yang menangani keuangan, jaminan, ketenagaan dan sumber daya manusia, perlengkapan, IT, dan administrasi umum dengan waktu pelayanan non shift mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.
- p. Kegiatan Penunjang Non Medik Pemeliharaan Sarana
Kegiatan pada unit ini adalah sebagai penyedia sarana untuk menunjang dan memperlancar kegiatan operasional rumah sakit meliputi penyediaan air, tenaga Listrik, sarana komunikasi, gas medik, pemeliharaan dan perbaikan bangunan, peralatan dan semua sarana fisik di rumah sakit serta kebersihan di area rumah sakit.

1.3.7. Penggunaan Tenaga Kerja

Tabel 11 Jumlah tenaga kerja RS Prima Husada

No	Klasifikasi Pekerja	Jumlah
1	Dokter Umum	10
2	Dokter Gigi	2
3	Dokter Gigi Spesialis Periodonsi	1
4	Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak	1
5	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1
6	Dokter Spesialis Anestesi	3
7	Dokter Spesialis Bedah	4
8	Doketee Spesialis Bedah Orthopedi	3
9	Dokter Spesialis Bedah Plastik	1
10	Dokter Spesialis Bedah Saraf	1
11	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5
12	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	3
13	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2
14	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	2
15	Dokter Spesialis Mata	3
16	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	3
17	Dokter Spesialis Paru	2
18	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1
19	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1

20	Dokter Spesialis Radiologi	2
21	Dokter Spesialis Saraf	4
22	Dokter Spesialis THT-KL	2
23	Dokter Spesialis Urologi	2
24	Asuransi Center	10
25	Perawat	142
26	Bidan	25
27	Ahli Gizi	6
28	Apoteker	12
29	Tenaga Teknis Kefarmasian	28
30	Laboratorium	8
31	Radiografer	6
32	Rekam Medis dan Pendaftaran	22
33	Laundry & Binatu	5
34	CSSD	1
35	Cleaning Service	40
36	Rehab Medik	5
37	Umum Lainnya	54
Total		423

BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI

2.1 PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di RS Prima Husada mencakup pengukuran komponen lingkungan seperti kualitas udara ambien, pengelolaan limbah dan uji lingkungan. Adapun metode dan lokasi pemantauan lingkungan (titik pengambilan sampel) disesuaikan dengan metode dan lokasi pengambilan sampel dalam dokumen UKL-UPL RS Prima Husada.

2.1.1 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

a. Pengelolaan dan Pemantauan limbah padat

Disetiap Gedung dan ruang perawatan disediakan beberapa container yang masing-masing dipisah-pisahkan sebagai berikut:

1. Limbah pada non infeksius (sampah domestic)
 2. Limbah infeksius tajam (Golongan sulit dibakar) yaitu: spuit, jarum, ampule, vial, dll
 3. Limbah infeksius (Golongan mudah dibakar) yaitu: selang, botol infus, bahan habis pakai (perban, kassa, plester, dll)
- Penanganan limbah padat non infeksius, setiap hari petugas kebersihan dari masing-masing ruangan mengeluarkan limbah domestic untuk ditampung pada container yang tersedia di luar sebagai tempat pembuangan sementara (TPS) limbah domestic, selanjutnya setiap 2 kali/hari limbah tersebut diangkut oleh petugas UPTD kebersihan Singosari untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA).
 - Penanganan limbah padat infeksius & tajam, setiap hari petugas kebersihan yang dijadwalkan mengambil sampah infeksius di masing-masing unit untuk dikumpulkan di container yang sesuai dengan kategorinya di tempat pembuangan sementara (TPS LB3). Selanjutnya limbah infeksius akan diambil oleh pihak ke 3 berijin pengangkut limbah (PT Teman Sehati Sejahtera Abadi dan PT Global Trans Jaya Mulia) setiap 2 hari sekali (Senin, Selasa, Kamis, Sabtu) untuk di bawa ke tempat pengelola limbah akhir (PT Tenang Jaya Sejahtera & PT BS Jaya). Semua limbah infeksius yang masuk maupun keluar dari TPS LB3 RS Prima Husada dicatat dan didokumentasikan dalam log book limbah LB3.

b. Pengelolaan dan Pemantauan limbah cair

Limbah cair yang dihasilkan terkait dengan penggunaan fasilitas air di lingkungan rumah sakit di lewatkan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Limbah cair paling banyak dihasilkan oleh unit perawatan pasien dan selain itu yaitu dari unit penunjang medik (Radiologi, Laboratorium, Farmasi, Gizi, Laundry, CSSD). Untuk saat ini pada unit Kamar jenazah belum menghasilkan limbah cair karena belum digunakan untuk pemulasraan jenazah. RS Prima Husada telah melakukan uji kualitas air limbah rutin setiap 1 bulan sekali untuk pemeriksaan mikrobiologi & fisika dan setiap 6 bulan sekali untuk pemeriksaan kimia air limbah pada outlet IPAL.

c. Pengelolaan dan Pemantauan limbah berupa debu

Pemantauan limbah debu yaitu dengan pemantauan secara langsung terhadap kebersihan ruangan. Rumah sakit telah melakukan pemasangan AC untuk meminimalisir debu di ruangan-ruangan tertentu. Pembersihan lantai rutin dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan wet mop bercampur detergen (sabun pel) minimal 2x sehari. Selain itu, juga sudah dilakukan pembersihan debu yang menempel pada perkakas di ruangan setiap hari. Uji swab lantai dan dinding juga rutin dilakukan setiap 6 bulan sekali dan dilakukan oleh laboratorium teruji dan terstandar.

d. Pengelolaan dan Pemantauan air bersih

Air bersih yang digunakan di RS Prima Husada saat ini yaitu air sumur bor, Dimana air PDAM hanya digunakan sebagai Cadangan. Pemantauan terhadap air bersih dilakukan dengan pengambilan sampel air bersih oleh petugas dari

Jasa Tirta termasuk juga pemantauan air minum yang dilakukan rutin setiap bulan untuk uji mikrobiologi dan fisika air serta 6 bulan sekali untuk uji kimia air sesuai dengan pengetesan parameter pada baku mutu air bersih. Untuk air bersih yang bersumber dari PDAM tidak dilakukan pengolahan apa pun.

- e. **Pengelolaan dan Pemantauan kesehatan karyawan**
Pengaturan jadwal sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kelelahan akibat kerja, menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi karyawan untuk menghindari penularan dari pasien maupun terjadinya penurunan kesehatan akibat pekerjaan, memberikan pelatihan-pelatihan tentang keamanan dan kesehatan kerja. Pemantauan kesehatan kerja dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan karyawan (MCU) yang dilakukan rutin setiap 1 tahun sekali pada seluruh petugas dan tambahan pemeriksaan khusus untuk petugas yang berdinamis di ruang tertentu yang berisiko tinggi seperti di laundry, penjamah makanan, dan petugas ruang isolasi. Pemantauan juga dilakukan melalui pemantauan ijin kerja karena sakit. Untuk tahun ini rencana akan diadakan pada bulan September 2025.
- f. **Pengelolaan dan Pemantauan kualitas udara ambien**
Pemantauan kualitas udara yang mulai rutin dilakukan yaitu pengukuran kualitas udara ambien. Pengukuran dilakukan oleh Atmos laboratorium dan akan rutin dilakukan setiap tahunnya dan sudah dilakukan pada September 2025. Untuk pengukuran udara dalam ruangan bergantian dilakukan setiap 6 bulan sekali bersamaan dengan swab lantai dan dinding oleh Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
- g. **Pengelolaan dan Pemantauan alat kesehatan & linen**
Pemantauan alat kesehatan dan linen terutama untuk alkes dan linen steril juga sudah rutin dilakukan pemeriksaan swab alkes dan linen setiap 6 bulan sekali oleh Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

2.1.2 Evaluasi

- a. **Limbah padat, cair dan debu**
Limbah padat infeksius dilakukan pencatatan rutin baik limbah yang masuk dan keluar pada logbook limbah. Sedangkan limbah cair terdapat flowmeter untuk memantau inlet dan outlet. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan air limbah outlet IPAL dengan hasil yang memenuhi standar baku mutu. Sedangkan limbah debu, dari hasil uji swab lantai dan dinding pada beberapa sampel ruangan dengan metode pembersihan yang sama dengan ruang lain yang tidak dilakukan pengecekan, hasilnya baik dan memenuhi standar baku mutu.
- b. **Air bersih.**
Hasil pemeriksaan air bersih pada air sumur pompa menunjukkan parameter yang memenuhi baku mutu pada awal semester ini.
Dan pada pemeriksaan sumber air minum hasilnya memenuhi syarat baku mutu.
- c. **Kesehatan karyawan**
Pemantauan kesehatan kerja dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan karyawan (MCU) yang dilakukan rutin setiap 1 tahun sekali pada seluruh petugas dan tambahan pemeriksaan khusus untuk petugas yang berdinamis di ruang tertentu yang berisiko tinggi seperti di laundry, penjamah makanan, dan petugas ruang isolasi. Pemantauan juga dilakukan melalui pemantauan ijin kerja karena sakit. Untuk tahun ini sudah terlaksana pada bulan September 2025.
- d. **Kualitas udara**
Hasil evaluasi penataan untuk komponen kualitas udara menunjukkan bahwa RS Prima Husada mematuhi dan memenuhi ketentuan dengan melaksanakan pengolahan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen lingkungan yang telah disetujui oleh peraturan pemerintah tentang

persyaratan kualitas udara. Dengan kualitas udara yang baik diharapkan tidak menimbulkan gangguan kepada karyawan maupun Masyarakat sekitar.

e. Alat kesehatan dan linen

Hasil dari pemeriksaan sampel dari alat medis steril dan linen steril didapatkan hasil yang memenuhi standar baku mutu. Pemeliharaan dan pemrosesan alat harus tetap dijalankan sesuai prosedur yang ada sehingga dapat mempertahankan kualitas alat medis & linen steril yang baik.

Untuk semester ini seharusnya sudah dilakukan pemeriksaan alat medis dan linen steril pada Desember 2025 namun belum bisa terlaksana karena antri menunggu jadwal dari Labkesda Kab Malang sama halnya dengan uji lingkungan lainnya (swab lantai, dinding, udara ruang dan bahan makanan).

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pemantauan lingkungan terhadap Upaya pelaksanaan pengolahan dan pemantauan lingkungan di area RS Prima Husada, menunjukkan bahwa secara umum kondisi lingkungan di wilayah kerja RS Prima Husada terpelihara dengan baik. Kegiatan pengolahan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan arahan dalam Dokumen UPL-UKL yang telah disetujui. Komponen lingkungan fisik dan kimia (meliputi juga aspek kualitas air dan kualitas udara) yang dikelola dan dipantau telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keseluruhan pemantauan terhadap Upaya pelaksanaan pengolahan serta pemantauan lingkungan pada periode Semester II (Juli – Desember) tahun 2025 berjalan lancar dan tidak ditemukan adanya hambatan/kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku serta Upaya penataan terhadap apa yang telah digariskan dalam dokumen UPL-UKL yang disetujui tercapai dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari rangkaian Upaya pengelolaan yang telah dilakukan RS Prima Husada selama ini. Dengan demikian, Upaya-upaya pengelolaan yang dilakukan RS Prima Husada telah berjalan efektif dalam mengelola lingkungan di wilayah kerjanya.

3.2 SARAN

Upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan RS Prima Husada telah sesuai dengan dokumen UPL-UKL yang telah disetujui dan agar tetap dilanjutkan serta ditingkatkan, sehingga pemenuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat selalu tercapai.

LAMPIRAN A
HASIL UJI PEMERIKSAAN LINGKUNGAN (JUNI 2025)
(Desember 2025, sudah dilakukan permintaan pemeriksaan dan akan dilakukan Januari 2026 sesuai dari jadwal Labkesda Kab. Malang)



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. Isolasi
2. Dinding R. Isolasi

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI, S.Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. IKO 1
2. Dinding R. IKO 1

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI S.Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. IKO 2
2. Dinding R. IKO 2

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYU N. S. Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. IKO 3
2. Dinding R. IKO 3

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN



Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN

NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. Irna 4B Immunocompromised
2. Dinding R. Irna 4B Immunocompromised

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI S.Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksaan : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. Dapur (Pemorsian)
2. Dinding R. Dapur (Pemorsian)

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI SSI MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. CSSD
2. Dinding R. CSSD

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

**KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**


WAHYUNI S. Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
**PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN**


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. Irja
2. Dinding R. Irja

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYU NINGSIH, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. IGD
2. Dinding R. IGD

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN



Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN

NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. NICU
2. Dinding R. NICU

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

**KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**


WAHYU S.Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
**PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN**


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. Maternitas (Tindakan)
2. Dinding R. Maternitas (Tindakan)

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

**KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**



WAHYUNI, S.Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
**PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN**

NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. LAF
2. Dinding R. LAF

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

**KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**


WAHYUNI, S.Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
**PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN**


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB ALAT MASAK

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Nama Alat : Wajan

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji
Angka Lempeng Total	CFU/ cm ²	Pour Plate Method	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021, tentang Standart Kegiatan Usaha & Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Usap alat makan < 1.1 CFU/ cm².

Keterangan :

Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN



Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN

NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB ALAT MAKAN

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksaan : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Nama Alat : Gelas Pasien

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji
Angka Lempeng Total	CFU/ cm ²	Pour Plate Method	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021, tentang Standart Kegiatan Usaha & Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Usap alat makan < 1.1 CFU/ cm².

Keterangan :

Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI, Ssi, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB ALAT MAKAN

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Nama Alat : Kotak Makan (Hijau)

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji
Angka Lempeng Total	CFU/ cm ²	Pour Plate Method	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021, tentang Standart Kegiatan Usaha & Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Usap alat makan < 1.1 CFU/ cm².

Keterangan :

Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN



Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN

NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB ALAT MAKAN

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Nama Alat : Piring Pasien

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji
Angka Lempeng Total	CFU/ cm ²	Pour Plate Method	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021, tentang Standart Kegiatan Usaha & Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Usap alat makan < 1.1 CFU/ cm².

Keterangan :

Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI SSI, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB ALAT MEDIS

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Nama Alat : 1. Set RL
2. -
3. -

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji		
			1	2	3
Angka Lempeng Total	CFU/ cm ²	Pour Plate Method	10	-	-

Batas Svarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Angka Kuman pada alat medis negatif.

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI S.Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB ALAT MEDIS

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Nama Alat : 1. Set Bedah
2. Kassa
3. -

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji		
			1	2	3
Angka Lempeng Total	CFU/ cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1	-

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Angka Kuman pada alat medis negatif.

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYU NINGSIH MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI ANGKA KUMAN MIKROBIOLOGI UDARA

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Lokasi : 1. IKO 3
2. -
3. -

Parameter	Satuan	Hasil Uji		
		1	2	3
Angka Lempeng Total	CFU/ m ³	30	-	-

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, standart baku mutu udara di Ruang operasi Kosong konsentrasi maksimum mikroorganisme 35 CFU/ m³ .

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN



Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN

NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI ANGKA KUMAN

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : IGD

Parameter	Satuan	Hasil Uji	Konsentrasi Maksimum Mikro - organisme
Mikrobiologi Udara	CFU/ m ³	126	700

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


YAHYUNI, S.Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI ANGKA KUMAN

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksaan : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : CSSD

Parameter	Satuan	Hasil Uji	Konsentrasi Maksimum Mikro - organisme
Mikrobiologi Udara	CFU/ m ³	75	700

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI S. Si, MM
NIP. 197310723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI ANGKA KUMAN

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : Isolasi

Parameter	Satuan	Hasil Uji	Konsentrasi Maksimum Mikro - organisme
Mikrobiologi Udara	CFU/ m ³	90	700

Batas Svarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN



Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN

NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com

KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN



HASIL UJI ANGKA KUMAN

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : LAF

Parameter	Satuan	Hasil Uji	Konsentrasi Maksimum Mikro - organisme
Mikrobiologi Udara	CFU/ m³	170	700

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI, S.Si, MM
NIP. 19710323 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Soto
Asal Sampel : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Tanggal Pengambilan : 24 Juni 2025
Tanggal Penerimaan : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.


No. Lab	Escherichia Coli	Salmonella	Keterangan
054/MP/Labkes/VII/2025	1100/g	-	Tidak Memenuhi Syarat

Keterangan :
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. :

- Angka Kuman E. Coli pada makanan & minuman harus < 3.6 MPN /gr atau < 3.6 MPN /ml
- Salmonella **Neg/ 25 g**

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

WAHYUNI, S.Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 7 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN

NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Tempe Ungkep
Asal Sampel : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Tanggal Pengambilan : 24 Juni 2025
Tanggal Penerimaan : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.

No. Lab	Escherichia Coli	Salmonella	Keterangan
053/MP/Labkes/VII/2025	9.2/g	-	Tidak Memenuhi Syarat

Keterangan :


Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. :

- Angka Kuman E. Coli pada makanan & minuman harus < 3.6 MPN /gr atau < 3.6 MPN /ml
- Salmonella Neg/ 25 g

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI S. Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 7 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Nasi
Asal Sampel : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Tanggal Pengambilan : 24 Juni 2025
Tanggal Penerimaan : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.

No. Lab	Escherichia Coli	Salmonella	Keterangan
052/MP/Labkes/VII/2025	<3/g	-	Memenuhi Syarat

Keterangan :
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. :
• Angka Kuman E. Coli pada makanan & minuman harus < 3.6 MPN /gr atau < 3.6 MPN /ml
• Salmonella **Neg/ 25 g**

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI S. S. MM
NIP. 19710723 200603 2 001

Kepanjen, 7 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB LINEN

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Nama Linen : 1. Skort IKO
2. Duk Linen IKO
3. -

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji		
			1	2	3
Angka Lempeng Total	CFU/ 100 cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1	-

Batas Svarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Angka Kuman pada linen dan seragam tenaga medis bersih tidak mengandung 20 CFU/100cm².

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI, S.Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL Uji SWAB MEJA

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Lokasi : 1. Meja IKO 3
2. -

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	-

Batas Syarat :


Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI S.Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB MEJA

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Vincensius Hadi Eka, Amd.AK
Diambil Tanggal : 24 Juni 2025
Lokasi : 1. Meja IKO 1
2. Meja IKO 2

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI S. Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001

Kepanjen, 10 Juli 2025
PENANGGUNGJAWAB
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN


NENI INDRA CAHYOWATI, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas

HASIL UJI AIR BERSIH SEMESTER 2 (JULI) TAHUN 2025



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkok Kec. Mojoanyar - Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



KAN
Laboratorium Penguji
LP - 1646 - IDN

Nomor : 36997 S/LL MLG/VII/2025

Lokasi Pengambilan Contoh Uji
Sampling Location
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Minum
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 08 - 22 Juli 2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J, 2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J, 2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes No.02 Thn 2023 Tentang Standar Baku Mutu Air Minum Parameter
Wajib





LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkok Kec. Mojoanyar - Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



KAN
Laboratorium Penguji
LP - 1646 - IDN

Nomor : 36995 S/LL MLG/VII/2025

Lokasi Pengambilan Contoh Uji
Sampling Location
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih Tandon
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 08 - 22 Juli 2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	6	0	SM APHA 24th Ed., 9222J, 2023	
2	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J, 2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang
Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene
sanitasi,





LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkok Kec. Mojoanyar - Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



KAN
Laboratorium Penguji
LP - 1646 - IDN

Nomor : 36996 S/LL MLG/VII/2025

Lokasi Pengambilan Contoh Uji
Sampling Location
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih DPM
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 08 - 22 Juli 2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	10	0	SM APHA 24th Ed., 9222J, 2023	
2	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J, 2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang
Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene
sanitasi,



HASIL UJI AIR BERSIH SEMESTER 2 (AGUSTUS) TAHUN 2025



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkonng Kec. Mojoanyar - Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com


Laboratorium Penguji
LP - 1646 - IDN

Nomor : 37882 S/LL MLG/VIII/2025

Lokasi Pengambilan Contoh Uji
Sampling Location
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Minum

: -

: Laboratorium Lingkungan PJT 1

: 13 - 28 Agustus 2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2




HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

Permenkes No.02 Thn 2023 Tentang Standar Baku Mutu Air Minum Parameter Wajib





LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkonng Kec. Mojoanyar - Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com


Laboratorium Penguji
LP - 1646 - IDN

Nomor : 37880 S/LL MLG/VIII/2025

Lokasi Pengambilan Contoh Uji
Sampling Location
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih DPM

: -

: Laboratorium Lingkungan PJT 1

: 13 - 28 Agustus 2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene





LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkonng Kec. Mojoanyar - Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com


Laboratorium Penguji
LP - 1646 - IDN

Nomor : 37881 S/LL MLG/VIII/2025

Lokasi Pengambilan Contoh Uji
Sampling Location
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih Tandon

: -

: Laboratorium Lingkungan PJT 1

: 13 - 28 Agustus 2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	19	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene



RS PRIMA HUSADA

47

HASIL UJI AIR BERSIH SEMESTER 2 (SEPTEMBER) TAHUN 2025



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com


LP - 1646 - IDN

Nomor : 38611 S/LL MLG/IX/2025

Lokasi Pengambilan Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Minum
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
:
: 10 - 24 September 2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes No.02 Thn 2023 Tentang Standar Baku Mutu Air Minum Parameter Wajib





LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com


LP - 1646 - IDN

Nomor : 38609 S/LL MLG/IX/2025

Lokasi Pengambilan Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih DPM
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
:
: 10 - 24 September 2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi,





LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com


LP - 1646 - IDN

Nomor : 38610 S/LL MLG/IX/2025

Lokasi Pengambilan Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih Tandon
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
:
: 10 - 24 September 2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	8	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	
2	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi,



HASIL UJI AIR BERSIH SEMESTER 2 (OKTOBER) TAHUN 2025



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



LP - 1646 - IDN

Nomor : 39332 S/LL MLG/X/2025

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih DPM
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 10 - 24 Oktober 2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	<1	0	SM APIHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APIHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi,



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



LP - 1646 - IDN

Nomor : 39331 S/LL MLG/X/2025

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih Tandon
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 10 - 24 Oktober 2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	21	0	SM APIHA 24th Ed., 9222J,2023	
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APIHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi,



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



LP - 1646 - IDN

Nomor : 39333 S/LL MLG/X/2025

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Minum
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 10 - 24 Oktober 2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	<1	0	SM APIHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APIHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from

: Permenkes No.02 Thn 2023 Tentang Standar Baku Mutu Air Minum Parameter Wajib

HASIL UJI AIR BERSIH SEMESTER 2 (NOVEMBER) TAHUN 2025



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com


LP - 1646 - IDN

Nomor : 39852 S/LL MLG/XI/2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

Uraian Contoh Uji : Air Bersih Tandon
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji : -
Sample Method
Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan PJT 1
Place of Analysis
Tanggal Analisa : 05 - 19 November 2025
Testing Date(s)



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	33	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan : Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, Threshold Value fully adopted from



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com


LP - 1646 - IDN

Nomor : 39853 S/LL MLG/XI/2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

Uraian Contoh Uji : Air Bersih DPM
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji : -
Sample Method
Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan PJT 1
Place of Analysis
Tanggal Analisa : 05 - 19 November 2025
Testing Date(s)



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan : Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, Threshold Value fully adopted from



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com


LP - 1646 - IDN

Nomor : 39854 S/LL MLG/XI/2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

Uraian Contoh Uji : Air Minum
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji : -
Sample Method
Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan PJT 1
Place of Analysis
Tanggal Analisa : 05 - 19 November 2025
Testing Date(s)



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J,2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan : Permenkes No.02 Thn 2023 Tentang Standar Baku Mutu Air Minum Parameter WSP, Threshold Value fully adopted from



JASA TIRTA I

LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



KAN
Kualitas Air Bersih
LP - 1646 - IDN

Nomor : 40535 S/LL MLG/XII/2025

Uraian Contoh Uji : Air Bersih Tandon
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji : -
Sample Method
Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan PJT 1
Place of Analysis
Tanggal Analisa : 05 - 19 Desember 2025
Testing Date(s)

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	**1) Bau	-	1	Tidak Berbau	SNI 06-6860-2002	1 = Tidak Berbau
2	pH	-	6.86	6.5 - 8.5	SNI 6989 11 2019	Analisa di Lab
3	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	<0.0311	0.1	SM APHA 23rd Ed., 3120 B, 2017	
4	Temperatur	°C	26	Suhu Udara +3	SNI 06-6989 23 2005	Analisa di Lab
5	Kekeruhan	NTU	0.77	<3	SNI 06-6989 25-2005	Analisa di Lab
6	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	336.0	<300	SM APHA 23rd Ed., 2540 C, 2017	
7	Warna	TCU	<3.124	10	SNI 06-6989 80 2011	
8	Krom Valensi 6	mg/L	<0.0049	0.01	SM APHA 23rd Ed., 3500-Cr B, 2017	
9	Total Coliform	CFU/100ml	144	0	SM APHA 24th Ed., 9222J, 2023	
10	Besi (Fe) Larut	mg/L	<0.0666	0.2	SM APHA 23rd Ed., 3120 B, 2017	
11	Nitrit (NO ₂)	mg/L	0.0338	3	SM APHA 23rd Ed., 4500-NO ₂ -B, 2017	
12	Nitrat (NO ₃)	mg/L	0.5834	20	Q/LKA/65 (Spektrofotometri)	
13	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J, 2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from : Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi.
**) Tidak Masuk Ruang Lingkup Akreditasi

HASIL UJI AIR LIMBAH OUTLET JULI 2025



JASA TIRTA I

LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar - Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



KAN
Kualitas Air Bersih
Laboratorium Penguji
LP - 1646 - IDN

Nomor : 37358 S/LL MLG/VII/2025

Lokasi Pengambilan Contoh Uji : Outlet IPAL
Sampling Location
Metode Pengambilan Contoh Uji : SNI 8990-2021 & SNI 9063-2022
Sample Method
Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan PJT 1
Place of Analysis
Tanggal Analisa : 18 Juli - 01 Agustus 2025
Testing Date(s)

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Temperatur	°C	28	30	SNI 06-6989 23 2005	Analisa di Lapangan
2	BOD	mg/L	25.30	30	SM APHA 23rd Ed., 5210 B-2017	
3	COD	mg/L	72.73	80	SNI 6989 2 2019 (spektrofotometri)	
4	Phosphat Terlarut (PO ₄)	mg/L	<0.0352	2	SNI 19-6989 31-2021	
5	Total Coliform	MPN/100ml	2400	10000	Q/LKA/18 (Tabung Ganda)	
6	pH	-	7.61	6 - 9	SNI 06-6989 11 2019	Analisa di Lapangan
7	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	27.8	30	SM APHA 23rd Ed., 2540 D-2017	
8	Amonia (NH ₃ -N bebas)	mg/L	0.0018	0.1	SM APHA 23rd Ed., 4500-NH ₃ -F-2017 (phenat)	

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from : Per. Gub No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Limbah Rumah Sakit.

HASIL UJI AIR LIMBAH OUTLET FEBRUARI 2025



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar - Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



LP - 1646 - IDN

Nomor : 38241 S/LL MLG/IX/2025

Lokasi Pengambilan Contoh Uji : Outlet IPAL.
Sampling Location
Metode Pengambilan Contoh Uji : SNI 8990-2021 & SNI 9063-2022
Sample Method
Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan PJT 1
Place of Analysis
Tanggal Analisa : 28 Agustus - 12 September 2025
Testing Date(s)

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Temperatur	°C	24	30	SNI 06-6989 23. 2005	Analisa di Lapangan
2	BOD	mg/L	10.60	30	SM APHA 23rd Ed., 5210 B-2017	
3	COD	mg/L	37.55	80	SNI 6989 2.2019 (spektrofotometri)	
4	Phosphat Terlarut (PO4)	mg/L	<0.0352	2	SNI 19-6989 31-2021	
5	Total Coliform	MPN/100mL	700	10000	QI/LKA/18 (Tabung Ganda)	
6	pH	-	8.00	6 - 9	SNI 06-6989 11.2019	Analisa di Lapangan
7	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	6.80	30	SM APHA 23rd Ed., 2540 D-2017	
8	Ammonia (NH3-N bebas)	mg/L	0.0687	0.1	SM APHA 23rd Ed., 4500-NH3 F-2017 (phenat)	

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Per. Gub No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Limbah Rumah Sakit.



HASIL UJI AIR LIMBAH OUTLET SEPTEMBER 2025



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



LP - 1646 - IDN

Nomor : 38785 S/LL MLG/IX/2025

Lokasi Pengambilan Contoh Uji : Outlet IPAL.
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji : SNI 8990-2021 & SNI 9063-2022
Sample Method
Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan PJT 1
Place of Analysis
Tanggal Analisa : 16 - 30 September 2025
Testing Date(s)

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Temperatur	°C	25	30	SNI 06-6989 23. 2005	Analisa di Lapangan
2	BOD	mg/L	18.19	30	SM APHA 23rd Ed., 5210 B-2017	
3	COD	mg/L	61.86	80	SNI 6989 2.2019 (spektrofotometri)	
4	Phosphat Terlarut (PO4)	mg/L	0.1768	2	SNI 19-6989 31-2021	
5	Total Coliform	MPN/100mL	1700	10000	QULKA/18 (Tabung Ganda)	
6	pH	-	7.90	6 - 9	SNI 06-6989 11.2019	Analisa di Lapangan
7	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	20.0	30	SM APHA 23rd Ed., 2540 D-2017	
8	Ammonia (NH3-N bebas)	mg/L	0.0073	0.1	SM APHA 23rd Ed., 4500-NH3 F-2017 (phenat)	

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Per. Gub No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Limbah Rumah Sakit.



HASIL UJI AIR LIMBAH OUTLET OKTOBER 2025



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



LP - 1646 - IDN

Nomor : 39622 S/LL MLG/XI/2025

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Outlet IPAL

: SNI 8990-2021 & SNI 9063-2022

: Laboratorium Lingkungan PJT 1

: 22 Oktober - 05 November 2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Temperatur	°C	28	30	SNI 06-6989. 23. 2005	Analisa di Lapangan
2	BOD	mg/L	13.59	30	SM APHA 23rd Ed., 5210 B-2017	
3	COD	mg/L	43.21	80	SNI 6989 2.2019 (spektrofotometri)	
4	Phosphat Terlarut (PO4)	mg/L	0.0913	2	SNI 19-6989.31-2021	
5	Total Coliform	MPN/100mL	1100	10000	QULKA/18 (Tabung Ganda)	
6	pH	-	7.57	6 - 9	SNI 06-6989.11.2019	Analisa di Laboratorium
7	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	5.20	30	SM APHA 23rd Ed., 2540 D-2017	
8	Ammonia (NH3-N bebas)	mg/L	0.0135	0.1	SM APHA 23rd Ed., 4500-NH3 F-2017 (phenat)	

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from : Per. Gub No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Limbah Rumah Sakit.

HASIL UJI AIR LIMBAH OUTLET NOVEMBER 2025



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



LP - 1646 - IDN

Nomor : 40142 S/LL MLG/XI/2025

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Outlet IPAL

: SNI 8990-2021 & SNI 9063-2022

: Laboratorium Lingkungan PJT 1

: 14 - 28 November 2025

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Temperatur	°C	25	30	SNI 06-6989. 23. 2005	Analisa di Lapangan
2	BOD	mg/L	9.09	30	SM APHA 23rd Ed., 5210 B-2017	
3	COD	mg/L	36.58	80	SNI 6989 2.2019 (spektrofotometri)	
4	Phosphat Terlarut (PO4)	mg/L	<0.0352	2	SNI 19-6989.31-2021	
5	Total Coliform	MPN/100mL	790	10000	QULKA/18 (Tabung Ganda)	
6	pH	-	8.15	6 - 9	SNI 06-6989.11.2019	Analisa di Lapangan
7	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	5.60	30	SM APHA 23rd Ed., 2540 D-2017	
8	Ammonia (NH3-N bebas)	mg/L	0.0633	0.1	SM APHA 23rd Ed., 4500-NH3 F-2017 (phenat)	

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from : Per. Gub No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Limbah Rumah Sakit.

HASIL UJI AIR LIMBAH OUTLET DESEMBER 2025
(Hasil belum diberikan oleh pemeriksa)

LAMPIRAN B
MATRIKS UPL-UKL

Matriks awal:

Rumah Sakit " PRIMA HUSADA "

Tabel 6.1. Upaya Pemantauan Lingkungan

No.	Jenis Dampak Yang Dipantau	Parameter yang dipantau	Tolok Ukur Baku Mutu Yang Dipantau	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Cara Pemantauan	Pelaksana Pemantauan
I.	TAHAP PRA KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	-
II.	TAHAP KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	-
III.	TAHAP OPERASIONAL	-	-	-	-	-	-
1.	Pemantauan limbah cair	Parameter MPN kuman golongan coli tinja, pH, BOD, COD, TSS, NH3 bebas, deterjen, sisa klor dan phenol.	SK Gub Jatim No. 61 Tahun 1999	Outlet saluran air buangan rumah sakit untuk air limbah 1 titik	Pagi dan siang hari, dan tiga bulan sekali	- Melakukan sampel dan evaluasi hasil analisa laboratorium - Dilaksanakan oleh lab yang di tunjuk Gub. Jatim	Badan LH dan Dinas terkait Pemrakarsa
2.	Pemantauan air bersih	Kekeruhan dan jumlah zat padat, pH, Nitrit (NO ₂), besi, mangan dan logam lainnya, serta bahteri coli	Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/ Menkes/ Per/IX/1990	Untuk air bersih diambil masing-masing dua sample air sumur di sekitar lokasi rumah sakit	1 x setiap bln utk pemeriksaan mikro biologi & 3 bln sekali utk fisika dan kmla	- Melakukan sampel dan evaluasi hasil analisa laboratorium - Dilaksanakan oleh laboratorium yang di tunjuk Gub Jatim	Badan LH dan Dinas terkait Pemrakarsa
3.	Meningkatnya kadar debu dan kebisingan	Bising dan debu, suhu, kelembaban, gas - gas pencemar	SK Menkes No. 718 Th 1987 SK Menkes No.1204/ Menkes / SK /X/2004 Pert. Gubernur Jatim No. 39 Tahun 2008	Dihalaman dan di dalam ruang perawatan dan ruang lainnya yang ada di rumah sakit	Enam bulan sekali pemantauan debu, bising,suhu, kelembaban, penyinaran selama kegiatan operasional untuk debu dan bising di pantau setiap hari.	- Melakukan uji sampel & evaluasi hasil uji laboratorium - Pengamatan secara visual, observasi di lapangan atau masyarakat sekitar lokasi	Badan LH dan Dinas terkait Pemrakarsa

Upaya Pemantauan Lingkungan

VI. 11

4	Menurunnya kualitas udara ambient ruang dan bising	Jenis dan jumlah koloni bakteri, jenis jamur dalam ruangan	SK Menkes No. 1204/ Menkes/SK/X/2004 Dir Jend PPM & PPL HK.00.06.6.44/1993 - Angka kuman kebersihan lantai operasi < 300 koloni/m ³ - Ruang lain 5-18 koloni/m ³ - Angka kuman di udara ruang operasi 5-10 koloni/ft ³ - Tidak boleh ada sta-philococcus - Angka kuman di udara ruang lain : 10-20 koloni /ft ³	Titik sampel : -Ruang perasi -Ruang isolasi -Ruang perawatan pada setiap ruangan / titik sample	Minimal 6 bin sekali	Sampling dan evaluasi hasil uji lab. serta pengamatan secara visual kebersihan, kerapian di dalam Rumah sakit Cara melaksanakan sendiri dengan menghitung angka kuman lantai : - Letakkan piring steril di lantai - Basahi swab dengan larutan buffer field - Usapkan swab pada rutan buffer dan di aduk - Periksa di laboratorium - Sampling bakteri udara	Badan LH dan Dinas terkait Pemrakarsa
5	Sampah padat domestik	Volume timbunan sampah, kondisi tempat sampah Kerumunan lalat Timbulnya bau	Nilai estetika kondisi bersih dan sehat	Dapur dan seluruh ruangan lainnya terutama pada TPS dan tempat produk sampah	Setiap hari	Observasi terhadap kebersihan setiap ruangan. Pemantauan terhadap ketetapan jadwal pengambilan sampah oleh petugas	Badan LH dan Dinas terkait Pemrakarsa
6	Sampah padat/ limbah klinik	Volume timbunan sampah, kondisi tempat sampah, kerumunan lalat, vektor Timbulnya bau	SK Menkes No. 1204/ Menkes/SK/X/2004 Dir Jend PPM & PPL HK.00.06.6.44/1993	Seluruh ruangan perawatan maupun ruangan yang lainnya	Setiap hari	Pemantauan terhadap ketepatan jadwal pengambilan sampah oleh petugas untuk dimusnahkan di incenerator	Badan LH dan Dinas terkait Pemrakarsa
7	Infeksi nosokomial karena penularan melalui udara, tetesan dan vehicle	Insidens dan prevalens penyakit yang diduga terkait dengan infeksi nosokomial	Presentase infeksi nosokomial setiap tahun	Seluruh ruangan rawat inap dan ruang lainnya	Setahun sekali	Observasi, pencatatan dan perhitungan Observasi epidemiologi penyakit menular setempat Pengamatan perhitungan	Badan LH dan Dinas terkait Pemrakarsa

						khusus terhadap berbagai jenis bakteri dan jamur yang biasanya terkait dgn infeksi nosokomial	
8	Penyebaran penya kit oleh vektor	Populasi vektor seperti nyamuk, lalat, kecoa,dan tikus, peman tauan tempat pengumpul sampah	Frekuensi gangguan oleh vektor insidens dan prevalens penya kit yang ditularkan vektor	Dapur, selokan, pipa / saluran pembuangan lo kasi,perindukka n tikus, bak kontrol	Setiap hari / ming guan secara berkala	Observasi terhadap pen cegahan seperti pembe rantasan serangga dan insektisida, pemasa ngan jebakkan tikus pada tem pat-tempat pembiakan vektor	Badan LH dan Dinas terkait Pemrakarsa
9	Meningkatnya arus lalu lintas	Meningkatnya arus lalu lintas di Jl. Raya Mondoroko maupun sekitarnya	Tidak ada kemacetan lalu lintas dan tidak ada kecelakaan di jalan raya Mondoroko Singosari	Di jalan raya dan di luar halaman rumah sakit mau pun didalam lo kasi	Setiap hari	Melakukan pengawasan dan pengaturan secara rutin baik di jalan raya maupun di dalam hala manrumah sakit	Dinas terkait Pemrakarsa
10	Keamanan	Keamanan, ketentra man, ketertiben dan kesedisiplinan pengun jung dan karyawan	Estetika lingkungan dan tingkat pelang garan dan kriminalitas	Lokasi rumah sakit maupun sekitar rumah sakit	Setiap hari	Pengamatan langsung dan pengawasan dila kukan oleh satpam dan karyawan	Dinas terkait Camat, Kepala Desa setempat Pamrakrsa

Matriks Upaya Pemantauan Lingkungan Semester 2 tahun 2025:

No	Jenis Dampak yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Tolok Ukur Baku Mutu yang Dipantau	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Cara Pemantauan	Pelaksana Pemantauan
I.	TAHAP PRA KONSTRUKSI						
	-	-	-	-	-	-	-
II.	TAHAP KONSTRUKSI						
	-	-	-	-	-	-	-
III.	TAHAP OPERASIONAL						
1	Pemantauan Limbah Padat	Volume timbunan sampah, kondisi tempat sampah, kerumunan lalat, timbulnya bau.	- Nilai estetika kondisi bersih dan sehat - Permenkes No 7 tahun 2019	Seluruh ruangan di Rumah Sakit, TPS LB3 maupun domestic.	Setiap hari	- Observasi terhadap kebersihan setiap ruangan. - Pemantauan terhadap ketetapan jadwal pengambilan sampah oleh petugas. Limbah domestik setiap 2 kali /hari dan limbah B3 setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat oleh 2 vendor. - Pemantauan jumlah timbunan sampah dan pengambilan sampah oleh pihak ke 3 pengolah sampah di TPS B3. Belum ada catatan penumpukkan sampah karena keterlambatan pihak 3.	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas terkait pemrakarsa

No	Jenis Dampak yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Tolok Ukur Baku Mutu yang Dipantau	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Cara Pemantauan	Pelaksana Pemantauan
2	Pemantauan Limbah Cair	Parameter temperature, BOD, COD, Phosphat terlarut (PO4), total coliform, pH, TSS, NH3-N bebas.	PerGub No. 72 Tahun 2013	Outlet saluran air buangan rumah sakit untuk air limbah 1 titik	Pagi/siang hari setiap satu bulan sekali.	- Melakukan sampel dan evaluasi hasil Analisa laboratorium air limbah setiap bulan - Dilaksanakan oleh lab yang ditunjuk (Lab Lingkungan Jasa Tirta I)	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas terkait pemrakarsa
3	Pemantauan Limbah Lain (Debu)	Ketebalan debu, suhu, kelembapan ruangan, angka lempeng total (kepadatan kuman) pada swab lantai dan dinding.	Permenkes No 7 tahun 2019	Sampel beberapa ruangan yang serupa yang ada di Rumah Sakit: - IGD - IKO 1 - IKO 2 - IKO 3 - IRJA (Bedah) - R. Isolasi - LAF - CSSD (R. Steril alat) - IRNA 4B (Immuno) - NICU - Tindakan Maternitas - Dapur (R. Pemorsian)	Pagi/siang hari setiap hari untuk pemantauan mandiri. Untuk uji swab lantai-dinding setiap 6 bulan sekali. Pada semester ini dilakukan pada Juni 2025.	- Melakukan supervise harian ke ruangan-ruangan. - Melakukan sampel dan evaluasi hasil Analisa laboratorium tiap 6 bulan sekali. - Dilaksanakan oleh lab yang ditunjuk (Labkesda Kab. Malang). - Sudah dilakukan permohonan uji pemeriksaan bulan Desember, sudah dijadwalkan dilakukan tanggal 13 Januari 2026.	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas terkait pemrakarsa.
4	Pemantauan Air Bersih	- Fisika & Mikrobiologi: Total coliform, Escherichia Coli	Permenkes RI No. 02/2023	Untuk air bersih diambil 2 sampel dari 2 lokasi pusat sumur bor yang	- Pagi/siang hari setiap satu bulan sekali untuk	- Melakukan sampel dan evaluasi hasil Analisa laboratorium	Badan Lingkungan Hidup dan

No	Jenis Dampak yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Tolok Ukur Baku Mutu yang Dipantau	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Cara Pemantauan	Pelaksana Pemantauan
		- Kimia: pH, temperature, TDS, Kekeruhan, Warna, Bau, NO3, NO2, Krem Valensi 6, Mn terlarut, Fe larut		berbeda di Rumah Sakit: - Tandon utama RS - Air sumur DPM	pemeriksaan fisika dan biologi air bersih. - Pagi/siang hari setiap 6 bulan sekali untuk pemeriksaan kimia air bersih.	- Dilaksanakan oleh lab yang ditunjuk (Lab Lingkungan Jasa Tirta I) - Melakukan pengurusan dan pembersihan tandon rutin.	Dinas terkait pemrakarsa.
5	Pemantauan Air Minum	- Fisika & Mikrobiologi: Total coliform, Escherichia Coli - Kimia: pH, temperature, TDS, Kekeruhan, Warna, Bau, NO3, NO2, Krem Valensi 6, Mn terlarut, Fe larut	Permenkes RI No. 02/2023	Untuk air minum diambil sampel dari lokasi pusat penghasil air minum yang berada di Rumah Sakit.	- Pagi/siang hari setiap satu bulan sekali untuk pemeriksaan fisika dan biologi air minum. - Pagi/siang hari setiap 6 bulan sekali untuk pemeriksaan kimia air minum.	- Melakukan sampel dan evaluasi hasil Analisa laboratorium - Dilaksanakan oleh lab yang ditunjuk (Lab Lingkungan Jasa Tirta I) - Melakukan penggantian filter air rutin.	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas terkait pemrakarsa.
6	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dan udara dalam ruangan	Jenis dan jumlah koloni bakteri (mikrobiologi udara), jenis jamur ruangan dan luar ruangan.	Permenkes No 7 tahun 2019 Permenkes RI No. 02/2023	Sampel beberapa ruangan yang serupa yang ada di Rumah Sakit (dalam ruangan): - IKO 3 - IGD - R. Isolasi - NICU - CSSD Sampel ambien udara belum	- Pagi/siang hari setiap 6 bulan sekali pada mikrobiologi udara dalam ruangan. - Uji ambien udara dilakukan 1 tahun sekali.	- Melakukan metode air sampler dan evaluasi hasil Analisa laboratorium - Dilaksanakan oleh lab yang ditunjuk (Labkesda Kab. Malang) dan Atmos Lab)	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas terkait pemrakarsa.

No	Jenis Dampak yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Tolok Ukur Baku Mutu yang Dipantau	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Cara Pemantauan	Pelaksana Pemantauan
				dilakukan pada semester ini.			
7	Pemantauan Kesehatan Karyawan	Kondisi kesehatan staf saat ini, Riwayat kesehatan staf, adakah penyakit	Tidak ada penularan penyakit antar petugas	Seluruh staf. Pemeriksaan khusus pada staf yang berdinasi di unit khusus.	MCU karyawan dilakukan setiap satu tahun sekali. Pemeriksaan khusus seperti rectal swab dilakukan setiap 6 bulan sekali. Belum terlaksana pada semester ini.	- Melakukan pengecekan kesehatan pada seluruh staf dengan membagi jadwal pemeriksaan - Pemeriksaan khusus bekerja sama dengan petugas laboratorium terakreditasi.	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas terkait pemrakarsa.
8	Pemantauan pengendalian Infeksi	Insiden dan surveilans HAI's	Prosentase HAI's setiap bulan	Seluruh unit perawatan	Minimal setiap 1 bulan sekali.	- Observasi pengumpulan data surveilans - Analisa hasil surveilans pada laporan PPI	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas terkait pemrakarsa.
9	Pemantauan Vektor dan rodent	Populasi vector seperti nyamuk, lalat, kecoa, tikus, pemantauan tempat pengumpul sampah.	Frekuensi gangguan oleh vector insiden dan prevalensi penyakit yang ditularkan vector.	Seluruh ruangan terutama dapur, selokan, saluran pipa, bak control dan Lokasi perindukan vector.	Setiap hari / mingguan secara mandiri dan melalui pihak ke-3 setiap 2 minggu sekali.	Observasi terhadap pencegahan seperti pemberantasan serangga dan insektisida, pemasangan jebakan tikus pada tempat-tempat khusus.	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas terkait pemrakarsa.
10	Pemantauan arus lalu lintas	Peningkatan arus lalu lintas di JL. Raya Mondoroko maupun sekitarnya.	Tidak ada kemacetan lalu lintas dan tidak ada kecelakaan di jalan sekitar.	Di jalan raya dan di luar halaman Rumah Sakit maupun didalam okasi.	Setiap hari	Melakukan pengawasan dan pengaturan secara rutin baik di jalan raya maupun di halaman Rumah Sakit, berkoordinasi dengan petugas parkir dan security.	Dinas terkait pemrakarsa.

No	Jenis Dampak yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Tolok Ukur Baku Mutu yang Dipantau	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Cara Pemantauan	Pelaksana Pemantauan
11	Keamanan	Keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kedisiplinan pengunjung dan karyawan.	Estetika lingkungan dan Tingkat pelanggaran kriminalitas.	Lokasi Rumah Sakit maupun lingkungan sekitar.	Setiap hari	Pengamatan langsung dan pengawasan dilakukan oleh satpam dan karyawan.	Dinas terkait pemrakarsa.

Malang, 6 Januari 2025

Nomor : 025/E-PM/DIR/I/2026
Lampiran : 2
Perihal : Laporan UPL-UKL

Kepada
Yth. Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang
Di Kepanjen

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Novianti, AMd. AK, S. Kes.
Jabatan : Tenaga Kesehatan lingkungan RS Prima Husada Malang

Mengajukan surat pengantar laporan UPL-UKL Semester II (Juli - Desember) Periode Tahun 2025 RS Prima Husada.

Berikut kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung hasil pemeriksaan lingkungan dan matriks UPL-UKL. Demikian surat pengantar ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

Dwi Novianti, AMd. AK. S. Kes.