



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 010/I-PNJ/IPSRs/II/2026

Tanggal		07 Januari 2026		
Pengajuan Dari Unit*		IPSRs		
Alasan Pengajuan		1. Penggantian Pemotong PVC IPSRS (Rusak). 2. Penggantian Part Dinamo Motor AC Cassette (Rusak) IRNA 8A.		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	Gunting Pipa PVC Hasston Prohex 1-5/8" 1353-011 / Pvc Pipe Cutter / Tang Potong Pipa PVC.	1	
	2.	Dinamo motor drain AC kaset / dinamo AC kaset VRV PSB-12A Original.	1	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk memotong pipa PVC berbagai jenis dengan cepat, mudah, bersih, halus, rapi, dan presisi, dengan kapasitas maksimal diameter 42mm (1-5/8 inci), menggunakan mata pisau baja super tajam dan sistem tarik untuk membuka mata pisau. Alat ini sangat membantu pekerjaan instalasi perpipaan air atau kabel listrik karena menghasilkan potongan yang rata tanpa merusak struktur pipa. 2. Sebagai pompa air kecil (drain pump) yang berfungsi untuk menggerakkan pembuangan air kondensasi (air hasil pengembunan dari unit indoor) keluar dari unit AC kaset, mencegah air meluap dan menimbulkan bau tak sedap atau kerusakan pada unit indoor, terutama pada AC kaset VRV yang sering kali memiliki jalur drain yang tidak bisa langsung mengalir gravitasi.		
3.	Penempatan alat**	1. IPSRS 2. IRNA 8A		
4.	Merk/Tipe**	1. Gunting Pipa PVC Hasston Prohex 1-5/8" 1353-011 / Pvc Pipe Cutter / Tang Potong Pipa PVC. 2. Gunting Pipa PVC Hasston Prohex 1-5/8" 1353-011 / Pvc Pipe Cutter / Tang Potong Pipa PVC.		
5.	Spesifikasi**	1. Gunting Pipa PVC Hasston Prohex 1-5/8" 1353-011 / Pvc Pipe Cutter / Tang Potong Pipa PVC. 2. Gunting Pipa PVC Hasston Prohex 1-5/8" 1353-011 / Pvc Pipe Cutter / Tang Potong Pipa PVC.		
Yang Mengajukan Ka IPSRS		Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Kepala Bagian Umum
 Moch Arifin		 Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	 Dwi Novianti, Amd. AK. S. Kes	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS
				 dr. Resti Lestiantini, M.Kes
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Gunting Pipa PVC Hasston Prohex 1-5/8" 1353-011 / Pvc Pipe Cutter / Tang Potong Pipa PVC.



Link Pembelian

https://shopee.co.id/product/97672296/9710956169?d_id=aecc1&uls_trackid=54ka6dbb00lv&utm_content=DggQWoQXEVofYQu3a44Ghxcyfg3

Dinamo motor drain AC kaset / dinamo AC kaset VRV PSB-12A Original.



Link Pembelian

<https://www.lazada.co.id/products/dinamo-motor-drain-ac-kaset-dinamo-ac-kaset-vrv-psb-12a-original-i7709512150.html>

FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT




Tanggal Pengaduan : 03/01/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Gumby Pipa PVC	Kode Inventaris	-
		Merk	flakon
		Type	grohex 1-5/8" 13 53-011
		Nomor Seri	-
		Warna	klung hitam
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 08/01/2025 2. 12.00 WIB	Alat pengong pipa rusak, sudah diperbaiki tetapi tidak bisa, saran order baru
Spare part yang rusak	Alat pengong	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (Ka. Unit IPSRS)	 (Petugas Alat IPSRS)	 (Ka. IPSRS)	 (Ka. Gudang Umum/Farmasi)
Ka. Unit IPSRS	Petugas Alat IPSRS	Ka. IPSRS	Kabid Gudang Umum/Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

PRIMA HUSADA

PRIMA HUSADA

Jep. 0341 - 458830 458831 Fax 0341 - 458832
Sedipurnanegara Selatan No. 3 - 1 P. 10320 - 10321 10322

Website : www.le-journal.com

Email : info@le-journal.com

Samsung Galaxy A16 5G





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 08/01/2026
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Pump Drainase AC (dinamo) Cuma 1 unit 8A	Kode Inventaris Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	Dinam 2P 3CE B23 0096 Hitam Kuning Putih

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 08/01/2026 2. 12.00 wlp	Pump drainase (dinamo) rusak tidak bisa dipertahankan, saran order baru 1 unit, di Model AC / Harris Brother.
Spare part yang rusak	Pompa drain (dinamo)	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (.....) Ka. Unit IPSRS	 (.....) Petugas Alat IPSRS	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid Umum dan Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.