

Malang, 27 Januari 2026

Nomor : 051/I-PNJ/DIR/I/2026
Lampiran : 6 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Bursak Kursi Sofa dan Kursi Roda, Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan rusaknya **bursak kursi sofa IPSRS dan bursak kursi roda poli IRJA 1 unit**, maka kami mengajukan perbaikan bursak ke Bapak Sumar (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan perbaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kepala Bagian Umum
4. Ka Ins IRJA
5. Ka Ins IPSRS

DOKUMENTASI

1. Bursak Kursi Sofa IPSRS



2. Bursak Kursi Roda Poli IRJA 1





FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT


Tanggal Pengaduan : 16/01/2026
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Sofa IPSRS	Kode Inventaris	-
		Merk	Sofa
		Type	-
		Nomor Seri	-
		Warna	hitam
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 16/01/2026 2.	Kursi rusak sofa rusak, dilakukan pengajuan perbaikan ke pihak ke-3 bayar sesuai rusak
Spare part yang rusak	: Kursi rusak	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Ka. Unit IPSRS)	 (Petugas Alat IPSRS)	 (Ka. IPSRS)	 (Ka. Gudang Umum/Farmasi)	 (Ka. Gudang Umum/Farmasi)

*) Pilih (✓) salah satu.

Banjararum Selatan No 3 - 7 Singosari - Malang.
Telp 0341 - 458679, 458916, Fax : 441874; Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com







FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT






Tanggal Pengaduan : 26/01/2026
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Kursi Roda	Kode Inventaris	-
		Merk	Onewed
		Type	Kursi Roda
		Nomor Seri	-
		Warna	Hitam
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 26/01/2026 2.	Kursi rusak kursi roda rusak, di lakukan perbaikan be pihak ke-3 bagian sumbu rusak
Spare part yang rusak	: Kubit rusak	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Kadun (mpin))	 (Petugas Alat ATEM IPSRS)	 (Kadun (mpin))	 (Kabid)	 (Ka. Gudang Umum/Farmasi)
Ka. Unit IPSRS	Petugas Alat ATEM IPSRS	Ka. IPSRS	Kabid	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

