

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PELAPORAN HASIL RADIOLOGI		
	No. Dokumen 552.32/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Yang dimaksud dengan pelaporan hasil radiologi adalah pelaporan hasil rontgen, Ct-Scan dan USG yang sudah dibaca oleh dokter spesialis radiologi		
Tujuan	1. Sebagai acuan pelaporan hasil radiologi. 2. Sebagai permintaan <i>ekspertise</i> kepada Dokter Spesialis Radiologi		
Kebijakan	Peraturan Direktur RumahSakit Prima Husada Nomor 552.32/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi		
Prosedur	1. Petugas Radiologi menyiapkan pembacaan untuk konsul foto rontgen, Ct-Scan atau USG kedokter spesialis radiologi 2. Radiolog membaca hasil pemeriksaan dan diinput ke SIMRS 3. Apabila hasil <i>ekspertise cito</i> , petugas radiologi menghubungi perawat dan DPJP pengirim. 4. Pada pasien IRNA petugas radiologi mendistribusikan hasil <i>ekspertise</i> ke ruangan pasien dirawat. 5. Pada pasien IRJA hasil foto diambil bersamaan dengan waktu kontrol selanjutnya. 6. Petugas radiologi mencatat di <i>google link</i> distribusi radiologi sebagai bukti serah terima hasil radiologi.		
Unit Terkait	1. Instalasi Gawat darurat 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap		