



Malang, 13 Maret 2026

Nomor : 158/I-PNJ/DIR/III/2026  
Lampiran : -  
Perihal : Pengajuan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Kepada Yth  
**dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE**  
**Direktur PT. Disa Prima Medika**  
di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil Survei Simulasi Rumah Sakit Prima Husada Malang yang dilaksanakan pada 18 Februari 2026 – 12 Maret 2026 maka kami mengajukan perbaikan dan penyesuaian sarana prasarana Rumah Sakit untuk memenuhi standar akreditasi. Adapun yang diajukan adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA UNIT         | POKJA      | ELEMEN PENILAIAN          | YANG DIAJUKAN                                                                                                                                                                                      | ALASAN PENGAJUAN                                                                                        |
|----|-------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Instalasi Gizi    | PPI        | PPI 8 EP B point 2        | Renovasi tembok di ruang pencucian alat makan. (Dibobol tembus ke depan pintu pemorsian)                                                                                                           | Penyesuaian alur pencucian alat makan yang sesuai standar akreditasi.                                   |
| 2  | Instalasi Gizi    | PPI        | PPI 8 EP C                | Water heater untuk tempat pencucian alat masak (dapur kecil).                                                                                                                                      | Belum ada air panas untuk pencucian alat masak, standarnya pencucian alat masak memakai air panas juga. |
| 3  | Poli Rawat Jalan  | HPK        | HPK                       | Renovasi penanda tempat parkir disabilitas di depan poli paru                                                                                                                                      | cat ulang penanda sudah mulai luntur                                                                    |
| 4  | IRNA 5C (Isolasi) | PPI        | PPI 1 EP D<br>PPI 11 EP B | Tambahan wastafel cuci tangan di Anteroom ruang isolasi.                                                                                                                                           | Sesuai standar sarpras ruang isolasi tekanan negatif                                                    |
| 5  | ICU (Isolasi)     | PPI        | PPI 1 EP D<br>PPI 11 EP B | Tambahan wastafel cuci tangan di Anteroom ruang isolasi.                                                                                                                                           | Sesuai standar sarpras ruang isolasi tekanan negatif                                                    |
| 6  | TPS B3            | MFK<br>PPI | MFK<br>PPI 7              | Tambahan ruang dekontaminasi petugas, termasuk didalamnya shower mandi, dan sbg tempat ganti APD.                                                                                                  | Sesuai standar sarpras TPS B3                                                                           |
| 7  | IKO-CSSD          | PPI        | PPI 4                     | Pembongkaran dinding IKO 1 tembus ke lorong depan CSSD (model pass box) dan dekat kamar mandi CSSD diberi sekat tertutup dan pass box alat kotor. Jadi lorong depan CSSD ditutup untuk jalan umum. | Penyesuaian alur alat kotor tidak boleh sama dengan pintu keluar pasien pasien                          |
| 8  | IKO               | PPI        | PPI 7                     | Pembongkaran dinding IKO 2 tembus ke ruang spoelhoek IKO belakang (model pass box) untuk mengeluarkan alat & linen kotor setelah operasi.                                                          | Penyesuaian alur alat kotor tidak boleh sama dengan pintu keluar pasien pasien                          |
| 9  | RM                | MRMIK      | MRMIK 5 EP 4              | Ruang penyimpanan semua dokumen rekam medis dilengkapi                                                                                                                                             | Untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan                                                           |



|    |                |         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|----|----------------|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |         |                                    | dengan CCTV, SMART LOCK DOOR, APAR, PEMANTAUAN SUHU                                          | kerahasiaan dokumen rekam medis serta memenuhi standar pengelolaan rekam medis sesuai ketentuan akreditasi rumah sakit                             |
| 10 | Instalasi Gizi | PPI     | PPI 8                              | Penutupan lubang tikus di atas blower                                                        | Lubang tempat lalu lalang tikus dari luar                                                                                                          |
| 11 | Instalasi Gizi | PPI     | PPI 8                              | mengkondisikan jarak rak penyimpanan makanan dengan tembok dan langit langit                 | jarak rak penyimpanan makanan 15cm dari lantai, 5cm dari dinding, 60 cm dari langit langit                                                         |
| 12 | Kamar Jenazah  | MFK PPI | MFK (tata kelola bangunan) PPI 7.1 | Renovasi tangga turunan didepan pintu kamar jenazah bagian belakang menjadi selasar turunan. | Mempermudah dragbar ambulans untuk mengambil jenazah melalui pintu belakang dan dapat langsung masuk ke ambulans tanpa melaewati lorong umum lagi. |

Demikian surat pengajuan in disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes