

Malang, 25 Maret 2026

Nomor : 186/I-PNJ/DIR/III/2026
Lampiran : 3 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan X-Ray Mobile Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan hasil pemeliharaan peralatan medis di unit Radiologi bahwa ditemukan kerusakan pada alat X-Ray Mobile dengan merk Ecotron Ultra 30-HF dengan serial number 1907D01 dengan rincian kerusakan sebagai berikut :

1. Kode error 028
2. Kode error 040
3. Kode error 08

Maka kami mengajukan pengecekan dan perbaikan ke pihak ke-3 (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan in disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang




dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kepala Bagian Umum
4. Ka Ins IPSRS

DOKUMENTASI



Gambar 1. Kode Error X-Ray Mobile

FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT



Tanggal Pengaduan : 24/03/2026
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Radiologi

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	X-Ray mobile	Kode Inventaris	-
		Merk	Eccon
		Type	ultra 30-HF
		Nomor Seri	1907D1
		Warna	Putih
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 24/03/2026 2. 10.00 WIB	Kode Error 028, 08, 04. Saran diberikan pengelasan dan muntahan ke pihak ke-3
Spare part yang rusak	: Kode Error	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
			
Ka. Unit	Petugas Alat	Ka. PSRS	Kabid Umum dan Spesial Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

