

Malang, 20 Mei 2026

Nomor : 300/I-PNJ/DIR/V/2026
Lampiran : 3 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Kursi Roda ke Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan hasil pemeriksaan dan perbaikan IPSRS, bahwa 2 unit kursi roda poli IRJA tidak layak dan perlu penggantian roda, demi keamanan dan keselamatan pasien poli IRJA, maka kami mengajukan perbaikan kursi roda poli IRJA sejumlah 2 unit ke pihak ke-3 yaitu Bapak Awi, CV. Karya Medika Surabaya.

Demikian surat pengajuan in disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kepala Bidang Pelayanan Medis
4. Kepala Instalasi Radiologi
5. Kepala Bagian Umum
6. Ka Ins IPSRS



DOKUMENTASI



Gambar 1. Kursi Roda Poli IRJA (Roda Aus)

FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 20/01/2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : PIM

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Kode Inventaris	Identitas Barang
1	Kursi roda poli IPSA	Merk : Type : Nomor Seri : Warna : Lain - lain :	- GFA Medcal. 875 Hitam -

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 20/01/2024 2. 10.00 WIB	Modul kursi roda tipik, tidak bisa diperbaiki karena, dipulau ke nomor rusak ke-3, kat. Anis RS Kaya Medika kerusakannya.
Spare part yang rusak	: Roda dan part (kursi roda)	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa	Mengetahui,		
(Ka. Unit	(Petugas Alat	(Ka. IPSRS	(Kabid	(Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

