



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULANAN
KOMITE K3RS
JUNI 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja. Dengan meningkatnya pemanfaatan Rumah Sakit oleh masyarakat maka kebutuhan terhadap penyelenggaraan Bagian Umum yang semakin tinggi dimana agar sarana dan prasarannya tetap aman, *safety*, dan meningkatkan mutu keselamatan pasien.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk melindungi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit dari risiko kejadian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, diperlukan penyelenggaraan K3RS secara berkesinambungan serta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional Rumah Sakit.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 8) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 10) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
- 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 21) Peraturan Pemerintah RI nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang



- Perumasakitan;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 - 24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumasakitan;
 - 25) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
 - 26) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 02 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik;
 - 27) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
 - 28) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
 - 29) Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
 - 30) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 363 Tahun 1998 tentang pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
 - 31) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - 32) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - 33) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - 34) Permenakertrans Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja.
 - 35) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
 - 36) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - 37) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - 38) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 39) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
 - 40) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
 - 41) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri;
 - 42) Peraturan Menteri Tenaga Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
 - 43) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 tentang Penerapan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 - 44) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1171 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
 - 45) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 - 46) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2306 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit
 - 47) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - 48) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 - 49) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;



- 50) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- 51) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 52) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- 53) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 54) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
- 55) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
- 56) Peraturan Menteri Kesehatan No 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
- 57) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 58) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
- 59) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 60) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 61) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.
- 62) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
- 63) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
- 64) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;
- 65) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 205 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permintaan dan pengiriman Bantuan Medik dari Rumah Sakit Rujukan Saat Bencana;
- 66) Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- 67) Keputusan Menteri Kesehatan RI 1075/MENKES/SK/VII/ 2003 tentang Pedoman Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kerja;
- 68) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
- 69) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1653/MENKES/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan;
- 70) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 066/MENKES/SK/11/2006 tentang Pedoman Penanggulangan Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana;
- 71) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 145/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan;
- 72) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit;
- 73) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1105/MENKES/ SK/IX/2007 tentang Pedoman Penanganan Medis Korban Akibat Bencana Kimia;
- 74) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;

- 75) Keputusan Menteri RI Nomor 059/MENKES/SK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana;
- 76) Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan Atau Kegiatan Usaha Lainnya;
- 77) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- 78) Keputusan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.
- 79) Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
- 80) Pedoman Penatalaksanaan Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair di Rumah Sakit;
- 81) Pedoman Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Tahun 2001;
- 82) Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas C, Departemen Kesehatan RI Tahun 2007;
- 83) Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit, Sistem Proteksi Kebakaran Aktif, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan 2012;
- 84) Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015;
- 85) Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2015;
- 86) Occupational Health and Safety Management Systems (OHSAS 18001:2007) tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 87) Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 435/DPM/I-SK/DIR/IX/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
- 88) Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 635.1/DPM/I-KEP/DIR/XII/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
- 89) Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Terwujudnya penyelenggaraan Program Komite K3 secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program keselamatan;
2. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program keamanan;
3. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya;
4. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program proteksi kebakaran;
5. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program pengelolaan penanggulangan kedaruratan dan bencana;
6. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program pengelolaan peralatan medis;
7. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program pengelolaan sistem utilitas;
8. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program konstruksi dan renovasi;
9. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program pelatihan terkait



Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK);

10. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program pengawasan pada tenant/penyewa lahan.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

- 1) Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2.2. Misi

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
- 2) Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan


2.3. Motto

Sahabat Menuju Sehat

2.4. 7 Nilai Budi Utama

- 1) Jujur
- 2) Tanggungjawab
- 3) Visioner
- 4) Disiplin
- 5) Kerjasama
- 6) Adil
- 7) Peduli

2.5. SOTK



Jabatan	Nama Staf
Ketua Komite	Restu Kurniawati, S.KM
Sub Program Manajemen Risiko	Lidia Puspita Kencana, S.KM
Sub Program Keselamatan Fasilitas	Puguh Lutfianto Erwan Saputra Suliyanto, Amd.Tekmed
Sub Program Keamanan Fasilitas dan Proteksi Kebakaran	Erwan Saputra
Sub Program Kesehatan Kerja dan Program Pelatihan	Novia Ainur Pratiwi, S.KM
Sub Program Pengelolaan B3 dan Limbahnya	Laili Choirul Umma, S.Farm.,Apt. Andy Bagus Setiawan Nur Kholik Abdul Adzim
Sub Program Peralatan Medis	Suliyanto, Amd.Tekmed
Sub Program Sistem Utilitas	Saifudin Zainul Azhari Farid Saifudin Mukhamad Anang Ma'ruf
Sub Program Penanganan Kedaruratan dan Bencana	Angela Wensi Flora Rosa, S.Kep., Ns Aini Nur Rokhma, A.Md.Kep
Sub Program Konstruksi dan Renovasi	Andy Bagus Setiawan
Sub Program Pelatihan	Novia Ainur Pratiwi, S.KM
Penanggungjawab (PJ) Komite K3 dan MFK Unit	- IRNA 2B : Nafa Wahyuning Tyas ., Amd Kep - IRNA 2A : Mutiatul Khoiroh., Amd Kep - IRNA 3A : - Istigfarin Nurayunda, A.Md. Kep - Muhammad Abil., Amd Kep - IRNA 3B : Khoirun Nisak Arum P.S., Amd. Kep - IRJA : Dimas Ragil Anarkie, Amd. Kep. - IGD : - Liliani Permata Sari, S.Kep., Ns - Tiara Sofa Febry Firyanti, A.Md.Kep - Perinatologi dan Neonatolog : Latifatus Sofia Melati., Amd,Kep - Maternitas : Nurul Komariyah, Amd. Keb - IKO : Silfi Fauziyah, Amd. Kep - ICU : Refi Andi Alamsyah., S.Kep Ns

Jabatan	Nama Staf
	11. Laboratorium : Tersa Donara Wulan, Amd.Kes 12. Radiologi : Dandi Agus Prasetyo Am.d. Rad 13. Farmasi : Yolanda Riska WasiandaYuniavirsa, S.Farm., Apt 14. RM dan PDF : Ari Ardiansyah, S.Kom 15. Gizi : Maylani Elina Pratiwi, A.Md.Gz 16. CSSD: Fernandika Bagus Setiawan, S.Kep.,Ns 17. Cleaning Service : a. Fauzi Nur Sandi b. Fuadin Nusadi c. Muhammad Hayat 18. Verifikator : Liza Amalia Putri, S.Tr.Kes 19. Laundry : Junus Febrianto 20. MOD : Desi Alimatus Faujia, Amd.Keb

2.6 Komite K3

Tabel 1. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Komite K3)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan di Rumah Sakit
1.	dr. Ifit Bagus Apriantono	Pembina	Direktur Rumah Sakit
2.	Restu Kurniawati, S.KM	Ketua Komite K3RS	Ketua Komite K3RS
3.	Mutiatul Khoiroh., Amd Kep	PJ K3 Instalasi Rawat Inap Lantai 2A	Perawat Instalasi Rawat Inap Lantai 2A
4.	Nafa Wahyuning Tyas ., Amd Kep	PJ K3 Instalasi Rawat Inap Lantai 2B	Perawat Instalasi Rawat Inap Lantai 2B
5.	Nurul Komariyah, Amd. Keb	PJ K3 Maternitas	Bidan Maternitas
6	Latifatus Sofia Melati., Amd,Kep	PJ K3 Perinatologi dan Neonatologi	Perawat di Perinatologi dan Neonatologi
7.	Istigfarin Nurayunda, A.Md. Kep Muhammad Abil., Amd Kep	PJ K3 Instalasi Rawat Inap Lantai 3A	Perawat Instalasi Rawat Inap Lantai 3A
8.	Khoirun Nisak Arum Puspitasari S., Amd. Kep	PJ K3 Instalasi Rawat Inap Lantai 3B	Perawat Instalasi Rawat Inap Lantai 3B

No.	Nama	Jabatan	Jabatan di Rumah Sakit
9.	Dimas Ragil Anarkie, Amd. Kep.	PJ K3 Instalasi Rawat Jalan	Perawat Instalasi Rawat Jalan
10.	Liliani Permata Sari, S.Kep., Ns Tiara Sofa Febry Firyanti, A.Md.Kep	PJ K3 Instalasi Gawat Darurat	Perawat Instalasi Gawat Darurat
11.	Silfi Fauziyah, Amd. Kep	PJ K3 Instalasi Kamar Operasi	Perawat Instalasi Kamar Operasi
12.	Refi Andi Alamsyah., S.Kep Ns Wahyulan Masrurroh, S.Kep., Ns	PJ K3 Instalasi Care Unit	Perawat Instalasi Care Unit
13.	Tersa Donara Wulan, Amd.Kes	PJ K3 Instalasi Laboratorium	Analisis Laboratorium
14.	Dandi Agus Prasetyo Am.d. Rad	PJ K3 Instalasi Radiografi	Radiografer
15.	Yolanda Riska wasiandaYuniavirsa, S.Farm., Apt	PJ K3 Instalasi Farmasi	Apoteker
16.	Ari Ardiansyah, S.Kom	PJ K3 Instalasi Rekam Medis & Pendaftaran	Staff Rekam Medis & Pendaftaran
17.	Maylani Elina Pratiwi, A.Md.Gz	PJ K3 Instalasi Gizi	Ahli Gizi
18.	Fernandika Bagus Setiawan, S.Kep.,Ns	PJ K3 Instalasi CSSD	Petugas CSSD
19.	Zainul Azhari	PJ K3 Instalasi IPSRS	Staff IPSRS
20.	Fauzi Nur Sandi	PJ K3 Unit RumahTangga	Cleaning Service Lantai 1
21.	Fuadin Nusadi	PJ K3 Unit RumahTangga	Cleaning Service Lantai 2
22.	Muhammad Hayat	PJ K3 Unit RumahTangga	Cleaning Service Lantai 3
23.	Junus Febrianto	PJ K3 Unit Laundry	Petugas Laundry
24.	Liza Amalia Putri, S.Tr.Kes	PJ K3 Unit Verifikator	Staff Unit Verifikator
25.	Desi Alimatus Faujia, Amd.Keb	PJ K3 MOD	Staff MOD
26.	Sulliyanto, Amd.Tekmed	PJ Peralatan Medis	ATEM

2.7. Demografi karyawan RSPH Tahun 2025

Jumlah Tenaga Kerja di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Juni 2025 (tanpa DPJP) adalah :

- a. Jumlah pekerja laki-laki : 160 orang
- b. Jumlah pekerja perempuan : 303 orang
- c. Jumlah Tenaga Kerja Asing : 0 orang
- d. Total pekerja : 463 orang (100%)
- e. Kepesertaan BPJS Tenaker : 456 orang (98.49%) dan 7 staf orientasi (1.51%)
- f. Jumlah Total DPJP : 71
 - 1) Laki-Laki : 45 orang
 - 2) Perempuan : 26 orang

BAB III

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

(KINERJA PRODUKTIFITAS)

3.1. SDM

3.1.1. Kebutuhan SDM

Dasar hukum pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Disebutkan dalam pasal dua bahwa, *“tempat kerja dimana pengusaha/pengurus yang mempekerjakan 100 tenaga kerja namun menggunakan bahan, proses dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radiokatif pengusaha/pengurus wajib membentuk P2K3.* Untuk di rumah sakit terdapat Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertugas mengelola keselamatan dan kesehatan kerja staf.

Pasal 3 (tiga) disebutkan bahwa unsur keanggotaan P2K3 terdiri dari pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota serta sekretarisnya P2K3 ialah ahli keselamatan kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Pengertian Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) menurut Permenaker RI Nomor PER 04/MEN/1987 ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah Kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan saling pengertian dan pasrtisipasi efektif dalam penerapan K3. Tugas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah memberikan saran dan pertimbangan baik yang diminta maupun tidak kepada pengusaha mengenai masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

3.1.2.Orientasi

Pada April 2025 belum ada orientasi karyawan baru.

Tabel 3.1.2. Pelaksanaan Orientasi Umum Bagi Karyawan baru RSPH Sukorejo Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Peserta Orientasi	Rincian	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	
					Pre Test	Post Test
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0

No	Bulan	Jumlah Peserta Orientasi	Rincian	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	
					Pre Test	Post Test
4	April	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli					
8	Agustus					
9	September					
10	Oktober					
11	November					
12	Desember					
Total						
Rata-Rata / Bulan						

Analisis: -
 Rencana Tindak Lanjut : -

3.1.3. Pendidikan dan Pelatihan
 Belum dilakukan pelatihan MFK pada Juli 2025. Umandok (*terlampir*)

A. Tabel 3.1.3. Hasil Pelaksanaan Diklat Bagi Karyawan di RSPH Sukorejo Tahun 2025

NO	JENIS DIKLAT /WS/SEM/WB	Jenis Diklat	Jumlah Peserta			Tanggal Pelaksanaan	Hasil Evaluasi Dalam Kinerja Sehari-Hari
			Total	Hadir	Tidak Hadir		
1.	Manajemen Risiko	Internal	-	-	-	-	-
2.	Keselamatan	Internal	-	-	-	-	-
3.	Keamanan	Internal	-	-	-	-	-
4.	Pengelolaan B3 dan Limbahnya	Internal	-	-	-	-	-
5.	Proteksi Kebakaran	Internal	-	-	-	-	-
6.	Peralatan Medis	Internal	-	-	-	-	-
7.	Sistem Utilitas	Internal	-	-	-	-	-
8.	Penanganan Kedaruratan Bencana	Internal	-	-	-	-	-
9.	Pelatihan Penanggulan gan Bencana	Internal	-	-	-	-	-
	Rata-Rata Per Tahun	Internal	-	-	-	-	-

Pelatihan MFK akan dilakukan Bulan Juli 2025 dan Agustus 2025.
Evaluasi belum ada

3.1.4.1 Kinerja Komite K3

No	Unit	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agus		Septem		Oktob		Novem		Desem		Keterangan
		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	
1	IRNA 2A		√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√													Tidak dilakukan rapat mulai Mei 2024 dikarenakan pemindahan Komite K3 ke Bidang Umum
2	IRNA 2B		-	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√													
3	IRNA 3A		-	√	-	-	√	√	-	√	-	-	-													
4	IRNA 3B		√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	√													
5	IRJA		-	I	-	√	-	√	-	√	-	-	-													
6	IGD		√	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
7	NEONATOLOGI		√	√	√	√	√	I	√	√	-	-	-													
8	MATERNITAS		√	I	√	-	√	√	√	√	-	-	√													
9	IKO		√	√	√	I	√	√	√	√	√	√	√													
10	ICU		√	-	√	√	-	√	-	-	√	√	-													
11	LAB		√	I	-	-	√	√	√	-	√	-	-													
12	RADIOLOGI		√	√	√	√	-	√	-	-	-	-	-													
13	FARMASI		-	I	√	√	√	√	√	√	√	√	√													
14	RM + PDF (SF)		√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-													
15	GIZI		√	I	√	√	√	√	√	-	-	-	√													
16	CSSD		√	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-													
17	CS LANTAI 1 (SF+HD)		-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
18	CS LANTAI 2		√	√	√	-	-	√	-	√	√	-	-													

No	Unit	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agus		Septem		Oktob		Novem		Desem		Keterangan
		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	
																										Tidak dilakukan rapat mulai Mei 2024 dikarenakan pemindahan Komite K3 ke Bidang Umum
19	CS LANTAI 3 (SF+HD)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
20	LAUNDRY		√	√	√	√	√	I	√	√	-	√	√													
21	ASURANSI CENTER		√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-													
22	MOD (SF+HD)		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													

Tabel 3.1.4.2.1 Kinerja PJ Komite K3RS Unit Tahun 2025

Note : R = Keikutsertaan Rapat PJ K3

L = Laporan

I = Izin

Kotak warna hijau : Kinerja dilaksanakan

Kotak warna kuning : Izin sewaktu rapat

Kotak warna merah : Kinerja tidak dikerjakan

Kotak warna abu-abu : tidak dilaksanakan rapat

Berdasarkan table diatas dari aspek keikutsertaan rapat Bulanan Komite K3RS dari 22 unit, 10 orang yang patuh mengikuti rapat dan 11 orang tidak patuh mengikuti rapat. Dari aspek pengerjaan laporan dari 22 unit, 14 unit yang patuh pengerjaan laporan dan 8 orang tidak patuh dalam pengerjaan laporan.

Tabel 3.1.4.2.2 Rekapitulasi Kepatuhan PJ Komite K3RS Unit Pada Tahun 2025

Bulan	Keikutsertaan Rapat (Total Unit / Prosentase)		Pengerjaan Laporan Bulanan (Total Unit / Prosentase)	
	Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh
Januari	0	0	16 (72.73%)	6 (27.27%)
Februari	10 (45.45%)	12 (54.55%)	14 (63.64%)	8 (36.36%)
Maret	12 (54.55%)	10 (45.45%)	13 (59.10%)	9 (40.90%)
April	13 (59.10%)	9 (40.90%)	9 (40.90%)	13 (59.10%)
Mei	11 (50%)	11 (50%)	6 (27.27%)	16 (72.73%)
Juni	5 (22.73%)	17 (77.27%)	8 (36.36%)	14 (63.64%)
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Total				
Rata-Rata / Bulan				

3.2 PENGEMBANGAN PELAYANAN

Program pengembangan pelayanan yaitu berupa :

1.

Pembangunan Gedung IGD 5 Lantai.
2.

Pembangunan IKO 4.
3.

Terdapat pula program yang akan direncanakan ditahun 2024 yaitu penambahan daya di area Masjid dari daya 53 KVA menjadi 197 KVA.
4.

Penambahan genset baru.

3.3 KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE K3 DAN MFK

- 3.3.1

Kepemimpinan dan Perencanaan
- 3.3.1.1

Regulasi Manajemen Fasilitas dan Kesehatan (MFK)

No	Nama Pedoman/ Panduan/ SPO	No Pedoman / SPO	Revisi	Review
1	Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	087.3/RSPHS/I-PER/DIR/I/2022	-	053.1/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025
2	SPO Pemeliharaan Baby Incubator	191/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
3	SPO Pemeliharaan Centrifuge	192/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
4	SPO Pemeliharaan CT-Scan	198/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
5	SPO Pemeliharaan Defibulator	199/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	

No	Nama Pedoman/ Panduan/ SPO	No Pedoman / SPO	Revisi	Review
6	SPO Pemeliharaan Dental Unit	200/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
7	SPO Pemeliharaan Elektrokardogram (EKG)	201/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
8	SPO Pemeliharaan Fetal Doppler	202/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
9	SPO Pemeliharaan Infus Pump	203/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
10	SPO Pemeliharaan Lampu Operasi	204/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
11	SPO Pemeliharaan Nebulizer	205/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
12	SPO Pemeliharaan NST	206/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
13	SPO Pemeliharaan Pasien Monitor	207/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
14	SPO Pemeliharaan Pulse Oximetry	208/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
15	SPO Pemeliharaan Sphygmomanometer	209/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
16	SPO Pemeliharaan Spirometri	210/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
17	SPO Pemeliharaan Suction Pump	211/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
18	SPO Pemeliharaan Syringe Pump	212/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
19	SPO Pemeliharaan Treadmill	213/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
20	SPO Pemeliharaan USG	214/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
21	SPO Pemeliharaan Ventilator	215/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
22	SPO Pemeliharaan Anastesi		-	
23	SPO Pemeliharaan Audiometri		-	
24	SPO Pemeliharaan Autoclave		-	
25	SPO Pemeliharaan Bed Operasi Elektrik		-	
26	SPO Pemeliharaan Blood Warmer		-	
27	SPO Pemeliharaan Bed Decubitus		-	
28	SPO Pemeliharaan Phototherapy Caretium		-	
29	SPO Pemeliharaan CPAP		-	
30	SPO Pemeliharaan Bor Ortopedi		-	



No	Nama Pedoman/ Panduan/ SPO	No Pedoman / SPO	Revisi	Review
31	SPO Pemeliharaan Kaset D-AR		-	
32	SPO Pemeliharaan elektro Therapy BT-4625		-	
33	SPO Pemeliharaan SWD BTL-4625		-	
34	SPO Pemeliharaan Baby Incubator Transport		-	
35	SPO Pemeliharaan Cuvis		-	
36	SPO Pemeliharaan ESU		-	
37	SPO Pemeliharaan Infant Warmer		-	
38	SPO Pemeliharaan Doppler		-	
39	SPO Pemeliharaan Hematology Analyzer DXH-500 s		-	
40	SPO Pemeliharaan EMS		-	
41	SPO Pemeliharaan Endoscopy		-	
42	SPO Pemeliharaan Mikroskop		-	
43	SPO Pemeliharaan Lampu Tindakan		-	
44	SPO Pemeliharaan			
45	SPO Pemeliharaan			
46	SPO Pemeliharaan			
47	SPO Pemeliharaan			
48	SPO Pemeliharaan			
49	SPO Pemeliharaan			
50	SPO Pemeliharaan			
51	SPO Pemeliharaan			
52	SPO Pemeliharaan			
53	SPO Pemeliharaan			
54	SPO Pemeliharaan			
55	SPO Pemeliharaan			
56	SPO Pemeliharaan			
57	SPO Pemeliharaan			
58	SPO Pemeliharaan			
59	SPO Pemeliharaan			
60	SPO Pemeliharaan			
61	SPO Pemeliharaan			
62	SPO Pemeliharaan			
63	SPO Pemeliharaan			
64	SPO Pemeliharaan			
65	SPO Pemeliharaan			
66	SPO Pemeliharaan			
67	SPO Pemeliharaan			
68	SPO Pemeliharaan			

No	Nama Pedoman/ Panduan/ SPO	No Pedoman / SPO	Revisi	Review
69	SPO Pemeliharaan			
70	SPO Pemeliharaan			
71	SPO Pemeliharaan			
72	SPO Pemeliharaan			
73	SPO Pemeliharaan			
74	SPO Pemeliharaan			
75	SPO Pemeliharaan			
76	SPO Pemeliharaan			
77	SPO Pemeliharaan			
78	SPO Pemeliharaan			
79	SPO Pemeliharaan			
80	SPO Pemeliharaan			

Tabel 3.3.1.2 .Daftar Perizinan dan MoU terkait Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

NO.	NAMA IZIN	NO. SK	TANGGAL KADALUWARSA	KET	HAL
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	642/120/424.086/2020	Selama bangunan yang dimintakan izin tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi		1
2	Ijin Operasional Rumah Sakit Yang Masih Berlaku	440/4142/424.072/2023	19 September 2028		1
3	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Belum ada	Balasan surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 12 Juli 2018 bahwa belum ada regulasi yang disahkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan.		2
4	Izin Pembuangan Air Limbah	503/660.1/IPAL/002/424.086/2019	30 April 2024	Proses Pengajuan perizinan	2
5	Izin Pembangkit Listrik	566/109/PLTD/108.5-PSR/III/2019	Pengujian Terakhir : 20 Agustus 2024 Exp: 20 Agustus 2025 (pemeriksaan dan pengujian berkala 5 tahun sekali)	Hartech.Perkins 500 Kva	3
6		094/319/424.076/2018	-		3

NO.	NAMA IZIN	NO. SK	TANGGAL KADALUWARSA	KET	HAL
	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	094/345/424.76/2022			
7	Izin Instalasi Listrik	566/368/LISTRIK/108.5-PSN/VIII/2018	Pengujian Terakhir : 20 Agustus 2024 Exp: 20 Agustus 2025 (pemeriksaan dan pengujian berkala 5 tahun sekali)	Tr 220/380 V Total Daya 197 KVA Untuk tenaga (150 KVA) dan Untuk Penerangan (40 KVA)	4
8	Izin Pengolahan Limbah B3 Medis Sementara (Izin Incenerator)	S.869/VPLB/PPLB 3/PLB.3/11/2020	Izin sementara incenerator	Izin diberikan pada tanggal 16 November 2020 selama pandemic covid-19 (tidak difungsikan lagi)	4
9.	Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 PT. Disa Prima Medika	600.4.14/1445/424.081/2024	Selamanya Diperbarui jika ada perubahan nama, Lokasi, desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3		
10a	Izin Pesawat Lift Lift Penumpang (Additional)	566/1654/LIFT/108.5-PS/XI/2018	Pengujian Terakhir : 14 November 2024 Exp: 14 November 2025 (pemeriksaan dan pengujian berkala 1 tahun sekali)	Observation Elevator Pillar. 4-L. 1/L4 (4 lantai). 1350 Kg/20 Orang	5
10b	Izin Pesawat Lift Lift Penumpang	566/143/LIFT/108.5-PSR/IV/2019	Pengujian Terakhir : 14 November 2024 Exp: 14 November 2025 (pemeriksaan dan pengujian berkala 1 tahun sekali)	Lift Penumpang/ Pillar (4 Lantai). WYJ103-08/00592801. 5 Orang/400 Kg	5



NO.	NAMA IZIN	NO. SK	TANGGAL KADALUWARSA	KET	HAL
11	Izin Instalasi Penyalur Petir	566/296/PETIR/10 8.5-PSN/VII/2018	Pengujian Terakhir: 20 Agustus 2024 Exp: 20 Agustus 2025 (Pengujian berkala 2 tahun sekali)	Jumlah penerima; 3 Pengukuran Grounding: 1,2 Ohm Down Conductor : BC 50 mm	6
12	Izin Lingkungan		Izin berlaku efektif setelah perusahaan memenuhi komitmen sarana dan prasarana sesuai izin lingkungan	Dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2018 PERLU DIPERBAHAR UI TERKAIT AMDAL ATAU UKL-UPL DG ADENDUM	6
13	Izin Gangguan (HO)	530.08/727/424.07 7/2014	Dalam rangka pengendalian dan pengawasan izin sebagaimana 19ictum kesatu, pemilik izin gangguan melakukan pendaftaran ulang tiap 3 tahun sekali Izin Gangguan berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.	Diganti IMB dan Izin Operasional SAAT INI TIDAK BERLAKU LAGI	7
14	Sertifikat Laik Operasi	Nomor Sertifikat: E011.3L6.3.3507. GquQ.19 Nomor Registrasi : E191133753437	09 Mei 2034		7
15	MOU TRIPARTID PT. DPM dengan PT. TSSA dan PT. Tenang Jaya Sejahtera	No. 038/DPM/E- PKS/DIR/II/2025	21 Februari 2025- 21 Februari 2027	A337-1 A337-2 A337-3 A337-4 B337-2 A102d	8



NO.	NAMA IZIN	NO. SK	TANGGAL KADALUWARSA	KET	HAL
				B110d	
16	MOU TRIPARTID PT. Disa Prima Medika dengan PT. Global Trans Jaya Mulia dan PT. Global Enviro Nusa	115/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	15 April 2026	A337-1 A337-2 A337-3 (Minimal angkut 10 kg)	9
17	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perubahan rekomendasi Izin Radiologi Diagnostik dan / atau Intervensional untuk CT-Scan Konvensional; ESWL; Pesawat Sinar – X Gigi (Ekstraoral 2D Panoramic dan Cephalometric; Pesawat Sinar- X Radiografi Umum (Mobile); Pesawat Sinar X- Radiografi Umum (Terpasang Tetap), C-Arm.	07974.384.3.0108 24	10 Agustus 2027		11
18	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Sumur Pasak	555/15.0105/02/V/ 2022	10 Mei 2025		13
19	Perjanjian Kerjasama Antara RS Prima Husada Sukorejo dengan Karang Taruna Jombor Atas Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tentang Pengambilan Sampah Domestik	020/UPL/PS/VIII/2 025	30 Januari 2027		13

NO.	NAMA IZIN	NO. SK	TANGGAL KADALUWARSA	KET	HAL
20	Perjanjian Kerjasama Antara PT. Disa Prima Medika dengan Sumber Rejeki Air Asli Prigen tentang Penyediaan Air Bersih Alternatif	154.41/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1 November 2027		14

3.3.2 Keselamatan

3.3.2.1. Manajemen Risiko

Telah dikumpulkan risk register pada tahun 2025.

3.3.2.2. Angka Kecelakaan Kerja

Tabel 3.3.2.2 Angka Kecelakaan Kerja (KK) Tahun 2025

Bulan	JML KK	Terlaporkan – Jenis Kecelakaan	Rincian	RTL yg benar kalau sdh selesai tahun nya TL	Konseling	Evaluasi	Mangkir Kerja Sakit (Hr)
Januari	2	22 Januari 2025 - KLL	Saila Nur Siti Khadijah (Gizi) tanggal 20 Januari 2025 mengalami kecelakaan lalu lintas dengan menabrak becak yang ada di depan mobil	Pengobatan ke Puskesmas Nongkojajar (PKM terdekat)	-	Unsafe action	2 hari
		27 Januari 2025 – KLL	Sariayu (IRNA 3A) tanggal 27 Januari 2025 mengalami kecelakaan lalu lintas di Sungai depan pondok lecar ketika berangkat kerja	1. Pengobatan ke IGD RS Prima Husada Sukorejo	-	Unsafe conditi on dan unsafe action	2 hari
Februari	1	28 Februari 2025 - KLL	Syauqi Ferdiana Ellya (Gizi) tanggal 28 Februari 2025 mengalami KLL di Singosari	1. Perawatan luka mandiri	-	Unsafe Action	0 hari
Maret	2	02 Maret 2025 - Terciprat cairan dan darah pasien B20	Robikatul Adawiyah (IGD) tanggal 02 Maret 2025 mengalami terkena pajanan cairan dan darah pasien B20	Pengobatan ke IGD RS Prima Husada Sukorejo	-	Unsafe conditi on dan unsafe action	0 hari
		18 Maret 2025- Terkena debu pada	Riska Amelia Putri (Gizi) tanggal 18 Maret 2025 mengalami terkena	Pengobatan rawat jalan di IGD RS Prima Husada Sukorejo	-	Unsafe conditi on dan	0 hari

Bulan	JML KK	Terlaporkan – Jenis Kecelakaan	Rincian	RTL yg benar kalau sdh selesai tahun nya TL	Konseling	Evaluasi	Mangkir Kerja Sakit (Hr)
		saat berangkat kerja	angin pada mata dan menyebabkan mata membengkak			<i>unsafe action</i>	
April	3	09 April 2025 – KLL di perempatan Wunut Pandaan ketika berangkat kerja	Restu Kurniawati (K3RS) tanggal 09 April 2025 mengalami kecelakaan lalu lintas ketika berangkat kerja di perempatan wunut	Pengobatan ke IGD RS Prima Husada Sukorejo – Operasi bibir	-	<i>Unsafe condition</i>	6 hari
		10 April 2025- Abdul Jalil KLL di depan gading taman safari ketika bekerja	Abdul Jalil (Tukang Kebun) tanggal 10 April 2025 mengalami KLL ketika mencari makan di jam kerja di depan gading taman safari	Pengobatan ke IGD RS Prima Husada Sukorejo – Rujuk RSUD Bangil untuk Perawatan DM dan CT scan evaluasi k/p trepanasi	-	<i>Unsafe condition dan unsafe action</i>	20 hari
		26 April 2025- M. Husin terkena serpihan kayu	Husin (Driver) terkena serpihan kayu dari pengendara yang membawa gelondongan kayu waktu rujuk pasien	Pengobatan rawat jalan ke RS Prima Husada Sukorejo	-	<i>Unsafe condition</i>	-
Mei	1	25 Mei 2025 – Eka Indah Restanti terkena jarum	Eka Indah Restanti (IGD) terkena jarum pada pasien dengan riwayat penyakit dengan diagnosa <i>nephrotic syndrome</i> dan <i>cystitis</i> (peradangan kandung kemih).	Rawat luka dan pengobatan rawat jalan ke RS Prima Husada Sukorejo	-	<i>Unsafe condition</i>	-
Juni	1	15 Juni 2025 – Kitfiyatul Hasanah terpapar cairan tubuh pasien	Kitfiyatul Hasanah (IGD) terpapar cairan tubuh pasien di kedua mata dan wajahnya	Dari PPI dikonsulkan ke dr Camel namun dikarenakan HbsAg pasien (-), maka staf hanya dimonitoring dari PPI	-	<i>Unsafe condition</i>	-
Juli	2	01 Juli 2025 – M. Farid Hamzah KLL	M. Farid Hamzah (IRNA 2A) mengalami KLL di depan Pom Watuagung Sukorejo	Rawat jalan ke IGD RSPHS	-	<i>Unsafe condition</i>	-

Bulan	JML KK	Terlaporkan – Jenis Kecelakaan	Rincian	RTL yg benar kalau sdh selesai tahun nya TL	Konseli ng	Evalua si	Mangkir Kerja Sakit (Hr)
		15 Juli 2025 – Windha Setyo Oetami Tertusuk Jarum	Windha Setyo Oetami (IRNA 2A) mengalami tertusuk jarum saat memebersihkan troli dan tidak melihat ada bekas jarum infus di hypavix	Pasien dicek HbsAg dan HIV dengan hasil negative	-	Evalua si dari PPI	0 hari
Agustus							
Septemb er							
Oktober							
Novembe r							
Desembe r							

Analisis :

Dari tabel kecelakaan yang terjadi di Bulan Januari 2025 adalah kecelakaan jenis kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam berkendara pada teman teman staf di RSPHS.

Jenis kecelakaan akan dimonitoring pada setiap triwulan yang nantinya akan menjadi bahan usulan program ke SDM RS.

Usulan sementara yaitu berkoordinasi dengan Polsek setempat untuk pemberian materi *safety driving* dan *safety riding*.

Tabel 3.3.2.3 Rekapitulasi Angka Kecelakaan Kerja RSPHS Tahun 2025

Bulan	Paparan Pajanan	KLL	Lain2	Sembuh	Cacat	Masih dalam pemantauan/terapi
Januari	-	2	-	2	-	-
Februari	-	-	-	-	-	
Maret	1	1	-	1	-	Pemantauan untuk pemberian vaksin hepatitis kedua di 16 April 2025, dan vaksin ketiga di Bulan Agustus dan dipantau oleh PPI RS
April	-	2	1	-	-	
Mei	1	-	-	-	-	
Juni	1	-	-	-	-	Pemantauan dari PPI dikarenakan HbsAg pasien (-) dan sudah dikonsulkan dr camel untuk dilakukan MCU tahunan staf, tidak dilakukan TL karena klaim BPJS TK tidak terbayar jika hasil HbsAg pasien (-)
Juli	-	1	-	-	-	
Agustus						

Bulan	Paparan Pajanan	KLL	Lain2	Sembuh	Cacat	Masih dalam pemantauan/terapi
September						
Oktober						
November						
Desember						
Total						

3.3.2.3. Pengelolaan Risiko Keselamatan

Pengelolaan risiko keselamatan dapat meliputi memastikan pengelolaan terkait handrail di RS, pengelolaan sarana yang menunjang keselamatan pasien dan staf dan pencatatan terkait kecelakaan kerja dan pengikutsertaan staf pada BPJS Tenaga Kerja.

Tabel 3.3.2.3.1 Tabel Jumlah Pasien Jatuh

Bulan	Jumlah Pasien Jatuh	RTL	Keterangan
Januari	0	-	0
Februari	0	-	0
Maret	0	-	0
April	0	-	0
Mei	0	-	0
Juni	0	-	0
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

Tabel 3.3.2.3.2. Tabel Jumlah Toilet yang Terdapat Handrail

Bulan	Jumlah Total Toilet	Jumlah Toilet yang Terdapat Handrail	Jumlah Toilet yang Tidak Terdapat Handrail	Keterangan
Januari	119 (100%)	86 (72.27%)	33 (27.73%)	
Februari	119 (100%)	86 (72.27%)	33 (27.73%)	
Maret	119 (100%)	86 (72.27%)	33 (27.73%)	Sudah berkoordinasi dengan Kabid Umum untuk dilakukan penambahan handrail
April	119 (100%)	86 (72.27%)	33 (27.73%)	
Mei	119 (100%)	86 (72.27%)	33 (27.73%)	

Bulan	Jumlah Total Toilet	Jumlah Toilet yang Terdapat Handrail	Jumlah Toilet yang Tidak Terdapat Handrail	Keterangan
Juni	119 (100%)	97 (81.51%)	22 (18.49%)	Sudah dilakukan progress pengerjaan oleh IPSRS
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Tabel 3.3.2.3.3. Bed yang Berfungsi Tahun 2025

Bulan	Total Jumlah Bed	Jumlah Bed + Prosentase		Analisis
		Handrail Berfungsi	Handrail Rusak	
Januari	246 (100%)	245 (99.59%)	1 (0.41%)	IRNA 3B = 1
Februari	246 (100%)	243 (98.78%)	3 (1.22%)	IRNA 2A = 3
Maret	250 (100%)	250 (100%)	0 (0%)	0
April	263 (100%)	254 (96.58%)	9 (3.42%)	IRNA2A = 7 IRNA 2B = 2
Mei	266 (100%)	259 (97.37%)	7 (2.63%)	IRNA 2A = 3 IRNA 2B = 3 IRNA 3A = 1
Juni	266 (100%)	258 (97%)	8 (3%)	IRNA 2A = 2 IRNA 2B = 3 IRNA 3A = 1 IRNA 3B = 2
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Total/Tahun				
Rata-Rata				

3.3.2.3 Penyediaan Fasilitas Pendukung yang Aman

Penyediaan fasilitas pendukung yang aman yaitu berupa ronde fasilitas yang memastikan bahwa fasilitas yang tersedia menunjang keselamatan pasien dan staf (Laporan Supervisi IPSRS – Lihat Bab terkait Sistem Utilitas)

1.3.2.4. Ronde Fasilitas

Penyediaan fasilitas pendukung yang aman yaitu berupa ronde fasilitas yaitu pemeriksaan fasilitas dan lingkungan secara berkala untuk memastikan bahwa fasilitas yang tersedia menunjang keselamatan pasien dan staf.

1.3.2.5. Bulan K3 Tahun 2025

Peringatan bulan K3 tgl 12 Januari – 12 Februari dengan kegiatan:

- a. Pemasangan spanduk/ banner dengan teman Bulan K3 Tahun 2025 yaitu *"Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk Meningkatkan Produktivitas"* dipasang didepan pagar RS Prima Husada Sukorejo.

Gambar 3.3.3.5 Pelaksanaan Bulan K3 dengan Pemasangan Spanduk Bulan K3 Tahun 2025



1.3.2.6. Pembagian vitamin kepada Staf RS

Akan dilakukan pengajuan program pemberian vitamin/ *immune booster* bagi karyawan di Rumah Sakit.



Gambar 3.3.3.6 Dokumentasi pemberian vitamin kepada Staf pada Bulan Maret 2025

Bulan	Jumlah Pemberian Vitamin	Unit yang diberikan Vitamin	Keterangan
Januari	0	0	-
Februari	0	0	-
Maret	0	0	-

Bulan	Jumlah Pemberian Vitamin	Unit yang diberikan Vitamin	Keterangan
April	0	0	-
Mei	0	0	-
Juni	0	0	-
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

1.3.3. Keamanan

3.3.3.1 Supervisi Pemakaian Nametag Pengunjung dan Penunggu Pasien Tabel

3.3.3.1 Tabel Angka Kepatuhan Nametag Pengunjung dan Penunggu Pasien

Bulan	Jumlah yang Diamati	Jumlah Patuh	Jumlah Tidak Patuh	Keterangan
Januari	930 (100%)	930 (100%)	0 (0%)	-
Februari	840 (100%)	807 (96.07%)	33 (3.93%)	-
Maret	930 (100%)	909 (97.74%)	21 (2.26%)	-
April	900 (100%)	900 (100%)	0 (0%)	-
Mei	930 (100%)	918 (98.71%)	12 (1.29%)	-
Juni	900 (100%)	899 (99.89%)	1 (0.11%)	-
Juli				-
Agustus				-
September				-
Oktober				-
November				-
Desember				-
Total / Tahun				-
Rata-Rata / Bulan				-

Analisis:

Berdasarkan data yang didapat dari security pada tabel 3.3.3.1, selama Bulan Januari 2025, terdapat 930 penunggu pasien yang diamati terkait jam besuk diatas jam 21.00 atau 30 penunggu pasien setiap harinya. Dari 930 penunggu pasien, 100% mematuhi.

3.3.3.2. Pemeriksaan Pemantauan Keamanan

Patroli keamanan dilakukan setiap 2 jam sekali di seluruh area Rumah Sakit oleh petugas security meliputi ke seluruh area yang berada didalam Gedung maupun luar Gedung.

Hasil patroli keamanan akan dijabarkan didalam table dibawah ini.

Tabel 3.3.3.2 Supervisi Pemantauan Keamanan oleh Security RSPHS
Tahun 2025

Bulan	Rincian Kegiatan	Hasil Pemantauan	Keterangan
Januari	CCTV	Terdapat 4 CCTV yang mati di : 1. Depan genset 2. Gerbang utama 3. Masjid 4. Parkiran mobil pengunjung yg sorot ke bambu	
	Pelaporan kehilangan	0	
	KTR	74 orang merokok 0 putung rokok	
Februari	CCTV	Terdapat 4 CCTV yang mati di : 1. Depan genset 2. Gerbang utama 3. Masjid 4. Parkiran mobil pengunjung yg sorot ke bambu	
	Pelaporan kehilangan	0	
	KTR	136 orang merokok 181 putung rokok	
Maret	CCTV	Terdapat 4 CCTV yang mati di : 1. Depan genset 2. Gerbang utama 3. Masjid 4. Parkiran mobil pengunjung yg sorot ke bambu	
	Pelaporan kehilangan	0	
	KTR	238 orang merokok 97 putung rokok	
April	CCTV	Cctv Zona parkir karyawan - 12 unit On 8 unit Off 4 unit Zona lt 2&3 -15 unit On 13 unit Off 2 Zona lorong 2b-1unit kondisi on	

Bulan	Rincian Kegiatan	Hasil Pemantauan	Keterangan
		Zona lt 1 15unit-kondisi on Zona outdoor-3 unit On 2 Off 1 Zona parkir pengunjung-10 unit On 4 unit Off 6 unit Zona unit baru, 14 unit kondisi on Total 70 unit CCTV Off = 13 unit On = 57 unit	
	Pelaporan kehilangan	0	
	KTR	566 orang merokok 757 putung rokok	
Mei	CCTV	Cctv Zona parkir karyawan - 12 unit On 8 unit Off 4 unit Zona lt 2&3 -15 unit On 13 unit Off 2 Zona lorong 2b-1unit kondisi on Zona lt 1 15unit-kondisi on Zona outdoor-3 unit On 2 Off 1 Zona parkir pengunjung-10 unit On 4 unit Off 6 unit Zona unit baru, 14 unit kondisi on Total 70 unit CCTV Off = 13 unit On = 57 unit	
	Pelaporan kehilangan	0	

Bulan	Rincian Kegiatan	Hasil Pemantauan	Keterangan
	KTR	741 orang merokok 592 rokok	
Juni	CCTV	Cctv Zona parkir karyawan - 8 unit On 8 unit Zona lt 2&3 -13 unit On 13 unit Zona lt 1 15 unit- On 15 unit Zona outdoor-3 unit On 2 unit Off 1 unit Zona baru – 14 unit On 14 unit Zona isolasi / 2A – 16 unit On 16 unit Zona lorong 2b- 14 unit On 13 unit Off 1 unit Zona parkir pengunjung-10 unit On 0 unit Off 10 unit Total 81 unit CCTV Off = 12 unit On = 69 unit	
	Pelaporan kehilangan	3	
	KTR	642 orang merokok 549 putung rokok	
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

3.3.4.3 Monitoring CCTV

Monitoring CCTV dilakukan oleh unit security ketika memantau kondisi keamana di seluruh area Rumah sakit, khususnya area *blind spot* yang tidak

terlihat. *Security* akan melakukan tindakan pengamanan atau menegur jika ada yang melanggar aturan keamanan atau tindakan mencurigakan.

Tabel 3.3.4.3 Hasil Monitoring CCTV RSPHS Tahun 2025

Bulan	Monitoring CCTV	Jumlah CCTV				Ket	TL
		On	Off	%	Standar		
Januari	Monitoring CCTV Security	95	4	96%	100%	Data IT	
		59	10	85.5%	100%	Data Security	
Februari	Monitoring CCTV Security	95	4	96%	100%	Data IT	
		59	10	85.5%	100%	Data Security	
Maret	Monitoring CCTV Security	95	4	96%	100%	Data IT	
		59	10	85.5%	100%	Data Security	
April	Monitoring CCTV Security	95	4	96%	100%	Data IT	
		59	10	85.5%	100%	Data Security	
Mei	Monitoring CCTV Security	95	4	96%	100%	Data IT	
		59	10	85.5%	100%	Data Security	
Juni	Monitoring CCTV Security	69	12	85.19%	100%	Laporan bulanan security	
Juli	Monitoring CCTV Security						
Agustus	Monitoring CCTV Security						
September	Monitoring CCTV Security						
Oktober	Monitoring CCTV Security						
November	Monitoring CCTV Security						
Desember	Monitoring CCTV Security						
Total	-						
Rata-Rata	Monitoring CCTV Security						

Berdasarkan data yang didapatkan dari IT, terdapat 4 buah CCTV yang *error* dan masih dilakukan proses pengecekan oleh IT dari 99 buah CCTV yang terdapat di Rumah Sakit. Namun, berdasarkan data dari Security yang sesuai dengan monitor CCTV, dari 69 buah CCTV, terdapat 10 cctv yang *off*. Sudah berkoordinasi dengan IT dan mengatakan bahwa untuk area yang sudah tidak ada kamera CCTV, tidak bisa dihapuskan di area monitor CCTV di unit Security.

- 1.3.3.4. Angka Kehilangan/Pengrusakan Rumah Sakit
- Demi menjaga keamanan area Rumah Sakit, maka kontrol dan skrining seluruh area Rumah Sakit telah dilakukan oleh Security. Angka kehilangan harta benda di seluruh area Rumah Sakit didokumentasikan.

Tabel 3.3.3.3 Angka Kehilangan di Rumah Sakit Tahun 2025

Bulan	Angka Pengrusakan	Angka Kehilangan	Angka Kekerasan	Keterangan
Januari	0	0	0	-
Februari	0	0	0	-
Maret	0	3	0	1. Tanggal 8 April 2025 An. Rudi kehilangan hp di Lorong 2B saat tiduran di kursi jam 15.30. 2. Tanggal 14 April 2025, motor beta pengunjung ATM jam 6 pagi hilang dan tidak terekam CCTV karena off karena tersambar petir. 3. Tanggal 18 April 2025, hp milik pasien dahlia 3a hilang jam 10.15.
April	0	0	0	-
Mei	0	1	0	1. Kehilangan dompet di area poli atas nama Fathul Muin (Dusun Tejowangi, Purwosari Pasuruan) 085815274341
Juni	0	3	0	1. Kehilangan dompet di ruangan 2A saat pasien pulang (02/06/2025) 2. Kehilangan dompet levis warna coklat

Bulan	Angka Pengrusakan	Angka Kehilangan	Angka Kekerasan	Keterangan
				pengunjung Irsyad (02/06/2025) 3. Pengunjung kehilangan helm bogo di parkir sepeda depan pada malam hari
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Total / Tahun				
Rata-Rata / Bulan				

Dari table 3.3.3.3 terdapat tidak terdapat angka pengrusakan, angka kehilangan dan angka kekerasan.

1.3.4.5 Legalitatif Staf Security / Kartu Tanda Anggota (KTA)

Jabatan	Nama	No Reg	Berlaku KTA	
			Mulai	Berakhir
Kordinator	Erwan Saputra	13.19.684711	10/01/2023	10/01/2026
Pelaksana	Safi'i	13.21.609613	23/11/2024	22/11/2027
Pelaksana	M. Waskito	13.22.640775	23/11/2024	22/11/2027
Pelaksana	Ipung Sugianto	13.21.646736	23/11/2024	22/11/2027
Pelaksana	Syaifudin	13.19.684710	10/01/2023	10/01/2026
Pelaksana	Ach. Jazuli	13.18.980670	23/11/2024	22/11/2027
Pelaksana	Lukmanul Hakim	13.18.980671	23/11/2024	22/11/2027
Pelaksana	Anton Sujarwo	13.18.980672	23/11/2024	22/11/2027
Pelaksana	Paiman	13.14.869197	09/03/2023	09/03/2026
Pelaksana	Yudhi Dian S.	13.20.981050	28/11/2024	27/11/2027
Pelaksana	Afrizal A. P.	13.22.673062	29/06/2022	29/06/2025

3.3.4.6 Kawasan Larangan Merokok (KTR)

Simulasi kebakaran dilakukan minimal satu tahun sekali yang melibatkan semua pegawai rumah sakit dan seluruh yang berada dilingkungan Rumah Sakit. Selain menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 181.1/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2018 tentang Penetapan Kawasan Rumah Sakit Bebas Rokok, Rumah Sakit Prima Husada juga memasang tanda larangan merokok (*terlampir*). Terdapat titik titik yang memang banyak ditemukan putung rokok, semisal halaman parkir dan kantin di RS.

Rumah Sakit sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilaksanakan dengan patroli Kawasan Tanpa Rokok oleh Security setiap harinya dan didokumentasikan setiap bulannya. Namun, masih ditemukan orang yang sering merokok di area Kantin dan Area luar pagar RS.

Tabel 3.3.4.5 Angka Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok di RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2025

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
Januari	Parkiran mobil	21	-	1	-	-	0	-	-		
	IGD	44	-	2	-	-	0	-	-		
	Kantin	8	-	1	-	-	0	-	-		
	Parkir Motor	1	-	1	-	-	0	-	-		
	Parkir Rehab	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	74	0	5	0	0	Belum terdata	0	0	Menegur dilokasi	
Februari	Parkiran mobil	42	-	1	-	-	77	-	-		
	IGD	63	-	2	-	-	28	-	-		
	Kantin	18	-	1	-	-	61	-	-		
	Parkir Motor	7	-	1	-	-	8	-	-		
	Parkir Rehab	5	-	0	-	-	3	-	-		
	Dalam Gedung	1	-	0	-	-	4	-	-		
	Total	136	0	5	0	0	181	0	0	Menegur dilokasi	
Maret	Parkiran mobil	64	-	1	-	-	50	-	-		
	IGD	143	-	2	-	-	20	-	-		
	Kantin	26	-	1	-	-	17	-	-		

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
	Parkir Motor	5	-	1	-	-	8	-	-		
	Parkir Rehab	0	-	0	-	-	2	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	238	0	5	0	0	97	0	0	Menegur dilokasi	
April	Parkiran Mobil	296	-	1	-	-	367	-	-		
	IGD	108	-	2	-	-	158	-	-		
	Kantin	162	-	1	-	-	229	-	-		
	Parkir Motor	0	-	1	-	-	2	-	-		
	Parkir Rehab	0	-	0	-	-	1	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	566	0	5	0	0	757	0	0	1. Berkoordinasi dengan Kabid Umum untuk hasil KTR yang meningkat cukup signifikan dikarenakan ada penambahan	

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
										area makan sebelah kantin dan area halte di IGD 2. Pemindahan titik KTR dari yang tidak terlihat (belakang parkir lantai 2 pengunjung ke area dekat pintu kantin)	
Mei	Parkiran mobil	269	-	1	-	-	241	-	-		
	IGD	251	-	2	-	-	154	-	-		
	Kantin	202	-	1	-	-	197	-	-		
	Parkir Motor	15	-	1	-	-	0	-	-		
	Parkir Rehab	4	-	0	-	-	0	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	741	0	5	0	0	592	0	0	1. Berkoordinasi dengan Kabid Umum	

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
										2. Diagendakan untuk penambahan pengeras suara untuk edukasi KTR di luar gedung RS	
Juni	Parkiran mobil	218	-	1	-	-	196	-	-		
	IGD	226	-	2	-	-	205	-	-		
	Kantin	177	-	1	-	-	143	-	-		
	Parkir Motor	13	-	1	-	-	0	-	-		
	Parkir Rehab	8	-	0	-	-	5	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	642	0	5	0	0	549	0	0	1. Berkoordinasi dengan Kabid Umum untuk	

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
										hasil KTR yang meningkat 2. Diagendakan untuk penambahan pengeras suara untuk edukasi KTR di luar gedung RS	
Juli	Parkiran mobil										
	IGD										
	Kantin										
	Parkir Motor										
	Parkir Rehab										
	Dalam Gedung										
	Total										
Agustus	Parkiran mobil										
	IGD										
	Kantin										

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
	Parkir Motor										
	Parkir Rehab										
	Dalam Gedung										
	Total										
September	Parkiran mobil										
	IGD										
	Kantin										
	Parkir Motor										
	Parkir Rehab										
	Dalam Gedung										
	Total										
Oktober	Parkiran mobil										
	IGD										
	Kantin										
	Parkir Motor										
	Parkir Rehab										
	Dalam Gedung										
	Total										
November	Parkiran mobil										
	IGD										

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
	Kantin										
	Parkir Motor										
	Parkir Rehab										
	Dalam Gedung										
	Total										
Desember	Parkiran mobil										
	IGD										
	Kantin										
	Parkir Motor										
	Parkir Rehab										
	Dalam Gedung										
	Total										
Total / Tahun	-										
Rata-Rata/ Bulan	-										
Rata-Rata/ Hari	-										

Berdasarkan data KTR di Bulan Juni 2025 terdapat 642 orang yang ditemukan merokok dan 549 putung rokok yang ditemukan.

3.3.5 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbahnya

3.3.5.1 Angka Kepatuhan Pemakaian APD Petugas B3

Tabel 3.3.5.1 Angka Kepatuhan Pemakaian APD Petugas B3 Tahun 2025

Bulan Tahun 2024	Angka Kepatuhan Pemakaian APD Petugas B3 (%)
Januari	84.72%
Februari	100%
Maret	83.33%
April	100%
Mei	100%
Juni	100%
Juli	%
Agustus	%
September	%
Oktober	%
November	%
Desember	%
Total	%
Rata-Rata	%

3.3.5.2 Data Eye Washer

Terdapat 5 buah *Eye Washer* yang ditempatkan di Laboratorium, TPS B3 dan Laundry, CSSD dan Gudang B3.

Tabel 3.3.5.2.1 Hasil Kinerja Penggunaan *Eye Washer* di RSPH Sukorejo Tahun 2025

Bulan	Total Eye Washer	Kondisi		Jumlah penggunaan		Kebersihan		KET
		Baik	Rusak	Jumlah	%	Jumlah	%	
Januari	5	5	0	0	0	5	100	
Februari	5	5	0	0	0	5	100	
Maret	5	5	0	0	0	5	100	
April	5	5	0	0	0	5	100	
Mei	5	4	1	0	0	5	100	Eye washer laundry perlu perbaikan, tidak bisa nyala
Juni	5	5	0	0	0	5	100	
Juli								
Agustus								
September								
Oktober								
November								
Desember								
Rata-Rata								

Hasil supervisi pada Mei 2025 yaitu terdapat 5 buah eye washer yang dalam kondisi baik.

Tabel 3.3.5.2.2 Data Inventaris Eyewasher di RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2025

No	Lokasi	Gambar	No	Lokasi	Gambar
1.	TPS B3		4.	Laundry	
2.	Laboratorium		5.	Gudang B3 / Depan Finger Karyawan	
3.	CSSD				

3.3.5.3 Data Limbah

Tabel 3.3.5.3 Data Limbah RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2025

Bulan/ 2025	Limbah Infeksius (Kg)	Limbah Infus (Kg) Total bruto	Limbah Benda Tajam (Kg)	Limbah Domestik (Kg)	Sludge IPAL (Kg)	Jumlah Limbah yang Diambil Vendor (Kg)	Jumlah Pasien IRNA (Orang)	Jumlah Pasien IRJA (Orang)	BOR / Jumlah TT	Rata- Rata LB3/ pasien IRNA (Kg)	Data Penyusutan Limbah (Kg)	Efisiensi Bruto (Rp) Jumlah limbah Infus dan Data Susut
Januari	1278	1402	575	7600	160	3226	1589	13185	73,06 / 158	2,04	29	217.500
Februari	1463	1578	563	6890	198	3530	1581	12944	71.77/ 180	2.23	30	225.000
Maret	1306	1517	555	7664	219	3422	1673	12985	67.06 / 180	2.04	27	202.500
April	1118	1512	561	7399	87	3169	1597	12456	75.57 / 180	1.98	31	232.500
Mei	1392	1647	628	7695	128	3613	1871	12611	82.05 / 180	1.93	54	405.000
Juni	1469	1442	584	7467	141	3467	1711	12534	79 / 180	2.02	28	210.000
Juli												
Agustus												
September												
Oktober												
November												
Desember												
Total 1 th 2024												

Bulan/ 2025	Limbah Infeksius (Kg)	Limbah Infus (Kg) Total bruto	Limbah Benda Tajam (Kg)	Limbah Domestik (Kg)	Sludge IPAL (Kg)	Jumlah Limbah yang Diambil Vendor (Kg)	Jumlah Pasien IRNA (Orang)	Jumlah Pasien IRJA (Orang)	BOR / Jumlah TT	Rata- Rata LB3/ pasien IRNA (Kg)	Data Penyusutan Limbah (Kg)	Efisiensi Bruto (Rp) Jumlah limbah Infus dan Data Susut
Rata-Rata Per Bulan												
Rata-Rata Per Hari												

3.3.5.4 Jumlah Pasien di RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2025

3.3.5.5 Tabel 3.3.5.4. Data Jumlah Pasien Tahun 2025

Bulan	Pasien Rawat Inap	Pasien Rawat Jalan	Total Pasien	BOR (%) / Jumlah TT
Januari	1589	13185	14.774	73.06 / 158
Februari	1581	12944	14.525	71.77 / 180
Maret	1673	12985	14.658	67.06 / 180
April	1.597	12.456	14.053	75.5 / 180
Mei	1.871	12.611	14.482	82.05 / 180
Juni	1.711	12.534	14.245	79 / 180
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Total				
Rata-Rata/ Bulan				

Sumber: Rekam Medis RS Prima Husada Sukorejo

3.3.5.6 Data Tercampurnya Limbah dan Tumpahan B3 Tahun 2025

Tabel 3.3.5.6 Data Tercampurnya Limbah, Tumpahan B3 dan *Spill Kit*

Bulan	Data Tercampurnya Limbah	Data Tumpahan B3	Jumlah <i>Spill Kit</i>	Penggunaan <i>Spill kit</i>	
				Ya	Tidak
Januari	0	8	12	7	1
Februari	0	5	12	√	-
Maret	0	12	12	√	-
April	0	7	12	√ (6)	√ (1)
Mei	0	4	12	√	
Juni	0	7	12	√	
Juli					
Agustus					
September					
Oktober					
November					
Desember					
Total					
Rata-Rata / Bulan					

Tindakanjut dari PPI yaitu pemberian punishment kepada CS untuk memberikan edukasi ke sesame staf ketika tidak menggunakan *spill kit* ketika tumpahan b3.

3.3.6 Proteksi Kebakaran


3.3.6.1 Data Penandaan Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

Terdapat 56 Jalur penandaan jalur evakuasi dan 4 buah titik kumpul yang tersebar diberbagai arah di Rumah Sakit. Berikut ini area yang terdapat penandaan jalur evakuasi yaitu:

Tabel 3.3.6.1 Inventarisasi Pemasangan Tanda dan Jalur Evakuasi Bencana di RSPH Sukorejo Tahun 2025

No	Lokasi Tanda-Jalur Evakuasi	Kondisi	Perbaikan/ Perubahan
1	Depan Taman Anak	Baik	
2	Samping Kasir	Kurang Baik	Banyak Cat
3	Samping Farmasi IRJA	Baik	
4	Samping Gudang Farmasi	Kurang Baik	Tulisan Cina
5	Ruang Tunggu Pasien IKO	Baik	
6	Ruang Tunggu Radiologi	Kurang Baik	Tergores
7	Lobby	Baik	
8	Ruang Edukasi Kelompok (PDF)	Baik	
9	Depan Pendaftaran (Bawah Denah)	Baik	
10	Depan Ruang Tunggu IRJA (Timur)	Baik	
11	Poli Barat	Baik	
12	Dapur	Kurang Baik	Sudah Jelek
13	Pintu Isolasi	Baik	
14	Belakang Anggrek 2.1	Baik	
15	Depan Farmasi Lantai 2	Kurang Baik	Gambar Tergores
16	Depan Farmasi Lantai 2	Baik	
17	Depan Verif	Baik	
18	Depan Tulip 2.1	Baik	
19	Depan Sufilir 2.1	Baik	
20	Depan Sufilir 2.5	Baik	
21	Depan Perinatologi	Baik	
22	Sebalah NS Mater	Baik	
23	Depan ICU Lantai 2	Baik	
24	Depan Sekretariat	Baik	
25	Depan Sekretariat (dibawah tulisan lantai 3)	Baik	Ada Berkas Cat
26	Lantai 3 Belakang Dahlia 3.9	Baik	
27	Belakang Anggrek 3.6	Baik	
28	Belakang Anggrek 3.3	Baik	
29	Sebelah NS Lantai 3	Baik	
30	Depan Anggrek 3.1	Baik	
31	Sebelah Cempaka 3.2	Baik	
32	Samping Anggrek 3.5	Baik	

No	Lokasi Tanda-Jalur Evakuasi	Kondisi	Perbaikan/Perubahan
33	Depan Cempaka 3.6	Baik	
34	Dahlia Lantai 3	Baik	
35	Samping Dahlia Lantai 3	Baik	
36	Samping Dahlia Lantai 3	Baik	
37	Tangga Lantai 3 ke Lantai 2	Baik	
38	Tikungan Lantai 3 ke Lantai 2	Baik	
39	Cordoba	Baik	
40	Cordoba	Baik	
41	Sakura	Baik	Ada bekas cat
42	Sakura	Baik	Ada bekas cat
43	Sakura	Baik	
44	Depan Sakura	Baik	
45	Depan Sakura	Baik	
46	Tangga Lantai 2 ke Lantai 1	Baik	
47	Tikungan Lantai 2 ke Lantai 1	Baik	
48	Dahlia 2.4	Baik	
49	Dahlia 2.3	Baik	
50	Koridor IRNA 3B	Baik	
51	Selasar Belakang IRNA 3	Baik	
52	Bawah Bougenfile 3B.4	Baik	
53	Ruang RM Atas	Baik	
54	Dahlia 2.9	Baik	
55	Depan Lift 4 Lantai 2 (Sebelah Taman)	Baik	



Dari 55 tanda jalur keamanan, ada 8 jalur evakuasi (15%) yang perlu diperbaiki dan 47 jalur evakuasi lainnya (85%) dalam kondisi baik.

Terdapat titik kumpul yang berada di area :

- Area Parkir Depan IGD
- Area Parkir Depan Lobby
- Area Parkir Depan Rawat Jalan
- Area Parkir Karyawan
- Area Depan Kantin

Area titik kumpul digunakan untuk melakukan evakuasi.

Dipersilahkan unit ketika ada kejadian bencana atau keadaan

darurat untuk melakukan evakuasi menuju titik kumpul terdekat.


3.3.6.2 Inventarisasi Alat Pemadam Kebakaran

3.3.6.2.1 Inventaris APAR

Tabel 3.3.6.2.1 Data APAR di Rumah Sakit

No	Jenis APAR	Berat (Kg)	Lokasi	Tanggal Expired
1	Powder	5	Depan Sekretariat	12/12/2025
2	CO	5	Depan NS IRNA 3B	12/12/2025
3	Powder	5	NS IRNA 3A	12/12/2025
4	Powder	4.5	Lorong IRNA 3A	12/12/2025
5	Powder	6	Cordoba	12/12/2025
6	Powder	3	Andalusia	12/12/2025
7	Powder	4.5	Hall Sakura	12/12/2025
8	Powder	4.5	Hall Sakura	12/12/2025
9	Powder	4.5	Hall Sakura	12/12/2025
10	Powder	4.5	Hall Sakura	12/12/2025
11	Powder	4.5	Depan ICU Lama	12/12/2025
12	CO	5	Depan Hidrant ICU Lama Lt 2	12/12/2025
13	Powder	3	Depan Maternitas	12/12/2025
14	Powder	4.5	Depan B2C.5 Maternitas	12/12/2025
15	Powder	4.5	Depan Dahlia 2C.1 Maternitas	12/12/2025
16	Powder	4.5	Depan Lift Maternitas	12/12/2025
17	Powder	5	Sebelah NS IRNA 2B	15/11/2025
18	Powder	4.5	IRNA 2A Sebelah Hidran	15/11/2025
19	Powder	4.5	Sebelah B2A.6 IRNA 2A	15/11/2025
20	Powder	4.5	Sebelah B2A.2 IRNA 2A	15/11/2025
21	Powder	4.5	Anggrek 2B.1 IRNA 2B	15/11/2025
22	Powder	4.5	Sebelah Dahlia 2B.8	15/11/2025
23	Powder	5	Sebelah dapur	15/11/2025
24	CO2	6	Sebelah dapur	05/07/2025
25	Powder	6	Depan taman	15/11/2025
26	Powder	3	Depan Lab	15/11/2025
27	CO2	5	Laboratorium	12/12/2025
28	Powder	3	Depan Poli 2	15/11/2025
29	Powder	5	Depan NS Poli	15/11/2025
30	Powder	3	Depan Poli 9	15/11/2025
31	Powder	3	Loker Karyawan	15/11/2025
32	Powder	4.5	Bawah tangga IKO	15/11/2025
33	CO2	5	IGD	05/07/2025
34	Powder	4.5	IGD	15/11/2025
35	Powder	4.5	Radiologi	15/11/2025
36	Powder	4.5	Farmasi IRJA	15/11/2025
37	Powder	4.5	Depan PDF Central	15/11/2025
38	Powder	5	RM Dalam Lantai 1	15/11/2025

No	Jenis APAR	Berat (Kg)	Lokasi	Tanggal Expired
39	Powder	6	RM Dalam Lantai 2	12/12/2025
40	Powder	3	TPS B3	12/12/2025
41	CO2	5	Laundry	12/12/2025
42	CO2	5	Genset	05/07/2025
43	CO2	5	Lorong CSSD Gas	12/12/2025
44	Powder	4.5	Panel Lift	12/12/2025
45	Powder	4.5	Panel Lift	12/12/2025
46	Powder	4.5	Panel Lift	12/12/2025
47	Powder	4.5	Panel Lift	12/12/2025
48	Powder	6	Ruang IT It 2	12/12/2025
48	Powder	5	Verifikator	12/12/2025
49	CO2	5	ATS	12/12/2025
50	Powder	4.5	Depan NS POLI	15/11/2025
51	Powder	4.5	PDF Central	15/11/2025
52	Powder	4.5	Farmasi CENTRAL	15/11/2025
53	CO2	5	STOK	12/12/2025
54	CO2	2	STOK	12/12/2025



Gambar 3.3.6.2.1 Diagram Pie Data APAR Expired April 2025

Berdasarkan data diatas, pada Bulan Mei 2025 tidak terdapat APAR yang expired (0%) dan ada 54 buah APAR yang tidak expired.

3.3.6.2.2 Data Inventaris *Smoke Detector*

Tabel 3.3.6.2.2 Inventaris *Smoke Detector*

Lantai	Lokasi <i>Smoke Detektor</i>	Jumlah	Keterangan
Lantai 1	1. Selasar IKO dekat taman	1	
	2. Lorong IGD	2	
	3. Farmasi (Gudang obat, pengadaan)	1	
	4. Farmasi IRJA	1	
	5. Gudang vaksin	1	
	6. Ruang server	1	
	7. Lorong tunggu radiologi	3	

Lantai	Lokasi <i>Smoke Detektor</i>	Jumlah	Keterangan
	8. Lorong poli IRJA		
Lantai 2	1. Lorong IRNA 2A 2. Hemodialisa 3. Lorong maternitas lantai 2 4. Lorong IRNA 2B	2 2 2 2	
Lantai 3	1. Hall Sakura 2. Cordoba 3. Hall Andalusia 4. Lorong tunggu IRNA 3A 5. Lorong IRNA 3B	9 1 2 2 2	
Jumlah		35	

Sumber : IPSRS Prima Husada Sukorejo

3.3.6.2.3 Data Inventaris *Heat Detector*

Tabel 3.3.6.2.3 Inventaris *Heat Detector*

Lantai	Lokasi <i>Heat Detector</i>	Jumlah	Keterangan
Lantai 1	1. Dapur	1	

Sumber : IPSRS Prima Husada Sukorejo

3.3.6.2.4 Data Inventaris *Sprinkler*

Tabel 3.3.6.2.4 Inventaris *Sprinkler*

Lantai	Lokasi <i>Sprinkler</i>	Jumlah	Keterangan
Lantai 1	1. Pendaftaran (lobby)	4	
Lantai 3	1. Hall sakura 2. Hall cordoba	6 2	
Jumlah		12	

Sumber : IPSRS Prima Husada Sukorejo

3.3.6.2.5 Data Inventaris *Hydrant*

Tabel 3.3.6.2.5 Inventaris *Hydrant*

Lantai	Lokasi <i>Hydrant</i>	Jumlah	Keterangan
Lantai 1	1. Diluar ruangan sebelah barat lobby 2. Didepan laundry 3. Dibawah tangga menuju IKO 4. Sebelah NS Poli Spesialis Barat	4	
Lantai 2	1. Depan ruangan hemodialisa 2. Lorong maternitas Lantai 2	3	

Lantai	Lokasi <i>Hydrant</i>	Jumlah	Keterangan
	3. Depan Nurse Station IRNA 2		
Lantai 3	1. Depan kantor sekretariat 2. Depan nurse station IRNA 3 3. Depan IRNA 3B	3	
Jumlah		10	

Sumber : IPSRS Prima Husada Sukorejo

3.3.6.2.6 Data Inventaris *Fire Alarm*

Tabel 3.3.6.2.6 Inventaris *Fire Alarm*

Lantai	<i>Fire Alarm</i>	Jumlah	Keterangan
Lantai 1	1. Panel Hidran 01 OK 2. Panel Hidran 02 Kabel Lepas 3. Panel Hidran 03 OK 4. Panel Hidran 04 OK 5. Panel Hidran 05 OK 6. Panel Hidran 06 OK 7. Panel Hidran 07 OK 8. Panel Hidran 08 OK 9. Panel Hidran 09 OK 10. Panel Hidran 10 OK 11. Lift 1 pintu lantai 1 12. Lift 2 pintu lantai 1 13. Lift 3 pintu lantai 1 14. Lift 4 pintu lantai 1	14	
Jumlah		14	

Sumber : IPSRS Prima Husada Sukorejo

3.3.6.3 Simulasi Kebakaran

Simulasi kebakaran dilakukan minimal satu tahun sekali yang melibatkan semua pegawai rumah sakit dan seluruh yang berada dilingkungan Rumah Sakit.

Tabel 3.3.6.3. Kejadian Kebakaran di RS Prima Husada Sukorejo
Tahun 2025

Bulan	Kejadian Kebakaran	Keterangan
Januari	0	-
Februari	0	-
Maret	0	-
April	0	-
Mei	0	-
Juni	0	-
Juli		
Agustus		
September		
Oktober		
November		
Desember		

Bulan	Kejadian Kebakaran	Keterangan
Total Kebakaran/ Tahun		

3.3.6.4 Area Berisiko Kebakaran

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) menentukan area berisiko terhadap bencana internal dan eksternal yang terdapat di Rumah Sakit.

Risiko	Keterangan
Bencana	1. Gempa Bumi 2. Banjir 3. Longsor 4. Angin Putting Beliung
Area Berisiko Kebakaran	1. Dapur 2. Ruang Genset 3. Ruang Gas Medis 4. ATS 5. Travo Sebelah Selatan RS 6. Saluran Pipa Gas
Area Berisiko Keamanan	1. Semua Area Ruang Tunggu 2. Pendaftaran 3. IGD 4. Masjid dan Kantin 5. Pagar Belakang Dekat Gas Sentral 6. Pintu Belakang Dekat Parkiran Karyawan 7. Ruang Tunggu ICU 2 8. Semua Tempat parkir
Area Berisiko Kekerasan	1. Pendaftaran 2. Unit pelayanan medis dan penunjang medis 3. Area terbuka dilingkungan Rumah Sakit
Area Berisiko Kegagalan Listrik	1. IKO 2. ICU 3. Perinatologi
Area Berisiko Kegagalan Listrik	1. IKO 2. ICU 3. Perinatologi 4. Farmasi 5. Semua area pelayanan RS
Area Berisiko Kegagalan SIMRS	1. Pendaftaran 2. Kasir 3. Farmasi 4. CSO 5. Semua unit pelayanan dan penunjang medis

3.3.7 Peralatan Medis

3.3.7.1 Pemeliharaan, Perbaikan, Kalibrasi dan Recall

Tabel 3.3.7.1 Data Pemeliharaan dan Perbaikan Alkes Tahun 2025

Bulan	Jumla h Alkes	Jumlah Pemeliharaa n Alkes / Prosentase	Jumlah Perbaikan Alkes / Prosentas e	Jumlah Kalibrasi Alkes /Prosentas e	Jumla h Recall Alkes	Keteranga n
Januari	378	242 (64.02%)	6 (1.58%)	296 (78.31%)	0	0
Februari	378	232 (61.37%)	7 (1.85%)	296 (78.31%)	0	0
Maret	383	215 + 133 = 348 (90.86%)	5 (1.31%)	296 (77.28%)	0	0
April	383	119 + 90 = 209 (54.56%)	4 (1.04%)	296 (77.28%)	0	0
Mei	382	156 + 184 = 340 (89%)	9 (2.36%)	296 (77.49%)	0	0
Juni	382	119 + 238 = 357 (93.46%)	7 (1.83%)	296 (77.49%)	0	0
Juli						
Agustus						
Septemb er						
Oktober						
Novembe r						
Desembe r						
Total						
Rata- Rata /Bulan						

Pada Januari 2024, dilakukan 2 uji fungsi alat yaitu USG Convex dan Linear di Poli Urologi dan Spirometry di IRNA 2A.

3.3.8 Sistem Utilitas

3.3.8.1 Listrik

3.3.8.1.1 Kegagalan Listrik

Tabel 3.3.8.1 Kegagalan Listrik Tahun 2025

Bulan	Jumlah Kegagal an Listrik	Rincian Waktu Kegagalan Listrik	Lokasi	Analisis	RTL
Januari	1	18/01/2025	1. Seluruh area (PLN off dan Genset	1. Accu genset waktunya penggantian	1. Penggantian accu genset

Bulan	Jumlah Kegagal an Listrik	Rincian Waktu Kegagalan Listrik	Lokasi	Analisis	RTL
			tidak bisa nyala)		
Februari	2	15/02/2025 pukul 12.05	1. Seluruh area (PLN off dan Genset on).	1. PLN Off	Memastikan genset ready to use
		23/02/2025 off pukul 09.38, on Kembali 10.54	1. Seluruh area (PLN off dan Genset on).	1. PLN Off	Memastikan genset ready to use
Maret	0	-	-	-	-
April	3	11/04/2025 PLN off , Genset On 13.22 PLN off lagi 14.00 PLN ON 14.25	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		13/04/2025 PLN off , Genset On 10.07 PLN on, Genset off 10.36	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		25/04/2025 PLN off , Genset On 17.44 PLN on, Genset off 18.07	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
Mei	1	09/05/2025 PLN off, Genset On 13.30 PLN on, Genset off = 19.04	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
Juni	0	-	-	-	-
Juli					
Agustus					
September					

Bulan	Jumlah Kegagalan Listrik	Rincian Waktu Kegagalan Listrik	Lokasi	Analisis	RTL
Oktober					
November					
Desember					
Rata-Rata					

1.3.8.1.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Listrik

Tabel 3.3.8.1.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Panel Listrik Tahun 2025

Bulan	Jumlah Panel Listrik	Pemeliharaan	Perbaikan	Analisis
Januari	29	0	0	-
Februari	32	32	0	Dalam kondisi baik
Maret	32	32	0	Dalam kondisi baik
April	32	0	0	-
Mei	32	0	0	-
Juni	32	0	0	-
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Rata-Rata				

3.3.8.1.3 Genset

Menurut SNI 0225:2011 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011) Poin:

3.3.6.3.3 *Suplai bahan bakar Tangki bahan bakar harus disediakan dalam ruang pembangkit masing-masing untuk setiap unit penggerak utama, dengan kapasitas beban penuh selama 8 jam. Tempat pengisian bahan bakar harus ditempatkan cukup jauh dari baterai dan perlengkapan lainnya. Untuk setiap tangki bahan bakar harus tersedia alat duga bahan bakar yang mudah terlihat. Untuk isi 2/3 bagian harus diberi tanda yang mengingatkan perlunya pengisian Kembali.*

Kapasitas tangki bahan bakar di genset adalah 600 liter. Harus tersedia 1/3 bagian (200 liter) dari kapasitas tangki bahan bakar genset. Ketika dilakukan supervisi di lapangan, terdapat hanya 120 liter bahan bakar solar cadangan, artinya terdapat kekurangan 80 liter solar di area genset. Sudah dilakukan sp pembelian solar oleh IPSRS.



Supervisi pada Bahan Bakar Genset 26 Juni 2025

Tabel 3.3.8.1.3 Tabel Stok Bahan Bakar Genset Tahun 2025

Bulan	Standar t Bahan Bakar (Liter)	Jumlah Bahan Bakar Waktu Supervisi (Liter)	Uji Fungsi Genset	Analisa Pemeliharaan n Genset	Jumlah Kerusakaa n Genset dan Analisa
Januari	200	100 (50%)	0	-	-
Februari	200	55 (27.5%)	0	-	-
Maret	200	120 (60%)	0	-	-
April	200	100 (50%)	0	-	-
Mei	200	120 (60%)	0	-	-
Juni	200	120 (60%)	0	-	-
Juli					
Agustus					
Septembe r					
Oktober					
November					
Desember					
Total					
Rata-Rata/ Bulan					

Keterangan : X = Tidak dilakukan

V = Dilakukan

3.3.8.2 Air Bersih

3.3.8.2.1 Kegagalan Air Bersih

Tabel 3.3.8.2.1 Tabel Kegagalan Air Bersih Tahun 2025

Bulan	Jumlah Kapasitas Tandon Air yang Digunakan	Jumlah Kegagalan Air	Analisis	Biaya Pembayaran Air	Rencana Tindak Lanjut
Januari	9600 L	0	-	-	-
Februari	9600 L	1	(01/02/2024) Kegagalan air minum dikarenakan kurang koordinasi ketika pengurusan tandon air minum	-	-
Maret	9600 L	0	-	-	-
April	9600 L	0	-	-	-
Mei	9600 L	0	-	-	-
Juni	9600 L	0	-	-	-
Juli					
Agustus					
September					
Oktober					
November					
Desember					
Total/ Tahun					

3.3.8.3 Pengaduan Billing IPSRS

Tabel 3.3.8.3 Pengaduan Billing IPSRS Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
Januari	63 (100%)	49 (77.78%)	14 (22.22%)	0	Tukang = 14 AC = 31 Alkes = 2 Bed = 2 Bel = 2

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
					Diswashing =1 Kursi = 2 Lampu = 4 Listrik = 1 Mesin Pengering = 1 Tiang Infus = 2 Troli = 1
Februari	80 (100%)	44 (55%)	36 (45%)	0	Tukang = 36 IT = 0 AC = 23 Alkes = 5 Lampu = 4 Kursi = 1 Dispenser = 1 Bell = 4 Roda Nakas =1 Roda Standar Infus = 2 Televisi = 2 Kulkas = 1
Maret	76 (100%)	60 (78.95%)	16 (21.05%)	0	Tukang = 16 IT = 1 AC= 24 Alkes = 8 Lampu dan Listrik = 7 Diswashing Pantry = 1 Dispenser=3 Exhause = 2 Kursi = 3 Bell = 5 Handrail = 2 Nursecall= 2 Bed = 2
April	72 (100%)	37 (51.39%)	35 (48.61%)	0	Tukang = 35 IT = 0 AC= 22 Alkes = 1 Heater = 1 Dispenser=3 Lampu dan Stop Kontak =7 Troli/ Solo= 2

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
					Nursecall = 1
Mei	68 (100%)	22 (32.35%)	45 (66.18%)	1 (1.47%)	Tukang = 22 IT = 1 Lampu =7 AC = 24 Alkes = 3 Tiang dan Roda = 4 Kulkas = 1 Mesin cuci dan pengering = 3 Kursi = 1 TV =1 Exhause = 1
Juni	75 (100%)	51 (68%)	23 (30.67%)	1 (1.33%)	Tukang = 23 IT = 1 AC = 26 Alkes = 4 Bed + Handrail = 4 Lampu + Listrik = 10 Nursecall = 2 Mesin Cuci = 1 Insect Killer = 1 Dispenser = 1 Exhaust = 1 Kursi = 1
Juli					
Agustus					
September					
Oktober					
November					
Desember					
Total/ Tahun					
Rata-Rata/ Bulan					

Terdapat total 75 pengaduan yang telah diselesaikan oleh IPSRS, Tukang dan IT pada Juni 2025. Terdapat 51 (68%) pengaduan yang diselesaikan oleh IPSRS dan 23 (30.67%) pengaduan yang diselesaikan oleh tukang bangunan, serta 1 (1.33%) pengaduan yang telah diselesaikan IT.

1.3.8.4 Pemeliharaan dan Perbaikan Personil IPSRS

Bulan	Pemeliharaan	Perbaikan	Ket
Januari	Pak Suli = 242	Pak Suli = 6	

Bulan	Pemeliharaan	Perbaikan	Ket
	Pak Zain = 68 Pak Udin = 7 Anang = 35 Farid = 43 Vivin = 255	Pak Zain = 16 Pak Udin = 17 Anang = 113 Farid = 93 Vivin = 11	
Februari	Pak Suli = 163 Pak Zain = 62 Pak Udin = 10 Anang = 42 Farid = 36 Vivin = 232	Pak Suli = 5 Pak Zainul = 19 Pak Udin = 28 Anang = 83 Farid = 61 Vivin = 7	
Maret	Pak Suli = 215 Pak Zain = 50 Pak Udin = 6 Anang = 20 Farid = 27 Vivin = 133	Pak Suli = 5 Pak Zainul = 0 Pak Udin = 9 Anang = 67 Farid = 76 Vivin = 0	
April	Pak Suli = 119 Pak Zain = 0 Pak Udin = 0 Anang = 20 Farid = 27 Vivin = 90	Pak Suli = 4 Pak Zainul = 0 Pak Udin = 1 Anang = 71 Farid = 50 Vivin = 3	
Mei	Pak Suli = 156 Pak Zain = 66 Pak Udin = 9 Anang = 13 Farid = 35 Vivin = 184	Pak Suli = 6 Pak Zainul = 0 Pak Udin = 15 Anang = 83 Farid = 73 Vivin = 4	
Juni	Pak Suli = 119 (18 Juni) Pak Zain = 44 (18 Juni) Pak Udin = 16 (24 Juni) Anang = 33 Farid = 27 Vivin = 238	Pak Suli = 4 Pak Zainul = 14 Pak Udin = 46 Anang = 82 Farid = 60 Vivin = 3	
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

1.3.8.5 Pemeliharaan dan Perbaikan AC

Tabel 3.3.8.4 Pemeliharaan dan Perbaikan AC

Bulan	Jumlah AC	Pemeliharaan	Perbaikan	Analisis
Januari	172	0	31 (18.02 %)	-

Bulan	Jumlah AC	Pemeliharaan	Perbaikan	Analisis
			(Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Februari	172	0	23 (13.37%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Maret	172	50 (29.07%)	24 (13.95%)	
April	172	0	22 (12.79%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Mei	172	0	66 (38.37%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Juni	172	0	26 (15.12%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Total/Tahun				
Rata-Rata / Bulan				

3.3.8.6 Pemeriksaan Mutu Air Bersih dan Air Limbah

3.3.8.6.1 Pemeriksaan Air Limbah Tahun 2025

Tabel 3.3.8.6.1 Hasil Pengujian Air Limbah Tahun 2025

Bulan	Suhu (30 °C)	pH (6-9)	BOD (30mg/L)	COD (80mg/L)	TSS (30mg/L)	NH3-N (0.1 mg/L)	PO ₄ (2 mg/L)	Total Coliform (10000 MPN/100mL)
Januari	28.0	7.06	13.54	41.13	22.4	0.0346	0.0918	940
Februari (Inlet)	27.0	7.62	72.08	217.2	29.3	0.1816	1.072	790000
Februari (Outlet)	26.0	7.49	9.54	26.08	5.86	0.0319	<0.0352	630
Maret	27	7.32	15.09	40.80	5.26	0.0207	0.1164	920

Bulan	Suhu (30 °C)	pH (6-9)	BOD (30mg/L)	COD (80mg/L)	TSS (30mg/L)	NH ₃ -N (0.1 mg/L)	PO ₄ (2 mg/L)	Total Coliform (10000 MPN/100mL)
April	28	7.20	8.53	35.70	5.72	0.0006	0.6734	540
Mei	27	7.30	14.75	41.10	9.88	0.0713	9.970	1200
Juni								Hasil jadi 8 Juli 2025
Juli								
Agustus								
September								
Oktober								
November								
Desember								
Rata-Rata								

Hasil uji air limbah Bulan Januari 2025 yaitu semua parameter memenuhi nilai ambang batas.

3.3.8.6.2 Hasil Pengujian Air Bersih Tahun 2025

Tabel 3.3.8.6.2.1 .Hasil Pengujian Air Bersih Tahun 2025

Bulan	Lokasi	Parameter	NAB	Hasil
Januari	Sumber Air Bersih	Total Coliform	0	68
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
Februari	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Bersih Ruang IKO	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Bersih Ruang Gizi	Total Coliform	0	2
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
Maret	Air Tandon	Total Coliform	0	23
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
Maret	Ruang Gizi	Total Coliform	0	<1 = Negatif

Bulan	Lokasi	Paremeter	NAB	Hasil
	Air Minum	Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
		Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
April	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Bersih (Dapur)	Total Coliform	0	15
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Bersih (Tandon)	Total Coliform	0	83
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
Mei	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Bersih Pantry	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Tandon	Total Coliform	0	35
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
Juni	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
		Hasil Kimia Fisika	-	Normal
	Tandon Air Bersih	Total Coliform	0	21
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
		Hasil Kimia Fisika	-	Normal
	Pantry	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	51
		Hasil Kimia Fisika	-	Normal

Bulan	Lokasi	Paremeter	NAB	Hasil
Juli	Sumber Air Bersih	Total Coliform		
		Escherichia Coli		
Agustus	Sumber Air Bersih	Total Coliform		
		Escherichia Coli		
September	Sumber Air Bersih	Total Coliform		
		Escherichia Coli		
Oktober	Sumber Air Bersih	Total Coliform		
		Escherichia Coli		
November	Sumber Air Bersih	Total Coliform		
		Escherichia Coli		
Desember	Sumber Air Bersih	Total Coliform		
		Escherichia Coli		

Hasil Analisa pada Januari 2025 terdapat total coliform yang melebihi nilai ambang batas. Air bersih didapatkan dari sumber dapur. Akan dilakukan rencana tindaklanjut yaitu penelusuran terkait dengan kebersihan tandon dll

Tabel 3.3.8.6.2.2 Hasil Pengukuran Debit Air Bersih Tahun 2025

Bulan 2025	Debit (m³)	Keterangan
Januari	1.087	-
Februari	1.046	-
Maret	1.055	-
April	1.127	-
Mei	1.181	-
Juni	1.059	-
Juli		
Agustus		
September		
Oktober		
November		
Desember		
Total / Tahun		
Rata-Rata/ Bulan		

Bulan 2025	Debit (m ³)	Keterangan
Rata-Rata / Hari		

3.3.8.6.3 Hasil Pengukuran pH dan TDS Air Minum Tahun 2025

Tabel 3.3.8.6.3 Hasil Pengukuran pH dan TDS Air Minum Tahun 2025

Bulan	pH Rata-Rata (6.5-8.5)	TDS (Max 500)	Keterangan
Januari	7.55	108.12	
Februari	6.98	116.12	
Maret	7.19	120.90	
April	7.32	121.76	
Mei	7.55	171.09	
Juni	7.55	128.7	
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			
Total			
Rata-Rata/ Bulan			

3.3.8.6.5 Data Pemeriksaan pH dan Debit Air Limbah

Tabel 3.3.8.6.5.1 Hasil Pengukuran Harian pH, Debit dan Suhu Air Limbah Tahun 2025

Tabel 3.3.8.6.5.2 Hasil Pengukuran PH dan Debit Air Limbah

Bulan 2024	Debit Inlet (m ³)	Debit Outlet (m ³)	pH (6-9)	Suhu (°C) Max 30	Keterangan
Januari	72706.29	14797.22	7.58	27.58	15 Januari ada Pembangunan IPAL baru
Februari	9279.71	8069.071	7.08	26.04	Ikan di IPAL mati 1. 19/02/2025 2. 25/02/2025
Maret	33750.58	21844.61	7.13	26.23	1. Tidak ada ikan dalam kolam indikator 2. Terjadi luberan air limbah di IPAL yang

Bulan 2024	Debit Inlet (m³)	Debit Outlet (m³)	pH (6-9)	Suhu (°C) Max 30	Keterangan
					diakibatkan adanya sumbatan pada filter
April	58687.43	28555.06	7.45	26.8	Ada perbaikan IPAL Setting ulang IPAL pada tanggal 14-20 April 2025
Mei	68880.51	32376.38	7.52	30.3	
Juni	76389.93	37819.76	7.52	30.38	
Juli					
Agustus					
September					
Oktober					
November					
Desember					
Total / Tahun					
Rata-Rata/ Bulan					

- 3.3.9
Penanganan Kedaruratan dan Bencana

Bahan orientasi terkait kode emergency yang menjadi bagian dari orientasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3RS).

Penangan Kedaruratan dan dapat dilihat di bab 3.1.3 di Subbab Pelatihan di bagian SDM.
- 3.3.10
Konstruksi dan Renovasi

Konstruksi dan Renovasi dilakukan dengan Pembangunan Gedung IGD baru dan IKO 4 serta RO (Reserve Osmosis).
- 3.3.11
Pelatihan

Pelatihan MFK dapat dilihat di bab 3.1.3 di Subbab Pelatihan di bagian SDM.
- 3.3.12
Kesehatan Kerja

3.3.12.1
Pengukuran Suhu dan Kelembapan Ruangan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Tabel 3.3.12.1 Hasil Pengukuran Suhu dan Kelembapan Januari 2025

No	Ruangan/ Unit	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Hasil Pengukuran Suhu (°C)	Hasil Pengukuran Kelembapan (%)
1	Kamar Operasi	22-27	40-60	-	1. Pre Op = Termohigro off

No	Ruangan/ Unit	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Hasil Pengukuran Suhu (°C)	Hasil Pengukuran Kelembapan (%)
					2. Koridor tengah IKO = Termohigro off 3. Ruang OK 2 = 15,7 °/ 54% 4. Ruang Post Op = 21,3 derajat / 62%
2	Bersalin	24-26	40-60	25,3	62,2
3	Pemulihan/ Perawatan	22-23	40-60	20.8	54
4	Observasi Bayi (Bayi NICU – Bayi sehat langsung ikut di kamar ibunya)	27-30	40-60	26,2	59,5
5	Perawatan Bayi (Bayi Sakit yang tidak butuh obeservasi)	32-34	40-60		
6	Perawatan (Mawar 2.1)	32-34	40-60	27,2	74,2
7	ICU	22-23	40-60	25,6	52
8	Jenazah	21-24	40-60	27,5	90
9	Laboratorium	20-22	40-60	21,8	42,9
10	Radiologi	17-22	40-60	22,7	60,6
11	Sterilisasi	21-30	40-60	25	61
12	Dapur	22-30	40-60	28,9	65,6
13	IGD Lama	20-24	40-60	23,5	62,6
14	IGD Baru	20-24	40-60	24,4	58,3
15	Administrasi	20-28	40-60	25,8	51,6

Belum dilakukan pengukuran pada Januari 2025

Suhu atau temperatur merupakan salah satu aspek lingkungan kerja yang perlu dikendalikan dalam suatu industri, karena suhu berhubungan langsung dengan tenaga kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, terdapat perbedaan Nilai Ambang Batas (NAB) antara suhu dan kelembapan disetiap ruangan.

Sehingga, suhu di area kerja tidak diperbolehkan melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah ditetapkan. Nilai suhu yang berada di atas NAB pada area kerja dapat menyebabkan penurunan kondisi fisik serta tingkat produktivitas karyawan.

Monitoring suhu juga diperbaiki mengacu berdasarkan Permenkes 7 Tahun 2019 tentang Kesling RS dan Permenkes 2 Tahun 2023 tentang Kesling dimana untuk monitoring suhu dari masing-masing unit dilakukan perbaikan terkait indikator suhu sesuai permenkes tersebut dengan berkoordinasi dengan PPI RS.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyadi dan Kurniawan (2012) dalam Rezalti dan Susetyo (2020) yang menyatakan bahwa penilaian suhu dan kelembapan di dalam ruangan kantor pos tidak memenuhi syarat, sehingga dapat menimbulkan berbagai kondisi seperti gangguan perilaku dan performansi kerja, dehidrasi, keadaan keringat (*heat rash*) atau gatal karena kulit terus basah, hilangnya garam natrium (*heat champs*) dari tubuh yang dapat menyebabkan kejang otot dan kelelahan pada tubuh. Tenaga kerja yang terpapar panas di lingkungan kerja akan mengalami heat strain atau regangan panas, merupakan efek yang diterima tubuh atas beban iklim kerja tersebut (Santoso, 2004 dalam Rezalti dan Susetyo, 2020). Indikator *heat strain* adalah peningkatan denyut nadi, tekanan darah, suhu tubuh, pengeluaran keringat dan penurunan berat badan (Wignjosoebroto, 2003 dalam Rezalti dan Susetyo, 2020).

Untuk mengendalikan suhu lingkungan kerja yang panas, maka ada beberapa yang bisa dilakukan menurut Rezalti dan Susetyo (2020) adalah:


1. Mengurangi faktor beban kerja
2. Isolasi sumber panas, adanya ventilasi buatan
3. Menyediakan air minum di setiap tempat kerja
4. Pembatasan terhadap waktu paparan panas
5. Mengatur jam kerja dan jam istirahat secara tepat berdasarkan beban kerja pekerja

Beberapa solusi alternatif untuk area tersebut antara lain:

1. Pemasangan ventilasi dan kipas angin pada area yang belum tersedia agar pergantian udara lebih baik.
2. Memastikan ketersediaan air minum yang cukup bagi pekerja untuk membantu rehidrasi tubuh akibat suhu ruangan yang panas.
3. Menanam pohon/tumbuhan di luar lingkungan ruang produksi yang masih kosong agar menjadi teduh.
4. Pemasangan *exhaust fan* pada ruang produksi.

Menurut Rezalti dan Susetyo (2020), kelembapan dipengaruhi oleh suhu/temperatur, kecepatan udara dan radiasi panas dari udara yang akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya. Keadaan dengan temperatur udara yang sangat panas dan kelembapan rendah akan menimbulkan pengurangan panas dari tubuh secara besar-besaran karena sistem penguapan. Sehingga berpengaruh pada makin cepatnya denyut jantung karena makin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Kelembapan pada kondisi yang tidak nyaman akan mempermudah penguapan keringat sewaktu bekerja. Penguapan keringat akan mengambil panas dari tubuh, sehingga suhu tubuh dapat dijaga tetap pada suhu tubuh normal. Terjadi keseimbangan antara panas yang diproduksi dan panas yang dilepaskan oleh tubuh selama bekerja, sehingga

suhu tubuh pekerja selama bekerja tetap pada kondisi suhu tubuh normal. Bila kelembapan udara ruang di luar batas dari kelembapan yang nyaman, maka penguapan keringat sewaktu bekerja terhambat, sehingga terjadi hambatan pelepasan panas tubuh ke udara dalam lingkungan kerja. Pekerja akan merasakan kondisi kerja yang pengap, sehingga mengurangi produktivitas dan efisiensi kerja. Sebaliknya bila kelembapan terlalu rendah, sehingga penguapan pada saluran nafas dan keringat lebih cepat sehingga saluran nafas menjadi kering.



Gambar 23. Dampak Kelembapan yang Tidak Ideal

Dampak kelembapan yang terlalu rendah dapat menyebabkan alergi/asma, bakteri, virus, infeksi pernapasan dan sebagainya, sedangkan untuk kelembapan yang terlalu tinggi maka dapat menyebabkan pertumbuhan jamur, tungau, alergi/asam, pertumbuhan bakteri dan virus.

3.3.12.2 Pengukuran Intensitas Pencahayaan Ruang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Tabel 3.3.12.2 Hasil Pengukuran Intensitas Pencahayaan

No.	Ruangan/Unit	Intensitas Cahaya Standar (Lux)	Hasil Pengukuran Intensitas Cahaya (Lux)
1	Ruangan Pasien (Cempaka 3A.3) -Saat tidak tidur	250	200
	-Saat tidur	50	39.3 / 73
2	Rawat jalan (Poli Gigi)	200	47,6 (poli 2) ; 200,4 (poli anak)
3	IGD	300	1. IGD Lama = 156,3-190,9 2. IGD Baru 193,7 / 26,39
4	Ruang Operasi Umum	300-500	73.5 / 100.2
5	Meja Operasi	10.000-20.000	1005.3

No.	Ruangan/Unit	Intensitas Cahaya Standar (Lux)	Hasil Pengukuran Intensitas Cahaya (Lux)
6	Anestesi, pemulihan/ post op	300-500	158.6
7	Laboratorium	75-100	227.2
8	Koridor / IRNA 3B	Minimal 100	107.7
9	Tangga	Minimal 100	276.7
10	Administrasi/Kantor (Sekretariat)	Minimal 100	125
11	Ruang Alat/Gudang (Gudang Umum)	Minimal 200	181.5
12	Farmasi	Minimal 200	290.2
13	Dapur	Minimal 200	97
14	Ruang Cuci	Minimal 100	100.3-381
15	Toilet	Minimal 100	195.6
16	Ruang Isolasi khusus penyakit	0.1-0.5	98.6

3.3.12.3 Pengukuran Kebisingan Ruangan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Tabel 3.3.12.3 Hasil Pengukuran *Sound Pressure Level*

No.	Ruangan/Unit	Maksimum Tekanan Bising / <i>Sound Pressure Level</i> (dBA)	Hasil Pengukuran Tekanan Bising / <i>Sound Pressure Level</i> (dBA)
1	Ruangan Pasien -Saat tidak tidur	45	46.2
	-Saat tidur	40	27.1
2	Ruang operasi	45	56.6
3	Ruang umum (Ruang Tunggu Lab)	45	42.1
4	Anestesi, pemulihan	50	42.3
5	Laboratorium	65	63.6
6	Koridor	45	55.4
7	Tangga	65	58.4
8	Kantor / lobby	65	66.3
9	Ruang alat / Gudang	65	53.6
10	Farmasi	65	74.2
11	Dapur	70	69.9
12	Ruang cuci	80	54.6
13	Ruang Isolasi	20	46.1
14	Poli Gigi	65	53.1
15	Ruang ICU	65	45.5
16	Ambulan	40	

3.3.12.4 Data Karyawan Penyakit Akibat Kerja (PAK) Tahun 2024

Tabel 3.3.12.4 Data Karyawan yang Terkonfirmasi Covid-19 / Penyakit Menular/ Penyakit Tidak Menular Lainnya

BULAN	JUMLAH KARYAWAN TERKONFIRMASI COVID / MENULAR/ HEPATITIS DLL	KETERANGAN NAMA STAF
Januari	0	-
Februari	0	-
Maret	0	-
April	0	-
Mei	0	-
Juni	0	-
Juli		
Agustus		
September		
Oktober		
November		
Desember		
Total / Tahun		
Rata-Rata/ Bulan		

3.3.12.5 Rectal Swab Petugas Dapur (Penyaji)
Rectal Dapur direncanakan pada Juni 2025

No	Nama Staf	Hasil Biakan	Keterangan
1	Rikha Gitalia Puspita	Staphylococcus koagulase positif	
2	Indy Pramudya Rahmawati	Escherichia coli	
3	Wakhidatul Karima	Salmonella sp.	
4	Vennita Epriani	Salmonella sp.	
5	Citra Dewi Ariska M	Eschericia coli	
6	Amelia Giriana	Salmonella sp.	
7	Bina Anjani Rohmawati	Pseudomonas aeruglnosa	
8	Ratri Rahma Nirmala	Klebsiella sp	
9	Umi Maimunah	Salmonella sp.	
10	Karimatul Immiyah	Klebsiella sp	

3.3.12.6 Izin Sakit Staf
Tabel 3.3.12.6 Rekapitulasi Jumlah Izin Sakit Staf dan Prosentasenya

Bulan	Jumlah Staf	Jumlah Izin Sakit/ Prosentase	Keterangan	
			Diagnosis	Jumlah
Januari	470 (100%)	32 (6.81%)	Anaphylactic reaction	1
			Cc + dyspepsia	1
			CVA	1
			Demam	1
			Diare	2
			Fever	1
			Flu, febris	1
			GEA	4
			GIIP0010 6 mgg + early pregnancy . Threatened abortion	1
			Headache	1
			Hypertrophy of breast	1
			impacted teeth	1
			impaksi gigi	1
			ISPA	1
			Mual muntah	2
			Of+vomiting	1
			Post jatuh	2
			Tekanan darah rendah, mual muntah	1
			Thypoid Fever	4
			Urolithiasis	1
			Vertigo	3
Februari	470 (100%)	41 (8.72%)	cabut gigi	1
			DBD	2
			DF	1
			Diare	7
			Dispepsia	2
			Febris	3
			Gastritis	3
			Gejala Tipes	1
			Heg + Ispa	5
			Migrain	1
			Myalgia	1
			OF	1
			Periodontitis akut pada 37 (K05.2)	1
			Sakit mata	1

Bulan	Jumla h Staf	Jumlah Izin Sakit/ Prosentas e	Keterangan	
			Stroke ICH	1
			Thypus	5
			Tumor mammae dextra	1
			Varicella	2
			Vertigo	2
Maret	464 (100%)	35 (7.54%)	Diagnosis	Jumlah
			Acute fharingitis	1
			b02	1
			Bacterial infectiom	1
			Diare	5
			Dyspepsia	3
			Endodonsi	1
			Faringitis	1
			Febris H3	1
			Fever	1
			Gastritis	1
			GEA	2
			Heg	1
			Impacted teeth (post odontectomy)	1
			ISPA	7
			Myalgia	1
			Nausea vomiting	1
			OF	1
			R50 fever of other	1
			Sakit gigi	1
			URTI + History of Asthma Bronchial	1
			Vertigo	2
April	464 (100%)	32 (6.89%)	Diagnosis	Jumlah
			Abortus iminen	1
			Cephalgia Susp Aneurisma Cerebri	1
			Chepalgia , Ispa	1
			Death conceptus	1
			Demam batuk pilek	1
			Diare	3
			Disminore	1
			Faringitis Akut	1
			Febris	1
			Febris H 4 + vertigo	1
			Gastritis	1

Bulan	Jumla h Staf	Jumlah Izin Sakit/ Prosentas e	Keterangan	
			GEA + hordeolum	1
			Hiperemesis Gravidarum	1
			ISPA	4
			KLL	1
			Mioma uteri	2
			Nausea Vomiting	1
			Observasi Febris	1
			OF h-4 dd TF	1
			Post kll	1
			TF + Gastritis	1
			Thypus	2
			Vertigo	2
			Vertigo	
			Viral infection + vomiting profus + dehidrasi sedang	1
Mei	461 (100%)	39 (8.46%)	Diagnosis	Jumlah
			AFI	1
			Batuk pilek sama demam	2
			Diare	3
			Dispepsia	3
			Faringitis	3
			Febris+Vomiting	1
			GEA	1
			Hiperemesis	1
			ISPA	5
			KLL	2
			Lain-Lain	5
			Myalgea	2
			Nausea + vomiting	1
			Sakit sendi	1
			Strain Injury	1
			Thypus	2
			Vertigo	5
Juni	463 (100%)	43 (9.29%)	Diagnosis	Jumlah
			Abortus Iminens	1
			Asma ea	1
			Asma eksaserbasi akut	1
			common hold	1
			DBD	2

Bulan	Jumla h Staf	Jumlah Izin Sakit/ Prosentas e	Keterangan	
			Demam,pusing,nyeri lambung,badan sakit semua	1
			Diare	2
			febris	7
			Gastritis, ispa (pusing,nyeri dada kiri saat batuk, greges)	1
			GEA + Cephalgia	1
			Gravida 8 minggu + Pharingitis	1
			Headache + rinitis akut	1
			Hiperemesis Gravidarum (HEG) + G1P0A0 Uk. 15 minggu	1
			ISPA	2
			Lupa tidak menanyakan di dokter Sp.Og nya	1
			OF + myalgia	1
			Operasi laparoscopi mioma uteri multiple, adenomyosis, endometriosis	1
			Post laparoscopi	1
			Sakit mata (Bengkak)	1
			Thypus	9
			Vertigo	3
			Vertigo + Heperemesis Gravidarum	1
			Viral Infection dan Vomiting Profus	1
			Vomiting	1
Juli				
Agustus				
Septembe r				
Oktober				
November				
Desember				
Total /Tahun				
Rata-Rata / Bulan				

3.3.12.7 Data Medical Check Up Karyawan

Bulan	Jumlah Staf	Total Staf yang di MCU	Total Staf yang Belum MCU	Keterangan
Januari	470	0	470	-
Februari	470	0	470	-
Maret	467	206 (44.11%)	261 (55.89%)	-
April	467	225 (48.18%)	242 (51.82%)	-
Mei	461	285 (61.82%)	176 (38.18%)	-
Juni	463	285 (61.56%)	178 (38.44%)	-
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
Total				

V. MUTU KOMITE K3RS MFK

Tabel 5. Hasil Mutu Komite K3 RS

No	Judul Indikator	Rumus	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Baku Mutu Limbah Cair	BOD < 30 mg/l COD < 80 mg/l TSSA < 30 mg/l pH 6-9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
				Rincian: BOD 13.54 mg/l COD 41.13 mg/l TSS 22.4 mg/l pH 7.06	Rincian: BOD 9.54 mg/l COD 26.08 mg/l TSS 5.86 mg/l pH 7.49	Rincian: BOD 9.54 mg/l COD 26.08 mg/l TSS 5.86 mg/l pH 7.49	Rincian: BOD 8.53 mg/l COD 35.70 mg/l TSS 5.72 mg/l pH 7.20	Rincian: BOD 14.75 mg/l COD 41.10 mg/l TSS 9.88 mg/l pH 7.30	Rincian: BOD 11.26 mg/l COD 35.94 mg/l TSS 11.6 mg/l pH 7.50						
2	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai indicator RS	Jumlah limbah padat infeksius yang dihasilkan RS : Jumlah limbah padat yang dikelola pihak ketiga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

No	Judul Indikator	Rumus	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
3	Angka kepatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	Jumlah ketidakpatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali : Jumlah staf yang mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	100%	0%	0%	44.11%	48.18%	61.82%	61.56%						
4	Kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	Jumlah kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	0	0	0	0	0	0	0						

VI. PPI

Terlampir di Subbab 3.3.5 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbahnya.

VII.PKRS

Promosi terkait K3RS dilaksanakan dengan pelatihan maupun orientasi kepada staf baru.
Terlampir di subbab 3.3.11 tentang Pelatihan MFK dan 3.1.2 tentang orientasi staf baru.

BAB III PENUTUPAN

3.1 Kesimpulan

Pada Bulan Juni 2025, tim Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan proker yang telah diajukan.

Sukorejo, 01 Juli 2025

Ketua Komite K3
RS Prima Husada Sukorejo



(Restu Kurniawati, S.KM)

Mengetahui,
Direktur
RS Prima Husada Sukorejo



(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)

DAFTAR PUSTAKA

- Rezalti, Dian Tiara. & Susetyo, Ag Eko. 2020. Kadar Suhu dan Kelembapan di Ruang Produksi Wedang Uwuh Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. *Industrial Engineering Journal of The University of Sarjanawiyata Tamansiswa (IEJST)*, 4(2), 75. (Online), (file:///C:/Users/K3RS/Downloads/admin,+Journal+manager,+IEJSTVol4No2_70-78%20(1).pdf) diakses pada 23 Januari 2023
- Rompas, Tia Milka, dkk. (2019). Analisis Kandungan E-Coli dan Total Coliform Kualitas Air Baku dan Air Bersih PAM Manado dalam Menunjang Kota Manado yang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Unsrat*. (Online), ([https://ejournal.unsrat.ac.id>article>download](https://ejournal.unsrat.ac.id/article/download)), diakses pada 06 Februari 2024.

Lampiran

AREA KAWASAN TANPA ROKOK

Tabel 41. Lokasi dan Dokumentasi Kawasan Tanpa Merokok (KTR)

No	Lokasi	Gambar	No	Lokasi	Gambar
1	Lahan Parkir Pengunjung Sebelah Barat		6	Area Oksigen Central/ Gas Medis	
2	Lahan Parkir Masjid		7	Didepan ruang LPG dan Laundry	
3	Dekat Barrier Gate Depan		8	B3	
4	Depan IGD Reguler		9	Kantin	
5	Sebelah pintu IGD Reguler		10	Toilet	

a. Lampiran Foto



Gambar 1. Pelaksanaan Bulan K3 dengan Pemasangan Spanduk Bulan K3 Tahun 2025





Gambar 2. Pelatihan Pengoperasian dan Pemeliharaan IPAL 10 Februari 2025