





BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 366/RSPHS/I-BAC/IRNA/III/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 18 Bulan Maret Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	➤ Infusions Pump
Merk/Type Alat	:	➤ Infusia VP7s
Ruang/Unit	:	Irna 3A
Jumlah	:	➤ 1 Unit
Keluhan / Kendala	:	➤ Drip Sensor tidak bisa mendeteksi
Analisa	:	1. Kerusakan pada Board panel drip sensor (sensor drip bisa di gunakan).
Perbaikan	:	Internal RS(Sebaiknya di ganti satu Unit Infusions Pump).
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 18 Maret 2024

Teknisi	Kabid Yanmed	Kabid Umum Dan Keuangan	Direktur
 (Sulyanto Amd, Tekmed)	 (Heni Indra W, Ns, S.Kep, M.Kep)	 (Lidia Emilinda, S.Tr., Keb., M. MRS)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)





Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 366.1/RSPHS/I-PM/IRNA/III/2024

Tanggal	18/03/2024				
Pengajuan Dari Unit*	3A				
Alasan Pengajuan	Menggantikan unit infus pump yang rusak dan jumlah pasien anak banyak yang memerlukan penggunaan infus pump untuk balance cairan				
LDATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Infus pump	1	3	
	2.				
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. mengatur jumlah tetesan cairan yang masuk kedalam tubuh pasien melalui vena			
3.	Penempatan alat**	IRNA 3A			
4.	Merk/Tipe**	1. Infusia			
5.	Spesifikasi**	1.			
Yang Mengajukan	Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur		
					
Siti Maysaroh, Amd.Kep Kepala Ruang IRNA 3A	dr. Ham Dwika P	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS		
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

1. Infus Pump

