

BERITA ACARA KERUSAKAN




NOMOR : 441/RSPHS/I-BAC/IPSR/IV/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 6 April Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :


Nama Barang	:	Probe USG 4 D
Merk/Type Alat	:	Mindray / DC - N3
Ruang/Unit	:	Poli Obgin
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	USG 4 D Kondisi gambar tidak stabil dan Probe 4D saat di gunakan tidak getar.
Analisa	:	Bisa di sebabkan Kerusakan Probe 4D.
Perbaikan	:	• IPSRS • Vendor PT Adson
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 6 April 2024



Teknisi	Kabid Yanmed	Kabid Umum Dan Keuangan	Kabid Penunjang	Direktur
				
(Sulyanto Amd, Tekmed)	(Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)	(Lidia Emilinda S.Tr.Keb, M.MRS)	dr Ham Dwi Putri	(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 441.1/RSPHS/I-PM/IPSR/IV/2024

Tanggal	6 April 2024				
Pengajuan Dari Unit*	Poli Obgin				
Alasan Pengajuan	Penggantian Probe 4 D USG yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Probe USG 4D	1 Unit	0	Rusak
	2.				
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk Mendeteksi Kondisi Janin Bayi			
3.	Penempatan alat**	Poli Obgin			
4.	Merk/Tipe**	1. Mindray / DC - N3			
5.	Spesifikasi**	1. Mindray / DC – N3			
Yang Mengajukan	Mengetahui Kabid Penunjang	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur		
 (Hendi. Wijayanto) NS	 dr Ham Dwi Putri	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS		
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

