

LAPORAN KEGIATAN AHLI K3 UMUM di Perusahaan Triwulan I Tahun 2024 Nomor : 607/RSPHS/E-PTR/DIR/IV/2024 Hal : Laporan Kegiatan Ahli K3 Umum Lampiran : 2 (dua) lembar	Tanggal : 06 April 2024 Kepada Yth., Kepala Disnakertrans Bidang Pengawasan Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya (60234)																
I. IDENTITAS AHLI K3 UMUM Nama : Restu Kurniawati No. Sertifikat Ahli K3 : 5/2779/AS.01.03/III/2022 Nama Perusahaan : RS Prima Husada Sukorejo Alamat Perusahaan : Jl. Raya Surabaya-Malang Km 54 Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Jenis Usaha : Jasa Kesehatan Jabatan di Perusahaan : K3RS No Telp/Fax/Email : 0343-6745000																	
II. URAIAN KEGIATAN AHLI K3 1. Tanggal Pelaksanaan : (01/01/2024) s.d. (31/03/2024) 2. Lokasi Kegiatan : • Unit Kerja/Divisi : Semua Unit 3. Uraian Kegiatan : <table><tr><th>No</th><th>Objek Pemeriksaan</th><th>Kondisi Pemeriksaan / Temuan</th><th>Rekomendasi</th></tr><tr><td>1</td><td>Bahan Berbahaya dan Beracun</td><td>Inventaris yang tertempel di almari B3 belum di update terkait tanggal expired dan ada beberapa B3 yang tidak memiliki symbol</td><td>Melakukan update data inventaris B3 dan pelengkapan simbol B3</td></tr><tr><td>2.</td><td>Bahan Bakar Genset (Solar)</td><td>Bahan Bakar Genset kapasitas kurang dari 1/3 total tangki genset</td><td>Berkoordinasi dengan IPSRS dan melakukan pembelian bahan bakar genset hingga mencapai 1/3 dari total tangki genset</td></tr><tr><td>3.</td><td>Kondisi Ruangan Unit – 5 R (Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin)</td><td>Beberapa unit yang belum menerapkan 5 R (Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin)</td><td>Berkoordinasi dengan masing-masing Kepala Ruang terkait</td></tr></table>		No	Objek Pemeriksaan	Kondisi Pemeriksaan / Temuan	Rekomendasi	1	Bahan Berbahaya dan Beracun	Inventaris yang tertempel di almari B3 belum di update terkait tanggal expired dan ada beberapa B3 yang tidak memiliki symbol	Melakukan update data inventaris B3 dan pelengkapan simbol B3	2.	Bahan Bakar Genset (Solar)	Bahan Bakar Genset kapasitas kurang dari 1/3 total tangki genset	Berkoordinasi dengan IPSRS dan melakukan pembelian bahan bakar genset hingga mencapai 1/3 dari total tangki genset	3.	Kondisi Ruangan Unit – 5 R (Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin)	Beberapa unit yang belum menerapkan 5 R (Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin)	Berkoordinasi dengan masing-masing Kepala Ruang terkait
No	Objek Pemeriksaan	Kondisi Pemeriksaan / Temuan	Rekomendasi														
1	Bahan Berbahaya dan Beracun	Inventaris yang tertempel di almari B3 belum di update terkait tanggal expired dan ada beberapa B3 yang tidak memiliki symbol	Melakukan update data inventaris B3 dan pelengkapan simbol B3														
2.	Bahan Bakar Genset (Solar)	Bahan Bakar Genset kapasitas kurang dari 1/3 total tangki genset	Berkoordinasi dengan IPSRS dan melakukan pembelian bahan bakar genset hingga mencapai 1/3 dari total tangki genset														
3.	Kondisi Ruangan Unit – 5 R (Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin)	Beberapa unit yang belum menerapkan 5 R (Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin)	Berkoordinasi dengan masing-masing Kepala Ruang terkait														

III. Hal-hal yang perlu dilaporkan

1. Perlu melakukan update terkait simbol dan inventaris Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. Perlu dilakukan pengecekan rutin terkait semua lata pada sistem utilitas di Rumah Sakit.
3. Perbaikan penataan unit sehingga ruangan menjadi Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin (5R).

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

Pasuruan, 06 April 2024

Ketua P2K3,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Restu Kurniawati', with a stylized flourish at the end.

Restu Kurniawati, S.KM

Tembusan :

1. Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota/Prov. Setempat

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PERUSAHAAN : RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
ALAMAT : JL. RAYA SURABAYA MALANG KM 54,
DESA LEMAHBANG KECAMATAN SUKOREJO KAB. PASURUAN

No	: 607/RSPHS/E-PTR/DIR/IV/2024	Kepada
Lamp	: 2 lembar	Yth. Kepala Disnakertrans
Perihal	: Laporan Triwulan I Tahun 2024	Provinsi Jawa Timur
		di- tempat

L A P O R A N P 2 K 3

A. DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
2. Jenis Usaha : Pelayanan Kesehatan
3. Alamat : Jl. Raya Surabaya-Malang KM 54, Desa Lemahbang
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Jawa Timur
Telp/Fax : 0343 - 6745000
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
4. Jumlah tenaga kerja : Laki-Laki = 189 orang
Wanita = 302 orang
TKA = 0 orang
Jumlah = 491 orang
Kepesertaan Jamsostek = 394 orang
5. P2K3 dibentuk : tanggal 13 April tahun 2023
6. Jumlah pengurus : 28 orang

B. DATA K3

7. Data Personil K3 (jenis/klasifikasi, jumlah dan masa berlaku)
 - a. Ahli K3 = 1
 - b. Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja = 1
 - c. Auditor SMK= 0
 - d. Paramedis/ Petugas/ Teknisi/ Operator = 26
8. Data Kelembagaan/Unit/Organisasi (selain P2K3)
 - a. Unit Penanggulangan Kebakaran
Jumlah Anggota : 18 orang
 - b. Unit Tanggap Darurat
Jumlah Anggota : 12 orang
9. Data Sarana dan Prasarana K3 (jenis/klasifikasi, jumlah dan masa berlaku)
 - a. Peralatan/Mesin/Pesawat/Instalasi Peralatan
 - Pesawat Angkat Angkut : 0
 - Pesawat Uap dan Bejana Tekan : 0
 - Pesawat Tenaga dan Produksi : 0
 - Listrik : Genset 1
 - Penanggulangan Kebakaran
 - 1) APAR = 55 buah
 - 2) *Smoke detector* = 35 buah
 - 3) *Heat detector* = 1 buah
 - 4) Sprinkler : 12 buah
 - 5) Hidran = 10 buah
 - 6) *Fire alarm* : 14 buah
 - b. Bahan/Material Berbahaya
Terdapat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang meliputi alkohol, formalin,

betadine, klorin dan bahan berbahaya lainnya yang sudah disimpan ditempat penyimpanan B3 dan diinspeksi secara berkala oleh PJ K3RS masing-masing unit.

- c. Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 1) Kegiatan Medical Check Up Berkala kepada Karyawan Setahun Sekali
 - 2) Kebugaran meliputi senam, futsal dan badminton.
- d. Fasilitas Sanitasi dan Higine
 - 1) Penyediaan sarana cuci tangan
 - 2) Pembersihan berkala kepada semua area di Rumah Sakit
 - 3) Disinfektan secara berkala unit- unit yang berisiko terkait infeksi.
- e. Fasilitas Kesejahteraan (Kantin/Ruang Makan,Tempat Ibadah, Laktasi, Rekreasi, dan lain-lain)

Terdapat kantin dengan 6 tenant yang berjualan, 1 masjid untuk tempat ibadah, 1 ruang laktasi dan 1 taman untuk area bermain anak-anak
- f. SOP (Standar Operation Procedure)/ Safety Data Sheet (SDS)

Disetiap tempat penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) selalu terdapat simbol, daftar inventaris, dan *Material Safety Data Sheet (MSDS)* yang dipergunakan untuk acuan dalam pengelolaan B3 yang ada.



Gambar 1. Tempat Penyimpanan B3 yang dilengkapi simbol B3


- g. Rambu/ Poster




Gambar 2. Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi

Terdapat beberapa simbol maupun poster, diantaranya rambu evakuasi meliputi jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu evakuasi ketika terjadi keadaan darurat. Rmabu-rambu terkait adanya pembangunan pun juga dijalankan ketika terdapat renovasi ataupun konstruksi bangunan.

10. Data Kecelakaan Kerja & Penyakit Akibat Kerja
- a. Statistik



Data Kecelakaan Kerja Pada Bulan Januari 2024 – Maret 2024 yaitu pada Bulan Januari 2024 terdapat 3 orang yang mengalami kecelakaan kerja; Bulan Februari terdapat 1 orang yang mengalami kecelakaan kerja dan pada Bulan Maret 2024 terdapat 2 orang yang mengalami kecelakaan kerja.



Data Penyakit Akibat Kerja (PAK) pada Bulan Januari 2024- Maret 2024 yaitu tidak terdapat staf yang mengalami Penyakit Akibat Kerja /PAK (0 orang)

11. Data Penghargaan K3
- a. Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award)
 - b. Sistim Manajemen K3 (SMK3)
 - c. Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

C. KEGIATAN K3

12. Pelaksanaan Pembinaan/Penyuluhan/Penelitian
- a. Materi : Pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan MFK)
 - Narasumber : 1. Restu Kurniawati, S.KM
 - 2. Suliyanto, Amd.Tekmed
 - 3. Angela Wensi Flora Rosa, S.Kep., Ns
 - 4. Erwan Saputra
 - 5. Zainul Azhari
 - Peserta : Seluruh karyawan

13. Pelaksanaan evaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja
 - a. Potensi bahaya : jarum suntik, ampul B3 lainnya, dan *unsafe action* dan *unsafe condition* ketika berkendara
 - b. Kemungkinan kecelakaan/cidera: terkena jarum suntik, terkena cairan tubuh pasien, terkena ampul, dan perilaku dan kondisi yang tidak aman Ketika berkendara
 - c. Tindakan Pengendalian: melakukan pengendalian risiko dengan cara melakukan pekerjaan sesuai SPO yang berlaku, mitigasi risiko, menciptakan lingkungan yang aman dan selamat, dan menerapkan *safety riding*.
14. Pelaksanaan analisa kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja
Kecelakaan kerja yang terjadi yaitu terkena tumpahan cairan kimia dan pecahan ampun yang kemungkinan besar disebabkan *unsafe action* misalnya terburu-buru dalam bekerja, kurang hati-hati, kurang teliti dll. Untuk kecelakaan kerja yang terbanyak disebabkan karena Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) yang bisa disebabkan karena *unsafe action*, misalnya berkendara ketika mengantuk atau sangat lelah sehingga kurang berkonsentrasi dan juga dapat pula didukung karena faktor *unsafe condition* yaitu jalan yang licin sehingga mengakibatkan *slip* dan terjatuh atau pengendara lain yang lalai dalam berkendara sehingga mampu menyebabkan orang lain terjatuh.
15. Hasil pemeriksaan kondisi peralatan/hygiene perusahaan/ergonomi kerja/lingkungan kerja/gizi kerja dll
Pembagian makan tambahan di setiap hari Jumat kepada semua staf di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
16. Kegiatan pelayanan kesehatan kerja
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja – Dijadwalkan program MCU pada staf secara berkala setiap setahun sekali sesuai dengan potensi risiko yang bisa terjadi kepada seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit dan disesuaikan dengan adanya anggaran dari PT yang menaungi RS Prima Husada Sukorejo.

D. HAMBATAN

Terkait kepatuhan tenaga kerja dalam penerapan program Keselamatan dan Keselamatan Kerja yang perlu ditingkatkan misalnya meliputi kepatuhan dalam mengerjakan pekerjaan di tempat kerja sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan K3 di Rumah Sakit oleh pihak manajemen dari Rumah Sakit serta perlu ditingkatkan terkait pemeliharaan, supervisi pada semua sarana di Rumah sakit khususnya sistem utilitas utama di Rumah Sakit.

E. SARAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat terlaksana dengan baik dengan adanya kerjasama dari semua elemen, baik dimulai dari komitmen perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dukungan sistem, dukungan tenaga kerja, sarana dan prasarana yang menunjang dan kerjasama yang baik dari semua aspek dan pihak yang terdapat disuatu perusahaan.

Pasuruan, 06 April 2024

Menyetujui,
Ketua P2K3,



Restu Kurniawati, S.KM

Sekretaris P2K3,



Izaty Amalina R, S.Kep., Ners

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur RS Prima Husada Sukorejo
2. Kadisnaker Provinsi Jawa Timur
3. Dirjen PPK & K3 cq. Direktorat Pengawasan Norma K3, Kementerian Ketenagakerjaan RI

LAMPIRAN : II A

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PERUSAHAAN : RS PRIMA HUSADA
SUKOREJO
ALAMAT PERUSAHAAN :
JL. RAYA SURABAYA -MALANG KM 54
DESA LEMAHBANG KECAMATAN
SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN-
JAWA TIMUR

KEPADA
Yth. PIMPINAN
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
Di SUKOREJO-KAB. PASURUAN

REKOMENDASI

No : 606/RSPHS/E-RKM/DIR/IV/2024

No	Bahaya Potensial	Kemungkinan Kecelakaan	Usulan/ Pemecahan/ Rekomendasi
1.	Bekerja dengan terburu-buru atau tidak berhati-hati dan tidak menerapkan peraturan yang berlaku diperusahaan	Kecelakaan kerja semisal terkena ampul atau tertusuk jarum	Refreshing pelatihan atau pembacaan ulang peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
2.	Tidak tersedia Alat Pelindung Diri (APD) sesuai risiko kerja di tukang bangunan eksternal pengerjaan proyek	Dapat menyebabkan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK)	Memperjelas MoU terkait sistem kerja dengan pekerja eksternal RS dan penyediaan sarana proteksi yaitu Alat Pelindung Diri (APD)
3.	Tidak tersedia APD untuk perawat diruang berisiko tinggi	Dapat menyebabkan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK)	Penyediaan APD bagi tenaga kesehatan di ruangan perawatan berisiko tinggi
4.	Inventaris B3 tidak di update	Salah menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Melakukan update inventaris Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
5.	Sistem pengamanan pada sarana di Rumah Sakit	Bisa terjadi sabotase dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Memberikan sistem pengaman pada alat alat khususnya sistem utilitas utama rumah sakit

Mengetahui,
Ketua P2K3


Restu Kurniawati, S.KM

Pasuruan, 06 April 2024

Sekretaris P2K3,


Izaty Amalina R, S.Kep., Ners

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kadisnaker Kab / Kota
- 2. Kadisnakertransduk Prov. Jatim

LAMPIRAN : II B

- Nama Perusahaan / P2K3 : RS Prima Husada Sukorejo

- A l a m a t : Jl. Raya Surabaya-Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan-Jawa Timur

REKAPITULASI LAPORAN KECELAKAAN

Waktu kejadian/ tanggal bulan	Data Korban							Faktor Kecelakaan				Perkiraan Kerugian			Sebab kecelakaan
	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Umur (Thn)	Akibat				Luka Pada	Sumber Kecelakaan	Type Kecelakaan	Kondisi Mekanik Fisik Berbahaya	Tindakan Berbahaya	Material	Hari Kerja	
				Mati	Cacat Tetap	Sementara Tak Mampu Bekerja	Cidera Ringan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04 Januari 2024	Farhah Nahdia Kamila, A.Md. Kep	P	23	-	-	-	√	Kaki kanan dan telapak tangan kiri	Slip	Kecelakaan Lalu Lintas	Terpeleset pinggir aspal	Kelalahan dan Hilang Fokus	-	-	Unsafe Action
28 Januari 2024	Liliani Permata Sari	P	27	-	-	-	√	Telunjuk tangan kiri	Post Sampel BGA Pasien	Tertusuk jarum	Jarum	Kurang hati-hati dalam bekerja	-	-	Unsafe Action
30 Januari 2024	Wahyulan Masruroh	P	26	-	-	√	-	Area Bibir dan Bagu	Slip	Kecelakaan Lalu Lintas	Motor Pengendara Lain Terjatuh	Kondisi pengendara lain yang terjatuh	-	-	Unsafe Condition
04 Februari 2024	Bella Fitra Mardatillah, S.Kep., Ns	P	26	-	-	-	√	Jari tengah tangan kiri	Pasien Ruang Isolasi	Tertusuk jarum	Jarum	Kurang hati-hati dalam bekerja	-	-	Unsafe Action
15 Maret 2024	Syaifudin	L	28	-	-	-	√	Tumit kaki kiri	Slip	Kecelakaan Lalu Lintas	Rem blong	Rem blong	-	-	Unsafe Condition

Waktu kejadian/ tanggal bulan	Data Korban							Faktor Kecelakaan				Perkiraan Kerugian			Sebab kecelakaan
	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Umur (Thn)	Akibat				Luka Pada	Sumber Kecelakaan	Type Kecelakaan	Kondisi Mekanik Fisik Berbahaya	Tindakan Berbahaya	Material	Hari Kerja	
				Mati	Cacat Tetap	Sementara Tak Mampu Bekerja	Cidera Ringan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								sobek				pada motor			
27 Maret 2024	Risca Sarifah Nur Fauziah	P	26	-	-	-	√	Lutut kanan, kaki kiri dan tangan kiri	Slip	Kecelakaan Lalu Lintas	Rem blong	Rem blong pada motor	-	-	Unsafe Condition

Pasuruan, 06 April 2024

Mengetahui,
Ketua P 2 K 3



Restu Kurniawati, S.KM

Sekretaris,



Izaty Amalina R, S.Kep., Ners